

King

0







الافرالالارك

تأليف

المهندس رائف يوسف نجم : جامعة اليرموك مدير المكتب الهندسي / عضو لجنة

اعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة

: الجامعة الأردنية _ كليـة الآداب

السيد يوسف النتشة : دائرة أوقاف القدس – رئيس قسم الآثار

المهندس بسام الحلاق : دائرة أوقاف القدس – قسم الآثار

الدكتور عبد الجليل عبد المهدي

السيد عبد الله كلبونة : دائرة أوقاف القدس - قسم الآثار

تنسيق المهندس رائف يوسف نجم

الطبعة الأولى : ١٤٠٣ هـ – ١٩٨٣م

تصوير الآثار: السيد عبد الله العزه السيد كمال المنيّر

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

تتعرض مدينة القدس – والبلاد العربية المحتلة – لاستلاب ماكر للأرض وللانسان، فقد أخدت سلطات الاحتلال تغيّر أسماء المدن والمواقع الجغرافية حتى لتوشك الأسماء الأصلية أن تنظمس خلال عقد من الزمان، وتحلّ محلّها أسماء اخترعها الغزاة الصهيونيون، معتمدين في بعضها على أسماء عربية قديمة (مثل الأسماء الكنعانية) حرّفوها لتوافق ما في لغتهم، وليتوهّم الناس أنها من تلك اللغة وأنها إليهم تنسب ومعتمدين في بعضها الآخر على أسماء عابرة لم تُعمّر طويلا، أطلقها غزاة القبائل العبرية واليهودية حين قامت لها دولة في تلك البلاد المقدسة حقبة قصيرة لا تتبع لها ادّعاء المِلْكية للبلاد والسيطرة عليها، فهي من الشعوب والقبائل الوافدة التي سرعان ما يزول كيانها المتميّز عادة، وتندمج مع سكان البلاد الأصليين. لقد كان العرب هم هؤلاء السكان الأصليين، عرف التاريخ استقرارهم هناك منذ نحو الألف الثالث قبل المشعوب والقبائل العربية أسماء مختلفة بحسب مواقع نزولها، من أمثال الكنعانيين واليبُوسيين والعَمونيين المعمونيين والعربية أسماء مختلفة والأصل واحد والنسبة عربية. شأنهم في ذلك شأن أمتنا في العصر المديث، حين اتّخذ سكان الأقطار العربية أسماء مختلفة باختلاف أقطارهم، فيقال مشلا: الأردنيون والفلسطينيون والكويتيون والعراقيون والسوريون والمصريون والتونسيون والجزائريون والمغاربة، وانما هم والعاربة، وانما هم عاصرب، لاشك في حقيقة عروبتهم وأصالتها، وإنْ نُسبوا إلى أقطار متعددة فاحتلفت تسمياتهم.

فالوجود العربي في القدس – وسائر البلاد المحتلة – وجود مستمر غير منقطع منذ أقدم ما نعرف من عصور التاريخ، وكل الشعوب والقبائل الأخرى انما هي شعوب وافدة أو غازية، استقر بعضها في هذه البلاد الطيبة واختلطوا بأهلها واندمجوا بهم حتى بهتت معالم شخصيتهم المستقلة: حضاريا وثقافيا، وغلبت عليهم الشخصية العربية: تأثروا بها وأثروا فيها، واغتنوا بها وأغنوها، وضاعت مع الزمن أصولهم الأولى، في هذه البلاد، إلا ذكريات باهتة يقوم أكثرها على الظنّ، ويصعب تتبعها والقطع فيها بيقين. وهكذا كان شأن اليونان، والفرس، والرومان، والبيزنطيين، والصليبيين، وغيرهم، ممن زالت دولهم الغازية وبقيت جاليات منهم، ساحت في البلاد، واختلطت بسكانها، وأصهرت اليهم، وصارت منهم.

تلك هي قدسنا، ومايقال عنها وينطبق عليها يقال عن بقية فلسطين والأرض التي بارك الله تعالى حولها، من حيثُ قِدَمُ العروبة فيها وأصالتُها، ثم شعّ فيها نور الاسلام، حين لاقى فيها المسلمون أبناء عمومتهم وذوي قرباهم، وبطوناً من عشائرهم، وان اختلفت أسماء نسبتهم، واختلفت ديانتهم بحكم الدول التي تعاقبت على بلاد الشام.

ولقد كانت هذه المدينة المقدسة من أهم مراكز ثقافتنا ومستودعاتها. ففيها: ولد وعاش ومات، أو ولد وعاش عند كبير من علمائنا، من: المؤلفين، وعاش ثم رحل إلى غيرها من بلاد المسلمين، أو وفد إليها واستقرّ فيها، عدد كبير من علمائنا، من: المؤلفين، والمُفتِين، والقُضاة. (١).

وفيها: عدد كبير من مخطوطات تراثنا المبعثرة في: المساجد، والكنائس، ومكتبات الأفراد، ومكتبات الأسر.

وفيها: معالم أثرية من مختلف عصور تاريخنا العربي تتمثل في: المساجد وفي طليعتها الأقصى ومسجد عمر وقبة الصخرة، والسبل والتكايا والخانقات والأروقة والمدارس ودور العلم. وتتمثّل كذلك في: القبور والأضرحة المفردة والمقابر الجماعية، من بينها أكثر من تسعة قبور لصحابة رسول الله عَيْسَة، وأكثر من أربعمئة قبر للعلماء والأعيان ورجال الحكم والقادة. (٢) وهذا كله مبثوث منتشر في سائر أنحاء فلسطين، لايقتصر على مدينة دون غيرها.

وفي هذه المدينة نشأ من عرفناهم، ورَبِينا في ظلّهم، واتصلنا بهم، من آباء أجدادنا، وأجدادنا، وآبائنا، ونشأ فيها أترابنا وبعض أبنائنا، وملكنا المدن والقرى والأرض والزرع والبيوت، وأقمنا العمران والمجتمع البشري، وكنا في كل ذلك جزءاً من أمتنا العربية، لا تقف بيننا وبينها الحدود ولا تمنعنا عنها القيود. حتى جاء الاستعمار الغربي، ثم الهجمة الاستيطانية الصهيونية، فانقطع كل ذلك، وغُيرَّتُ أسماء كثير من المدن والقرى، وضاعت الأرض، وجفّ الزرع، وفقدنا البيت والسكن، وأصبحنا مشردين، نضرب في التيه. ونشأ لنا من ذريتنا من لايعرف الأرض ولا البيت إلّا روايةً عن آبائهم، وإلّا حديثاً من الكتب. وجاء بدلاً من الخرّرِ المشتتين في أنحاء الدنيا، فغزوا مدننا وقرانا واستوطنوها، واحتلّوا بيوتنا وسكنوها، واغتصبوا أرضنا وزرعوها، وأنشؤوا لهم حصوناً وقلاعاً يتقوّون بها، واستجلبوا مهاجرين من شتى بقاع واغتصبوا أرضنا وزرعوها، وأنشؤوا لهم عمراننا، وأسماء بلادنا، وأخلّوا بالتركيب الاجتاعي والسكاني على الأرض يستكثرون بهم، فغيروا معالم عمراننا، وأسماء بلادنا، وأخلّوا بالتركيب الاجتاعي والسكاني على أرضنا ووطننا، ثم أنكروا علينا حقّنا، وادّعوا لأنفسهم مالم يكن يوماً لهم. وشرعوا يدمّرون، شيئا فشيئا، أرضنا وطننا، ثم أنكروا علينا حقّنا، وادّعوا لأنفسهم مالم يكن يوماً لهم. وشرعوا يدمّرون، شيئا فشيئا، أرضنا وطننا، ثم أنكروا علينا حقّنا، وادّعوا لأنفسهم الله يكن يوماً لهم. وشرعوا يدمّرون، شيئا فشيئا، أرضنا وطننا، ثم أنكروا علينا حقّنا، وادّعوا لأنفسهم الله يكن يوماً لهم. ولله يستطيعون ازالته، مما هو منظاولة على النمط الحديث، أو حدائق عامّة، أو مواقف للسيارات. ويتركون مالا يستطيعون ازالته، مما هو كان شيئا

من أجل هذا كله كانت عناية المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البيت) بالتراث الثقافي في بيت المقدس، وهو تراث أصبح عالميا تملكه الانسانية وتعتزّ به، شأنه شأن كل تراث أصيل، في أيّ مكان قام، وأيّاً كانت الأمة التي أبدعته.

وأول واجب عليها لهذا التراث هو توثيقه. وذلك بأن: نسجَّله تسجيلا شاملا، ونحدَّد موضع كل أثر

⁽١) من أهم الكتب التي أشارت إلى هؤلاء الأعلام وترجمت لهم كتاب مجير الدين الحنبلي « الأنس الجليل » وكتب الرجال المخصصة لكل مئة سنة ، مثل «الدرر الكامنة » لابن حجر ، « والضوء اللامع » للسخاوي ، و « الكواكب السائرة » للغزّي ، و « خلاصة الأثر » للمحبي ، وغيرها . وكذلك كتب الطبقات .

⁽٢) أنظر لذَّلك كتاب «أجدادنا في ثرى بيت المقدس» للدكتور كامل العسلي، نشر المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية، عمّان ١٩٨١م.

منه ، على خريطة ، تحديدا دقيقا ، ونَصِفَهُ _ من داخله ومن خارجه _ وصفا مفصّلا يبرزه للعين كأنها تراه ، بحيث يصبح من المستطاع اعادة أقامته كما كان ، اذا تعرض لنازلة طبيعية تجتاحه ، كالحرائق والـزلازل والسيول ، أو لقصف مدفعي أو انفجارات بسبب فتنه داخلية أو حرب ، أو اذا تساقط مع الزمن . فكيف اذا وقع في أسر غاصب يبيّت له التدمير!

ثم ان الواجب علينا أن نبين حالة كل أثر من حيث حاجته إلى الترميم بيانا أقرب إلى الدّقة ، إذْ أن البيان الدقيق لايظهر الا مع مراحل الترميم نفسها بما تتكشف عنه كل مرحلة من أمور لم تكن ظاهرة للعيان . ويلحق بهذا البيان تقدير النفقات المالية ، والخبرات الفنية العملية المطلوبة ، والهيئات التي يستعان بها عند التنفيذ أو تستطيع الاشراف على سير العمل .

وقد نهضت بهذا كله أو ببعضه ، مؤسساتُ آثارٍ أجنبية اتخذت من مدينة القدس مقرّا لمدارسها وبعثاتها ، وخاصة المدرسة الانجليزية والمعهد الألماني . ثم جاءت هذه الخطة التي تضمّها دفّتا هذا الكتاب لتتناول المعالم الأثرية والدينية داخل أسوار القدس الشريف في مساحة مقدارها كيلومتر مربع ، وعددها يزيد قليلا على مئتي مَعْلَم . وهي خطة متكاملة أعدّها – عن الطبيعة – قسم الآثار الاسلامية في القدس باشراف لجنة «إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة ، التي ألفها مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية ، ونهض بها مخسة من المهندسين والمتخصصين أثابهم الله خير الثواب . وهذه الخطة ذات مراحل ، مرتبة حسب الأولويات ، تُنفَّذ كل مرحلة حين تتوافر لها الامكانيات المالية . وقد تناولت الخطة – فيما تناولت – تقدير النفقات التقريبية المطلوبة لإنجاز أعمال الترميم لهذه المعالم ، وهي أعمال لابدّ أن تتم من خلال دائرة الأوقاف في القدس ، حتى يمكن التغلّب على العراقيل والصعوبات التي تبتّها سلطات الاحتلال في طريق التنفيذ . ان هذا الكتاب – بما يشتمل عليه من مادة محددة مفصلة ، ومن خرائط وصور – هو خطوة أساسية أمننا في سبيل القيام بترميم هذه الكنوز من التراث الاسلامي ومن فنون العمارة التي تحكي حقبة من تاريخ أمننا في هذه المدينة المقدسة . وليس من شك في أن ترميم هذه المعالم هو رسالة حضارية ثقافية انسانية يقع علمه الأمّة ، بتوفير المال الذي تحتاج إليه تلك الأعمال ، وهو مال زهيد اذا ما قيس بمقدراتنا المالية : أفراداً وحكومات . وبالنهوض بهذه الرسالة الدينية والعلمية ، نستطيع أن نحافظ على هذه المعالم ذخيرة للأجيال القادمة من أمتنا ومن الانسانية قاطبة .

وقد أدركت «منظمة المدن العربية» قيمة هذا العمل العلمي وأثره في وضع خطة تنفيذية لإنقاذ تلك المعالم الأثرية والدينية. فبادرت مشكورة إلى طباعة هذا الكتاب ليكون رمزا لتعاون متصل بين المنظمة والمجمع الملكي، وخاصة بعد انشاء «صندوق التآخي مع القدس الشريف «الذي أقره المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية، للإنفاق منه على صيانة التراث العربي والاسلامي في مدينتنا المقدسة.

رَبُّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، وهَيِّءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً.

الدكتور ناصر الدين الأسد رئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البيت)

عمان في ١٢ من جمادى الآخرة ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣/٣/٢٦

كلمة منظمة المدن العربية

القدس عضو مؤسس في منظمة المدن العربية، وهي وإن كانت ترزح في هذه الآونة تحت الاحتلال الاسرائيلي، فانها مازالت، وستظل تشغل الحيز الأكبر في قلوب العرب والمسلمين. وما وصله الله لايمكن أن يقطعه الناس. كيف لا ، وقد جمعها الله مع مكة المكرمة في القرآن العظيم ، عندما قال تعالى : «سُبُحان الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ... » حتى أصبحا توأمين لاينفصلان إلى يوم القيامة. وما قدّسه الله تعالى يجب أن ينال تقديس العرب والمسلمين أينها كان موقعهم، منذ أن أوجده الله وإلى يوم يبعثون. تضم القدس بين جدرانها الحجرية كنوزاً معماريةً عظيمةً ، تحكي تاريخ أمةٍ اسلاميةٍ مجيدة ، عاشت في العصور الاسلامية المتوسطة . لقد منح الله تعالى أهل القدس ، في عصور مضت، الخير والعلم والفنون، فشيدوا المساجد العظيمة، والمدارس الكثيرة، والأبنية الحضارية. وقد شاهدت هذه الأبنية ترميمات شتّي ، كان آخرها في القرن العشرين : الترميم التركي ، والترميم الأردني . لكنّ كنوزها المعمارية في هذه الآونة أصبحت في خطر محدق بسبب عوامل كثيرة، منها السياسية، ومنها الاجتماعية، ومنها الاقتصادية، مما وقف حائلاً أمام امكانات المقدسيّين للقيام بالمسح والتوثيق والترميم والصيانة ، بالشكل الذي يتناسب وأهمية هذه الأبنية . ولما كان الحفاظ على التراث الحضاري للمدينة العربية هو من أهم أهداف منظمة المدن العربية ، كما جاء في نظامها الأساسي ، فقد تطوع افراد شعروا بواجبهم من أجل ايقاف الخطر الذي يهدد كنوز القدس المعمارية، ولشرح الحالة التي هي عليها على المستويين العربي والعالمي، فأقدموا على تأليف هذا الكتاب الذي يحوي بين دفتيه صورة صادقة عن كنوز القدس المعمارية، والحالة التي هي عليها، وما تحتاجه من ترميم، وما يتطلب ذلك من مخصّصات مالية.

أملنا كبير في حرص الأمة العربية والاسلامية على الحفاظ على تراثها الحضاري أينما كان، وجعل الأولوية في ذلك للقدس الشريف. والله الموفق إلى سواء السبيل.

عبد العزيز العدساني أمين عام منظمة المدن العربية

شــکر

بعد أن تم تجهيز وتنسيق مواد هذا الكتاب، نتيجة جُهدِ سنين متواصلة ، عمل خلالها زملائي المؤلفون ، ودخل مرحلة انتظار وتريّث ، يشوبه الأمل ، ينتظر خلالها إقدام احدى المؤسسات التي يهمها موضوع مسح وتوثيق وترميم وصيانة آثار القدس ، لتمويل طباعته ، حتى قيّض الله منظمة المدن العربية ، التي أبدت اهتماماً بالغاً بهذا الموضوع ، ورغبةً أكيدة لطباعته على نفقتها .

فإلى منظمة المدن العربية أقدم اسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل لاهتمامها بطباعة «كنوز القدس» وإخراجه في حُلّةٍ قشيبة تتناسب وأهمية القدس الشريف. وإلى أمين عام منظمة المدن العربية الاستاذ عبد العزيز العدساني ومديرها العام الاستاذ طالب الطاهر أعرب عن شكري الجزيل وتقديري العظيم.

لي وطيد الأمل بأن يكون في هذا الكتاب فائدة علمية لمن يرغب في علم وفائدة تاريخية لمن يرغب في اطلاع ، وفائدة هندسية لمن سيساهم في ترميم آثار القدس الشريف وكنوزها المعمارية . وبالله نستعين ، فهو الذي هدانا إلى هذا ، وماكنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، فهو وليّ التوفيق ونعم النصير .

رائف نجم

الصفحة	فهرس المحتويات
٧	_ مقدمة لرئيس المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة آل البيت)
11	_ كلمة منظمة المدن العربية
14	_ شکر
10	_ فهرس المحتويات
1 🗸	_ تمهید
Y 1	_ الفصل الأول :
74	آ _ نبذة تاريخية عن القدس الشريف
70	ب _ نبذة جغرافية عن القدس الشريف
**	ج _ حول العمارة الاسلامية في القدس الشريف
40	_ الفصل الثاني :
47	آ _ المخطط الموقعي للقدس الشريف وآثارها
٤٥	ب _ فهرس المعالم والمواقع الأثرية في القدس الشريف
٥٨	ج _ القدس الشريف خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي (١٩٦٧ _ ١٩٨٣)
٦.	د _ ترميم المواقع والمعالم الأثرية الاسلامية في القدس الشريف
٦.	١ _ عناصر خطة الترميم
٦.	٢ _ أعمال الترميم
٦١	٣ _ مراحل الترميم وتكاليفها
79	_ الفصل الثالث:
٧.	الآثار والمواقع الاسلامية في القدس الشريف ضمن العصور الآتية :
	الأموي
	العباسي
	الفاطمي
	الأيوبي
	المملوكي
	العثماني
٤١٣	الآثار الاسلامية الدارسة
£ 7 V	_ الفصل الرابع:
£ 7 A	الآثار والمواقع المسيحية في القدس الشريف
£ \ 0	_ الفصل الخامس:
٤٧٦	الآثار والمواقع اليهودية في القدس الشريف
٤٨٧	_ المصادر والمراجع
494	_ الفهارس الفنية

تمهيد

تحتل مدينة بيت المقدس مكانة كبيرة لدى أصحاب الديانات الثلاث: الاسلام، والمسيحية، واليهودية. ومن الواجب علينا أن ندرس حياة المدينة المقدسة الدينية، والتاريخية، والفكرية، والأدبية، والاجتماعية، والاقتصادية، والأثرية. وقد كُتب في هذه المجالات تفصيلاً أو إجمالاً.

لقد اهتمت الهيآت العالمية والمحلية ، بما في ذلك اليونسكو ، وهيئة الأمم المتحدة ، بموضوع الأبنية التاريخية والمعالم الأثرية ضمن أسوار القدس الشريف ، التي تصدّع بعضها بسبب الحفريات الاسرائيلية تحت أساساتها ، وتهدّم بعضها الآخر . والمعلّم الذي لم يتأثر بهذه الحفريات ، فإنه صودر ، أو طرد سكانه المسلمون ، أو بقي في حالة يأس لا تسمح معها حالة السكان الاقتصادية بترميمه أو إصلاحه ، بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطات الاسرائيلية على السكان المسلمين . إن عامل الزمن قد جعل بعض هذه المعالم الأثرية في حالةٍ يرثى لها ، بسبب تآكل جدرانها الحجرية ، وتلف معظم أجزائها . ومالم تتم عملية ترميم سريع ، فانها ستكون مهدّدةً بالخطر : إما بالسقوط أو الزوال ، وإما بزيادة درجة الخطورة التي هي عليها .

تهدف المخططات الاسرائيلية إلى تهديد القدس الشريف، وهي تعمل على أن تتهدم هذه الأبنية وتزول، وبزوالها سوف تضيع هذه القيمة الأثرية العظيمة، والعمارة الاسلامية الغنيّة بالـقيم الانسانيـة والفنيـة والتاريخية.

لقد بذلت لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة ، ومعها دائرة الأوقاف في القدس جهوداً حثيثة في ترميم وصيانة بعض المقدسات في القدس الشريف ، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك . ومسحت اللجنة ، ودائرة الأوقاف هذه المعالم الأثرية والأبنية التاريخية ضمن خطة شاملة للترميم والصيانة ، ووثقتها ، ولم تستطع القيام بالترميم الشامل لكافة هذه المعالم الأثرية والدينية بسبب العجز المالي الذي تعاني منه . وتعد خطة الترميم الشاملة التي تم تحضيرها من الأهمية بمكان ، لأنها تثبت وجود هذه المعالم الأثرية ، وتشرح حالتها الحاضرة ، وتوثقها ، وتسهّل عملية الترميم المرحلي حسب الامكانات المادية المتوفرة .

إن المطلوب من العالم الاسلامي هو الرد على التحدّي الاسرائيلي في القدس الشريف بغض النظر عن الظروف السياسية باعتبار عملية الترميم والصيانة عملاً حضارياً ثقافياً يهم العالم أجمع، ويجب المباشرة فوراً بتنفيذ خطة الترميم والصيانة للقدس الشريف، للإبقاء على هذه المدينة المقدسة التي تضم ضمن أسوارها التاريخية كنزاً من التراث الاسلامي والأثري، وكنزاً من العمارة الإسلامية التي تحكي تاريخ حقبة اسلامية طويلة.

ويهدف هذا الكتاب إلى دراسة في مجال العمل لصيانة الكنوز الأثرية الإسلامية في القدس الشريف، والحفاظ على هذه الصروح الحضارية في مجال العمارة الاسلامية المتمثّلة في المساجد والمآذن، والمدارس، ودور القرآن، ودور الحديث، والخوانق، والترب، والرباطات، والطرق، والأسواق، والأسوار، والمصاطب، والسبل، والحمامات، وغير ذلك من معالم العمارة الاسلامية في القدس الشريف.

وعلينا أن نقوم بهذا، وخاصةً في هذه الفترة التي تتعرض فيها المدينة المقدسة إلى تغيير معالمها الحضارية والمعمارية، وتغيير شخصيتها وبنيتها الأساسية، من قبل السلطات الاسرائيلية المحتلة.

ومنذ سنوات، يجري الإعداد لهذا الكتاب، وقد وجه الكتاب هدفه إلى تحديد معالم كنوز القدس الأثرية، ووجوه صيانتها، وإصلاحها وترميمها.

ومن هذا، تتبين أهمية هذا الموضوع الكبيرة، في أيامنا الآن، وفي ظل ظروفنا في الحاضر والمستقبل. لقد نهج هذا الكتاب نهجاً يتمثل في تحديد الآثار والمواقع الاسلامية في القدس الشريف، وقد تحدث حديثاً تاريخياً ومعمارياً موجزاً عن كل أثر أو موقع من تلك الآثار والمواقع الإسلامية.

لقد جاء الحديث في هذا الكتاب عرضاً وصفياً مجملاً للآثار الإسلامية في مدينة القدس، داخل السور. ويتضمن هذا العرض جانبين أساسيين يتمثلان في نبذة تاريخية عن كل أثر أو موقع، وفي وصف معماري للأثر أو الموقع نفسه. كما تعرض الكتاب لقليل من الآثار الهامة الواقعة خارج سور القدس.

صُنِّف الحَديث عن الآثار والمواقع الإِسلامية إلى فئتين، فئة تحدث الكتاب عنها تاريخياً، وعمرانياً، وترميماً، وفئة اقتصر على ذكرها فقط.

وتجدر الاشارة هنا إلى عناية الكتاب بالحديث عن الآثار والمواقع الاسلامية الدارسة في القدس الشريف. وقد اقتضت طبيعة الحديث عنها، الاقتصار على نبذة تاريخية موجزة عن كل أثر أو موقع من المواقع والآثار الاسلامية.

ويتضمن هذا الكتاب ذكراً للآثار والمواقع المسيحية في القدس، والآثار والمواقع اليهودية فيها. وقد اقتصر الكتاب على ذكرها وبيان مواقعها، واثبات صور مختلفة لها، لأن ترميم تلك الآثار والمواقع التي تقوم بها جهات أخرى غير إسلامية (مسيحية أو يهودية)، كل في مجال الآثار والمواقع التابعة له.

عُني منهج هذا الكتاب بوضع مخطط موقعي للقدس الشريف، وقد وضّعت عليه الطرق، والأبنية الأثرية، والسكنية، والتجارية، والمعالم الدينية مرقمة ترقيماً تسلسلياً.

وعُني بوضع جداول بأسماء المعالم والمواقع الأثرية ، والفترة الزمنية التي أنشئت فيها ، وهي تحمل الأرقام نفسها ، وهي الأرقام التي وردت في المخطط الموقعي للقدس .

وعُني بإثبات صور فوتوغرافية، ملونة وغير ملونة، ورسومات مسح عن الواقع الموجود، ومخططات هندسية (١)، تبين حالة الآثار والمواقع الاسلامية، وقد حملت هذه العناصر الأرقام نفسها التي ذُكرت في المخطط الموقعي للقدس.

وعُني بوضع خطة زمنية مقسمة إلى مراحل عديدة ، للإِصلاح ، والصيانة ، والترميم . وتشمل كل مرحلة طريقاً ، وما عليها من معالم ومواقع أثرية . وقد قسمت الخطة تلك الآثار والمواقع إلى طرق .

⁽١) هناك مصادر أخرى مثل المدرسة البريطانية للآثار في القدس.

و يجدر التنويه بأن فريقاً عاملاً من قسم الآثار الاسلامية في دائرة أوقاف القدس الشريف قد قام بتحديد معالم الوصف المعماري لكل أثر من الآثار ، والمواقع الاسلامية ، في ضوء الواقع الحالي ، وذلك بالوقوف على معالم كل أثر أو موقع من تلك الآثار والمواقع.

وقد ضم هذا الفريق دارسين، وخبراء آثار، ومهندسين ومصورين.

قُستم هذا الكتاب إلى خمسة فصول، ويتضمن الفصل الأول حديثاً موجزاً عن تاريخ القدس وجغرافيتها، وقد اقتصر في هذا الحديث على ما هو ضروري لموضوع الكتاب، يضاف إلى هذا أن كتباً كثيرة، قديمة وحديثة، تحدثت عن تاريخ القدس وجغرافيتها، فلا داعي للعود إلى الخوض ثانية في مثل هذه الموضوعات. ويتضمن هذا الفصل حديثاً حول العمارة الاسلامية في القدس الشريف، وذلك في مجال تخطيط المدينة المقدسة، وقبة الصخرة المشرفه، والمسجد الأقصى المبارك، وأسوار القدس، والطابع المعماري الاسلامي في المدينة المقدسة.

يشتمل الفصل الثاني على مخطط موقعي للقدس الشريف موضح عليه أماكن وأرقام الآثار الاسلامية والمسيحية واليهودية، كما يشتمل على فهرس بالمعالم والمواقع الأثرية، يحمل نفس الأرقام المبينة على المخطط، وقد رتبت تلك المعالم والمواقع الأثرية حسب العصور: العصر الأموي، والعصر العباسي، والعصر الفاطمى، والعصر الأيوبي، والعصر المملوكى، والعصر العثماني.

ويتضمن هذا الفصل حديثاً عن القدس الشريف خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي، وعن أعمال الترميم التي تم تنفيذها من قبل لجنة إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة، والجهاز المحلي في القدس الشريف. ويتحدث الفصل الثاني عن ترميم المعالم والمواقع الأثرية في القدس الشريف، ويتضمن حديثاً عن عناصر خطة الترميم، وأعمال الترميم ذاته، ومراحله المتعددة.

ويتحدث الفصل الثالث عن الآثار والمواقع الاسلامية في القدس الشريف، ويتضمن نبذة تاريخية موجزة، ووصفاً معمارياً لكل أثر أو موقع. كما يتضمن تحديداً مفصلاً لعناصر الترميم لكل أثر أو موقع، وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك في الحديث عن المنهج الذي نهجه الكتاب.

ويشير الفصل الرابع إلى الآثار والمواقع المسيحية في القدس الشريف ويعرض بعض الصور الفوتوغرافية لها، وبعض الرسومات الهندسية.

ويشير الفصل الخامس إلى الآثار والمواقع اليهودية في القدس الشريف ويعرض بعض الصور الفوتوغرافية لها، وبعض الرسومات الهندسية.

تنوعت مصادر هذا الكتاب بين المصادر والمراجع: الدينية، والتاريخية، والأدبية، والجغرافية، وكتب التراجم والطبقات، وكتب فضائل القدس الشريف، والمذكرات، والسيّر، والرحلات، وكتب عن المدارس. يضاف إلى هذا الفهارس، والسجلات، والوقفيات، والنقوش، والوثائق، وغيرها.

ويضاف إلى هذا ما قام به فريق كامل من المهندسين والدارسين وخبراء الآثار والفنيين تمثل في وقوف هذا الفريق على واقع كل أثر أو موقع من الآثار والمواقع التي تحدث عنها هذا الكتاب.

وتجدر الإِشارة إلى ماجاء في الكتاب من ضبط للأعلام، والمدارس، والمساجد، والخوانق، ودور القرآن، ودور الحديث، والترب، والرباطات، والسبل، والزوايا، والبيمارستانات، والقباب، والأبواب،

والأسواق، والقناطر، والأضرحة، والمصاطب، والبوائك، والأسوار، والحمامات. وبعد هذا كله، نرجو أن نكون قد بلغنا الغاية المتوخاة، والله من وراء القصد.

المؤلفون

الفصلُالاوّل

·		

نبذة تاريخية عن القدس الشريف

قال أحد المؤرخين المعاصرين «ان استخدام المنهج العلمي في دراسة تاريخ المدن يستوجب على المؤرخ أن يبحث عن شهادة ميلاد مدينته التي يكتب تاريخها ، فإذا ما استطاع أن يقدم تلك الوثيقة ، ينتقل إلى طفولتها وشبابها وبقية عهودها الزاهرة ، وأحداثها الكبرى ، ومعالمها الرئيسية .

اشتق اسم مدينة القدس كما جاء في لسان العرب، في مادة (قدس):

«القُدْسُ تنزيه الله تعالى، وهو المتقدِّس القدُّوس المُقدَّس» والقُدُّوس تعني الطاهـر المنزه عن العيـوب والنقائص. والقُدُسْ والقُدْسْ اسم ومصدر ومنه قيل للجنّة حظيرة القُدْس. والتقدّس تعني التطـهير والتبريك.

وفي التنزيل: « وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ »

وأطلق على المدينة اسم «أوروسالم» ويعود ذلك إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد. وتتكون هذه اللفظة من شقين: (أور) وهي كلمة كنعانية معناها مدينة (وسالم) من السلام أي مدينة السلام ومن ذلك اشتق العبرانيون اسم (اورشاليم). وقد ورد هذا الاسم في ألواح تل العمارنة ومن ذلك ما ذُكر في الرسائل (وثائق العمارنة) التي وجهها الملك «عبد خيبا» الوالي المصري في بيت المقدس إلى ملك مصر «امنحوتب الرابع» والمعروف باخناتون مستنجداً به لصد هجمات أهل البادية (العبيرو) أو (الحبيرو) أو (الخبيرو) وهم العبريون أهل البادية الشمالية. وبيّن الوالي الخطر على النفوذ المصري في فلسطين.

أَما قدسية المدينة في القرآن الكريم فتتمثل في قول الله تعالى في سورة الاسراء: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَىٰ المَسْجِدِ الأَقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرْ»

ان الأرض المباركة في هذه الآية، قد تباينت حولها الأقوال، فقد قيل:

إن المقصود بالأرض التي بارك الله حولها: فلسطين والأردن، وقيل: بلاد الشام عامةً، وقيل: بيت المقدس. وقيل بورك حولها بمقابر الأنبياء وبجعلها القبلة الأولى ومهبط الملائكة والوحي وهو الصخرة المشرفة ومنها يُحشر الناس يوم القيامة.

وتبين الآية الكريمة أيضاً الرباط المقدس بين القدس ومكة أو بين الأقصى والكعبة. ورُوي عن النبي، على الله الله على الأرض يومئذٍ، وحقها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً من الأرض يومئذٍ، ووصلها بالمدينة، ووصل المدينة ببيت المقدس، ثم خلق الأرض بعد ألف عام خلقاً جديداً».

ويتبين من هذا أن رباطاً قدسياً سماوياً ، يربط بين هذه المدن الاسلامية المقدسة الثلاث ، وهو رباط يوثّق الروابط الروحية بينها .

اليبوسيون هم بناة القدس الأولون ، وكانت تسمى في عهدهم مدينة (يبوس) ، وهم نزحوا عن الجزيرة العربية مع القبائل الكنعانية التي ينتمون إليها واستوطنوا هذه الديار حوالي سنة (٣٠٠٠) (١) ق . م . وقيل

حوالي ٢٥٠٠ ق.م، وأنشأوا فيها حضارة تميزت بالتقدم الزراعي والصناعي.

أما بنو اسرائيل فقد خرجوا من مصر في عهد فرعونها رمسيس الثاني متوجهين إلى فلسطين حوالي سنة (١٣٥٠) (١) ق.م. مع النبي موسى عليه السلام، أي بعد أن استوطنها اليبوسيون بحوالي (١٦٥٠) عاماً، وتاهوا في صحراء سيناء مدة اربعين عاماً، ثم دخلوا واستوطنوا جنوبي مدينة الخليل، وعندما حاولوا التقدم إلى الشمال اصطدموا مع بني كلاب وبني عتاق الذين اشتهروا بالجرأة وعدم الخوف (١٠). وعندما استطاع بنو اسرائيل احتلال اريحا كانت وصية يشوع لهم كما جاء في اسفار العهد القديم (١٥) ان اكسروا وانهبوا واقتلوا وافتكوا وأتوا المنكرات.

ثم حكمهم يهوذا بعد يشوع، ودخلوا القدس في عهده بعد أن أشعلوا المدينة بالنار.

إن المدن التي عجز العبرانيون عن فتحها كانت ذات حضارة قديمة ونشأت قبل (١٥٠٠) سنة من فتحها وكان لها حكومة ، وصناعة ، وتجارة ، وعلم ، ومعرفة بالكتابة ، وديانة (١٠٠٠) وكان العبرانيون يقلدون أهلها الأصليين في حضارتهم ، ولذلك ليس صحيحاً ما يدّعي الاسرائيليون بأن لهم حضارة قديمة .

عندما حكم داود عليه السلام بدأ في بناء هيكل للعبادة وأتى بالحجارة من المحجر الموجود قرب باب العامود والمسمى الآن (مغارة سليمان) ثم أكمل سليمان عليه السلام هذا الهيكل حوالي سنة (٥٠٠٥) ف.م. وكانت مساحته ٧٠ ذراعاً طولاً × ٢٠ ذراعاً عرضاً.

هُدم هذا الهيكل على يد نبوخذ نصّر الذي سبى اليهود، ثم أعاد ترميمه الملك هيرود سنة ١٨ ق.م. وجاء تيطس بعد ذلك وهدم الهيكل الثاني سنة (٧٠) ب.م. وجاء بعده هدريان وازال آثاره بالكامل عام ١٣٥ ب.م.

قال المؤرخ المستر (ليونيل كاست) ان الاختلافات التي قامت بين اليهود في مدينة القدس، والدماء التي سالت في شوارعها كانت صفحة سوداء في تاريخهم وهي التي أدت إلى انهيار كيانهم.

ان ما حصل بعد احتلال القدس ثانية من قبل الاسرائيليين عام ١٩٦٧ لا يختلف في جوهره عن ممارساتهم السابقة وحقدهم الأسود وتاريخهم المشين في هذه المدينة المقدسة.

⁽١) انظر المفصل في تاريخ القدس ص ٨

⁽٢) انظر الموسوعة البريطانية ج ١٣ ص ٤٤

⁽٣) انظر سفر يشوع، الاصاح ٦، العهد ٢١

⁽٤) انظر تاریخ برستد

⁽٥) انظر المفصل في تاريخ القدس

نبذة جغرافية عن القدس الشريف

الموقع _ تقع القدس على خط عرض ٤٦ _ ٣٦ شمالاً، وعلى خط طول ١٤ _ ٣٥ شرقاً، وتبلغ مساحة المدينة المقدسة داخل الأسوار كيلومتراً مربعاً واحداً. وتحتل موقعاً متوسطاً هاماً على الجبال الفلسطينية الوسطى، حيث تقع على منتصف المحور الشمالي الجنوبي الذي يصل منطقة الجليل بوسط فلسطين وجنوبها، وتربط بين أهم المدن الفلسطينية الجبلية: صفد، والناصرة، وجنين، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، والخليل.

ان سطح الجبال الفلسطينية في منطقة القدس ينخفض حوالي مائة متر عن المناطق المجاورة من الشمال والجنوب، بسبب بعض الانكسارات الأرضية الممتدة شرقاً وغرباً، وهذا قد أعطى القدس أهمية، فأصبحت نقطة اتصال بين الساحل الفلسطيني من الغرب، وبين الغور من الشرق.

من ذلك يتبين أن موقع القدس له أهمية كبرى، فهو نقطة التقاء للطرق الواصلة بين شمال فلسطين وجنوبها، وبين شرق فلسطين وغربها.

التضاريس الطبيعية _ تقع القدس على ارتفاع (٧٢٠ _ ٧٨٠) متر فوق سطح البحر. وتتكون أراضيها من تلال صخرية قليلة الارتفاع عما حولها، متصلة الامتداد بالأراضي المجاورة من جهة الشمال (باب الساهرة)، ومحاطة بالأودية القليلة العمق من الغرب والشرق والجنوب. أما داخل أسوار المدينة التاريخية، فإن الأرض تميل بانحدارات خفيفة من الشمال والغرب نحو الجنوب والشرق. ان الصخر الكلسي المتوفر في القدس يصلح للبناء، وانشاء الآبار، والبرك، والأنفاق، مما كان له شأن كبير في تاريخ المدينة.

درجات الحرارة _ يسود القدس مناخ حوض البحر الأبيض المتوسط، ذو الشتاء المعتدل المائل إلى البرودة، والصيف الحار نسبياً. ومتوسط درجات الحرارة في أشهر الشتاء يتراوح بين $^\circ - 17^\circ$ م، أما في الصيف فالمعدل يتراوح بين $^\circ 7^\circ - 17^\circ$ م، كما أن نسيم الهواء الغربي البحري الذي يهب في أمسيات الصيف يلطف من حرارة الجو صيفاً.

الأمطار _ ان معدل كميات الأمطار السنوية يزيد قليلاً على ٥٠٠ ملم، وتسقط هذه الأمطار في فصلي الخريف والشتاء (من تشرين أول إلى نيسان)، ولا يزيد متوسط عدد الأيام الماطرة في القدس على ٥٠ يوماً سنوياً، ولهذا فإن الشمس تظهر في أكثر أيام السنة.

حول العمارة الاسلامية في القدس الشريف

تخطيط المدينة المقدسة

هناك مبادىء اساسية عامة يلتزم بها مخطط المدينة الاسلامية بغض النظر عن الزمان والمكان الذي ستُنشأ فيه ، كما أن هناك مميزات ومبادىء فنية واجتماعية وبيئية خاصة تختلف حسب الزمان والمكان . وفي مدينة القدس الشريف راعى المخطط هذه المبادىء والمميزات حيث اعتبر أن للدين علاقة اساسية في تخطيط مدينة القدس . ويجب أن يكون المسجد هو المركز الرئيسي للوحدة التخطيطية ، يتفرع منه نسيج المدينة المعماري . وعليه كان المسجد الأقصى المبارك هو البؤرة الرئيسية في تخطيط هذه المدينة . أضف إلى ذلك التجانس مع البيئة ضمن روحانية واحدة ، وبساطة التخطيط التي توحي بالراحة النفسية والجمال المعماري . وقد قال أحد الكتاب : ان الله تعالى قسم الجمال إلى عشرة أجزاء منح القدس تسعة منها ، ووزع الجزء العاشر على باقي الكرة الأرضية .

من الملامح الأساسية لطابع مدينة القدس وشخصيتها انها تحافظ على مكوناتها المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعادات سكانها العرب وتقاليدهم وثقافتهم، ومن هذه المكونات الاحياء السكنية المتضامنة، والخدمات الرئيسية من أسواق، ومساجد، ومدارس، وملاعب، وخدمات صحية مترابطة مع الأحياء السكنية، وغير مفصولة عنها. وكذلك تحافظ على تراثها الثقافي، والبيئي، والمعماري لضمان عدم إدخال عناصر غريبة عليه، أو إزالة أي جزء منه، مع ترميمه باستمرار.

وعندما نتكلم عن المسجد الأقصى على أنه البؤرة الرئيسية لمدينة القدس نعني بذلك الحرم الشريف بعنصريه الرئيسيين: المسجد الأقصى، والصخرة المشرفة. وفيما يلي لمحة معمارية عن كل منهما:

قبة الصخرة المشرفة

بنى الخليفة عبد الملك بن مروان قبة الصخرة المشرفة ما بين (٦٨٥-٢٩١م) نتيجة للاستقرار الذي شهدته الخلافة الأموية في ذلك الوقت ، ولاستقطاب المسلمين حولها . وتم تصميم البناء ليكون قبلة للأنظار . وبالفعل فانه يعتبر آية في فن الهندسة المعمارية الإسلامية على مر العصور .

يبلغ قطر القبة من الداخل ٢٠,٣ م وارتفاعها ٢٠,٤ م. بهرت قبة الصخرة المشرفة برونقها وتناسقها كل من حاول دراستها من العلماء والباحثين الذين يرون فيها مزيجا من جمال الهندسة المعمارية والذوق العربي مع الاستفادة من الاسلوب البيزنطي، ولاريب في ذلك فقد اشترك في بنائها صناع من العرب والروم والبيزنطيين باشراف اثنين هما:

رجاء بن حياة الكندي أحد علماء الاسلام من بيسان، ويزيد بن سلام من القدس.

روعيت في إنشاء هذه القبة اتجاهات فلسفية تتمثل في تحديد مكان البناء الجغرافي العام في مدينة القدس، والموقع الجغرافي الخاص في ساحة الحرم الشريف (المسجد الأقصى)، وموقع البناء المباشر فوق الصخرة الشريفة. كما روعيت الاتجاهات الفنية في اختيار الشكل الثماني، والقبة المركزية المزدوجة. وكان يمثل هذا أسلوباً معماريا شائعاً في بلاد الشام، والأبواب في الاتجاهات الأربعة، والكتابات الاسلامية التي تدفع إلى

التأمل بالقدرة الالهية والحكمة الاسلامية ، وزخارف الفسيفساء الهندسية والبنائية (الأرابسك) التي توحي بالصفاء الروحي المثالي ، والتي تركت أثرا كبيرا في منهاج الفنون الاسلامية باعتبارها من أقدم الاساليب الزخرفية ، واستعمال النسب الهندسية في التصميم ، والزخرفة ، كما هي الحال في السقف الداخلي . عندما ينتقل الشخص إلى داخل مبنى قبة الصخرة المشرفة من الجو الحار الخارجي في الصيف يشعر فورا بالجو الداخلي المنعش والإضاءة الخافتة المريحة للنفس والأعصاب ، والصادرة عن الضوء الخارجي بطريقة غير مباشرة ، ثم يلاحظ النقاء الهندسي في كل شيء حوله .

أما الصاعد فوق السقف الخارجي فانه يرى جميع الحرم الشريف تحته وكأنه مخطط بديع تحتل الصخرة المشرفة فيه مكان البؤرة الرئيسية. إن هذا المبنى دون شك، يعدّ روعة في الجمال، والتناسق، والتناظر، والنسب الهندسية، والنقاء الهندسي، وهذا مايشهد به كل من يزوره من علماء الآثار، والتاريخ، والفن المعماري، من العرب والأجانب. فقد قال الدكتور هارتمان HARTMAN ان قبة الصخرة نموذج من التناسق والانسجام. وقال الاستاذ هايتر لويس HAYTER LEWIS إن قبة الصخرة هي أجمل الأبنية الموجودة على وجه الأرض، بل إنها أجمل الآثار التي خلّدها التاريخ. وللسيد كريزويل K.A.C. CRESWELL (الذي كان مفتشا للآثار في حكومة فلسطين أيام الانتداب البريطاني) دراسات هامة لقبة الصخرة.

ومجمل القول إنّ بناء قبة الصخرة يمثل الصورة الصادقة للشخصية العربية المسلمة بكل أبعادها الفلسفية والفنية ، وعندما يتكلم شخص عن العمارة الاسلامية ، فهذا أفضل مثل عليها لما فيه من إبداع فني معماري هندسي .

المسجد الأقصى المبارك

إلى الجنوب من قبة الصخرة المشرفة يقوم مبنى المسجد الأقصى المبارك الذي تبلغ مساحته حوالي . . ٤ ٤ مترا مربعا ، وقد بناه الخليفة عبد الملك بن مروان سنة ٦٩٣م ، وأتمه الوليد بن عبد الملك سنة ٥٠٥م مكان مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، الذي كان في الناحية الشرقية . يبلغ طول المسجد حوالي مسجد الحرضه ٥٥ متراً ، ويقوم على ٥٣ عمودا من الرخام ، و ٤٩ سارية مربعة الشكل .

عندما احتل الصليبيون القدس جعلوا جزءاً منه كنيسة ، والقسم الآخر مسكنا لفرسان الهيكل ، ومستودعاً لذخائرهم ، ولكن صلاح الدين أصلح المسجد ، وجدّد المحراب ، وكسا القبة بالفسيفساء ، وأتى بالمنبر الخشبي المرصّع بالعاج والأبنوس من حلب ، ووضعه في المسجد رمزا للنصر . يُبرز المسجد الأقصى جمال الزخرفة الاسلامية المتمثلة في القبة الخشبية الداخلية المغطاة بالرسومات النباتية المجسمة الجصية ، والتلوين الجميل المذهب ، وفي الشبابيك المصنوعة من الجص في خطوط مائلة وعلى قاعدة من الزجاج الملون لمنع دخول الأشعة المباشوة ، والتي تعطي للمكان رونقا وجمالاً ، وتوحي بالقدسية والروحانية .

بُوشر بترميم المسجد الأقصى مباشرة بعد إحراقه من قبل الاسرائيليين في ٢١-٨-٩٦٩، وأزيلت آثار الحريق، ويجرى الآن ترميم القبة الداخلية، والكتابات القرآنية، وسورة الاسراء المكتوبة بالفسيفساء الملونة، وتبدأ من أعلى المحراب وتمتد باتجاه الشرق إلى مسافة ٢٤ مترا، وحُضرّت جميع المخططات الزخرفية اللازمة لصنع منبر جديد يحل مكان المنبر المحترق.

سور القدس وأبوابها

ان الجدران الحالية التي تحيط بمدينة القدس الشريف هي نتيجة الترميم التركي في عهد السلطان سليمان القانوني (سليمان الكبير) عام (١٠٠٦م). ويبلغ مجموع طولها (٢٠٠١) متر وتشكل (٢٠٠٠) متر منها الجدار الشرقي والجنوبي للحرم الشريف. ويمكن الدخول من السور إلى المدينة المقدسة عن طريق الأبواب الآتية:

- _ باب العمود، وباب الساهرة، وباب الجديد من الناحية الشمالية.
 - _ باب الملك داود، وباب المغاربة من الناحية الجنوبية.
 - _ باب الخليل من الناحية الغربية.
 - _ باب الأسباط من الناحية الشرقية.

يقول بعض المؤرخين: إن القدس تعرضت للهدم مع أسوارها (١٧) مرة، وقد أمكن الحصول على تفاصيل بعض هذه الأحداث التي تعاقبت على أسوار القدس التي بقيت شامخة على مر الزمن:

- ا _ في عام (٥٨٧) ق.م. حاصر نبوخذ نصر بالاشتراك مع الأدوميين أسوار القدس إلى أن اختار اليهود الهرب من داخل القدس، ففتحوا جانبا من السور، وهربوا منه مع ملكهم صدقيا، فأدركهم الكلدانيون، وألقوا القبض على الملك وابنه، وأتوا بهما إلى نبوخذ نصر الذي قتل الإبن وفقاً عين الملك، وأرسله إلى بابل(١)، ثم دمر الهيكل(١)، ودك أسوار القدس، وجلا شعبها إلى بابل، وقتل معظمهم هناك، واستعبد الباقي. ولكن عندما تغلب كورش ملك الفرس على البابليين احتل القدس عام (٥٣٨) ق.م. وسمح لخمسين ألف رجل من اليهود، علاوة على النساء والأطفال، بالعودة إليها.
- ٢ في عام (١٦٣)ق.ب. حاصر انطوخيوس الخامس القدس مع حوالي (١٢٠) ألف من الجيش اليوناني، وهدم أسوارها.
- ٣ _ في عام (٦٣)ق.م. جاء بومبيوس الروماني من سوريا، وحاصر القدس لمدة ثلاثة أشهر، ثم دكَّ أسوارها بالمنجنيقات حتى أحدث ثقوبا فيها، وتمكن من احتلال المدينة المقدسة.
- ٤ في عام (١٨) ق.م. جاء هيرود الآدومي الأصل، واعتنق الديانة اليهودية، وخرج على المكابيين انتقاما لأبيه الذي قتله هؤلاء، والتجأ إلى الرومان، فنصبوه ملكا على فلسطين، فرمم الهيكل إرضاء للشعب الذي كان يبغضه، وتم تدشين البناء عام (١١) ق.م. ويدعي اليهود ان جزءا من سور الحرم الشريف الحالي (حائط البراق) قد بني في ذلك الوقت بسبب الأحجار الكبيرة الحجم التي امتاز بها بناء هيرود، والمشابهة لما وجد في الجزء السفلي لحائط البراق خلال عملية الحفريات الاسرائيلية، متناسين أن بناء هيرود قد دمّره تيطس الروماني عندما جاء مع (٨٠) ألف من الجيش الروماني، ودك أسوار القدس بتاريخ ١١ نيسان عام (٧٠) ب.م باستعمال الأبراج المتحركة، والمقاليع، وحفْرِ الخنادق أسفل السور لضعضعته، وكانت دهشته عندما رأى اليهود قد بنوا سورا جديدا داخل السور

⁽١) سفر الملوك الثاني الأصحاح ٢٥ العدد ٦

⁽٢) الهيكل الأول الذي بناه النبي سليمان عليه السلام عام (١٠٠٥-٩٦٠) ق.ب.

- الخارجي، وراح اليهود يدافعون من فوقه، ولكن تيطس هدمه كما هدم السور الخارجي. وجاء بعده هدريان عام (١٣٥) ب.م. فأزال آثار الهيكل بكاملها، ثم أعيد استعمال الأحجار الكبيرة في أسفل السور عند إعادة بنائه في مرحلة لاحقة.
- في عام (٢١٤)ب.م. جاء احتلال الفرس الثاني للقدس على يد قائدهم (شهرباراز) الذي قتل حوالي (٧٠) ألفا من المسيحيين، ودكّ أسوار القدس، وكان معه يومئذ (٢٦) ألف يهودي انضموا إليه من طبريا، والناصرة، والجليل، واشتركوا في تدمير الكنائس وحرقها ودفن حوالي (١٠) آلاف عند الثغرة التي فتحت في السور، وعبروا منها إلى المدينة.
- 7 _ في عهد هرقل (71 721) ب.م. كان الاسراء والمعراج. وعندما أُسري بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، شاهد الأسوار والأبواب بدليل أنه وصفها للصحابة رضي الله عنهم عندما سألوه أن يصف لهم الأقصى، فصوره الله له، وأخذ يصفه باباً باباً.
- وعندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس بنى مسجداً في موقع الأقصى يتسع لِـ (٣٠٠٠) من المصلين عام (٦٣٥)ب.م. وكان سقفه من الخشب، وقد اندثر مع الزمن.
- ٧ في عام (١٠١٦) ب.م. حصلت زلزلة هُدم بسببها سور الحرم الشريف، فرممه الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله عام (١٠٦٢) ب.م. كما رمم قبة الصخرة. ولكن في عام (١٠٦٧) ب.م. كثرت الزلازل، وانثلم سور القدس، وانشقت الصخرة، فأمر الخليفة المنتصر بالله بن الظاهر لاعزاز دين لله بترميم السور، والصخرة المشرفة، وتجديد الواجهة الشمالية للمسجد الأقصى.
- ٨ في عام (١٥٣٦) ب.م. كان آخر ترميم شامل لسور القدس في عهد السلطان التركي سليمان القانوني. وظلت المدينة المقدسة محصورة ضمن الأسوار إلى عام (١٨٥٨) ب.م. ولم تكن هناك أية مبانٍ خارج السور الذي كانت تغلق أبوابه عند الغروب، ولا تفتح لأي إنسان يأتي متأخرا بعد الغروب، فيضطر لقضاء ليلته خارج السور معرضا نفسه للخطر.
- 9 _ في عام (١٨٥٨)ب.م. تأسست المسكوبيّة في موقعها الحالي (والتي كانت تسمى في ذلك الحين رأس الميدان)، وتم فتح باب صغير (١) في إحدى درفتي كل باب من أبواب السور تستعمل ليلا للدخول إلى المدينة من قبل المتأخرين.
 - عند ذلك بدأ الناس يبنون بعض المساكن خارج السور بجوار المسكوبية.

وفي عام (١٨٨١) ب.م. أخد يزداد عدد العمارات خارج السور، وأخذت السلطة تتساهل في مسألة إغلاق الأبواب بعد الغروب، غير انها بقيت تغلق في منتصف نهار يوم الجمعة لمدة ساعتين ليتمكن الجنود المرابطون في القلعة من الذهاب إلى المسجد الأقصى لتأدية فريضة الجمعة، وانتهت هذه العادة في أواخر القرن التاسع عشر.

وكان سكان المدينة إذا خرجوا خارج السور يسيرون في حماية شيوخ القرى المجاورة (االذين كانوا مسؤولين عن حمايتهم، وحماية تجارتهم لقاء مخصصات معلومة، وعلى العكس اذا دخل القرويون داخل المدينة كانوا يفدون إلى الافندية والزعماء من شيوخ المدينة.

حائط البراق

هو الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم الشريف، ويبلغ طوله حوالي (٤٨) مترا، وارتفاعه حوالي (١٧) مترا ويعد من الأملاك الاسلامية لأنه يشكل جزءا من الأقصى، وله علاقة وطيدة بإسراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، من الكعبة إلى الأقصى حيث أوصلته وسيلة الاسراء إلى ذلك المكان المبارك، وسمي فيما بعد باسمها «حائط البراق». يبلغ طول بعض حجارته (٥) أمتار. أما الرصيف أمام حائط البراق الذي يقف عليه اليهود عندما يزورون الحائط فيبلغ (٣,٣٥) متراً، وعرضه (٣,٣٥) متراً. وهو من أوقاف أبي مدين الغوث، أنشىء هو والاملاك المجاورة له في زمن السلطان صلاح الدين الأيوبي لمنفعة جماعة من المغاربة المسلمين.

إن ملكية حائط البراق الاسلامية قد أيدها تقرير هيئة عالمية شكلت في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين وقدمت تقريرا بذلك سنة (١٩٦٨)م، وأُعيد نشر هذا التقرير بتاريخ ٢٣ شباط سنة ١٩٦٨م بعد الاحتلال الاسرائيلي للقدس تحت رقم 18427 ٢٠٠٠.

رغم أن اليهود لايملكون أي حق قانوني بهذا الحائط إلا أن تسامح المسلمين يسر لليهود زيارة هذا الحائط والبكاء خلفه ، ومن هنا جاءت تسمية «حائط المبكى» التي أطلقها عليه اليهود واسمه الحقي هو «حائط البراق».

يدعي اليهود بأن هذا الحائط هو من بقايا الهيكل متناسين أن الهيكل الأول الذي بناه النبي سليمان عليه السلام عام (٥٨٧)ق.م. قد هدمه نبوخذ نصر في عهد الكلدانيين عام (٥٨٧)ق.م. ومتناسين أيضا أن الهيكل الثاني الذي بناه هيرود الآدومي الأصل عام (١٨)ق.م. قد هدمه تيطس الروماني عام (٧٠)ب.م. وازال آثاره بالكامل هذريان الروماني عام (١٣٥)ب.م. الذي هدم جميع القدس حسب ما جاء على لسان المؤرخ اليهودي (٣) (FLAVIUS JOSEPHUS) ، وجعل القدس مستعمرة رومانية ليس لليهود أي حق للعيش فما.

لمحة هندسية عن سور القدس

تختلف سماكة السور وارتفاعه من موقع إلى آخر حسب التضاريس الطبيعية للأرض، ويبلغ ارتفاعه في بعض الأماكن ثلاثين مترا، وتزيد سماكته في معظم الحالات على مترين حتى يتمكن الحرس من السير والتنقل في أعلاه بسهولة ويسر.

صمم الجزء العلوي من السور باستحداث طاقات مستطيلة لاستخدامها من قبل الحراس في توجيه

⁽۱) مثل سلوان وابوديس ولفتا

⁽٢) حسب ما جاء في ملفات هيئة الأمم المتحدة

⁽٣) الانسيكلوبيديا العالمية الجزء العاشر.

البنادق منها، كما يلاحظ أن الجزء العلوي من السور قد انشىء باستعمال حجارة صغيرة الحجم بالقياس إلى الأحجار السفلية، وقد تم ذلك في العهد العثاني. وتبرز من خارج السور في بعض الأماكن شبابيك تشبه المشربيات الاسلامية، وفيها فتحات رفيعة للحراسة، تتسع من الداخل لتسهيل توجيه البندقية. وقد استخدمت في إنشاء السور الأحجار الكلسية بأحجام مختلفة، وفي مداميك منظمة استعملت المونة الجيرية في لحامتها مما أضفى على البناء قوة ومتانة. ولكن عامل الزمن دائما بالمرصاد، ورغم ان المدة التي انقضت منذ الترميم العثاني الأخير للسور تزيد على أربعمئة وخمسين عاما إلا أن السور مازال شامخا يتحدى عوامل التلف والانهيار اللهم اللا في مناطق محدودة تحتاج إلى الترميم والاصلاح للمحافظة على هذا الأثر التاريخي العظيم. جميع أبواب السور مصنوعة من الخشب القاسي مصفحا بالصاج ماعدا باب الساهرة، وباب الجديد الذين تم تجديدهما بأبواب حديدية في عهد الانتداب البريطاني.

الطابع المعماري الاسلامي في مدينة القدس

تبلغ مساحة مدينة القدس ضمن الأسوار كيلومتراً مربعاً واحداً يشغل الحرم الشريف منه مايقارب ٣٠٠×، مترا مربعا في الناحية الجنوبية الشرقية من المدينة.

يحيط بالمدينة سور حجري مرتفع يشتمل على خمسة أبواب مفتوحة هي باب الزاهرة ، وباب الأسباط ، وباب العامود ، وباب الجديد ، وباب الخليل ، وباب النبي داود عليه السلام ، واربعة أبواب مقفلة هي الباب المفرد ، والباب المزدوج ، والباب الثلاثي ، والباب الذهبي .

ويحيط بالحرم الشريف سور حجري يشتمل على ثلاثة أبواب مفتوحة من الشمال، وهمي: باب الأسباط، وباب حطة، وباب الغوائمة، وباب الناظر، وباب الحديد، وباب القطانين، وباب السلسلة، وباب المغاربة.

ويتصل الحرم الشريف بباقي اجزاء المدينة بطرق تتفرع من أبواب الحرم الشريف التسعة ، وتمتد بين أجزاء المدينة المختلفة ذات الوظائف المختلفة . ولم يقف اختلاف المناسيب الطبوغرافية ضمن المدينة حائلاً أمام المخطِّط والمصمِّم ، حيث تم التغلب على هذه العقبة باستعمال أدراج حجرية عريضة ومريحة لتنقل الشخص من منسوب إلى آخر .

تمتاز طرق المدينة المقدسة بأنها رفيعة ومخصصة للمارة دون السيارات، وبعضها مغطى بالعقود الحجرية الجميلة التي ترجع إلى العصور الاسلامية المتوسطة، ونجد بعضها الآخر مفتوحاً. كما بنيت المدارس، والمساكن، والزوايا، والسبل للسقاية على جانبي الطرق، وتحمل العقود الحجرية فوقها الأبنية الحجرية التي تطل على الطريق بشبابيكها الصغيرة.

ان هذا الاسلوب في استعمال الطرق الرفيعة يوفر الظلال المريحة للمشاة ، ويخفف من درجة حرارة الجو ، ويمنع سقوط أشعة الشمس المباشرة على المارة وخصوصا في أيام الصيف ، وتتميز به العمارة الإسلامية في المدن الإسلامية التاريخية .

إن الطرق المخصصة للأسواق التجارية مفتوحة على بعضها البعض لتسهيل الاتصال من سوق إلى آخر. أما الحارات السكنية، فينتهي بعضها إلى نهايات مسدودة لتوفر للحارة الواحدة الشعور بالاستقلالية. بإمكان الانسان أن يقطع جميع طرق القدس الشريف في وقت قصير، وأن يقضي جميع احتياجاته سيرا

على الأقدام دون تعب أو ملل، وذلك راجع إلى فلسفة تخطيط المدينة، وإلى اتباع الأسس السليمة في العمارة الاسلامية، وإلى التقيد بالمعايير الانسانية HUMAN SCALE.

جميع أبنية القدس الشريف من الحجر، استُعمل في بنائه مونة الجير، فلم يكن الاسمنت معروفا. واستُعملت القباب، والعقود للأسقف من الحجر والجير والطين. وشبابيك الأبنية صغيرة المساحة ومفتوحة في حدران سميكة لتؤمن التهوية والاضاءة، وتمنع دخول الأشعة المباشرة في نفس الوقت. وتطل بعض الأبنية على الطريق من خلال مشربيات خشبية جميلة الصنع تساعد في تهوية البيت، وتستعمل أيضا للجلوس والاستراحة ومشاهدة الطريق دون التعرض إلى نظر المارة، وتتلاصق الأبنية بعضها مع بعض، وكأن القدس عبارة عن مبنى واحد متشابك الأجزاء، ومكونا لنسيج المدينة الجميل الهادىء المتعاضد.

تتجلى بساطة التصميم في المساكن بتوفير الساحات الداخلية المكشوفة، والتي تعدّ من أهم مميزات العمارة الاسلامية، كما أن النقاء الهندسي، والبساطة، وتأدية الوظيفة، واستعمال المواد الانشائية المحلية، والتهوية الجيدة، والتجانس بين الأبنية في المدينة المقدسة، كل ذلك يعد من الأسس الهامة في تطبيق فن العمارة الاسلامية. كانت تنعم القدس الشريف في هذا الجو المعماري الهادىء حتى جاء الاحتلال الاسرائيلي، فبدأ الاسرائيليون بتغيير الوجه المعماري الجميل للقدس أحيانا بجرحه جرحا عميقا لكي لا يبرأ منه، وأحيانا أخرى باجراء عمليات قبيحة كانشاء الأبنية المرتفعة المجاورة للحرم الشريف والتي تعلوه إرتفاعا بعد أن كان الحرم الشريف هو الذي يطل على كل ما حوله.

تعد مدينة القدس مدرسة للفن المعماري الاسلامي ، وتغطي مرحلة ليست قصيرة من العصور الاسلامية المتوسطة ابتداء من الأمويين ، ثم العباسيين ، والفاطميين ، والأيوبيين ، والمماليك ، والعثمانيين . ويجب ألا يسمح العالم المتمدّن للاسرائيليين بتغيير معالم المدينة ، وطمس هذه الحضارة الانسانية .


لقد أصبح التراث المعماري الاسلامي في القدس مهدداً بالخطر من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي لم يأل جهدا بالضغط على السكان العرب لتفريغ المدينة منهم، واستبدالهم بسكان غرباء عنها بعد هدم البيوت العربية الأثرية الغنية بفن العمارة الاسلامية، وانشاء عمارات جديدة لا تمت بصلة إلى البيئة أو المجتمع، وفي ذلك اعتداء على التاريخ والانسانية والثقافة والفنون. ولإيقاف هذا الخطر في سبيل الحفاظ على التراث العربي الاسلامي للمدينة العربية، يجب مسح كامل أبنية المدينة المقدسة وتوثيقها واعتاد خطة واسعة فنية، ومالية للترميم والصيانة وتأمين الجهاز الفني ذي الخبرة في هذا المضمار بعد أن تم تسجيل المدينة المقدسة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو بطلب من الحكومة الاردنية في عام ١٩٨٠ م، ثم سجّلت ضمن قائمة التراث المهدد بالخطر في عام ١٩٨٧.





الفصلُالثاني


10 1283*/1667 *** **D'Christian Monuments 1st -cent. - 19th cent **Christian Monuments After 1899 **Jewish Institutions(memu.)


أ – المخطط الموقعي للقدس الشريف وآثارها

















ب – فهرس المعالم والمواقع الأثرية في القدس الشريف

أولاً: الآثار والمواقع الاسلامية قائمة رقم ((١))

	1
	العصر الأموي
(۲-ب)	١ _ قبة الصخرة : ٧٧هـ/٦٩١م
(٧-٠)	٣ _ قبة السلسلة : ٧٧هـ/٦٩١_ ٢٩٢م
(۹ – ب	٣ _ المسجد الأقصى : ٩٠ _ ٩٦ هـ/٧٠٩ م
,	ع _ القصور الأموية (دار الإمارة) أواخر القرن الأول الهجري _ أوائل القرن الثامن
(۹-ج)	الميلادي
	• _ الباب الذهبي : (باب الرحمة والتوبة) إعادة بناء، القرن الأول الهجري _ القرن
(1 - 1)	السابع الميلادي
	العصر العباسي _ العصر الفاطمي
(٧_ب)	ت _ البائكة الجنوبية : القرن الرابع الهجري _ القرن العاشر الميلادي
([†] - ^Y)	٧ _ البائكة الشرقية : القرن الرابع الهجري _ القرن العاشر الميلادي
(۲-ج)	٨ _ البائكة الغربية : ٣٤٠هـ/٩٥١م
(1-1)	 عربة أمراء الدولة الاخشيدية : القرن الرابع الهجري _ القرن العاشر الميلادي
(٧_ب)	٠١٠ _ البائكة الجنوبية الشرقية : ٤١٢ هـ _ ١٠٢١م
	(ترمیمها ۲۰۸ هـ/۱۲۱۱ _ ۱۲۱۲م)
(٩)	١٠٤٧ _ مهد عيسى: قبل سنة ٤٣٨ هـ/١٠٤٧ م
	(ترميم في القرن الثاني عشر الهجري / القرن الثامن عشر الميلادي)
	العصر الأيوبي
(۸ – و)	۱۲ _ البيمارستان: ۵۸۲ هـ/۱۱۸۷ م
(7-7)	١٢٨ _ الخانقاه الصلاحية : وقف ٥٨٥ هـ/١١٨٩ م
(۹ _ ب)	£1_ الزاوية الخُتنية : وقف ٥٨٧هـ/١٩١م
(٧-٢)	١٥ _ قبة يوسف : ٧٨٥ هـ/١٩٩١م
•	(إعادة بناء: ١٠٩٢هـ/١٦٨١م)
	١٦ _ إعادة بناء سور المدينة : ٥٨٧ _ ٦١٠ هـ/١٩١ _ ١٢١٤م

```
( <sup>f</sup> - <sup>r</sup>)
                                              ١٧ _ المدرسة الصلاحية : ٥٨٨ هـ/١١٩٢ م
                                                   ١٨_ جامع عمر: ٥٨٩ هـ/١١٩٣م
(۷-ز)
                                                      ١٩ _ المطهرة: ١٩٥٥هـ/١١٩٣م
(7-7)
                                                      ۲۰ _ الكأس: ٥٨٩ هـ/١١٩٣م
( ー ー 人 )
                                                       (ترميم ٧٢٨هـ/١٣٢٧م)
                                             ۲۱ _ جامع النساء : ۹۰ هـ/۱۹۶ م تقريبا
(۹-4)
                                          ۲۲ _ مسجد ولي الله محارب : ٥٩٥هـ/١٩٨٨م
(۹ - و)
                                                    ٣٣ _ قبة المعراج: ٩٧ هـ/١٢٠٠م
(7-7)
                                               زخرفة المحراب: ١١٩٥هـ/١٧٨٠م
                                    ۲۲ _ الزاوية الجراحية(المحراب): ۹۸ هـ/۱۲۰۱م تقريبا
(خارج السور)
                                             (إضافة المسجد: ١٣١٣ هـ/١٨٩٥م)
                                    ٧٠ _ باب السلسلة والسكينة: ٦٠٠ هـ/١٢٠٣م تقريباً
(۲-ج)
                                              ۲۲ _ قبة سليمان : ۲۰۰هـ/۱۲۰۳م تقريبا
(z-0)
                                  ٧٧ _ باب الناظر : تجدید الأبواب ٢٠٠هـ/١٢٠٣م تقریبا
(٥-ح)
                                             (بناء البوابة: ٧٠٧هـ/١٣٠٧م تقريبا)
                                       ۲۸ _ مدفن الشيخ درباس : ۲۰۰هـ/۲۰۳م تقريبا
(z-\xi)
           ٢٩ _ زاوية الهنود : (الزاوية الرفاعية) بداية القرن السابع الهجري _ القرن الثالث عشر الميلادي
(7-\zeta)
(7-7)
                                                  • ٣ _ القبة النحوية : ٢٠٤ هـ/١٢٠٧م
                                      ٣١ _ صهريج الملك المعظم عيسى : ٦٠٧ هـ/١٢١٠م
(7-7)
                                                ٣٢ _ المدرسة البدرية : ٦١٠ هـ/١٢١٣م
(Y = \ell)
( 4 - 9)
                                                      ٣٣ _ القلعة : (بناء قبل الاسلام)
                                                    بناء البرج: ٦١٠ هـ/١٢١٣م
                                              ترميم باب المدخل: ٧١٠هـ/١٣١٠م
                                           (ترميمات شاملة عامة ٩٣٨هـ/١٥٣١م)
(1-\xi)
                                  ٣٤ _ الرواق الشمالي : ٦١٠ _ ٨٣٦ _ ١٢١٣ _ ١٤٣٢م
( · - · )
                                                     ٣٠ _ باب العتم : ٦١٠هـ/١٢١٣م
(7-7)
                                                 ٣٦ _ سبيل شعلان : ٦١٣ هـ/١٢١٦م
```

```
(ترمیمه ۸۳۲هـ/۱٤۲۸م)
                                               (إعادة الترميم: ١٠٣٧ هـ/١٦٢٧م)
                                            (المحراب الخارجي: ١٠٦١هـ/١٥٠١م)
                                                ٣٧ _ المدرسة المعظمية: ٦١٤هـ/١٢١٧م
(٤_ب)
                                                  (اضافة المئذنة ٢٧٣هـ/١٢٧٤م)
                                        ٣٨ _ باب حطّة : (إعادة بناء) ٦١٧ هـ/١٢٢م)
(٤ ـ ب )
                                             ٣٩_ تربة بركة خان : بعد ١٤٤هـ/١٢٤٦م
(\lambda - \lambda)
                                                        توسيعها ٧٩٢هـ/١٣٨٩م

 ٤٠ قبة موسى: ٢٤٧هـ/١٢٤٩م

(7-7)

    ١ القبة القيمرية : في الغرب من المدينة القديمة في شار ع شتراوس قبل ٢٤٨هـ/٠٥١م

(خارج السور)
                                                                      المماليك البحرية
                                           ٢٤ _ باب المطهرة : (الترميم) ١٦٦هـ/١٢٦٦م
(7-7)
                                         ٣٤ _ رباط علاء الدين البصير: ٦٦٦هـ/١٢٦٧م
(2-0)
                                                   $ $ _ دار الحديث : ٦٦٦هـ/١٢٦٧م
( ^ _ ^ )
                              € $ _ الزاوية (مزار) الشيخ حيدر: ١٢٧٥هـ/١٢٧٥ _ ١٢٧٦م
( A _ &_ )
                               يبدو أنها اختفت قريبا عند تعمير مايدعي بالحي اليهودي
                                                 ٢٤ _ المئذنة الفخرية : ٢٧٨هـ/١٢٧٨م
(7-9)
                                       ٧٤ _ الرباط المنصوري: ١٢٨٦هـ/١٢٨١ _ ١٢٨٩م
( -- ( )
                                      ٨٤ _ المسجد المنصوري : ٦٨٦ هـ/١٢٨٧ _ ١٢٨٨م
(1-1)
                           ٤٩ _ الزاوية الكبكية : ٦٨٨هـ/١٨٩م تقريباً تقع في مقبرة ماميلا
(خارج السور)
                                            • • _ رباط الكرد: ٦٩٣هـ/١٢٩٤ _ ١٢٩٤م
(7-7)
                                               10_ الخانقاه الدوادارية: ٦٩٥هـ/١٢٩٥م
(٤-ب)
(1-9)
                                    ۲۰ _ محراب داوود: ۲۹٦ _ ۲۹۸هـ/۱۲۹۲ _ ۱۲۹۸م
                                         ٣٠ _ التربة الأوحدية : ١٢٩٧هـ/١٢٩٨ _ ١٢٩٨م
(٤-ب)
                                     $ ٥ _ مئذنة الغوانمة : ٦٩٨هـ/١٢٩٨ _ ١٢٩٩م تقريباً
( 2 - 0)
                                            (الترميم: ١٣٤١هـ/١٩٢٢ ــ ١٩٢٣م)
                                            ٥٠ _ المدرسة السلامية: بعد ٧٠٠هـ/١٣٠٠م
( ٤ ـ ب )
              ٥٦ _ بناء غير مسمى (دار غنيم) القرن الثامن الهجري _ القرن الرابع عشر الميلادي
(٦_٤)
                                         ٧٠ _ التربة الجالقية : ٧٠٧هـ/١٣٠٧م _ ١٣٠٨م
( \lambda - \lambda )
                                    ٨٠ _ الرواق الغربي : ٧٠٧ _ ٧٣٧هـ/١٣٠٧ _ ١٣٣٦م
(アーラ)
                                           ۹ _ باب الغوائمة : ۲۰۷هـ/۱۳۰۷ _ ۱۳۰۸م
( 2 - 0)
                                            • ٦ _ جامع القلعة : ١٣١٠هـ/١٣١٠ _ ١٣١١م
( 4 _ 9)
```

```
(ترمىم ١٣٣٦هـ/١٩١٠ _ ١٩١١م)
                                            ٦١ _ التربة السعدية : وقف ٧١١هـ/١٣١١م
(۲-ج)
                                           ٣٢ _ باب المغاربة: ٧١٣هـ/١٣١٣ _ ١٣١٤م
(\lambda - \lambda)
(z-\xi)
                                  ٣٣ _ المدرسة الجاولية: ٧١٥ _ ٧٢٠هـ/١٣١٥ _ ١٣٣٠م
( ٤ _ ب )
                                           ٦٤_ المدرسة الكريمية : وقف ٧١٨هـ/١٣١٨م
                                                ٠٠ _ البائكة الشمالية : ٧٤١هـ/١٣٢١م
( アー ٦ )
                                          77_ البائكة الشمالية الشرقية: ٧٢٦هـ/١٣٢٥م
(1-1)
                                        ٧٧ _ المدرسة التنكزية : ٧٢٩هـ/١٣٢٨ _ ١٣٢٩م
(\lambda - \lambda)
(۲<u>-</u>۶)
                         ٦٨ _ مئذنة باب السلسلة: (إعادة البناء) ٧٣٠هـ/١٣٢٩ _ ١٣٣٠م
                                        ٦٩ _ المدرسة الأمينية : ٧٣٠هـ/١٣٢٩ _ ١٣٣٠م
(リーを)
                                  • ٧ _ الخانقاه الفخرية : ٧٣٠هـ/١٣٢٩ _ ١٣٣٠م تقريباً
(۹ – ج)
                                          ٧١ باب القطانين : ٧٣٦هـ/١٣٣٥ _١٣٣٦م
(۲-ج)
                                         ٧٢_ سوق القطانين : ٧٣٧هـ/١٣٣٦_ ١٣٣٧م
(۷_۷)
                                     ٧٣ _ خان الهُورُبير (تنكز) ٧٣٧هـ/١٣٣١ _ ١٣٣٧م
(۲-۲)
                                            ٧٤ حمام الشفا: ٧٣٧هـ/١٣٣٦ _١٣٣٧م
(۷_V)
(\lambda - \lambda)
                                           ٧٠ حمام العين : ٧٣٧هـ /١٣٣٦ _ ١٣٣٧م
                       ٧٦ _ البائكة الشمالية الغربية : (إعادة البناء) ٧٣٨ ـ ١٣٣٧ _ ١٣٣٨م
(7-7)
                                                ٧٧ _ المدرسة الملكية : ٧٤١هـ/١٣٤٠م
(٥-ج)
                    ٧٨ _ الزاوية المهمازية : (دار الدويك) قبل سنة ١٣٤٥ ــ ١٣٤٥ ــ ١٣٤٥م
(z-\xi)
( ۸ _ د )
                                                ٧٩ _ التربة الكيلانية : ٥٣٥٣هـ/١٣٥٢م
(۸-د)
                                      • ٨ _ تربة تركان خاتون : ٧٥٣هـ/١٣٥٢ _١٣٥٣م
( = -0 )
                                               ٨١ _ المدرسة الفارسية : ٥٥٥هـ/١٣٥٤م
                            ۸۲ باب الحديد :(ترميمية ) ۷۵۵ ــ ۸۵۷هــ/۱۳۵۲ ــ ۱۳۵۷م
(7-7)
(2-2)
                                 ٨٣ _ المدرسة التشتمرية : وقف ٥٩٧هـ/١٣٥٧ _ ١٣٥٨م
                                      ٨٤ المدرسة الأرغونية: ٥٩٧هـ/١٣٥٧ ـ ١٣٥٨م
(7-7)
                                ٨٥ _ دار القرآن السلامية : وقف ٧٦١هـ/١٣٥٩ _١٣٦٠م
( ^ _ ^ )
(خارج السور)
                                         ٨٦ الزاوية الأدهمية: ٧٦٢هـ/١٣٦٠ ١٣٦١م
                           في الشمال من القدس القديمة (محطة الباصات) خارج السور
                                         ٨٧ المدرسة المحدثية: ٢٦٧هـ/١٣٦٠ ١٣٦١م
(2-0)
(z-0)
                                       ٨٨_ المدرسة المنجكية : ٧٦٢هـ/١٣٦٠ _١٣٦١م
                                       (تجديد المدخل ١٣٤٠هـ/١٩٢١ ـ ١٩٢٢م)
(\lambda - \lambda)
                                  ٨٩_ التربة والمدرسة الطازية : ٧٦٣هـ/١٣٦١_١٣٦٢م
```

```
(رممت ۱۹۲۷هـ/۱۹۲۷ م)
(1-\xi)
                                    • ٩ _ مئذنة باب الأسباط: ٧٦٩هـ/١٣٦٧_١٣٦٨م
                                             (رممت ۱۳۲۱هـ/۱۹۲۷ ـ ۱۹۲۸م)
                                   ٩١ _ الزاوية البسطامية : قبل ٧٧٠هـ/١٣٦٨ _١٣٦٩م
( ۲ _ د )
                                 ٩٢ _ المدرسة الأسعردية : وقف ٧٧٠هـ/١٣٦٨ _١٣٦٩م
(z-0)
                                           (ترميمها ١٩٤٧هـ/١٩٢٧ _ ١٩٢٨م)
                                        ٩٣ _ المدرسة الحنبلية : ٧٨١هـ/١٣٧٩ _ ١٣٨٠م
( / _ ( )
                                  $ 9 _ المدرسة اللؤلؤية : ٧٨١هـ/١٣٧٩ _ ١٣٨٠م تقريباً
(,,-)
                                   • 9 _ الزاوية اللؤلؤية : ٧٨١هـ/١٣٧٩ _١٣٨٠م تقريباً
(۳ - و )
                               ٩٦ _ المدرسة والتربة البلدية : قبل ٧٨٧هـ/١٣٨٠ _ ١٣٨١م
(7-7)
                                  ٩٧ _ المدرسة الخاتونية : وقف ٧٨٢هـ/١٣٨٠ _ ١٣٨١م
(7-7)
                  ۹۸ _ سراي الست طنشق المظفرية : وقف ۷۸۱ _۷۸۳ ــ/۱۳۷۹ م
(7-\ell)
                               ٩٩ _ المدرسة والتربة الطشتمرية : ٧٨٤هـ/١٣٨٢ _١٣٨٣م
(\lambda - \lambda)
                                                           المماليك البرجية
                                      • • ١ _ الزاوية القرمية قبل ٧٨٨هـ/١٣٨٦ _١٣٨٧م
(Y_&_)
                          ١٠١_ زاوية الشيخ أحمد المثبت : ٧٨٨هـ/١٣٨٦_١٣٨٧م تقريباً
( 5 - 7 )
                            ۲ • ۱ _ خان السلطان (الوكالة) ترميمه ٧٨٨هـ/١٣٨٦ _١٣٨٧
(9-\lambda)
                                            (ترمىم ١١٧٧هـ/١٧٦٣ _١٧٦٤م)
                            ۲۰۱۳ منبر برهان الدين : (قبة الميزان) ۷۹۰هـ/۱۳۸۸م تقريباً
(٧_٧)
                                                 (ترمیمه: ۱۲۵۹هـ/۱۸٤۳م)
                                       ٤٠١ _ مصطبة الظاهر : ٩٥٧هـ/١٣٩٢ _١٣٩٣م
(z-0)
                            ٠٠٠ _ تربة الطنبغا: (المعلم السيفي) ٧٩٨هـ/١٣٩٥ _ ١٣٩٦م
( / _ ( )
             ١٠١ _ تربة الست طنشق المظفرية: نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي
( [ _ ( [
                         ۱۰۷ _ دار الخطابة : نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي
(۹-ب)
                                     ۱۰۸ _ مصطبة البصيري : ۸۰۰هـ/۱۳۹۷ _۱۳۹۸م
( デー ラ )
(خارج السور)
                                       ١٠٩ _ بركة السلطان: ١٠٨هـ/١٣٩٨_١٣٩٩م
                                  • 1 1 _ المدرسة الصبيبية : قبل ١٤٠٦هـ/١٤٠٦ م
(٥-ج)
                    ١١١ _ الزاوية الوفائية : بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي
(1-1)
(٤-ب)
                                         ١١٢ _ المدرسة الكاملية : قبل ٨١٦هـ/١٤١٣م
(\psi_{-\xi})
                                ١١٣ _ المدرسة الباسطية : وقف ٨٣٤هـ/١٤٣٠ _ ١٤٣١م
(1-1)
                                      ١١٤ _ المدرسة الغادرية: ١٤٣٦هـ/١٤٣٣ م ١٤٣٣م
(2-0)
                                  110 _ المدرسة الحسنية : ٨٣٧هـ/١٤٣٣ _ ١٤٣٤م ﴿
```

```
١٤٣٦ _ سبيل البصيري: ٨٣٩هـ/١٤٣٥ _ ١٤٣٦م
(٥- ج)
                                      ١١٧ _ المدرسة العثمانية : ٨٤٠هـ/٢٣٤ _١٤٣٧م
(7-7)
                                      ١١٨ _ المدرسة الجوهرية: ١٤٤٠هـ/١٤٤٠م ١٤٤١م
( / _ し )
                                  ١١٩ _ مصطبة سبيل قايتباي : ٨٦٠هـ/٥٥٥ _ ١٤٥٦م
(۲-ج)
                                  • ۲ ١ _ البائكة الجنوبية الغربية : ١٤٧٧هـ/١٤٧٣ _ ١٤٧٣م
(٧_ ج)
(11-6)
                         ١٢١ _ الجامع الكبير (سيدنا عمر): قبل ٨٧٨هـ/١٤٧٣ _ ١٤٧٤م
                                        ۱۲۲ _ الرباط الزمني : ۱۸۸۱هـ/۱٤۷۷ _ ۱۱۲۷
(۲-ج)
                        ۱۲۳ _ زاویة الشیخ یعقوب العجمی : قبل ۸۸۵هـ/۱٤۸۰ _ ۱۶۸۱م
(۸- ج)
                                       ١٤٨١ _ المدرسة المزهرية : ٥٨٨هـ/١٤٨٠ _ ١٤٨١م
( / _ て )
                                   ١٢٥ _ مسجد الحريري: قبل ١٤٨١هـ/١٤٨١ _ ١٤٨١م
(-۱-)
                                             ١٢٦ _ المدرسة الأشرفية : ١٨٨٧هـ/١٤٨٢م
(7-7)
( <del>/</del> - <del>/</del> 7 )
                                                 ۱۲۷ _ سبیل قایتبای : ۸۸۷هـ/۱٤۸۲م
                                             (ترميم ١٣٠٠هـ/١٨٨٢ ــ ١٨٨٣م)
                                       ۱۲۸ _ برکة غنغج: ترميم وتجديد ۸۸۷هـ/۱٤۸۲م
(7-7)
             ١٢٩ _ الزاوية الظاهرية : (دار البيرق) القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي
(0-0)
                 • ١٣ _ بناء غير مسمى (دار اليمن) القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي
( / _ し )
                                                           الفترة العثمانية
۱۳۱_ قبر وضريح مجير الدين الحنبلي : (مؤرخ القدس) ۹۲۷هـ/۱۵۲۰_۱۵۲۱م (خارج السور)
                                                                    اقامة القبة
                       ١٣٢ _ المسجد القيمري: القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
(J-0)
                           ١٣٣ _ قبة الأرواح : القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
( アー ラ )
                            ١٣٤ _ قبة الخضر: القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
( アー ラ )
                         ١٣٥ _ المفذنة الحمراء: القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
( 2 - 4)
                         ١٣٦ _ حمام السلطان : القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي
(-&-0)
                                                     حالياً جزء من دير السريان
(خارج السور)
                                       ۱۳۷ _ قبر النبي داوود : ۹۳۰هـ/۱۵۲۳ _ ۱۵۲۶م
                                        على بعد ١٥٠ متر جنوب باب النبي داوود
                    ١٣٨ _ سبيل باب المحكمة (سبيل قاسم باشا): ٩٣٣هـ/١٥٢٦ _ ١٥٢٧م
(۲- ج)
( 4 - 9)
                                         ۱۳۹ _ مئذنة القلعة : ۹۳۸هـ/۱۵۳۱_۱۵۳۲م
                                             (ترميم ١٠٦٥هـ/١٦٥٤ ــ٥١١٩م)
(خارج السور)
                                   • 1 - سبيل بركة السلطان: ٩٤٣هـ/١٥٣٧ ـ ١٥٣٧م
(۷_د)
                                     ١٤١ _ سبيل طريق الواد: ٩٤٣هـ/١٥٣٧ _١٥٣٧م
```

```
١٤٢ ــ سبيل باب السلسلة : ٩٤٣هـ/١٥٣٧ ـ ١٥٣٧م
(7-7)
                                   ١٥٣٧_ سبيل باب العتم: ٩٤٣هـ/١٥٣٧_ ١٥٣٧م
(٥_ب)
                      $ $ 1 _ مصطبة سبيل سليمان (باب العتم) ٩٤٣هـ/١٥٣٧ _ ١٥٣٧م
(٥-ب)
                                  1 10 - 10 سبيل باب الناظر: ٩٤٣هـ/١٥٣٧ ـ ١٥٣٧م
(1-1)
                                ١٤٦ _ سبيل باب ستى مريم : ٩٤٣هـ/١٥٣٧ _ ١٥٣٧م
( 1 - 1)
             ١٤٧ _ الأسوار والأبواب التي بناها العثانيون : ٩٤٤_٩٤٧هـ/١٥٣٧_١٥٤١م
                ١٤٨ _ باب العامود: (باب دمشق) اعادة البناء: ٩٤٤هـ/١٥٣٨ _ ١٥٣٨م
(۳_ز)
                                      129 _ باب الساهرة: ٩٤٤هـ/١٥٣٧ _ ١٥٣٨م
(1-\dot{\epsilon})
                                       • 10 _ برج اللقلق: ٥٤٥هـ/١٥٣٨ _ ١٥٣٩م
(1-1)
                                         ١٥١ _ قبة النبي : ٩٤٥ هـ/١٥٣٨ _ ١٥٣٩م
(アート)
                                    ۱۵۲ _ باب ستی مریم : ۹٤٥هـ/۱۵۳۸ _ ۱۵۳۹م
(1-\xi)
                               ١٥٣٩_ باب الخليل (باب يافا) ٩٤٥هـ/١٥٣٨_ ١٥٣٩م
( 4 - h)
                      ١٥٤ _ باب النبي داوود (باب صهيون) ٩٤٧هـ/_١٥٤٠ _ ١٥٤١م
(j-17)
                                      (-1-4-)
                            ١٥٤١ ـ باب المغاربة (باب الزبل): ٩٤٧هـ/١٥٤١ ـ ١٥٤١م
(-1-5)
                                ١٥٤١ _ رباط بايرام جاويش: ٩٤٧هـ/١٥٤١ _ ١٥٤١م
( = 4)
                               ١٥٨_ مكتب بايرام جاويش: ٩٤٧هـ/١٥٤١_١٥٤١م
(2-0)
                                   ١٥٩ _ خاصكي سلطان : ١٥٥٩هـ/١٥٥١ _ ١٥٥٢م
(1_4)
                                      • ١٦ _ جامع المولوية : ٩٩٥هـ/١٥٨٧ _١٥٨٧م
(7- 4-)
                                    ١٦١_ خلوة محمد آغا: ٩٩٦هـ/١٥٨٧_١٥٨٨م
( - - 7 )
                               ١٦٢ _ الزاوية النقشبندية (الأزبكية): ١٠٢٥هـ/١٦١٦م
(2-\xi)
                                   ١٦٣٠ _ الزاوية الأفغانية : ١٠٤٠هـ/١٦٣٠ _ ١٦٣١م
( 2 - 0)
                                  ١٦٣٨ _ محراب على باشا: ١٠٤٧هـ/١٦٣٧ _ ١٦٣٨م
(7-3)
                                          - ١٦٥ _ قبة يوسف آغا : ١٠٩٢هـ/١٦٨١م
( \wedge - \wedge )
                            ١٦٨٦_ مسجد وسبيل الشوربجي : ١٠٩٧هـ/١٦٨٥_١٦٨٦م
(۳ - و )
                ١٦٧ _ مسجد البني (مصلي الخضر، قبة بخ بخ): ١١١٦هـ/١٧٠٠ _ ١٧٠١م
(۲- ج)
                                 ١٦٨ _ سبيل الشيخ بدير: ١١٥٣هـ/١٧٤ _ ١٧٤١م
(7-7)
                                    ١٦٩ _ مصطبة الطين : ١٧٤ هـ/١٧٦ _ ١٧٦١م
( z - Y )
                                        • ۱۷ _ دار العز: ١٢٠٥هـ/١٧٩٠ _ ١٧٩١م
(-0-0)
                              ۱۷۱ _ إيوان السلطان محمود : ١٢٢٣هـ/١٨٠٨ _ ١٨٠٩م
(٥_ب)
                              ١٧٢ _ باب الاسباط (الحرم): ١٢٢٣هـ/١٨٠٨ _ ١٨٠٩م
(1-\xi)
               ١٧٣ _ زاوية ولي الله أبومدين : (زاوية المغاربة) : ١٢٦٩هـ/١٨٥٢_١٨٥٣م
( ۸_ د )
```

۱۷۲ _ جامع المغاربة : ترميم ۱۲۸۳هـ/۱۸۶۲ _۱۸۶۲م (۸_ د)

قائمة رقم ((٢)) قسم «أ» فترات مختلفة

	فسهم «۱» فترات محتلفه
(۸_ ج)	١٧٥ _ حائط البراق
	١٧٦ _ الأبواب المغلقة
	۱۷۷ _ الآبار
(= -7)	۱۷۸ _ مسجد الحیات
(¹ _ A)	١٧٩ _ الاسطيل
(۸_ ز)	۱۸۰ _ مقام غباین
	قسم «ب» الفترة العثانية
(11-1)	١٨١ _ مسجد الديسي
(\(\lambda - \lambda \)	۱۸۲ _ المسجد العمري الصغير
(۳_ ز)	۱۸۳ _ مسجد مصعب
(Y=e)	۱۸٤_ مسجد خان السلطان
(= ()	١٨٥ _ مسجد أبو بكر الصديق
(۸_ ز)	۱۸٦ _ مسجد عثمان بن عفان
(/ _ /)	١٨٧ _ مسجد سويقة علُّون
(۸ – ج)	١٨٨ _ مسجد البراق
(3 _ £)	١٨٩ _ مسجد الشيخ ريحان
(7 – ラ)	 ۱۹۰ – ضریح الشیخ مکي
(۳_۳)	١٩١_ ضريح الشيخ حسن
(1 -0)	۱۹۲_ مقام ومسجد سیدنا سلیمان
(<u>1</u> - \()	۱۹۳ _ قبور باب الخليل.
() = ()	۱۹۶ _ سبیل سوق العطارین
(9 - 4)	190 _ سبیل خان الزیت
(۸ – ۸)	۱۹۲ _ سبیل درج الـواد
(・-・)	١٩٦ أ _ سبيل باب حطة
(۱۹۷ _ دار شرف
	۱۹۸ _ القناطر
	١٩٩ _ الأسواق

ثانياً: الآثار والمواقع المسيحية قائمة رقم ((١))

	•
(٤ – ج)	• • • ۲ _ المرحلة الأولى (المدرسة العمرية) REPOSE, I. STATION
(3 _ \(\xi \)	CH. FLAGELLATION, INSTITUTE AND LIBRARY (الجلد / ۱۹۰۱ المرحلة الثانية (الجلد / ۲۰۱۱)
	CH. CONDMNATION, FRANCISCAN BIBLE كنيسة وضع الشوك
(-> -0)	$Y \cdot Y = III$ المرحلة الثالثة . STATION
(-& -0)	Y•٣ _ المرحلة الرابعة. IV. STATION
(- = - 0)	V. STATION المرحلة الخامسة V. STATION
(9 - 0)	VI. STATION (CH. OF ST. VERONICA) . (كنيسة فيرونيكا) . (VI. STATION (CH. OF ST. VERONICA
(• - •)	۲۰۲ _ المرحلة السابعة . VII. STATION
(٥-ز)	۷۰۷ _ المرحلة الثامنة (الدير الكبير) VIII. STATION
(۲- و)	IX. STATION . المرحلة التاسعة . Y • A
(۲-ز)	۲۰۹ _ كنيسة القيامة (وفيها عدة كنائس المراحل من ١٠ _١٤) ٣٣٥م
	CH. OF HOLY SEPULCHRE
(۲-ز)	• ۲۱ _ دیر أبینا ابراهیم ۳۳۰م. تجدید ۱۸۸۷م
	MONASTERY OF ST. ABRAHAM
(٦-٦)	GREAT GREEK MONASTERY ٤٩٤ الأرثوذوكس ٢١١ _ دير الروم الأرثوذوكس
(۲-ح)	GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE ٤٩٤ الأرثوذوكس ٢١٢ _ بطريركية الروم الأرثوذوكس
([†] - ^r)	۲۱۳ _ كنيسة القديسة حنه (ماري) ٥٣٠م، تجديد ١٨٥٦م
	CH. OF. ST. ANNE SEMINARY MONASTERY
(۸_ ز)	۲۱۶ _ دير وكنيسة يوحنا المعمدان، ٥٥٠م. تجديد ١٠٤٨م. JHON BAPEST
(۲-۲)	۷۱۰ _ دیر البنات ۹۶م
(۱۰ ح)	۲۱۲ _ دير مار يعقوب وكنيسة القديس جيمس ١١٤٢ _١١٦٥م
	ARMENIAN MONASTERY AND JAMES CH
(۱۱-ح)	٧١٧ _ بطريركية الأرمن ومدرسة ومطبعة ومتحف ١١٤٢ _ ١١٦٥م
	ARMENIAN PATRIARCHATE
(71-5)	ANNE'S HOUSE (OLIVE TREE CONVENT) . م ۱۲ _ ۱۲ م القرن ۱۲ _ ۱۳ م المرن ۱۲ _ ۱۳ م المرن ۱۲ _ ۱۳ م المرن
(1 - 2)	۲۱۹ _ كنيسة ميلاد القديسة ماري، القرن ۱۲ _۱۳م
	CH. BIRTH PLACE OF THE VIRGIN MARY
(۹ – ۷)	• ۲۲ _ كنيسة القديسة ماري للفرسان الألمان، القرن ١٢ _ ١٣م
	STE. MARY'S OF THE GERMAN
(> -Y)	۲۲۱ _ كنيسة الواد. القرن ۱۲ _ ۱۳م. CH. ST. JULIEN

(٦- ز)	٧٧٢ _ بطريركية الأقباط وكنيسة الملكة هيلانة ودير مار انطونيوس ق ١٢ _ ١٣م
	QUEEN HELEN CH. COPTIC ORTHODOX AND COPTIC PATRIARCHATE
(/ _ て)	TYY _ دير الحبش القرن ۱۲ _ ۱۳م. ETHIOPIAN MONASTERY
(۹-ح)	ST. JACQUES INTERCISUS (YAQUBIYYAH) . ١٢ _ ١٢ _ اليعقوبية ، ق ٢١ _ ١٣ م .
(- = - *)	ST. AYNES (MAWLAWIYA) . م ۱۲ _ ۱۲ م . (ST. AYNES (MAWLAWIYA)
(-۱-)	ST. THOMAS ۱۲ _ ۲۲۲ _ ۱۲ _ ۲۲۲
(٦- ط)	ST. SAVIOUR CHURCH. (FRANCISCAN) كنيسة دير اللاتين ٥٩ه ١م .
(٤ – ج)	TYA _ دير العدس (دير مار نيكوديمس) ٥٧١م. DAIR AL-ADDAS
(3-4)	AUSTRIAN HOSPICE . ١٧٥٦ (الهوسبيس) ١٧٥٦ _ المنزل النمساوي (الهوسبيس)
(۲ – ۲)	• ٣٣ _ خان الأقباط وبركة البطرك، ١٨٣٩م. COPTIC KHAN
(b - V)	۲۳۱ _ بطریرکیة الروم الکاثولیك ۱۸٤۸م
	PATRIARCHATE GREEK CATHOLIQUE
(۹-ح)	CHRIST CHURCH (ANGLICAN) . ١٨٤٩ م. (CHRIST CHURCH (ANGLICAN)
(٧ - ط)	۲۳۳ _ دیر راهبات مار یوسف. ۱۸۵۰، ۱۹۳۰م
(۹-ز)	۲۳۶ _ دير وكنيسة وبطريركية مار مرقس للسريان. ١٨٥٥م
	ST. MORK'S HOUSE, SYRIAN ORTHODOX
(3 – ٤)	• ۲۳۵ _ كنيسة حبس المسيح (راهبات صهيون) ١٨٥٦م ECCE HOMO BASILICA
(٧ – ي)	۲۳۳ _ كنيسة وبطريركية اللاتين ، ۱۸۶۳م. PATRIARCHATE LATINUS
(٦ – ي)	۲۳۷ _ مدرسة وكنيسة العزير ، ١٨٧٦مCHRISTIAN BROTHERS
(٥-ز)	THE ETHIOPIAN ORTHODOX PATRIARCHATE . ١٨٨٣ م . ١٨٨٣ _ بطرير كية الحبش ، ١٨٨٣ م
(۷ – ي)	SORAT SMÉ ROSARIÉ ۱۸۸۳ ، عنیسة و دیر راهبات الوردیة ، ۱۸۸۳ میریسته و دیر راهبات الوردیه ،
(-> - 0)	 ۲٤ – كنيسة أوجاع العذراء (بطريركية الأرمن الكاثوليك) ١٨٨٦م
	CH. STE. MARIA OF THE SPASM
(7-6)	CHAPEL OF ALEXANDER (THE AGNY) ۱۸۸۷ ، کنیسة المسکوبیة کا 🕇 🕇 💄
(۲–ز)	CHURCH OF REDEMER (LUTHERAN) . م ۱۸۹۸ (الدباغة) ۸۹۸ ح کنیسة المخلصین (الدباغة)
$(2-\xi)$	PRISON OF THE CHRIST م ۱۹۰٦ (روم ارثوذو کس) ۱۹۰٦ م PRISON OF THE CHRIST م
(۸-ز)	CH. OF THE NAZARENE (MORONITE) (دير الموارنة (دير الموارنة)
	قائمة رقم « ۲ »
(トーイ)	CAZA NOVA HOSPICE الكازانوفا _ Y & O
(トーイ)	MAR NICOLAS CONVENT دير مار نقو لا ۲٤٦
(°-ć)	CONVENT MAR KHARALAMBOUS دير مار الآمبوس ٢٤٧_
(0-5)	SAYDAH CONVENT _ ۲٤٨

(٥ – ح)	AFTIMOS CONVENT دير مار افتيموس AFTIMOS CONVENT
(٥-ح)	• • ۲ _ دیر مار کاترین ST. CATHERINE CONVENT
(٦-ط)	ST. TADRUS CONVENT دیر مار تاتدرس ST. TADRUS CONVENT
(b_V)	MAR DIMITRIUS CONVENT _ دیر مار دیمتری _ ۲۵۲
(トーイ)	MAR GIRGES CONVENT دیر مار جرجس ۲۵۳
(トーイ)	MAR MICHEL CONVENT دیر مار میخائیل MAR MICHEL CONVENT
(シー٤)	ASPERODUS CONVENT دیر اسبیرودس _ ۲۵۵
(0-5)	MAR YUSEF ORPHANAGE میتم راهبات مار یوسف MAR YUSEF ORPHANAGE
(٤ – ز)	٢٥٧ _ كنيسة البلا الأسباطية
(/ _ ()	MAR JACQUES CONVENT _ دیر مار یعقوب _ ۲۵۸
(٦-ط)	٢٥٩ _ دير السيدة العذراء للراهبات القبطيات
	~ 4
	ثالثاً: الآثار والمواقع اليهودية
ين	جميعها اما أبنية مستأجرة أو أبنية انشئت خلال القرنين التاسع عشر والعشر
(۱۱–و)	• ۲۲ _ كنيس طبرتُ القدس (TIFÉRET YERUSHALAYEM)
(1-1-)	٢٦١ _ كنيس السفارديم الأربعة: يوحنان زكاي، الياهانافي (الأسطنبولي) ومركازي
	FOUR SEPHARDI SYNAGOGUES (YOHANAN BEN ZAKKAI,
	ELIYAHU HONVE, STOUNBOULI, MERKAZI.)
(۱۰ ـ ـ و)	RAMBAN SYNAGOGUE کنیس رامبان ۲۲۲
(,/-)	BET-EL SYNAGOGUE کنیس بیت ایل
(- / - / - /)	۲۲۶ _ كنيس ومدرسة بورات يوسف PORATH YOSEF YESHIVA
(1-1-)	HABAD SYNAGOGUE کنیس خابد
()-1.)	HURVA SYNAGOGUE (قدس الأقداس) HURVA SYNAGOGUE _ ٢٦٦
(۲ – ۷)	WILSON ARCH SYNAGOGUE کنیس قوس ویلسون Y٦٧
(• / -ه_)	KARAITE SYNAGOGUE كنيس القرّائين KARAITE SYNAGOGUE
(->-/ •)	(HOMETIVTE) TIFÉRET YISRAEL SYNAGOGUE طبرت اسرائيل
(\(\(\lambda - \lambda \)	MOROCON SYNAGOGUE كنيس المغاربة
(= = (-)	YESHIVAT AISH HATORAH کنیس ومدرسة التوراة YESHIVAT AISH HATORAH
(-> - 0)	TORAT CHAYIM SYNAGOGUE کنیس توراة حاییم
(YESHIVAT HAKOTEL كنيس ومدرسة المبكى YESHIVAT HAKOTEL
(9 – 9)	۲۷٤ _ كنيس ومدرسة حاييم اسحق ETZ. CHAYIM

كشف بالآثار الاسلامية الدارسة في بيت المقدس (البلدة القديمة)

موقع قبري عبادة بن الصامت وشداد بن أوس_القرن الأول الهجري / السابع الميلادي_خارج السور عند مقبرة باب الرحمة .

المدرسة النصرية (الغزالية) ٤٥٠هـ/١٠٥٨م عند برج باب الرحمة _ باب الساهرة.

مدرسة أبي عقبة: ١٠٩٥هـ/١٠٩ م بالقرب من كنيسة القيامة.

المدرسة الأفضلية: ٥٨٩ _ ٥٨٩ هـ /١١٩٣ _ ١١٩٥ م باب المغاربة

ضريح الشيخ عيد: ٥٩٠هـ/١١٩٣ ـ ١١٩٨م _ بالمغاربة في المدرسة الأفضلية.

المدرسة الميمونية: ٩٣٥هـ/١١٩٦ ـ ١١٩٧م. بالقرب من باب الساهرة، داخل السور.

المدرسة الأمجدية: أواخر القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي_الموقع غير معروف.

زاوية الدركاه: ٦١٣هـ/٦١٦م بالقرب من الدباغة الكنيسة الألمانية.

المدرسة الوجيهية: ٧٠٠٠هـ/١٣٠٠م قرب الغوانمة .

الزاوية المحمدية: ٧٥١هـ/١٣٥٠م بباب الناظر.

الزاوية الطواشية: ٧٥٣هـ/١٣٥٢م بحارة الشرف.

المدرسة الحسنية: ٧٦١هـ/١٣٥٨ _ ١٣٥٩م باب الأسباط.

الزاوية الشيخونية: ٧٦١هـ/١٣٥٩ _ ١٣٦٠م باب حطّه.

الرباط المارديني: ٧٦٣هـ/١٣٦١م باب حطَّه قرب التربة الأوحدية.

المدرسة البارودية: ٧٦٨هـ/١٣٦٦م بباب الناظر.

الزاوية اليونسية: ٧٩٠هـ/١٣٨٨م باب الناظر.

المدرسة الجهاركسية: ٧٩١هـ/١٣٨٨ _ ١٣٨٩ باب الناظر.

المدرسة الطولونية: قبل ٨٠٠هـ/١٣٩٧م بين باب الأسباط وباب حطّه.

المدرسة الفَنريّة: ٨٠٠هـ/١٣٩٧م بين باب الأسباط وباب حطّه.

المدرسة القرقشندية: بعد ٨٠٠هـ/٠١٤٠م بين باب الأسباط وباب حطّه.

ج – القدس الشريف خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي (١٩٦٧ – ١٩٨٢)

إن تاريخ القدس الشريف، وما ألمّ بها من أحداث خلال خمسة عشر عاماً من الاحتلال الاسرائيلي، يحتاج إلى مجلدات عديدة، وفيما يلي موجز لأهم هذه الأحداث:

- ١ هدم الأبنية الأثرية الاسلامية حول الحرم الشريف لإزالة المعالم الحضارية الاسلامية ، ومصادرة بعضها ، وطرد السكان المسلمين منها ، والسير في تهويد المدينة المقدسة ، وانشاء أبنية اسرائيلية جديدة بجوار الحرم الشريف ، وعمل ساحات لوقوف السيارات مكان حارة المغاربة التي هُدمت عن بكرة أبيها بما فيها من مساجد ومدارس .
- ٢ ـ الحفريات الاسرائيلية جنوبي الحرم الشريف وغربيه، وتصدّع بعض الأبنية الأثرية من جراء ذلك،
 وتهدمها. ثم محاولة الحفر مجدداً عام ١٩٨٢م باتجاه الصخرة المشرفة، والاعتداء المسلح على مبناها.
- ٣ _ حرق المسجد الأقصى المبارك بتاريخ ٢١ _ ٨ _ ١٩٦٩م عمداً وقصداً. وقد تمت ازالة آثار الحريق، واعمار المسجد مجدَّداً من قبل لجنة الاعمار، ومازال العمل جارياً في ترميم الزخارف والرخام.

اعمال الترميم التي تم تنفيذها من قبل جهاز لجنة الاعمار في القدس:

باشرت لجنة الاعمار التي شكلها مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية بترميم الأبنية الدينية ضمن الحرم الشريف بعد حريق المسجد الأقصى مباشرة ، وقد بلغ ما تمّ انفاقه حتى الآن نحو مليون وستماية الف دينار أردني ، حسب التفصيل الآتي :

- ٧٠,٠٠٠ دينار تبرعات المواطنين في القدس الشريف، والضفة الغربية بعد حريق الأقصى.
- ١٧٠,٠٠٠ دينار دفعة من المؤتمر الاسلامي عن طريق اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة.
 - ١,٣٦٠,٠٠٠ دينار من الحكومة الأردنية على دفعات متفرقة.
 - ١,٦٠٠,٠٠٠ دينار مجموع الإنفاق لغاية نهاية عام ١٩٨٢م.

وفيما يلي أهم الأعمال التي قامت بها لجنة الاعمار:

- ١ ــ اعادة انشاء الجزء المحترق والمهدوم من المسجد الأقصى، ومساحته ١٦٠٠ م من أصل ٤٥٠٠ م ،
 مساحة المسجد الأقصى الاجمالية.
- ٢ _ ترميم الأشغال الداخلية في المسجد الأقصى، والرخام، والشبابيك الجصية وعددها حوالي ٤٨ شباكاً،
 والقبة الداخلية المزخرفة، وسورة الاسراء بطول ٢٤ متراً من الفسيفساء.
- ٣ _ تحضير مخططات تنفيذية لصنع منبر جديد بدل المنبر المحترق، وهو منبر صلاح الدين الأيوبي الذي أحضره معه من حلب عندما دخل القدس. وقد بلغ عدد هذه المخططات الزخرفية أربعين مخططاً قام بتحضيرها الفنان الأستاذ جمال بدران.
- ٤ ــ ترميم الساحات الداخلية في الحرم الشريف، والمصاطب، والأقواس، ومباشرة ترميم قبة السلسلة،
 وسبيل قايتباي، وسوق القطانين.

ترميم المدرسة الجوهرية في باب الحديد بجوار الحرم الشريف على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير
 حسن بن طلال المعظم.

٦ _ تحضير تقرير شامل لترميم وصيانة مبنى الصخرة المشرفة.

ترميم المعالم والمواقع الأثرية الإسلامية في القدس الشريف

١ _ عناصر خطة الترميم

نظراً لاتساع المساحة التي تحتضن المعالم الأثرية الاسلامية في القدس الشريف، وتبلغ كيلومتراً مربعاً، وكثرة عدد هذه المعالم الأثرية التي تنوف على مائتي أثر، وتنوع الحالة التي هي عليها واختلافها، فبعضها يحتاج إلى ترميم عاجل، وبعضها الآخر يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة، فإنه من المفيد جداً توفر خطة متكاملة مقسمة إلى مراحل عدة تأخذ بعين الاعتبار هذه الأمور، بحيث يتم تنفيذ هذه المراحل حسب توفّر الامكانات المالية. أما العناصر الرئيسية لهذه الخطة التي تم تحضيرها عن الطبيعة بواسطة قسم الآثار الاسلامية في القدس، وباشراف لجنة الإعمار، فهي كما يلى:

أ _ مخطط موقعي للقدس الشريف ضمن الأسوار الحجرية موضّحة عليه الطرق، والأبنية الأثرية والسكنية والتجارية، والمعالم الدينية مرقمةً ترقيماً تسلسلياً.

ب_ جداول بأسماء المعالم الأثرية المختلفة، والفترة الزمنية التي أنشئت فيها، وتحمل نفس أرقام المخطط.

ج _ نبذة تاريخية عن كل أثر، ووصف لحالته الحاضرة، وبيان ما يحتاج إليه من ترميم وصيانة.

د _ صور فوتوغرافية «ابيض واسود، وملون» وشرائح ملونة، تبين حالة هذه المعالم الأثرية، مع ترقيمها بنفس أرقام المخطط الموقعي .

هـ _ مخططات هندسية للمسطحات، والواجهات، والمقاطع للمباني الأثرية.

و _ خطة زمنية مقسمة إلى عدة مراحل ومرتبة حسب أولويات الترميم تشمل الطريق وما عليها من معالم أثرية .

ز _ تقديرات أولية لتكاليف الترميم والصيانة.

٢ _ اعمال الترميم

تتلخص أهم هذه الأعمال فيما يلي:

- أ ــ ترميمات انشائية من أجل ايقاف الخطر المحدق ببعض الأبنية الأثرية الحجرية من جراء التشققات المتزايدة في الجدران، أو تآكل مادة الحجر، أو الهبوط الجزئي في الأساسات بسبب الحفريات الاسرائيلية غربي الحرم الشريف وجنوبه، أوبسبب خنادق وشبكات المجاري التي تركتها سلطات البلدية الاسرائيلية مفتوحة لعدة سنوات دون انجاز. وتتمثل الطريقة المقترحة لايقاف هذا الخطر في تدعيم الأساسات بالغروز الخرسانية، وربط الواجهات الحجرية، واستبدال الأحجار التالفة، والمتشققة، والمتآكلة، والساقطة من مكانها.
- ب _ ترميمات الكحلة، والقصارة بمونة الجير، لتلائم الكحلة والقصارة الأصليتين. ويجب تلافي استعمال الأسمنت البورتلاندي الأسود في القصارة والكحلة الجديدة، والتقيد باستعمال مونة الجير، وخلطها بشعر الحيوانات، أو الشعيرات الزجاجية لمنعها من التشقق.
- ج ـ ترميمات الخشب، وخردوات الشبابيك، والأبواب، وحديد الحراسة، مع محاولة المحافظة على

الأخشاب، وقطع الخردوات القديمة الأثرية لجودة نوعها، ولأهميتها الأثرية، وذلك بتنظيفها وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

توجد حالياً كمية لا بأس بها من حديد الحراسة للشبابيك، وهي في حالة جيدة، ولكنها تحتاج إلى معالجة ضد الصدأ. أما أيدي الأبواب البرونزية، والسلاسل، فتحتاج إلى تثبيت جيّد لمنع فقدانها.

د _ صيانة معظم السقوف بطريقة مناسبة من أجل منع تسرب مياه الأمطار إلى داخل الأبنية، واصلاح مزاريب المطر بشكل مناسب.

هـ _ اصلاح، وصيانة شبكات الماء، والكهرباء، والمجاري التي أصبحت بحالة سيئة بسبب عامل الزمن. و _ صنع منبر مماثل لمنبر صلاح الدين الذي حرق في المسجد الأقصى المبارك.

ز _ إصلاح الزخارف الأثرية، والكتابات الأثرية، والأعمال الجصيّة، والألوان، والرخام الملون.

ومما يجدر ذكره أن هذه الأعمال الترميمية هي للمعالم الأثرية والدينية فقط ولا تشمل ترميم الأبنية السكنية العادية وصيانتها، أو تطوير الخدمات العامة، والصحية، والتربوية، والاجتماعية، بسبب وضع القدس السياسي في الوقت الحاضر رغم أن هذه الخدمات هي من الأهمية بمكان لسكان القدس الشريف، وعلى الأخص سكّان منطقة باب حطّه ومنطقة باب السلسلة.

ويجدر التنويه هنا بأن المدينة المقدسة بحاجة ماسة إلى تطوير خدماتها العامة ، وبنيتها الأساسية ، في مجالات السكن ، والتعليم ، والصحة ، والمواصلات ، والمرور .

ومما يوضّح ذلك أن باب حطّه مثلاً، بحاجة إلى اهتمام كبير، بسبب مشكلات الازدحام، وأوضاع الأبنية السكنية السيئة، وعدم وجود مرافق اجتماعية مساعدة. ومن الأمثلة الأخرى ما نجده في حي باب السلسلة، وحي باب الحديد.

ان أقل من ٣٠٪ من السكان المسلمين البالغين في القدس الشريف يعرفون القراءة والكتابة، ومن الضروري انشاء مراكز لتعليم الكبار، وانشاء رياض أطفال، ومدارس ابتدائية، واعدادية، وثانوية، ومدارس مهنية، ومكتبات، وغيرها.

وتخلو المدينة المقدسة من المرافق الرياضية والترفيهية، ومن الضروري انشاء ملاعب، ومرافق ترفيهية للسكان.

وتشكو المدينة المقدسة من قلة المراكز الصحية ، ومن الضروري تطوير ما فيها من مراكز صحية ، وانشاء مراكز صحية أخرى جديدة .

والمدينة المقدسة بحاجة إلى توسيع المنطقة التجارية المركزية العربية لسد متطلبات السكان، والاهتمام بانشاء الفنادق، وتنظيم طرق السير، وتحديدها، وتنظيمها.

٣ _ مراحل الترميم :

ان عدد المعالم الأثرية في القدس الشريف يزيد على (٢٧٠) أثراً اسلامياً ومسيحياً ويهودياً ، منها قرابة (٢٠٠) أثرِ اسلامي و(٦٠) أثر مسيحي و(١٠) آثار يهودية . وهذه الآثار موزعة في أرجاء مختلفة من المدينة المقدسة . والمعالم الأثرية التي تحتاج إلى ترميم سريع بسبب حالتها السيئة ليست واقعة في منطقة

واحدة ، أو على طريق واحدة ، ويصعب إدراجها ضمن مرحلة واحدة من مراحل الترميم . لذلك فقد وُجد أن أفضل أسلوب لتحديد مراحل الترميم وترتيبها حسب الأولويات هو أسلوب اعتماد الطريق ، وما يقع عليها من معالم أثرية ، بحيث يجري ترميمها بشكل مشترك لتفادي العمل في نفس الطريق خلال عدة مراحل زمنية . وبتطبيق هذا الأسلوب في ترتيب أولويات الترميم في هذه الخطة الشاملة يمكن اعتماد المراحل الآتية بشكل منتابع مع بيان تقدير الكلفة في عام ١٩٨٣ . وهي تشمل المعالم الأثرية الاسلامية فقط التي أمكن حصرها ، وتقدير كلفة ترميمها ، عند إعداد هذه الخطة . ولا يمكن معرفة التقدير الدقيق إلا عند مباشرة ترميم كل أثر على حدة وتقدير الكلفة في ضوء الكشف الحسي .

المرحلة الأولى:

تشمل هذه المرحلة الأبنية الأثرية الواقعة على طريق باب الحديد لما أصاب بعضها من تصدع نتيجة للحفريات الاسرائيلية تحتها. وهذه الأبنية هي:

الاتو	الرقم على المخطط الموقعي
رباط الكرد	0.
المدرسة الجوهرية	111
المدرسة الخاتونية	9 V
المدرسة المزهرية	178
المدرسة الأرغونية	٨٤
المدرسة الحنبلية	94.
تربة السيفي الطنبغا	1.0
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بما في ذلك صيانة	الطريق نفسها بمبلغ (١٢٥٠٠٠) دينار أردني.
المرحلة الثانية	

تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية التي تقع على طريق باب السلسلة المجاورة للحرم القدسي الشريف وهي:

الرقم على المخطط الموقعي	الأثو
٦٧	المدرسة التنكزية
1 2 7	سبيل باب السلسلة
٦١	التربة السعدية
	تربة تركان خاتون
	سبيل درج الواد
٥٧	التربة الجالَّقية
	دار الحديث
٨٥	دار القرآن السلامية
٣٩	تربة حسام الدين بركة خان
۱۷۳	زاوية أبي مدين الغوث

التربة الكيلانية ٧٩
المدرسة الطازية ٨٩
المدرسة الطشتمرية ٩٩
البيمارستان الصلاحي١٢
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بما في ذلك صيانة الطريق نفسها بمبلغ (١٧٥٠٠٠) دينار أردني.
المرحلة الثالثة:
تشمل هذه المرحلة أعمال الترميم اللازمة لمبنى قبة الصخرة المشرفة، وخاصة القبة الخارجية، ورخام
الجدران الخارجية، وتقدر تكاليفها بمبلغ (٣٥٠٠٠٠) دينار أردني.
المرحلة الرابعة:
تشمل هذه المرحلة أعمال الترميم المتبقية لمبنى المسجد الأقصى المبارك، وخاصة الأروقة الغربية، والقبة
الخارجية، وتقدر تكاليفها بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) دينار أردني.
المرحلة الخامسة:
ر تشمل هذه المرحلة ترميم المعالم الأثرية الواقعة ضمن منطقة المسجد الأقصى المبارك، وفناء قبة الصخرة
المشرفة، وهي :
اَلاَّتُـرَ الْعُطط المُوقعي الخطط المُوقعي
قبة السلسلة
الزاوية الخُتَنيّة
قبة المعراج
جامع النساء
قبة سليمان ٢٦
القبة النحوية
الرواق الشمالي ٣٤
الرُّواق الغربي ٨٥
سبيل شعلان ٣٦
قبةً موسى ٤٠
محرآب داو د ۲۰
أبواب الحرم الشريف ۲۷، ۲۷، ۵۹، ۲۲، ۲۷، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲، ۸۲
الخانقاه الفخرية
منبر برهان الدين (قبة الميزان) ١٠٣
قبة يوسف
قبه يوسف
قبة الأرواح
سبيل قايتباي ۱۲۷
سبيل فايباي

1 ** <	قبة الخضر
	سبيل قاسم باشا
101	قبة النبي
171	خلوة محمد آغا
178	محراب على باشا
	مسجد النبي
177	¥
	سبيل الشيخ بدير
	سبيل البصيري
	إيوان السلطان محمود
	المصاطب والقناطر
	مصطبة البصيري
) دينار أردني .	وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٠٠٠٠٠
	المرحلة السادسة:
ة الجدار الشمالي للحرم الشريف وهي:	تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة بمحاذا
الرقم على المخطط الموقعي	الأثر
177	الزاوية الأفغانية
٨٧	المدرسة المحدثية
44	مدفن الشيخ درباس
	المدرسة الجاولية
	المدرسة الأسعردية
٧٧	المدرسة الملكية
٨١	المدرسة الفارسية
79	المدرسة الأمينية
115	المدرسة الباسطية
٥١	الخانقاه الدوادارية
٥٥	المدرسة السلامية
	المدرسة المعظمية
	التربة الأوحدية
•	المدرسة الكريمية
	المدرسة الكاملية
112	المدرسة الغادرية
9.	مئذنة باب الأسباط
1 2 7	سبيل باب ستي مريم

باب ستي مريم
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٣٨٠٠٠٠) دينار أردني .
المرحلة السابعة :
تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة على طريق باب الناظر، وهي :
الأثر الخطط الموقعي
المدرسة المنجكية
المدرسة القشتمرية
المدرسة الحسنية
رباط علاء الدين البصير
الزاوية الوفائية
الرباط المنصوري ٤٧
سبيل باب الناظر
رباطً بايرام جاويش ١٥٧
مدفن بایرام جاویش ۱۵۸
تكية خاصكي سلطان
سراي الست طنشق المظفرية
تربة الست طنشق المظفرية ١٠٦
تربة الست طنشق المظفرية ١٠٦ وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني . المرحلة الثامنة :
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني. المرحلة الثامنة:
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني.
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي:
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثــر الرقم على المخطط الموقعي المدرسة الأشرفية
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر الرقم على المخطط الموقعي المدرسة الأشرفية
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر الرقم على المخطط الموقعي المدرسة الأشرفية
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر المرسة الأشرفية المدرسة الأشرفية المدرسة البلدية المرسة البلدية المرسة العثمانية
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثير الرقم على المخطط الموقعي المدرسة الأشرفية ٢٦١ المدرسة البلدية ٣٩
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر المدرسة الأشرفية ١٢٦ ١٩١١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠١ ١٩٠
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (۲۲۰۰۰) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثر المرسة الأشرفية ١٢٦ ١ ١٩٠ المدرسة البلدية ١٢٦ ١ ١٩٠ المدرسة العثمانية ١٢٢ ١ ١١٠ المسوق القطانين ١٩٩ ١ ١٩٩ المطهرة ١٩٩ المطهر ١٩٩ الم
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأشر المرسة الأشرفية ١٢٦ المدرسة البلدية ٢٦١ الرباط الزمني ٢٢١ المرسة العثمانية ١٢٧ المطهرة ١٩٩
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠) دينار أردني. المرحلة الثامنة: تشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين، وهي: الأثرر المرسة الأشرفية ١٢٦ المدرسة الأشرفية ١٢٦ المدرسة البلدية ١٢٦ المدرسة البلدية ١٢٦ المدرسة العثمانية ١٢٢ المدرسة العثمانية ١٢٢ المطهرة ١٩٩ المطهرة ١٩٩ المطهرة ١٩٩ المطهرة ١٢٢ المطهرة ١٩٩ المطهرة ١٢٢ المعرف العين ١٢٧ المعرف العين ١٨٠٠ المعرف العين ١٩٩ المعرف ١٩٩ المعرف ١٩٩ المعرف ١٩٩ المعرف ١١٠٠ المعرف العين ١٨٠٠ المعرف ١٩٩ المعرف ١٩٩ المعرف ١٨٠٠ المعرف ١٨
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠ ، ٠٠) دينار أردني . المرحلة الثامنة : المرحلة الثامنة : الأثير المرحلة المعالم الأثرية الواقعة في منطقة المطهرة وسوق القطانين ، وهي : المرسة الأشرفية

الزاوية القرمية
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) دينار أردني.
المرحلة التاسعة:
وتشمل هذه المرحلة المعالم الأثرية المتفرقة داخل السور، وهي:
الأثر الرقم على الخطط الموقعي
ضریح الشیخ غباین
مسجد عثمان بن عفان
مسجد سويقة علّون
ضریح الشیخ حسن
مسجد الحريري
زاوية الشيخ يعقوب العجمي
زاوية الشيخ حيدر
الجامع العمري الكبير
مسجد الحيات
المسجد المنصوري
الخانقاه ألصلاحية
المسجد القيمريا
المسجد العمري الصغيرالمسجد العمري الصغير
الزاوية اللؤلؤية
سبيل الشوربجي
سبيل خان الزيت
مسجد المئذنة الحمراء
مسجد المولوية
ضریح الشیخ ریحان
الزاوية البسطاميةا
زاوية الهنود
جامع القلعة
مسجد أبي بكر الصديق
زاوية الشيخ محمد المثبت
الزاوية المهمازية
مسجد ولي الدين محارب
مسجد مصعب
وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٥٤٠٠٠٠) دينار أردني.

المرحلة العاشرة:

وتشمل هذه المرحلة ترميم أبواب وسور المدينة المقدسة وتقدر تكاليفها بمبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار أردني.

المرحلة الحادية عشرة:

المرحلة الثانية عشرة:

وتشمل هذه المرحلة صيانة وتطوير المناطق السكنية، وعلى الأخص أحياء باب حطّه، وباب السلسلة، وباب العمود، وباب الحديد، وتزويدها بالخدمات الأساسية، وتقدر تكاليف هذه المرحلة بمبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) دينار أردني.

مجمل تكاليف المراحل الاثنى عشر:

التكاليف بالدينار الأردني		المرحلة
170,		_ \
140,		_ 7
٣٥٠,٠٠٠		_ ٣
٣٠٠,٠٠٠		_ {
۲۰۰,۰۰۰		_ 0
٣٨٠,٠٠٠		_ 7
۲٦٠,٠٠٠		_
۲٦٠,٠٠٠		_ ^
٥٤٠,٠٠٠		_ 9
١,٠٠٠,٠٠٠		_ 1.
1 ,		_ ' ' '
۲,۰۰۰,۰۰۰		_ 17
0,79.,	المجموع:	

الفصلُالثالِث

الآثار والمواقع الإسلامية في القدس الشريف ضمن العصور الآتية:

الأموي العباسي الفاطمي الأيوبي المملوكي العثاني

الأثر رقم (1)

قبة الصخرة المشرفة


أنشأها الخليفة عبد الملك بن مروان خلال الفترة (٦٩٢-٦٩٢) (١) م فوق صخرة المعراج المشرفة . وقد جرت عدة ترميمات على هذا المبنى إلى وقتنا الحاضر ولكنها لم تؤثر على الناحية المعمارية الجميلة التي يتحلى بها هذا الصرح الاسلامي .

وصف قبة الصخرة المشرفة كما كانت زمن الخليفة عبد الملك(٢):

تعتبر هذه القبة أقدم معلم من معالم العمارة

الاسلامية، وهي تشكل أعلى بقعة في الحرم الشريف. كان يتكون المبنى من قبة خشبية قطرها (٢٠,٤٤) متكئة على اسطوانة تشتمل على (١٦) شباكاً وترتكز على (٤) دعامات، (١٢) عموداً منظمة في شكل دائري بحيث يوجد (٣) أعمدة بين كل دعامتين.


مبنى الصخرة المشرفة من الخارج



⁽١) انظر المفصل للعارف

[–] Early Muslim Architecture, K. A. C. انظر (۲) Creswell P. 65, 68

⁻ Hamilton.




الصخرة المشرفة من الداخل

تقع القبة في مركز شكل ثماني يبلغ طول ضلعه (٢٠,٥٩)، وهناك تصوينة فوق الجدران يبلغ ارتفاعها (٢,٦٠)، وهناك تصوينة الجز العلوي من كل جذار (٥) شبابيك. كما هناك أربعة أبواب في أربعة جدران خارجية يبلغ قياس كل منها (٥٥,٢)، العرض × ٤,٣٥ م الارتفاع. أما الصخرة المشرفة التي أنشيء عليها هذا المبنى فتبلغ مقاييسها الداخلية حوالي (٥م ×٧م ×٣م الارتفاع) ومقاييسها الخارجية (٥٠ م ×٧م ×٣م الارتفاع) ومقاييسها الخارجية (٥٠ م ×٧م ×٣م الارتفاع) ومقاييسها الخارجية (٥٠ م ×٧م ×٣م الارتفاع).

الوضع العمام: متوسط. الترميمات المطلوبة

_ تغيير القبة الالمنيوم الخارجية بتصفيح جديد من ألواح الرصاص يركب على الواح من خشب الأرز cedar wood قياس (٢,٥ سم × ٢٥ سم) تركب قطرياً.

- تغيير الجمالونات المصنوعة من الألنيوم والمركبة في سقوف الأروقة بجمالونات خشبية من النوع المعمِّر.
- _ تغيير التصفيح الخارجي فوق سقف الأروقة من الألمنيوم إلى صفائح الـرصاص بسبب تكسر فواصل الألمنيوم من جراء تغير درجات الحرارة.
- _ تركيب قناة مطر مصفحة بالرصاص في المنسوب الأسفل لسقف الأروقة.
- _ اصلاح ميول المطر في الساحات المحيطة بالمبنى لتحويل الأمطار بعيداً عن المبنى.
- فك بلاط التصفيح الرخامي من الجدران الخارجية والذي ظهر منه الصدأ، وإزالة مادة مونة الجبص واستبدالها بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ١: ٩ ويجب القيام بهذا العمل في الجو الجاف، وتنظيف الرخام الذي يعتريه الصدأ بمادة كيماوية، واستبدال الرخام المكسر وتركيبه باستعمال روابط معدنية غير قابلة للصدأ.
 - _ اصلاح الأعمدة الرخامية وقواعدها في الداخل _ تقوية قموط الأبواب
 - _ تركيب جهاز لمكافحة الحريق.



القبة الداخلية للصخرة المشرفة

الأثر رقم (٢) قد السلسلة

تقع هذه القبة شرقي قبة الصخرة المشرفة وملاصقة لها، وهي تصغرها حجماً، وأهميتها من الناحية الأثرية وليست من الناحية الدينية، لها شكل سداسي، ولذلك فهي ليست نموذجاً لقبة الصخرة كما يُعتقد لأن قبة الصخرة ثمانية الشكل. جرى ترميم قبة السلسلة عدة مرات كانت آخرها في القرن السادس عشر. وكان سيتم ترميم هذه القبة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة التي جرى فيها ترميم قبة الصخرة خلال الفترة (٥٦ ١٩ ١ - ١٩٦٧) م الا أن الاحتلال الاسرائيلي قد أوقف ذلك الترميم الذي بدأ فعلاً عام ١٩٨٠م بتدعيم الركائز المتداعية، ومسح وتصوير وتوثيق عن الطبيعة، وفك البلاط القيشاني الملون الذي كان في حالة سيئة من السطوح الداخلية الملكون الذي كان في حالة سيئة من السطوح الداخلية

للقبة والأقواس وقد تم تنظيف هذا البلاط وتخزينه من أجل اعادة الاستعمال في نفس مواضعه.

الوضع العنام: سيىء


الترميمات المطلوبة

- _ اصلاح الأعمدة وتغيير التالف منها
- _ ترميم السقف الخشبي للرواق حول القبة ومعالجته بدهان خاص ليحفظه من التلف
 - _ اصلاح السقف الرصاصي
- _ ترميم البلاط القيشاني الملون في السطح الداخلي للقبة وفي أقواس الشبابيك العلوية
- _ اظهار الفسيفساء القديمة التي اكتشفت في رقبة القبة .



قبة السلسلة من الخارج

سطح قبة السلسلة



الأثر رقم (٣) المسجد الأقصى المبارك

وأبوابه الشمالية. ولما احتل الصليبيون بيت المقدس سنة ١٠٩٩م جعلوا قسماً منه كنيسة، واتخذوا القسم الآخر مسكنا لفرسان الهيكل ومستودعاً لذخائرهم. ولكن صلاح الدين الأيوبي عندما استرد القدس الشريف منهم أمر باصلاح المسجد، وجدّد محرابه، وكسا قبته بالفسيفساء وأتى بالمنبر المرصع بالعاج والأبنوس من حلب ووضعه على يمين المحراب وبقى إلى أن احرقه اليهود في ١١-٨-١٩٦٩م.

منظر عام للمسجد الأقصى

يقع المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية من الحرم الشريف. شرع في بنائه الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي وأتمه ابنه الوليد بن عبد الملك سنة ٥٠٥م. يبلغ طوله (٥٠م) وعرضه (٥٥م) ويقوم الآن على يبلغ طوله (٥٠م) وعرضه (٥٥م) ويقوم الآن على (٥٣) عموداً من الرخام و (٤٩) سارية مربعة الشكل(١). كانت أبوابه زمن الأمويين مصفّحة بالذهب والفضة ولكن أبا جعفر المنصور أمر بخلعها وصرفها دنانير تنفق على المسجد. وفي أوائل القرن الحادي عشر أصلحت بعض اجزائه وصُنِعَت قبته الحادي عشر أصلحت بعض اجزائه وصُنِعَت قبته



(١) مطبوعات وزارة الأوقاف / عمان

- Hamilton.

The Mountain of the Lord Professor Benjamin Mazar (1975).

اعتنى بالمسجد ملوك بني أيوب والمماليك وسلاطين بني عثان، وأنشئت فيه أروقة، وعُمَّرَ سقفه وصفّح بالفسيفساء والرخام، ورمّمت جوانبه، وفرشت ارضه بالسجّاد العجمي وطرأ على المسجد خلل سنة ١٩٢٧م، فاستنهض المجلس الاسلامي الأعلى الأقطار العربية والاسلامية التي ساهمت في إعماره وكان أخطر تعمير أجري عليه هو رفع الأعمده القديمة البالية التي تقوم عليها القبة واستبدالها بأعمدة جديدة عددها ثمانية، أقيمت على أساسات متينة من الخرسانة المسلحة.

وحدث زلزال آخر تصدّعت على أثره بعض أروقته وأجزائه فتولى المجلس الاسلامي تعميرها من

واردات الأوقاف فهدم الرواق الشرقي وبُني من جديد، كما أعيد بناء الرواق الأوسط، وأتى بالأعمدة اللازمة المماثلة من ايطاليا.

يوجد تحت الأقصى دهليز واسع يسمى الأقصى القديم يتألّف من سلسلة من عقود تقوم على أعمدة ضخمة.

حريق المسجد الأقصى المبارك


أعلنت السلطات الاسرائيلية المحتلة للقدس الشريف أن شخصا مختل العقل اسمه روهان قد الشريف ألسجد الأقصى المبارك بتاريخ أحرق المسجد الأقصى المبارك بتاريخ الكن آثار الحريق دلت أن هناك الواجهة الأمامية للمسجد الأقصى



أشخاص آخرون ساعدوا روهان في عملية الحريق من الخارج ومن خلال أحد الشبابيك الغربية المطلة على حارة المغاربة التي هدمها الاسرائيليون.

بلغ الجزء المحترق من المسجد (٥٠٠ من) من أصل (٤٤٠٠) مساحة المسجد الاجمالية (١). وأحرق معه منبر صلاح الدين الأيوبي، ومسجد عمر، ومحراب زكريا، ومقام الأربعين، وثلاثة أروقة ممتدة من الجنوب شمالاً مع الأعمدة والأقواس والزخرفة والسقف الذي سقط على أرض المسجد، وعمودان رئيسيان مع القوس الحامل للقبة، وأجزاء من القبة الخشبية الداخلية المزخرفة، والمحراب،

الحريق من الخارج



والجدار الجنوبي، وتصفيح الرخام و (٤٨) شباكاً من الجبص والزجاج الملون والسجاد، وسورة الاسراء التي تبتدىء من فوق المحراب وتمتد شرقاً والمصنوعة من الفسيفساء المذهبة، وكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

الترميم الذي أنجزته لجنة الإعمار

شكلت الحكومة الاردنية لجنة لإعمار المسجد بعد حريقه، وأكملت هذه اللجنة الاصلاحات الآتية خلال الفترة من (١٩٦٩ - ١٩٨٢):


١ انشاء الجزء المحترق والمهدوم وإزالة آثار
 الحريق، وجميع الأعمال الخرسانية

٢ _ الجدران والأعمدة بدلاً من المحترقة

٣ _ أرضية مسلحة

٤ _ سقف جديد مسلح بدلاً من المحترق

السقف المحترق ويظهر جزء من القبة الخارجية









مناظر مختلفة للحريق من الداخل

اقواس حجرية بإللون الأبيض والأحمر

٦ _ واجهة مسجد عمر وسقفه

٧ _ واجهة جديدة لمقام الأربعين

۸ _ واجهة محراب زكريا

٩ – (٤٨) نافذة من الجبص والزجاج الخليلي
 الملون

١٠ _ عمودان رخاميان حاملان للقبة

١١ ــ التصفيح الرخامي الداخلي

١٢ _ التمديدات الكهربائية الداخلية

١٣ _ الأرضية الحجرية لكامل الجزء المحترق

۱۷ ــ ترميم خشب وزخارف القبة الخشبيـــة الداخليــة بالاستعانــة بمؤسسة اكــروم ICCROM

١٥ _ تحضير مخططات جديدة لاعادة صنع منبر صلاح الدين

١٦ ـ تحضير وتركيب سورة الاسراء بالفسيفساء.






نماذج من مخططات المنبر التي حُضرًت بعد الحريق من قبل لجنة اعمار المسجد




المنبر قبل الحريق




الترميمات المتبقية والمطلوبة


- ١ _ ترميم الأروقة الغربية القديمة
- ۲ _ إصلاح القبة الخارجية واستبدال الالمنيوم
 بصفائح الرصاص
 - ٣ _ تركيب جهاز لمكافحة الحريق
 - ٤ _ اكمال الزخارف الداخلية.



ترميم الأقصى وازالة آثار الحريق




ترميم الأقصى وازالة آثار الحريق



ترميم الشبابيك الجصية




نماذج من ترميم القبة الداخلية للمسجد الأقصى المبارك



عد الحريق مباشرة










الأثر رقم (٤) القصور الأموية (دار الإمارة)(١)


نشطت حركة العمران في مدينة بيت المقدس في العصر الأموي. ومن ذلك بناء القصور الأموية (دار الامارة)، وتعرف منها ثلاثة قصور الآن.


وقد اكتشفت حديثاً عن طريق الحفريات التي قامت بها الجامعة العبرية. وكشفت تلك الحفريات عن ثلاثة قصور تتطابق مع القصور الأموية التي اكتشفت في الأردن وفلسطين، في تخطيطها المعماري إلى حد ما، وفي أسلوب بنائها، ماعدا إعادة استخدام الحجارة الضخمة التي تنسب إلى هيرودس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القصور الثلاثة، وضعت تحت إشراف دائرة الآثار الاسرائيلية في ظل الاحتلال الاسرائيلي. وهي منطقة حفريات وتنقيب عن الآثار.




مسطح أفقى للتقسيمات الداخلية






(١) انظر: الآثار الاسلامية في فلسطين والأردن باب القصور
 الأموية في جنوب الأقصى.



منظر عام للجفريات الأثرية الاسرائيلية على الزاوية الجنوبية من المسجد الأقصى



منظر عام للحفريات الاسرائيلية (1) خلف الجدار الجنوبي للمسجــــد الأقصى تبين أساسات القصور الأموية

(١) تمت الحفريات الأثرية الاسرائيلية خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للقدس بعد ١٩٦٧م للتفتيش عن آثار هيكل الملك سليمان برئاسة البروفسور مازار (MAZAR) جنوبي المسجد الأقصى وكانت النتيجة اثبات وجود آثار اسلامية في هذه المنطقة

الأثر رقم (٥)


الباب الذهبي (باب الرحمة وباب التوبة)

من المرجع أن هذا الباب أُسِّس في عهد هيرودس الكبير، ولكنه لم يبق من ذلك إلّا الموقع والتخطيط العام. وقد أعيد بناؤه مرات عديدة. ومن ذلك ماتم عند جلاء الفرس عن القدس، ودخول الامبراطور هرقل إليها، ثم ماتم في العصر الأموي. وتجدر الاشارة إلى أن تصميم هذا الباب، وهيئته المعمارية، مثل تصميم الأبواب الأموية، وهيئته المعمارية التي صممت في الجدار الشمالي للحرم الشريف.

ويتكون هذا الباب من بابين قديمين يعرفان بباب الرحمة، وباب التوبة. وقد أغلق هذان البابان. ويقال إن عمر بن الخطاب أمر بإغلاقهما عندما فتح القدس، ولم يفتحا حتى الآن.


ذكر ابن فضل الله العمري أنه كان يقوم فوق هذا الباب مسجد يطلق عليه اسم مسجد باب الرحمة.

وذُكر أن الإمام الغزالي أقام في زاوية فوق الباب الذهبي، فسميت الزاوية الغزالية نسبة إليه(١).



منظر خارجي للباب الذهبي

واجهة



(۱) انظر: سفر نامة/٦٠

مسالك الأبصار ١٥٤/١ الأنس الجليل ٢٧/٢، ٢٨ تاريخ الحرم القدسي/٩١، ٩٢.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٨ بلادنـا فلسطين _في بيت المقـدس ٢٢٧/١، ٣١١، ٣٧٣. من الداخل:

_ قصارة القباب، وإعادة العناصر الزخرفية،

وتنظيفها

_ تكحيل الأرضية

_ صيانة مزاريب تصريف المياه

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى السطح

_ إزالة الأعشـاب

_ إزالة العناصر الدخيلة المضافة

_ تكحيل القباب من الخارج وتنظيفها.

الوضع العام: جيد

الترميمات المطلوبة

الواجهة الرئيسية :


_ تكحيل الحجارة وصيانتها


_ إعادة الزخارف المفقودة في تيجان الأعمدة __ إزالة الأنقاض

_ إعادة الزخارف المتآكلة في العقود

_ تكحيل القباب

_ إزالة الأعشاب





الأثر (٦)

(البائكة الجنوبية)


أنشئت هذه البائكة في العصر العباسي، ثم جددت في العصر الفاطمي. كما جددت في العصر العثماني، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، في العثماني، في عهد السلطان عبد الجميد الثاني، في العثمال المسجد الأقصى بإصلاحها وترميمها عام ١٩٨٢. وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين، وبينهما ثلاثة أعمدة رخامية تعلوها أقواس حجرية مدبية الشكل. وتوجد مزولة شمسية للتوقيت في مدبية الشكل. وتوجد مزولة شمسية للتوقيت في

منتصف واجهتها الجنوبية فوق العمود الأوسط. وهي من عمل المهندس رشدي الإمام، مهندس المجلس الإسلامي الأعلى، وكان ذلك في سنــة ١٩٠٧م.

الوضع العام : جيد الترميمات المطلوبة :

_ صيانة الحجارة، والأعمدة والتيجان، واللوحة الكتابية.

واجهة امامية للبائكة الجنوبية



(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس/۲۰۳، ۲۰۶ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۹۹/۱ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /۱٤٠ _ ۱٤٠. سفر نامة/۲۹.

الأثر رقم (٧)

(البائكة الشرقية)

ذُكر أن هذه البائكة قد أنشئت في العصر العباسي، وذُكر أنها أنشئت في العصر الفاطمي، ولعلها أنشئت في العصر العباسي، ثم جددت في العصر الفاطمي.


وفي العصر الحديث، قام المجلس الإسلامي الأعلى بترميمها في سنة ١٣٦٥هـ/١٩٤٥م(١). وباشرت لجنة إعمار المسجد الأقصى بصيانتها عام ١٩٨٢م.

وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين، بينهما أربعة أعمدة رخامية، تعلوها أقواس حجرية نصف دائرية.

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

_ صيانة الحجارة، والأعمدة، والتيجان، واللوحات الكتابية.

واجهة امامية للبائكة الشرقية



(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس/۲۰۳، ۲۰۶ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۹۹۱ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /۱٤٠ _ ۱۲۶

الأثر رقم (٨) (البائكة الغربية)

أنشئت هذه البائكة في سنة ٣٤٠هـ/ ٩٥١ - ٩٥٢م. ولم تذكر المصادر، التي وقفنا عليها، مَنْ أنشأها. وقد جُدد بناؤها في العصر الفاطمي(١).

باشرت لجنة إعمار المسجد الأقصى بترميمها وتقويتها عام ١٩٨٢م.


وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين،

وبينهما ثلاثة أعمدة رخامية ، تعلوها أقواس حجرية مدببة الشكل.

> الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

صيانة الحجارة، والأعمدة والتيجان، واللوحات الكتابية.

واجهة أمامية للبائكة الغربية



(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس/۲۰۳، ۲۰۶ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۹۹/۱ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /۱٤٠ _ ۱۶۵ سفر نامة/۲۹.

الأثر رقم (٩)

(تربة الأمراء الإخشيديين)

تضم هذه التربة قبور الأمراء الإخشيديين، وهم: أبو بكر بن طغج الإخشيد المتوفى في سنة ٣٣٤هـ/ ٩٤٥م، وأبو القاسم أنوجور بن محمد المتوفى في سنة ٣٤٩هـ/ ٩٦٠م، وأبو الحسن علي بن محمد المتوفى في سنة ٣٥٥هـ/ ٩٦٥م.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخين لم يحددوا مكان الدفن. وانقسموا في تحديد مكان دفن كافور الإخشيدي(١).

وقد قامت لجنة إعمار المسجد الأقصى بترميمها وإصلاحها. ووضعت لوحة كتابية رخامية تبين ذلك.

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

_ صيانة المقامات والعناية بالحديقة المحيطة بها

_ تنظيف الساحة المحيطة بالتربة.

اللوحة التي تبين اسم مؤسس الدولة الاخشيدية أبو بكر محمد بن طغج الاخشيد.



منظر عام للتربة



(۱) انظر: النجوم الزاهرة ۱۰/٤ المفصل في تاريخ القدس/۱۲۸ اجدادنا في ثرى بيت المقدس/۲۵_۲۸.

الاثىر رقم (١٠)

(البائكة الجنوبية الشرقية)

أنشئت هذه البائكة في العصر الفاطمي، في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله. وهي من عمل الأمير أنواشتكين الغوري، أمير الجيوش وحاكم سوريا في عهد الظاهر. ويشير نقش كتابي، على الواجهة الجنوبية للبائكة، إلى أمر الأمير أنواشتكين ببناء هذه البائكة. ثم جُددت هذه البائكة في العصر الأيوبي، في عهد الملك المعظم البائكة في العصر الأيوبي، في عهد الملك المعظم عيسى. وقد تم ذلك على يد الأمير عز الدين بن عمر بن يعقوب في سنة ١٠٨هـ/١٢١١م، كما يبدو في


نقش كتابي على حجر البائكة هذه(١).

وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين، تحصران بينهما عمودين من الرخام، وتعلوهما أقواس حجرية مدببة.

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

صيانة الحجارة، والأعمدة، والتيجان، واللوحات الكتابية.

واجهة أمامية للبائكة الجنوبية الشرقية



(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس/۲۰۲، ۲۰۶ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۹۹/۱ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /۱٤٠ _ ۱٤٤ سفر نامة/۲۹.

الأثر رقم (١١)

(مهد عيسي ومسجده)

بني هذا الأثر في الفترة التي تم فيها بناء قبة الصخرة المشرفة، والمسجد الأقصى المبارك. وكان ناصر حسرو من أوائل من أشاروا إليه من الرحالة. ثم أشار إليه مؤرخون، ورحالة آخرون، من أمثال الهروي، والبلوي، وابن فضل الله العمري، ومجير الدين العليمي الحنبلي، وعبد الغني النابلسي، وغيرهم. ووصفه أولئك الرحالة المؤرخون وصفا يقرب مما هو عليه الآن. ويُعد وصف عبد الغني النابلسي وصفاً مطابقاً لما هو عليه الآن(۱).

ويتم الوصول إلى هذا لأثر عبر سلم ضيق صغير، في الزاوية الجنوبية الشرقية لسور المدينة. ويُنزل إليه بخمسة وثلاثين درجة. وفيه قبة صغيرة تحمل روح البناء العثاني، في الفترة المتأخرة. وتقوم هذه القبة على أربعة أعمدة، وتحتها حوض حجري، يقال إنه مهد عيسى، عليه السلام. وأمام المهد، محراب حجري بسيط التجويف، ويقال إنه مكان تعبد مريم عليها السلام. وفي ركنه موضع يقال إنه موضع سيدنا جبريل، عليه السلام. ويوجد باب حديدي في الجدار الجنوبي، ويؤدي إلى ما يعرف بإسطبل سليمان.

ويتكون هذا الأثر من مساحة مربعة الشكل. وأرضيته مفروشة بالبلاط الحجري، وجدرانه مبنية من حجارة كبيرة جداً. ويُشكِّل جداره الشرقي الزاوية الشرقيلة لسور القدس، وسور الحرم الشريف.

(۱) انظر: سفر نامة/،٦، ٦١ الإشارات إلى معرفة الزيارات مسالك الأبصار ١٥٤/١ الأنس الجليل ١٥/٢ الحضرة الأنسية.

الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة:


_ فك القصارة، وإعادة قصارة الإيوان فوق المهد _ صيانة القبة المزخرفة والأعمدة الحاملة لها، وإعادة الرسومات المختفية


_ تنظيف داخل المهد من الأنقاض والأتربة _ صيانة مصاطب الصلاة، وتبليط الأرضيات وتكحيلها، وصيانة المحرابين الصغيرين

_تنظيف الدرج المؤدّي إلى ايوان المهد، وتكحيله _ تركيب شبابيك تتناسب مع طبيعة المكان، وصيانة الحديد الموجود

_صيانة الاسطبل، وعمل شبابيك للفتحات، وتنظيف الأرضية، وإنارة المكان، وفتحــه للزيارة.

مهد عيسي عليه السلام






الأثر رقم (١٢) (البيمارستان الصلاحي)

أقامه السلطان صلاح الدين الأيوبي في سنة الاحمد المدر القدس من الاحتلال الصليبي. وكان الفاطميون قد أنشأوا أول بيمارستان في القدس، ثم وسعه الصليبيون. وهو البيمارستان الذي وقفه صلاح الدين، وعين له كبار الأطباء، ووقف عليه أوقافاً كثيرة. وأصبح ذلك البيمارستان من أشهر البيمارستانات في تلك الفترة. وكان علم الطب يدرس فيه إلى جانب الفترة. وكان علم الطب يدرس فيه إلى جانب ممارسته عملياً(۱).

ويتكون هذا البيمارستان من مجموعة دعامات حجرية، تعلوها عقود. وقد قسمت مساحته إلى




(١) انظر: رحلة ابن جبير /٢٥٦ الفتح القدسي /١٤٥ وفيات الأعيان ٢٠٧/٧ الكامل في التاريخ ٢٠٧/١٢ الأنس الجليل ٣٤١، ٣٤٠، ٣٤١

خطط الشام ١٣٦/٦ المفصل في تاريخ القدس /١٧٨، ١٧ تاريخ البيمارستانات في الاسلام /٢٣١ المدارس في بيت المقدس ٣٤٣/١_.٣٥.



الأعشاب والحجارة المتآكلة



عدد من القاعات المغطاة بسقوف ذات أقبية متقاطعة، أو سقوف برميلية. وكانت كل قاعة من تلك القاعات مخصصة لأمراض مختلفة.

تعرّض هذا البيمارستان لزلزال وقع في سنة المدم أجزاء كبيرة منه. ولم يبق من البناء الأصلي إلّا جزءاً بسيطاً، وهو البازار اليوم.

الوضع العام: متوسط

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_صيانة الحجارة المتآكلة، وإعادة الأجزاء التالفة منها، وتنظيفها، وتكحيلها

_صيانة الزفور المتآكلة

_إزالة العناصر المضافة الدخيلة مثل الرفوف

_إزالة الأعشاب

ــ تنظيم خطوط الماء، والكهرباء، ومزاريب المياه.

البناء الداخلي:

_صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها

_قصارة العقود

_فتح الشبابيك والمناور المغلقة لإنارة المكان وتهويته

_ تركيب أبواب تلائم طبيعة المكان

_إزالة العناصر الدخيلة

_فتح الغرفة المغلقة لاستعمالها

_تنظيف حجارة العقود وصيانتها

_تبليط الأرضية وتكحيلها

_تنظيم خطوط الكهرباء

_تنظيم شبكة المجاري

_إعادة بناء الأجزاء المهدومة وفق طراز البيمارستان الأصلي .


السطح:

_ تبليط السطح وتكحيله

_إزالة الأعشاب، والأنقاض

_ تركيب مزاريب للمياه.


مقطع طولي



وقرة الأولاد وقد إن الأساوية العاب السيطانة بالمصود الارتفاد السيطان العاب الارتفاد المولوط إلى العاب الإرتفاد السيطان السيطان الإرتفاد سيامي حاليه الإرافيوس المهاد في التراثة الإراف



حجارة القدس المتآكلة في البيمارستان الصلاحي





الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة: الواجهة الرئيسية:

- _ تنظيف الحجارة وتكحيلها.
- _ إعادة الشريط الكتابي المفقود.
- _ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.
 - _ قصارة عقد المدخل.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.
 - _ صيانة الأرضية وتكحيلها.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:

_ قصارة عقد الدركاه.

الأثر رقم (١٣) (الخانقاه الصلاحية)

أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس من الاحتلال الصليبي في سنة ٥٨٥هـ/ ١١٨٧م، فنسبت إليه، وأوقفها على الصوفية في سنة ٥٨٥هـ/ ١١٨٩م. وهي أول خانقاه أنشئت في القدس بعد تحريرها. وقد كان لها دور ملموس في الحركة الفكرية في القدس، إلى جانب دورها في التصوفة، وقد تولى مشيختها عدد من العلماء المتصوفة، وكانت مشيختها من الوظائف السنية المهمة (١).

وهي عبارة عن مجمع معماري كامل يتكون من مسجد، وغرف للسكن، ومرافق عامة. وفي العصر المملوكي، بنى شيخها برهان الدين بن غانم مئذنة لها، وكان ذلك في سنة ٨٤٠هـ/١٤١٧.

ويتوصل إليها عبر مدخل معقود، يؤدي إلى دركاه، يقابلها مسجد صغير. ويتوصل منها إلى الطابق الثاني بوساطة سلم حجري. وفي الطابق الثاني مسجد كبير، وله محراب لطيف الشكل. وفوقه نقش كتابي على لوح رخامي. ويبين هذا النقش اسم المنشىء وهو عيسى بن أحمد بن غانم، كا يبين سنة الإنشاء، وقد كانت ٤١٨هـ/١٣٤٠م.

وأما الأجزاء الأخرى من الخانقاه، فإنها غرف علوية كانت تستعمل مساكن لسكنى شيخ الخانقاه، والصوفية.

المفصل في تاريخ القدس /١٧٩، ٥٠١، ٥٠٠ و بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٠٦/١ الحركة الفكرية في ظل الأقصى /٥٢، ٥٣ المدارس في بيت المقدس ٢/٣٠١ ـ ٤٢٥.

⁽۱) انظر: الفتح القدسي /۱۶۸، ۱۶۸ وفيات الأعيان ۲۰۷/۷ الكامل في التاريخ ۱۳/۱۱ الأنس الجليل ۲/۷۶ خطط الشام ۲/۰۰۱

- _ صيانة المصاطب الموجودة.
- _ تركيب باب مناسب لطبيعة المكان.
 - المسحد:
 - _ صيانة عامة.

المدخل الداخلي (على يسار المسجد):

_ قصارة القنطرة ، وإزالة الحاجز الذي يخفي جزءاً منها .

الصحن:

- _ معالجة حجارة الجدران وتكحيلها.
- _ إزالة العناصر المضافة مثل الغرف وأحواض الزراعة.
 - _ تبليط الأرضية وتكحيلها.
- _ صيانة الأدراج المؤدية إلى المئذنة، والطابق العلوي.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء والماء.
- _ تركيب أبواب للغرف، وفتح نوافذها المغلقة، وتركيب شبابيك ملائمة.

المئذنة:


- _ تنظيف حجازة المئذنة.
 - _ فتح النوافذ المغلقة.
- _ تنظيف الزفورة، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
- _ تنظيف المقرنصات، والإطار المحيط بالمئذنة.
- _ صيانة الرفراف الخشبي، وحديد الدرابزين.
 - _ تكحيل قبة المئذنة وقصارتها من الداخل.
- _ تنظيم خطوط الكهرباء ومكبرات الصوت.
- _ إعادة الزخرفة التالفة في الصحن الزخرفي.

الجدار الغربي (ومعه جدار المسجد المهجور):

- _ تنظيف الحجارة وتكحيلها.
- _ عمل شبابيك، وصيانة الحديد الموجود.
 - _ إزالة الأعشاب.

الطابق العلوي:

_ صيانة الغرف وأرضياتها .




واجهة أمامية

- _ إزالة العناصر المضافة.
- _ تبليط بعض الأرضيات وتكحيلها.
- _ قصارة المسجد، وتبليط أرضيته، بعد رفع الأنقاض.

السطح:

- _ تبليط السطح وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.



منظر خارجي

الأثر رقم (١٤) (الزاوية الخُتَنِيَّة)

أنشأها صلاح الدين الأيوبي في سنة ٥٨٧هـ/ ١٩٩١م، وقفها على الشيخ جلال الدين أحمد بن محمد الشاشي، وهو رجل من أهـل الصلاح والتقوى. وهو أول من تولى مشيختها. وسميت الزاوية الختنية نسبة إلى الشيخ الخُتنيّ. وهي زاوية ومدرسة. وكان لها دورها الذي قامت به في الحركة الفكرية في القدس. وقد تولى مشيختها عدد من كبار العلماء(١).

وقد طرأت عليها تغييرات وإضافات، فبنيت غرف جديدة، ودورة مياه.


وأما الجزء الأصلي من بنائها ، فقد بقي منه بعض العقود والشبابيك .

وقد حفرت السلطات الاسرائيلية المحتلة نفقاً طويلاً تحت سور هذه الزاوية ، مما هددها بالانهيار . الوضع العام: جيد وهي تستعمل حالياً مكتباً للجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك .

الترميمات المطلوبة:

_ صيانة من الداخل والخارج، وصيانة الأرضيات والسطوح.





(١) انظر: مسالك الأبصار ١٦٧/١

الأنس الجليـــل /٣٤، ١٤٤، ١٧٤، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٥، ٢٠٨، ٢٠٩ خطط الشام ٢/.١٥٠

خطط الشام ١٥٠/٦ المفصل في تاريخ القدس /٢٣٦

تهويد مدينة القدس /٦٠ المدارس في بيت المقدس /٢٦٦ ــ ٤٣٩.

معاهد العلم في بيت المقدس /٥٩

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٠٧/١

الأثر رقم (١٥)

(قبة يوسف)

أنشئت هذه القبة في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، في سنة ١٩٥٧هـ/١٩١٩م، وجُددت هذه القبة في سنة ١٩٩١هـ/١٩٨م، في العصر القبة في سنة ١٩٩١هـ/١٩٨م، في العماني(١)، كما تبين النقوش الكتابية التذكارية التي كتبت على بلاطتين، تشير إحداهما إلى ما صنعه صلاح الدين، وتشير ثانيتهما إلى تجديدها ومجدّدها، وهو على آغا بن يوسف آغا. وتجدر الإشارة إلى أن البلاطة الثانية، كتب عليها باللغة التركية.

وتتكون هذه القبة من بناء مربع طول ضلعه متران، وتعلوه قبة محمولة من الأمام، في الجهة الشمالية، على عمودين لطيفي الشكل. وترتكز على حائط في الجهة الجنوبية. وهي بذلك مفتوحة البناء من جميع جهاتها باستثناء الواجهة الجنوبية.

وتجدر الإشارة إلى أن النقش الكتابي التذكاري الذي يعود إلى الفترة الأيوبية، يقع بداخلها، وأن النقش الآخر الذي يعود إلى الفترة العثمانية يقع بخارجها.


الوضع العام: حيد الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة العناصر الزخرفية، وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية الكبيرة وتنظيفها.
- _ قصارة القبة من الداخل مع المحافظة على العناصر

الزخرفية فيها .

- _ صيانة الحجارة وتكحيلها.
- _ صيانة اللوحتين الكتابيتين على جانبي العقد.
- _ إعادة تصفيح القبة من الخارج، وتنظيف الهلال.
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها، وإعادة الأجزاء المفقودة منها.

قبة يوسف



(۱) انظر: أحسن التقاسيم /۱٦٨ مسالك الأبصار ١٦٥/١ الأنس الجليل ٢٠/٢، ٢١، ٢٣ بلدانية فلسطين العربية /٢٤٥

تاريخ الحرم القدسي /٧٧_ . ٨ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠١ الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١١.

الأثر رقنم (١٦)

(سور القدس _ إعادة بناء)


قام السلطان صلاح الدين الأيوبي بإعادة بناء سور القدس، وتقويته في سنة ٥٨٧هـ/١٩١م. وقد اشتغل هو وأولاده وأمراؤه وعماله في إعادة البناء، وتقويته، وتجديد أبراجه، بين باب العامود، وباب الخليل، وحفر الحندق حول السور.

واستمر الحكام الأيوبيون الذين جاءوا بعد صلاح الدين بتقوية السور وتدعيمه إلى أن أصبح غاية في القوة والمنعة في سنة ١٦٥هـ/٢١٤م(١).


وفي سنة ٦١٦هـ/١٢١٧م، اضطر المسملون إلى تخريب السور، في عهد الملك المعظم عيسى، خوفاً من استيلاء الصليبيين على القدس ثانية، والاستفادة من قوة السور ومنعته (٢).

الترميمات المطلوبة:

- _ الأسوار بحاجة إلى صيانة، وتنظيف الممرات وتبليطها.
- _ صيانة الزخارف، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ صيانة اللوحات الكتابية.
 - _ إزالة الأعشاب.



(۱) انظر: الأنس الجليل ۳۸۳/۱ ۳۸۶، ۲۰۲، ۲۰۸ بلادنا فلسطين في بيت المقدس ۲۰۲، ۲۰۸، ۲۰۸،



أسوار القدس الشريف



الأثر رقم (١٧)

(المدرسة الصلاحية)

أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي، بعد تحرير القدس، في سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م، ووقفها في سنة ٥٨٨هـ/١٩٢م، ونُسبت إليه.

وذُكر أنها أقيمت في مكان الكنيسة المعروفة بصنَّد حنة عند باب أسباط. وذُكر أنها أقيمت في مكان دير للراهبات أقيم في بيت القديسين يواكيم وحنة، وكان الصليبيون قد أنشأوه عندما احتلوا القدس.

وذُكر أن صلاح الدين عيَّن لها مكاناً ، وفوّض وكيل بيت المال بشراء كنيسة صندحنة .

وذكر ابن واصل، وأبو الفداء، وابن فضل الله العمري، والقلقشندي، أنها كانت تُعرف قبل الاسلام بصندحنة، ثم صارت في الاسلام دار علم قبل أن يملك الفرنج القدس، ولما ملك الفرنج القدس، أعادوها كنيسة، فلما فتح صلاح الدين القدس، أعادها مدرسة، وفوض تدريسها ووقفها إلى القاضى بهاء الدين بن شداد.

كانت المدرسة الصلاحية ذات مكانة علمية كبيرة. وكانت في مقدمة المعاهد العلمية في بيت المقدس. وقد قامت بدور فكري كبير، وتولّى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء الأجلاء. وقد قاموا بدور سياسي واجتاعي، إلى جانب الدور الفكري الذي قاموا به. ومن أشهر شيوخها: ابن شداد، وفخر الدين بن عساكر، وابن واصل

الحموي، وابو عمرو بن الصلاح، وعز الدين بن عبد السلام المقدسي، وشهاب الدين بن الهائم، وكال الدين بن أبي شريف، وغيرهم.

واستمرت هذه المدرسة منازة إشعاع علمي في العصر الأيوبي، والعصر المملوكي، والعصر العثماني(١).

وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كانت هذه المدرسة قد آلت إلى الخراب، إثر زلزال وقع في سنة ١٢٣٧هـ/١٨٢١م.

ثم سعت الحكومة اليونانية إلى استرجاعها وإعادتها كنيسة. ولكن تلك المساعي لم تنجح.


وفي سنة ١٢٧٣هـ/١٨٥٦م، أعطاها العثانيون للفرنسيين، وذلك لوقوفهم إلى جانب العثانيين في حرب القرم، فأعادوها مدرسة وكنيسة. وفي سنة ١٩١٥م، استرجعها العثانيون، وحولها جمال باشا إلى كلية علمية دينية عرفت باسم كلية صلاح الدين الأيوبي. ووضع لها نظاماً حدد موضوعات الدراسة فيها، وبرنامجها، ومنهاجها. وفيه تفصيل لأهداف الدراسة، ومدتها، ولغة التدريس، وعدد الطلاب، وتعيين مديرها ومدرسيها، وغير ذلك من الوظائف.

واستمر الأمر كذلك إلى أن احتل الانكليز القدس في سنة ١٩١٧م، فأعادواها إلى الآباء البيض، وأعادها هؤلاء مدرسة. وفيها متحف،

(۱) انظر: النوادر السلطانية /۸۷، ۲۳۹ الفتح القدسي /۱۸۵، ۱۸۲ مفرج الكروب ۳۰/۳، ۲۷۸، ۳۷۳، ۳۸۰، ۳۹۳، ۲۰۷، ٤۱۰، ۲۱۱

الكامل في التاريخ ١٠/١٥٥ السلوك ج١ق ٩٧/١ الأنس الجليل ٤١/١، ٢٠، ٣٤٠، ٣٤١ الحضرة الأنسية /٤٥، ٤٦ خطط الشام ٢٢١/٦

لوح حجري يوجد على مدخل مدرسة الصلاحية



المدارس في بيت المقدس ١٨١/١_٥٣٠. (١) انظر : المدارس في بيت المقدس ١٩٨١_١٩٦. المفصل في تاريخ القدس/١٧٧، ١٨٠، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨ بلادنا فلسطين في بيت المقدس ٨/١ - ٩، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٤٠ مدينة القدس في العصر الوسيط /١٠٥، ١٨٨ المعاهد المصرية في بيت المقدس /٤، ٥ معاهد العلم في بيت المقدس /٤، ٥ ٣٦، ٣٦، ٤٦

الأثر رقم (۱۸)

(جامع عمر بن الخطاب)

أقيم هذا الجامع في المكان الذي صلى فيه الخليفة عمر بن الخطاب، في القدس، بعد الفتح الاسلامي. وكان خليفة المسلمين قد رفض الصلاة في كنيسة القيامة حتى لايقيم المسلمون مسجداً في المكان الذي يصلى فيه خليفتهم.

لقد عني المسلمون بهذا الجامع منذ انشائه، فقد جددوا بناءه في سنة ٥٨٥هـ/١٩٣م، في العصر الأيوبي. وأعادوا بناء مئذنته في سنة ٥٨٠هـ/ ١٤٦٥م، في العصر المملوكي(١). وهي مئذنة مربعة الشكل، جميلة التكوين.


ويتوصل إلى هذا الجامع عبر مدخل تذكاري معقود، يرجح أنه يعود إلى العصر العثاني، ويؤدي هذا المدخل الغربي إلى ساحة شمالية مكشوفة. ويقع بيت الصلاة في الجهة الجنوبية من الساحة المكشوفة. ويتكون من بناء بسيط، مستطيل الشكل، مغطى بأقبية متقاطعة. وله محراب يتكون من حنية، يعلوها نقش تذكاري حجري. ويرجح أنه يعود للبناء الذي يعلو المسجد، وذلك حسب ما يفهم من قراءة نص النقش.

ويقع مبنى المئذنة المربعة في الناحية الشرقية ، من الساحة المكشوفة .

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة: المدخل الرئيسي:

(۱) انظر: الأنس الجليل ۱۲/۲ _ ۱۳ تاريخ الحرم القدسي /۲۶، ۶۹ المفصل في تاريخ القدس /۹۸، ۹۹، ۶۹۶ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس /۹٤/، ۹۰.





ـ تنظيف الحجارة، وإعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، أسفل العقد، على يسار المدخل. __إعادة القصارة.

> _إعادة الأجزاء المتآكلة من الزخارف التي تقع في أعلى الباب.

_إعادة اللوحة الكتابية الواقعة فوق المدخل.

_إزالة الأعشاب.

صحن المسجد:

_صيانة الجدران، وتكحيل بعض الأجزاء.

_صيانة مزاريب المياه.

_صيانة خطوط الكهرباء. _

_إزالة الأعشاب.

_إزالة العناصر المضافة، مثل الغرفة التي تقع في أسفل المئذنة .

المسجد من الداخل:

_ تبليط الأرضية .

_إنارة المكان بالكهرباء.

_إعادة الأجزاء التالفة من الدرج الداخلي المؤدّي إلى المئذنة .

المتوضا:

_صيانة المتوضأ والمراحيض.

المئذنة:

_صيانة الحجارة.

_صيانة الرفراف الخشبي.

_صيانة الزخارف الموجودة على شبابيك المئذنة.

_صيانة خطوط مكبرات الصوت وتنظيمها.



الواجهة الأمامية الرئيسية

الأثر رقم (١٩) (المطهرة)

بناها السلطان العادل أبو بكر بن أيوب، ووقفها في سنة ٥٨٩هـ/١١٩م، في العصر الأيوبي.


وفي العصر المملوكي، جدد بناءها الأمير علاء الدين البصيري، ناظر الحرم الشريف(١).

وتتكون هذه المطهرة من مجموعة غرف للطهارة وأماكن للوضوء، ومجموعة بيوت، وفسقية كبيرة، وتقسم إلى قسمين كبيرين، قسم للرجال، وآخر للنساء. وهناك مجموعة غرف، تقع فوق طهارة النساء، وكانت تستعمل مساكن تؤجر لوقف الحرم.

ويتوصل إليها عبر باب الطهارة المؤدّي إلى عدة درجات، يُنزل من عليها إلى ممر مكشوف يؤدّي إلى طهارة الرجال والنساء.

الوضع العام: سيىء الترميمات المطلوبة:

- _صيانة الجدران المحيطة بها.
- _تنظيف الحجارة وتكحيلها.
 - _إزالة الحواجز المضافة.
- _تبليط الأرضيات وتكحيلها.
- _إزالة الأعشاب عن الجدران.
 - _إزالة الأنقاض.
- _صيانة المراحيض، وتنظيفها، وتركيب أبواب ملائمة لها.
 - _صيانة شبكة المياه، وشبكة المجاري.



مدخل المطهرة

(۱) انظر: مسالك الأبصار ١٦٢/١ الانس الجليل ٣١/٣ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٠، ٢١٨

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٣/١.

_قصارة العقد.

_إزالة اللوحة الكتابية.


_تنظيف العقد المفصص الواقع في أعلى المدخل، وصيانته .

السطح:

_ تبليط السطح وتكحيله.

المدخل: _تنظيف تيجان الأعمدة.

حالة الجدران الداخلية للمطهرة



الأثر رقم (۲۰) (الكاس)

أنشأه السلطان العادل أبو بكر بن أيوب في سنة ٨٩هـ/١٩٣ م، في العصر الأيوبي.

ثم جَدَّد بناءه الأمير تنكز الناصري، ورممه في سنة ٧٢٨هـ/١٣٢٧م. ثم قام السلطان قايتباي بتعميره وترميمه ثانية (١).


ويتكون من حوض رخامي مستدير الشكل، وفي وسطه نافورة، وعلى جوانبه الخارجية صنابير يخرج منها الماء ليتوضأ منه المصلون الذين يجلسون على مقاعد حجرية مقامة أمام تلك الصنابير، وهي موضوعة حسب استدارة الكأس. ويجري ماء

الوضوء، بعد استعماله، إلى المجاري الممتدة تحت بلاط الحرم الشريف. ويحيط سياج معدني متشابك بالحوض والنافورة.

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

- _تنظيف الحجارة وتكحيلها.
 - _صيانة الحديد الموجود.
- _صيانة مصارف المياه التالفة.
- _صيانة أرضية الكأس التي يوجد فيها الماء.

منظر عام للكأس



(۱) انظر: مسالك الأبصار _ ۱٥٠/۱ ومابعدها قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبازك /۲۱۰. المفصل في تاريخ القدس /۲۰۶.

الأثر رقم (۲۱)


(جامع النساء)

أزال السلطان صلاح الدين الأيوبي ما كان الصليبيون قد أقاموه خلال احتلالهم القدس. ومن ذلك مكان الطعام لفرسان الهيكل. وقد حوله صلاح الدين إلى مسجد عُرِف بمسجد النساء، فيما بعد (١).

ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة يمتد طولاً من الشرق إلى الغرب، من جدار المسجد الأقصى الغربي إلى الزاوية الجنوبية الغربية من سور الحرم الغربي. ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وفق

استعمالاته في الوقت الحاضر، فيُشكِّل القسم الجنوبية للمتحف الجنوبية للمتحف الإسلامي. ويُشكِّل القسم الشرقي منه مقر لجنة إعمار المسجد الأقصى، ويُشكِّل القسم الأوسط مصلّى للنساء.

ويتكون الجامع بأقسامه الثلاثة من اسكوبين يقوم فوقهما عدد من العقود المدببة، وقد سقف ما بينهما بطريقة الأقبية المتقاطعة. وله عدد من النوافذ، في جداره الجنوبي، وجداره الغربي. وليس جامع النساء من الداخل



(۱) انظر: مسالك الأبصار ١٥٣/١ الأنس الجليل ١٣/٢ بلدانية فلسطين العربية /٢٧٣ تاريخ الحرم القدسي /٧٠ الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١٠.

الأثر رقم (۲۲) (مسجد ولي الله محارب)

أنشأه ولي الله محارب في سنة ٥ ٩ ٥هـ/١٩٨م، في العصر الأيوبي. ووقف عليه أوقافاً كثيرة، كما يبدو من النقش الكتابي التذكاري القائم فوق المدخل.

ويبدو أن مساحة هذا المسجد الأصلية كانت أكبر مما هي عليه الآن. ويتكون من بيت للصلاة، وهو بيت صغير الحجم، مستطيل الشكل، قليل العرض. وله محراب جميل في منتصف واجهته الجنوبية. وهو عبارة عن حنية في الحائط. وأما سقفه فيغطيه قبو نصف برميلي. وله مذخل معقود يتناسب وحجمه.

له محراب، ويقع مدخله في الجهة الشمالية. ويؤدّي إلى القسم الأوسط منه. وهو مدخل صغير، يحيط به عمودان من الرخام.

الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة:

_صيانة حجارة الواجهة الأمامية، وعناصرها.

_فتح الشبابيك المغلقة، وصيانة الباب الموجود.

_إزالة الرفراف القرميدي الدخيل.

_ تنظيف تيجان الأعمدة.

داخل المسجد:

_قصارة السقف والجدران.

_صيانة الأرضية.

_صيانة الشبابيك وحديد الحماية.

الباب الخارجي



_إعادة الأجزاء التالفة والمتهدمة من القنطرة، أمام المدخل.

المسجد من الداخل:

_صيانة المحراب.

_صيانة المسجد بشكل عام.


الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

الواجهة الأمامية:

_تنظيف الحجارة، وصيانتها. وتكحيلها.

_صيانة اللوحة الكتابية فوق المدخل.

_إزالة العناصر المضافة مثل الرف المعدني.



منظر داخلي





الأثر رقم (٢٣) (قبة المعراج)

يبدو أن هذه القبة بنيت لتكون تذكاراً لعروج النبي، عَلَيْكُ ، إلى السماء. ولا نعلم من بناها، ولا التاريخ الذي بنيت فيه.

وقد جُدِّد بناؤها في سنة ٩٧هـ/١٢٠م، على يد الأمير عز الدين عثمان بن على الزنجيلي، متولي القدس في عهد السلطان العادل أبي بكر بن أيوب(١).

وتتكون هذه القبة من بناء مثمن بديع التكوين، تغطية قبة مقامة على ثلاثين عموداً من الرخام، كل أربعة منها معاً، ماعدا الجهة الجنوبية، ففيها كل ثلاثة أعمدة معاً. وقد لُبِّس ما بين الأعمدة بألواح من الرخام. وفتح لها باب في الجهة الشمالية. ولها عراب بداخلها في الجهة الجنوبية.


الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

_تنظيف الحجارة.

_تنظيف تيجان الأعمدة.

_فك القبة وإعادة تصفيحها.

_ تنظيف اللوحة الكتابية.



من داخل القبة

منظر خارجي



(۱) انظر: احسن التقاسيم /۱٦٨. معجم البلدان ٥٦٤/٤.

الأنسُ الجليل ١٩/٢ ـ ٢٠.

تاریخ الحرم القدسي /۷۷.

القدس الخالدة /٢٠٨.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /١٩٩ ـ ٢٠٠٠. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٣/١.

منظر خارجي

في وسط الغرفة، ويتكون من بناء حجري مستطيل الشكل، عالي الارتفاع، وتغطيه الآن ستائر من الأقمشة الخضراء. ويتم الوصول إلى غرفة الضريح بوساطة مدخل شمالي، بسيط التكوين، في الجدار الشمالي منها.

ويوجد نقش كتابي حجري، في وسط الجدار الغربي لغرفة الضريح من الخارج. ويتضمن النقش اسم الأمير الجراحي، وسنه الوفاة.

وقد ألصقت بهذا الجدار غرفة صغيرة، يُصعد إليها بثلاث درجات، بحيث يبدو النقش الكتابي الآن بداخلها.

الأثر رقم (۲۴) (الزاوية الجراحية)

وذكرها مجير الدين الحنبلي فقال: "إنها بظاهر القدس من جهة الشمال". وهي ماتزال قائمة في حي الشيخ جراح، في القدس.

واقفها هو الأمير حسام الدين حسين بن شرف الدين عيسى الجراحي، أحد أمراء السلطان صلاح الدين الأيوبي. توفي الأمير حسام الدين في سنة الدين الأيوبي. توفي الأمير حسام الدين في سنة وقف، ووظائف مرتبة، كما يذكر مجير الدين العليمي الحنبلي، وكما جاء في سجلات المحكمة الشرعية. وبظاهرها، «من جهة القبلة، قبور جماعة من المجاهدين، يقال إنهم من جماعة الجراحي، والله أعلم».

وهناك نقش على جدارها الغربي الخارجي، وورد ذلك النقش فوق شاهد القبر، وهو مثبت في الجدار، وجاء فيه اسم الحسين بن عيسى الجراحي(۱).

وتتكون معمارياً من ساحة مكشوفة ، يحيط بها عدد من الغرف المختلفة الحجم والمساحة والتسقيف . وأكبر تلك الغرف هي غرفة الضريح . وهي بناء مربع الشكل بسيط التكوين ، تغطيه قبة بعد تحويل أعلى أركان المربع إلى دائرة تشكل رقبة القبة ، وذلك بوضع حنية في كل ركن . وقد فتح في منتصف الجدار الجنوبي لهذه الغرفة ، محراب على هيئة حنية عميقة في الجدار . وأما الضريح ، فإنه يقوم هيئة حنية عميقة في الجدار . وأما الضريح ، فإنه يقوم

⁽١) انظر: الأنس الجليل ٢/ ٤.٨.

المفصل في تاريخ القدس /٤٩٩، ٥٠٠.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٣/١.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٤٣.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٠٤_ ١٠٦_ ١٠٦

محراب المسجد

وأما بيت الصلاة الذي يقع في الجهة الجنوبية الغربية من الزاوية ، فإنه قد أضيف إليها حديثاً ، فقد بني في سنة ١٣١٣هـ/١٩٥٩م. وهـو بيت مستطيل الشكل ، ذو سطح مستو ، وله نافذتان معقودتان في كل جدار من جدرانه الجنوبية ، والغربية ، والشرقية . ولـه مدخـل في جداره الشمالي ، ويقابل المحراب في الجدار الجنوبي . وهو محراب يتكون من حنية يحف بها عمودان . وتقوم المئذنة في الزاوية الشمالية الغربية ، من الجهة الغربية البيت الصلاة . وهي ذات بناء حجري يتكون من طابقين ، أولهما مربع الشكل ، يكون قاعدة المئذنة ، وثانيهما له بدن ثماني الأضلاع .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية كانت تعرف بالمدرسة الجراحية، مما يحمل على الاعتقاد أنها استعملت في فترة من الفترات مدرسة، أو أنها كانت تؤدي الوظيفتين معاً، وظيفة المدرسة، ووظيفة الزاوية.

الوضع العام: جيد الترميمات المطلوبة:

المسجد:

_صيانة منتظمة.

_إزالة الطراشة عن بعض الحجارة.

المقام:

_صيانة منتظمة.

_إزالة الأنقاض من حوله.

_إزالة الأعشاب.

_تبليط قبة الضريح وتكحيلها.

_ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

المئذنية:

_صيانة عامة.

_صيانة الرفراف العلوي.

الأثر رقم (٢٥)

(باب السلسلة وباب السكينة)

وهما بابان من الأبواب الرئيسية للحرم الشريف. الباب الجنوبي منهما مفتوح، وهو باب السلسلة. والباب الشمالي منهما مغلق، ويسمى الباب المغلق، أو باب السحينة، أو باب السحرة. وكان يعرف قديما بباب داود.

يعود هذان البابان في إنشائهما أو تجديدهما إلى السعصر الأيسوبي(١)، وذلك من واقسع البنساء وتفصيلاته.

ويتكونان من مدخلين عاليي الارتفاع، تعلوهما صنج حجرية معشقة. ويغطي فتحة المدخل في كل منهما مصراعان من الخشب القوي. وتوجد به خوخة (فتحة مدخل صغيرة تكفي لدخول شخص واحد أثناء إغلاق الباب). وقبل المدخلين من الخارج، منطقة أقيمت عليها قبتان ترتكزان على أربعة عقود مدببة مربعة، تقوم بدورها على جداري البابين والدعامات المقابلة لهما، وذلك بعد ملء أماكن التقاء رجلي كل عقدين بحشوات بنائية، الإيجاد قاعدة مثمنة، وإقامة القبة عليها.

الوضع العام: جيد

الترميـمات المطلوبـــة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف:

_صيانة الحجارة وتنظيفها.

_تنظيم خطوط الكهرباء، وخطوط الهاتف.

_صيانة الأبواب الخشبية .




سفر نامة /٦٥.

مسالك الأبصار ١٦٣/١.

الأنس الجليل ٣١/٢.

تاریخ الحرم القدسي /۸۷، ۹۲.




بلدانية فلسطين العربية/.

- _صيانة بلاط الأرضية.
- _إزالة الأتربة والأنقاض من حول الباب. الـمــدخل:
- _تنظيف الأعمدة والعناصر الزخرفية، وصيانتها.
 - _إعادة الأعمدة. والعناصر الزخرفية المفقودة.
 - _صيانة بلاط الأرضية.
 - _إزالة العناصر الدخيلة المضافة.
 - _رفع الأنقاض.
- _صيانة الصهريج المتوسط بين البابين، وتنظيف حجارته وتكحيلها.

الواجهة الخارجية :

- _إزالة الأعشاب.
- _تنظيم خطوط الكهرباء والمياه.
- _فتح الشبابيك المغلقة أعلى الباب.
- _صيانة الأعمدة الواقعة في الناحية الجنوبية ، بحيث تتاثل مع الأعمدة المقابلة .

ويحف كلا المدخلين ثمانية أعمدة رخامية ، أربعة في كل جهة . وهي من نوع متوسط . ويوجد عمودان مزدوجان في الأسفل ويقوم فوقهما عمودان مزدوجان آخران مثعبنان (من النوع المجدول) .



منظر خارجي

الباب من الداخل



الأثر رقم (٢٦) (قبة سليمان)

اختُلف في تحديد تاريخ انشاء هذه القبة ، فقد قيل إنها أنشئت في العصر الأموي . ولعل واقع البناء يرجح أن بناءها قد تم في العصر الأيوبي (١) .

وهي قبة محكمة البناء، وبداخلها صخرة ثابتة. وهي ذات بناء مثمن الشكل، ويتكون من أربعة وعشرين عموداً من الرخام وسدَّ ما بينها بألواح من الرخام. وتوجد في كل تثمينة أربعة أعمدة تحمل ألواح الرخام. وتغطي البناء قبة لطيفة تتناسب وحجمه ويقع مدخلها في التثمينة الشمالية.

الوضع العام: متوسط

الترميمات المطلوبة:

- _صيانة الحجارة، وتكحيلها، وتنظيفها.
- _إعادة العنصر المفقود بالإطار المحيط بالمبنى.
- _ تركيب شبابيك ملائمة ، وفتح الشبابيك المغلقة .
- _فك القصارة الداخلية، ثم إعادة القصارة من جديد.
 - _تبليط الأرضية وتكحيلها.
 - _إعادة الزخرفة الموجودة على العمود الأيسر.
 - _إزالة الأنقاض.
 - _ تكحيل المصطبة المحيطة بالقبة.
 - _ تركيب باب ملائم للمكان.



منظر خارجي


⁽١) انظر : أحسن التقاسيم /١٦٨.


الأنس الجليل ٢١/٢.

بلدانية فلسطين العربية /٢٤٥.

تاريخ الحرم القدسي /٧٧.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٢.





الأثر رقم (۲۷) (**باب الناظر _ تجدید**)

وهو باب قديم، جُددت عمارته في سنسة العصر الأيوبي. وكان هذا الباب يعرف بباب ميكائيل، ثم بباب علاء الدين البصير، ثم بباب الحبس، حيث يجاوره رباط علاء الدين البصير، وكان العثمانيون قد اتخذوه سجناً. ويعرف الآن بباب الناظر، أو باب المجلس، نسبة إلى المجلس الإسلامي الأعلى.

وهو باب ضخم، محكم البنيان. وتوجد في أعلاه صنح معشقة. ويغطي فتحته مصراعان من الأبواب الخشبية المصفحة بالنحاس.

وجميع مافي داخل هذا الباب من أقبية ومبان وقفه الأمير علاء الدين آيدغدي، على الفقراء القادمين لزيارة القدس، وكان ذلك في زمن الملك الظاهر بيبرس في سنة ٦٦٦هـ/١٢٦٧م(١).

الوضع العام: جيد

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الشرقية المطلة على الحرم الشريف:

_صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_صيانة بلاط الأرضية وتكحيله.

_إعادة المقرنصتين التالفتين، في أعلى المدخل من ناحية اليمين، للتماثل مع المقابلة لها.

_ تنظيف، اللوحة الكتابية على يسار المدخل، وصيانتها.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٢/١. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقسى /١٢.

⁽۱) انظر: أحسن التقاسم /۱۹۸. الأنس الجليل ۳۰/۲. تبـة الصـخـرة المشــرفة والمســجــ الأقصى المبارك /۲۱۲_۲۱۷.

الأثر رقم (۲۸)

(مدفن الشيخ درباس

_إزالة المصابيح القديمة، وتركيب مصابيح تتلاءم مع طبيعة المكان.

قبة الباب الداخلية:

_تنظيف المقرنصات، وإعادة الأجزاء التالفة.

_صيانة الباب الخشبي، وإبراز الشريط الكتـابي الموجود في أعلاه.

_إزالة المصباح المضاف، وتركيب مصباح ملائم.

تحريرها من الاحتلال الصليبي واستقر فيها، وبقي إلى أن توفي نحو سنة ، ٦٠-٣٠١٩ م. وقد دفن في موقع المدرسة الجاولية التي بنيت بين سنتي ما ٧١٧هـ/ ١٣١٥م (١). ويقع قبر الشيخ درباس الهكّاري في الجهة الجنوبية من الساحة المكشوفة للمدرسة الجاولية، أمام إيوانها الجنوبي.


كان الشيخ درباس الهكَّاري ممن قدموا مع

السلطان صلاح الدين الأيوبي، إلى القدس، عند

ويتكون هذا القبر من بناء بسيط التكوين، مستطيل الشكل، رخامي البناء. ويرتفع نحو ثلاثين سنتيمتراً فوق الأرض. ولاتوجد عليه شواهد مثل شواهد القبور الأخرى. ويبدو أن بناءه بهذه المواصفات تمم في فترة قريبة، تخليداً لذكرى الشيخ درباس.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة القبر.
- _ إعادة الشواهد.
- _ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.
 - _ تبليط الأرضية حول القبر.
 - _ إزالة الشجرة.
- _ إعادة الركب المهدومة فوق الضريح.



(١) انظر: الأنس الجليل ٣٨/٢.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٠/١. المفصل في تاريخ القدس ٢٤٣/.

. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣٢.

الباب الرئيسي

منظر داخلي يبين الأجزاء المهدومة



الأثر رقم (٢٩) (زاوية الهنود _ الزاوية الرفاعية)

موقعها قديم، ولايُعرف تاريخ إنشائها على وجه التحديد. وكانت للفقراء الرفاعية قبل أن تنسب لطائفة الهنود. وذُكر أنه في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وفد إلى القدس بابا فريد شكركنك، وهو من مسلمي الهند، وقد وفد للتعبّد والإقامة، وقام بتجديدها وإعادة بنائها. وفي سنة والإقامة، وقام بتجديدها وإعادة بنائها. وفي سنة ثانية (۱).

وتتكون هذه الزاوية من مجمع معماري ضخم يضم عدة بنايات تهدم أكثرها، فقد تعرض أجزاء منها للخراب من جراء حرب ١٩٦٧م، وأما الأجزاء التي بقيت منها، فيكوِّن بعضها جزءاً من مكاتب وكالة الغوث. ويكوِّن بعضها الآخر مدرسة لرياض الأقصى الإسلامية، ويضم مسجداً، وساحة مكشوفة. وفيها تسكن عائلة الشيخ ناظر حسين الأنصاري الهندي.

توقفت هذه الزاوية عن تأدية مهمتها منذ مدّة. ولها أوقاف متعددة، ومنها وقف يقع في باب حطة. الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

المدخل الرئيسي:

_ تكحيل الحجارة.

_ صيانة المقرنصات فوق الشباكين.

_ صيانة الباب الموجود.

(١) انظر: الأنس الجليل ٤٦/٢.

خطط الشام ٦/٠٥١.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٢.

- _ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - _ صيانة الأرضية.

الصحن:

- _ صيانة الجدران المحيطة بالصحن.
- _ إزالة العناصر الدخيلة مثل الغرف.
- _ تبليط أرضية الصحن، وتكحيلها.
 - _ صيانة خطوط المجاري.

الغرف الشرقية (وهي مهملة الآن):

- _ فك القصارة، ثم قصارتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضيات.
- _ صيانة حديد الحماية في الشبابيك.
- _ إنارة الغرف بالكهرباء، وإعادة استعمالها.
- _ إعادة الجزء التالف من اللوحة الكتابية، وصيانتها و إبر از ها .
- _ إعادة الجزء التالف من النجمة الزخرفية الواقعة في أعلى الشباك الأيمن.

القنطرة الغربية _ الأضرحة _ (وضعها سيء جداً): _ صيانة الباب.

- _ إعادة الجزء التالف من اللوحة الكتابية وتنظيفها .
 - _ قصارة العقد من الداخل.

_ بناء القبرين، ووضع الشواهد.

_ تبليط الأرضية.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

المسجد:

_ صيانته ، وإعادة استعماله .

السطوح:

- _ تبليط السطوح والقباب.
- _ تركيب مزاريب للمياه.
- _ إزالة الأعشاب عن السطح والجدران.
 - _ عمل سور يحيط بالزاوية.
 - _ إزالة الأنقاض المتراكمة في الزاوية.
 - _ صيانة الأدراج.

المدخل الرئيسي على الشارع (مقابل باب الساهرة):

- _ إعادة الجزء التالف أو المفقود من العمود الأيسر.
 - _ تنظيف أعمدة الباب.
 - _ صيانة الممر المؤدّي إلى الزاوية.

واجهة خارجية تبين الأعشاب والأحجار التالفة



الأثر رقم (٣٠) (القبة النحوية)

أنشأها الملك المعظم عيسى في سنة ٢٠٤هـ/١٢٥م، ووقف عليها أوقافاً حسنة، وخصصها للاشتغال بالعربية. وقد دُرِّست فيها علوم العربية، ونال النحو تركيزاً في تدريسه. ودرَّس العلماء فيها كتاب سبويه، وكتاب الايضاح لأبي علي الفارسي، وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وغيرها. وكتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، وغيرها. المعظم عيسى إماماً، وشيخاً، وخمسة وعشرين طالباً من طلبة النحو. وقد اهتم بعمارتها، فأنشأ لها قبة في سنة ٨٠٦هـ. وقد قامت هذه المدرسة بدور ملموس في الحركة الفكرية في بيت المقدس، واستمرت تقوم بدورها حتى القرن الثاني عشر الهجرى.

وأصبحت هذه المدرسة مكتبة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في العهد الأخير، ثم أصبحت مقراً للمكتب المعماري الهندسي لإصلاح قبة الصخرة المشرفة وإعمارها، في سنة ١٩٥٦م. وهي الآن أحد مكاتب لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك(١).

وتتكون هذه القبة من غرفتين وصالة في الوسط. وتعلو الغرفة الغربية قبة لطيفة. ويغطي الغرفة الشرقية والصالة سقف أفقي. ويقع مدخل البناء في الجهة الشمالية، يؤدي إلى الصالة. ويحف به عمودان من الرخام يشتهران باسم (عاق

والديه).

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الواجهة، وتنظيف العناصر الزخرفية.
 - _ تنظيف العناصر الزخرفية فوق الشبابيك.
 - _ فتح الشبابيك المغلقة.
 - _ تنظيف القبة وصفائحها وصيانتهما.
- _ صيانة السطح وتكحيله ، وصيانة مزاريب المياه .
 - _ تنظيم خطوط الهاتف.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.

(١) انظر: مسالك الأبصار ١/٥٥١، ١٤٦.

الأنس الجليل ٢/٣٠٤، ٢/٣٣_ ٢٧٠.

خطط الشام ١١٧/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٠. تاريخ الحرم القدسي /٧٨.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠١. المدارس في بيت المقدس ٣٥١/١ ـ ٣٥٥. معاهد العلم في بيت المقدس /٦٢. رحلات في ديار الشام /١٠٨.



الواجهة من ساحة الصخرة المشرفة

منظر خارجي



الأثر رقم (٣١)

(صهریج الملك المعظم عیسی)

بناه الملك المعظم عيسى في سنة ٢٠٧هـ/١٢١٠م. ويمكن أن نفترض أن الأروقة المكونة للصهريج أقيمت في السنة التي أقيمت فيها القبة النحوية، أي في سنة ٢٠٤هـ/٢٠٧م. ثم سُدّ مابينها لتكون صهريجاً في سنة ٢٠٧هـ/١٢١م.(١)


ويتكون هذا الصهريج من ثلاثة أروقة ، سُدّ بينها بقواطع بنائية . وهي مغطاة بأقبية متقاطعة . وله ثلاثة مداخل في الجهة الجنوبية ، وهي معقودة بعقود مدببة . وفوق المدخل الأوسط منها ، نقش كثابي

يبين اسم الباني، وسنة البناء.

وفي العصر المملوكي، في عهد المنصور قلاوون، حُوِّل جزء منه مستودعاً لحاصلات الحرم، وحُوِّل الجزء الآخر مُصلّى للحنابلة.

ثم تعرض هذا الصهريج للإهمال. وقد اتخذ حديثاً مقراً لقسم البستنة في الحرم الشريف. الوضع العمام: متوسط.

الواجهة الخارجية للصهريج



الأثر رقم (٣٢) (المدرسة البدرية)

تنسب هذه المدرسة إلى وأقفها بدر الدين محمد بن أبي القاسم محمد الهكّاري. وهو من كبار المجاهدين في عصر الحروب الصليبية، وقد استشهد وهو يقاتل الصليبين بالقرب من نابلس في سنة ١٤٨هـ/١٢١٧م.

أنشأها ووقفها على فقهاء الشافعية في سنة ١٠٨هـ/١٢٩م، في عهد الملك المعظم عيسى.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب مناسبة لطبيعة المكان.
 - _ فتح الأبواب المغلقة .
 - _ قصارة الغرف وتبليط أرضياتها.
 - _ فتح الشباك المغلق لتهوية المكان.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.

قبر الأمير بدر الدين الهكاري



ووقف عليها أوقافا، كما يبدو في النقش الكتـابي التذكاري فوق مدخلها.

وذُكر أن الملكة بدرية، كانت قد أمرت _ إزالة العناصر المضافة. بإنشائها، كما يبدو واضحاً من نقش كتب على بابها (۱).

> ولم يبق منها اليوم سوى بوابتها، وهي عبارة عن مدخل يعلوه عقد مدبب. ويوجد النقش التذكاري الحجري بين المدخل والعقد، ويبين اسم الباني، و سنة البناء.

وأما أجزاؤها الأخـرى المهدمـة، فقـد دمجت بالمباني المجاورة. وتحول موقعها إلى دار للسكن. وفي الجزء الغربي منها ضريح كبير من الحجر، ولعله قبر الأمير بدر الدين الهكاري.

الوضع العام: سيء

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة.

_ إبراز اللوحة الكتابية وتنظيفها.

_ قصارة القنطرة، أمام المدرسة.

_ فتح الباب المغلق.

_ تركيب أبواب ملائمة.

الدكارة:

_ قصارة العقد.

_ تبليط الأرضية.

_ إنارة المكان.

الصحن:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة المقام الموجود في الصحن، وإزالة الحاجز

الحجري من حوله.

_ إزالة الأعشاب.

_ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

_ إعادة استعمال المسقاة الموجودة في الصحن.

الغيف :

_ فك القصارة ، ثم قصارتها ثانية .

_ تركيب أبواب ملائمة.

_ تركيب شبابيك، وحديد حماية.

_ إنارة الغرف بالكهرباء.

_ إعادة إحدى الغرف إلى وضعها الأصلي، واستعمالها مسجداً، وصيانة المحراب الموجود

_ تبليط السطح وتكحيله.

_ تركيب مزاريب للمياه .

_ إزالة العناصر المضافة على السطح مثل الغرف والحواجز.

_ إزالة الأنقاض من كافة أرجاء المكان.

(١٠) انظر : الذيل على الروضتين /١٠٨.

الوافي بالوفيات ٢٥٠/٤ ٣٥١.

الأنس الجليل ٤٧/٢ .

خطط الشام ١٢٢/٦.


المفصل في تاريخ القدس /١٨٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٦/١. المدارس في بيت المقدس ٣٥٩/١، ٣٦٠. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٠٥ _ ٢٠٦ .



الجدران المتآكلة

العقود الداخلية




الأثر رقم (٣٣) (القلعــة)

بنيت هذه القلعة قبل الفترة الإسلامية. وهي حصن عظيم البناء، وفيه برج للمراقبة، ومسجد للصلاة، وأماكن للسكني. وقد جُددت، وعمرت، وأضيف إليها، فقد جدد الصليبيون عمارتها. وفي العصر الأيوبي، بني الملك المعظم عيسي برجاً حربياً، جميل الشكل، في سنة ١٦٠هـ/ عيسي برجاً حربياً، جميل الشكل، في سنة ١٠٢هـ/ المملوكي، نالت القلعة عناية كبيرة، وأصبح لها المملوكي، نالت القلعة عناية كبيرة، وأصبح لها نائب مستقل. وكانت تدق فيها الطبلخانة. وقد أضيف إليها مسجد في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون، في سنة ١٧١هـ/١٣١٩. ورُم بناؤها، ورم باب مدخلها، في عهده.

ويبدو أن نيابتها قد أهملت في أواخر العصر المملوكي.

وفي العصر العثاني، رئمت في عهد السلطان سليمان القانوني، وأضيفت إليها المئذنة في سنة ٩٣٨هـ / ١٥٣١م. ورئمت ثانية في سنة ٥٦٠١هـ / ١٦٥٥م. وجُدد بناء حائط الحندق في سنة ١١٤٤هـ / ١٧٣١م. وجُدد مسجدها في سنة ١١٥١هـ / ١٧٣٨م. ولكنها أهملت في أواخر العثاني، وأصبحت مخزناً عسكرياً (١).

ووضعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي يدها عليها بعد سنة ١٩٦٧م، وهي تحت سيطرتها الآن. الوضع العام: جيد.



مسطح افقي للقلعة

الترميمات المطلوبة:

المدخل الرئيسي:

- _ صيانة الحجارة وتنظيفها.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية وصيانتها.
 - _ صيانة الباب المعدني الموجود.
- _ تنظيف السبيل الواقع على يمين الداخل. وإعادة استعماله سبيلاً.

المدخل الداخلي:


- _ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.
- _ صيانة اللوحات الكتابية الموجودة في الساحة.

(١) انظر: الأنس الجليل ٢/٥٥.

المفصل في تاريخ القدس /١٨٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٠٦١، ٢٠٦٢،

. 777 . 777.




بوابة القلعة


منظر عام خارجي.



منظر جزئي خارجي



منظر من السطح



الأثر رقم (٣٤)

(الرواق الشمالي)

أنشأ هذا الرواق عدد من السلاطين والأمراء، في سنوات متباعدة، فقد أنشأ الملك المعظم عيسى أقدم جزء من هذا الرواق، وهو الجزء الممتد غربي باب العتم، في سنة ، ٦١هـ/١٢٨٩م. وفي هذا الجزء نقش كتابي تذكاري يبين اسم المنشيء وتاريخ إنشائه. وتقوم فوق هذا الجزء من الرواق المدرسة الأمنينية، والمدرسة الفارسية، والمدرسة الملكية، والمدرسة الاسعردية، والمدرسة الصبيبية.

وعمر نجم الدين يوسف بن المعظم عيسى، نائب القدس، وناظر الحرمين الشريفين، الجزء الممتد بين باب حطة وباب العتم، في سنة ٤٩٦هـ/٢٩٤م. وعمر الأمير علم الدين سننجر الجاولي، الجزء الواقع في الركن الشمالي الغربي للحرم الشريف، في سنة ٥١٧هـ. وتقوم فوقه المدرسة الجاولية.

وأنشأ الملك الأشرف شعبان بن حسين، الجزء الممتد بين باب الأسباط، وباب حطة، في سنة ١٩٦٧هـ/١٣٦٧م. وتقوم فوقه، أو تجاوره، المدرسة الفنرية، والمدرسة الطولونية، والمدرسة الغادرية، والمدرسة الكريمية (١).

ويتكون هذا الرواق من دعامات حجرية ضخمة، تعلوها سقوف من العقود والأقبية المتقاطعة، وقد فرشت أرضيته ببلاطات حجرية، تعلو قليلاً عن ساحة الحرم الشريف.

وفي العصر العثماني، أقيمت قواطع بنائية، وسُدّ



الرواق الشمالي

⁽١) انظر: سفر نامة /٢٧.

الأنس الجليل ٢١/٢، ٢٢، ٢٧١.

تاريخ الحرم القدسي /٤٨، ٨٥، ٨٦.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /١٦٤.

الأثر رقم (٣٥) (باب العتم)

هذا الرواق ، واستعمل مساكن للفقراء الذين وفدوا إلى القدس .

وفي سنة ١٣٤١هـــــ/١٩٢٢م، قام المجلس الإسلامي الأعلى بفتح الـرواق، وإزالـة القواطـع البنائية، وعاد الرواق إلى هيئته السابقة.


الاستعمال الحالي: مدرسة الأقصى الثانوية.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف:

- _ تنظيف الحجارة وتكحيلها.
- _ قُصُارة الأروقة من الداخل.
- _ تنظيف الأرضيات وصيانتها.
- _ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.
 - _ تنظيم خطوط الهاتف.
 - _ صيانة السطح.
- _ صيانة المزاريب الحجرية الموجودة.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.





(۱) انظر: أحسن التقاسيم /۱٦٨. مسالك الأبصار ۱٤٤/۱. الأنس الجليل ۳۰/۲. تاريخ الحرم القدسي /۸۷، ۹۲. قلب العربية /۲۱۶. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /۲۱۲. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس /۲۱۳.

الأثر رقم (٣٦) (سبيل شعلان)

وتقوم فوقه المدرسة الباسطية، والمدرسة الأمينية.

ويتكون هذا الباب من مدخل عالي الارتفاع، ويغطي فتحته مصراعان من الخشب القوي، وفي أحدهما خوخة، تكفي لإدخال شخص واحد أثناء إغلاق الباب.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ صيانة الحجارة المتآكلة.
 - _ صيانة الباب الخشبي.
- _ إزالة الجدار المضاف، من الطوب، ويقع على يمين المدخل.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية.
 - _ صيانة المصاطب الخارجية والداخلية.
 - _ صيانة الأرضية وتكحيلها.



أنشأة الملك المعظم عيسى، في سنة ٦١٣هـ/ المرار المعلم عيسى، في سنة ٦١٣هـ/ المرار شاهين العصر الأيوبي. ثم عمره الأمير شاهين الذباح، نائب القدس، في عهد الملك الأشرف برسباي، في سنة ٨٣٢هـ/١٤٢٩م.

وفي سنة ١٠٣٧هـ/١٦٢٧م، عمره محمد باشا محافظ القدس، في عهد السلطان مراد الرابع، في العصر العثماني (١).

ويتكون هذا السبيل من بناء مربع الشكل، وفيه بئر للماء. وله أربع دعامات صغيرة من جهة الغرب. وتحمل سقفاً بسيط التكوين. وهو مفتوح من جهاته الجنوبية، والغربية، والشمالية. وفي الجهة الشرقية، يقع البئر، وفيها غرفة مربعة الشكل، تقع خلف البئر، وتلاصق بناء السبيل.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها.
- _ صيانة اللوحات الكتابية، وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ صيانة القبة من الخارج.
 - _ إعادة المياه إليه لاستعماله.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية فوق المحراب.
 - _ صيانة الأبواب والشبابيك.
 - من الداخل:
 - _ صيانة السبيل والبئر.

(١) انظر: قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٢. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٦/١.

الأثر رقم (٣٧)

(المدرسة المعظمية)

أنشأها الملك المعظم عيسي، ووقفها على الفقهاء والمتفقهة من أصحاب المذهب الحنفي ، في سنة ٢١٤هـ/ ١٢١٧م. ويبدو ذلك واضحاً فيما كتب على بلاطة في جدار المدرسة القبلي. وقد وقف عليها جهات كثيرة.

وكانت هذه المدرسة من كبريات المدارس في القدس، وكان لها دور ملموس في الحركة الفكرية فيها. وقد تولى مشيختها والتدريس فيها عدد من كبار العلماء. واستمرت تقوم بدورها الفكري عدة قرون (١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين ، يتوصل إليهما عبر مدخل يؤدّي إلى دركاه، تؤدّي بدورها إلى الصحن المكشوف من الطابق الأول (الذي مازال قائماً). ويوجد إيوان مرتفع كبير الحجم، إلى الشمال من الصحن، ويطل على الصحن من فتحة جنوبية يتقدمها عقد مدبب. وحول الصحن عدد من الغرف والخلاوي.

وتشير الدلائل الأثرية إلى وجود إيوان جنوبي مقابل الإيوان الشمالي . وتوجد غرفة في هذا المكان الآن، وخلفها تربة تضم قبور مجاهدين يعتقد أنهم من العصر الأيوبي. وتوجد بقايـا مئذنـة خلـف التربة، وفوق الواجهة المطلة على الشارع.

الوضع العام: سيء الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ قصارة عقد القنطرة.

مكان الأضرحة (توجد خمسة قبور ظاهرة):

_ إعادة بناء القبور، ووضع الشواهد في أماكنها،



عقد آيل للسقوط

فناء داخلي



(١) انظر : مفرج الكروب ٢١٩/٤.

الأنس الجليل ٢/٣،٤، ٢/٢.

خطط الشام ١٢١/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٠.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١٥/١.

بلدانية فلسطين العربية /٣٦٨. المدارس في بيت المقدس /٣٦١_٣٩٣. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٧٢ _ ٢٨٠ . أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٢٣، ٣٣، ٣٣.

وصيانة اللوحات الكتابية، وإعادة الأجزاء التالفة.

_ تبليط الأرضية وتكحيلها.

_ إزالة الأنقاض والأشجار.

_ تنظيف الجدران، وصيانتها، وتكحيلها. وإزالة العناصر المضافة إلى المكان.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

_ صيانة الحديد الموجود، وتركيب شباك ملائم.

_ تركيب باب لمدخل ساحة الأضرحة.

الدركاه:

_ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

الصنحين:

_ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ إزالة الغرف الدخيلة.

الغرف:

_ فك القصارة، وإعادتها ثانية.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

_ صيانة البئر الموجودة لاستعمالها.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

_ قصارة العقد الكبير القائم على الايوان الرئيسي، وفتحه من ناحية الشمال، وفق التصور الأصلي له.

_ إعادة بناء المئذنة وفق مخططها الأصلي، وبناء غرفة المسجد، أسفل المئذنة.

السطح:

_ تبليط السطح، وتكحيله.


_ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

كانت الغرف والخلاوي القائمة في الطابق الأول الآن، والأخرى التي كانت قائمة في الطابق الثاني المتهدم، كانت تستعمل لسكنى المدرسين، وطالبي العلم، والقائمين على خدمة المدرسة.

لقد اندثرت هذه المدرسة، وتهدم كثير منها. وأصبح الباقي منها قائما دار سكن.



100



الأثر رقم (٣٨) (باب حطَّة)

وهو من أقدم أبواب الحرم الشريف. جُدِّد عدة مرات، وآخرها تجديده في عهد الملك المعظم عيسى، في سنة ٦١٧هـ/ ١٢٢٠م، في العصر الأيوبي، كما يبدو في النقش التذكاري الكتابي الذي يعلو الباب(١).


ويتكون هذا الباب من مدخل عالي الارتفاع، يغطيه مصراعان من الخشب القوي، وتحف جانبيه مصطبتان حجريتان جميلتا الشكل. وقد فرشت أرضيته بالبلاط الحجري القديم.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.
- _ صيانة الزفور الواقعة في أعلى المدخل، وإعادة الأجزاء التالفة.
 - _ تنظيف العناصر الزخرفية .
- _ إزالة المصباح الدخيل، وتنظيم خطوط الكهرباء والهاتف.
 - _ صيانة الباب الخشبي.
 - _ صيانة المصاطب والأرضية.

أحد جدران باب حطة يبين الحجارة المتآكلة



(۱) انظر : أحسن التقاسيم /۱٦٨.
 سفر نامة /٦٤.

الأنس الجليل ٢٩/٢.

تاريخ الحرم القدسي /٨٧، ٩٢.

بلدانية فلسطين العربية /٢٤٥. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٥.

الأثر رقم (٣٩) (تربة بركة خان)

أنشأ هذه التربة الأمير حسام الدين بركة خان، قائد الخوارزمية الذين ساهموا في تحرير القدس، من الاحتلال الصليبي. وقد استمر الأمير حسام الدين في قتال الصليبين إلى أن استشهد في حمص، في سنة عتال الصليبين إلى أن استشهد في حمص، في سنة 258هـ/٢٤٦م، ودفن في تربته هذه، ثم دفن فيها ولداه بدر الدين محمد، وحسام الدين كره بك. وفي العصر المملوكي، قام محمد بن أحمد

وتتكون هذه التربة من ساحة مكشوفة، وفيها ثلاثة قبور لمن تقدم ذكرهم. وفي غربيها غرفة تستخدم الآن مكتبة لآل الخالدي.

ولعل أهم مايميزها واجهتها الشمالية الرئيسية المطلة على طريق باب السلسلة. وفي الجزء الشمالي الشرقي، من هذه الواجهة مدخل متوسط الحجم تحف به مكسلتان حجريتان. وفي الجزء الشمالي الغربي منها نافذتان، يقوم فوق إحداهما عقد مدبب، وفوق الأخرى عقد مقصوص.


الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:


_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها. _ إعادة الجزء التالف من عقد المدخل، وتنظيفه،

وإبراز الحجر.



الباب الرئيسي


الزاوية الخارجية للمبنى وتبين اللوحات التي وضعتها السلطات الاسرائيلية.




(١) انظر : الأنس الجليل ٢/٥٥ .
 معاهد العلم في بيت المقدس /٣٧٩ ،
 ٣٨٥ _ ٣٨٧ .
 أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٧٣ _ ٧٠ .



واجهة خارجية تبين مدخل المكتبة الخالدية



مسطح أفقي



خطع رأسي

- _ صيانة المكسلتين على جانبي المدخل.
 - ــ صيانة الزفور في أعلى المدخل.
 - _ تركيب باب يناسب طبيعة المكان.
 - _ إكمال الإطار العلوي وصيانته.
 - _ صيانة السبيل، وإعادة استعماله.
- _ صيانة حديد الحماية في الشباك الأوسط.
- _ تنظيف اللوحات الكتابية، وصيانتها ومعالجة الكسر في اللوحة العليا.
- _ صيانة الصنج المعشقة، في أعلى الشباك الأيسر.
- _ إكمال الاطار حول الشباك الأيسر بإعادة الأجزاء التالفة منه.
- _ صيانة الزخارف حول الشباك الدائري العلوي، وإعادة فتحه.
- _ تركيب شباك، وحديد حماية ملائم للشباك الأيمن.
- _ صيانة عقد الشباك الأيمن، وتنظيف الزخارف.
- _ إعادة ركيزة العقد المتموج في الشباك الثالث (الأيمن) بزخارفها، بحيث تماثل الركيزة المقابلة.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

الصجن، وفيه القبور

- _ صيانة القبور واللوحات الكتابية.
- _ تكحيل الجدران المحيطة بالصحن، وتنظيفها.
 - _ عمل مجاري للمياه، وصيانة الأرضية.

الغرفة المستعملة مكتبة حالياً:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ فتح الشبابيك المغلقة للإِنارة والتهوية .
- _ صيانة المحراب وما حوله من أطر، وصيانة الأرضية.

السطح:

- _ صيانة السطح القرميدي.
- _ عمل مزاريب لتصريف المياه.

الأثر رقم (٤٠) (قبة موسىي)

أنشأها الملك الصالح نجم الدين بن الملك الكامل، في سنة ٢٤٧هـ/ ٢٤٩هـ/ ١٢٥٠م، كا تبين من النقش التذكاري الكتابي، فوق مدخلها.

وقد أنشئت لإِقامة الشيوخ فيها للتعبد(١).

وتتكون هذه القبة من غرفة مربعة ، تقوم فوقها قبة . ويوجد عدد من المحاريب بداخلها وخارجها . وهي محاريب بسيطة التكوين . ولها مدخل شمالي . الاستعمال الحالي : دار القرآن الكريم .

الوضع العام: جيد.

الترميـمات المطلوبـة :

_ تنظيف حجارة القبة وتكحيلها.

_ تنظيف الحجارة وتكحيلها بشكل عام.

_ صيانة القبة من الداخل.

_ صيانة المحراب والمصطبة.

_ تنظيف جرن الماء الواقع على يمين المحراب، وإعادة استعماله.



(١) انظر: الأنس الجليل ٢١/٢، ٣٧٥.

تاريخ الحرم القدسي /٧٩.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١١، ٥٩.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٢.

الأثر رقم (٤١) (القبة القَيْمُريّة)

تسمى هذه القبة بهذا الاسم نسبة إلى «جماعة من الشهداء المجاهدين في سبيل الله، قبورهم بها. وهم: الأمير الشهيد حسام الدين أبو الحسن بن أبي الفوارس القيمري. ووفاته في العشر الأوسط من ذي القعدة سنة ٤٨ هـ/ ١٥٠ م. والأمير ضياء الدين مدسي بن أبي الفوارس، ووفاته في عاشر ذي القعدة سنة ٤٨ هـ/ ١٢٥ م. والأمير حسام الدين القعدة سنة ١٣٦٨هـ/ ١٢٥ م. والأمير حسام الدين خضر القيمري، ووفاته في رابع عشر ذي القعدة سنة ١٣٦٨هـ/ ١٢٦ م. والأمير ناصر الدين أبو الحسن القيمري، ووفاته في عشري صفر سنة ١٣٦٥هـ/ المدين القيمري، ووفاته في عشري صفر الدين أبو الحسن القيمري، ووفاته في عشري صفر الدين أبو الحسن القيمري، ووفاته في عشري صفر الدين أبو الحسن القيمري، ووفاته في عشري صفر الدين أبو الحرمين الشريف، والخليل وقد عمد جابر بك «أحد أمراء الطبلخانة بالشام، وناظر الحرمين الشريفين بالقدس الشريف والخليل وقد كانت وفاته في سنة ٢٧٧هـ/١٣٧٤م.

وبظاهر هذه القبة تربة فيها قبور جماعة من المجاهدين.

ومن الواضح أن هذه القبة قد أنشئت في نحو منتصف القرن السابع الهجري منتصف القرن الثالث عشر الميلادي.

ويبدو أن هذه القبة تنسب إلى جماعة من المجاهدين، من قلعة قَيْمُر. ذكر ياقوت الحموي أنها قلعة في الجبال بين الموصل وخلاط ينسب إليها جماعة من أعيان الأمراء بالموصل وخلاط. وهم أكراد. ويقال لصاحبها أبو الفوارس(١).


وهي قبة كبيرة ومرتفعة. ولها مدخل رئيسي من جهة الشمال. وتوجد فيها القبور الخمسة متجاورة. ولها محراب.

وتتكون هذه القبة من بناء مربع الشكل، وقد حُوِّل أعلاه إلى مثمن، وذلك بملء كل ركن من أركانه الأربعة بحنية ثلاثية الأقواس لتكوين رقبة مثمنة. ويوجد بها عدد من النوافذ، وتقوم عليها قبة لطيفة البناء.

ويتم الوصول إليها بوساطة مدخل متوسط الحجم، يغطيه عقد ثلاثي الفتحات.

وقد فتح، في الجدار الجنوبي من البناء، محراب بسيط، وهو عبارة عن حنية حجرية.

المئذنة



(١) انظر: معجم البلدان ٤٢٤/٤.

الأنس الجليل ٢/٤٨، ٤٩.

المفصل في تاريخ القدس /١٣/ ٥.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٠٩ ـ ١١٢.

المئذنة:

_ إعادة الجزء التالف من الحلقة الأولى حول المئذنة

_ تنظیف الهلال.

_ تنظيف الدرج المؤدّي إلى المئذنة.

_ إزالة الجزء المضاف.

الغرف (بجانب المئذنة) :

_ تنظيف الجدران، وتكحيلها، وإعادة الأجزاء التالفة .

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

_ تبليط السطوح.

_ تركيب مزاريب للمياه.

_ إزالة الأعشاب.

_ إزالة الأنقاض من الغرف ومن حولها.

_ فتح الأبواب والشبابيك المغلقة للتهوية والإنارة .

_ إزالة العناصر المضافة.

_ صيانة المنطقة بالمكان.

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الجدران الخارجية:

_ صيانة الحجارة، ومعالجة الشقوق، وتنظيف _ صيانة الدرابزين. الحجارة، وتكحيلها.

_ إزالة الأعشاب والأشجار.

_ تركيب باب ملائم وحديد حماية للفتحات.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى القبة.

_ تبليط القبة وتكحيلها.

_ تركيب مزاريب للمياه .

القبة من الداخل:

_ صيانة الحجارة وتكحيلها.

_ قصارة القبة من الداخل.


_ صيانة القبور الموجودة.

_ تبليط الأرضية وتكحيلها.

_ إنارة المكان.

_ صيانة المنطقة المحيطة.

_ فتح المكان للزيارة.



الأثر رقم (٤٢) (باب المطهرة)

وهو باب قديم. وكان يسمىٰ باب المتوضأ قديماً، ويسمى باب المطهرة الآن.

جَدَّد عمارته الأمير علاء الدين أيد غدي البصير، في سنة ٦٦٥هـ/١٢٦٦م، عندما عمر المتوضأ، وقام بعدة أعمال عمرانية في منطقة الحرم(١).

وهو باب من النوع المتوسط الحجم، البسيط البناء. ويُنزل إليه من أرض الحرم، بعدة درجات قليلة. ويتكون من مدخل حجري معقود بعقد مدبب. ويغطي فتحته مصراعان من الخشب القوي، ويؤدي إلى المر المكشوف الذي يوصل إلى المطهرة.


الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

- _ صيانة الباب الخشبي.
 - _ تنظم أنابيب المياه.
- _ إزالة الصندوق الخشبي من على يمين المدخل لأنه يشوه المكان.
 - _ إعادة تبليط الأرضية ، وتكحيلها .
- _ تركيب مصباح كهربائي ملائم لطبيعة المكان.



باب المطهرة


(١) انظر: الأنس الجليل ٣١/٢. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٨.

الأثر رقم (٤٣)

(رباط علاء الدين البصير)

أنه لم يظهر له كتاب وقف، فكُتب محضر بوقفه، وثبت لدى حاكم الشرع الشريف. تاريخ المحضر الثابت بوقفه: يوم الخميس ثامن عشر ربيع الآخر نقش كتابي تذكاري فوق بلاطة من الرخام، ثبتت سنة ٧٤٧هـ/١٣٤٣م. وقد وقف « جميع داخل هذا الباب من الأقباء والساحة على الفقراء الواردين مدخل الرباط

أنشأه الأمير علاء الدين آيدغدي بن عبد الله المعروف بالبصير، ناظر الحرمين الشريفين، في سنة ٦٦٦هـ/٢٦٧م، في العصر المملوكي كما يبدو في فوق باب الرباط. وقد وقفه الأمير علاء الدين، في عهد الظاهر بيبرس، في السنة الآنف ذكرها. وذُكر



لزيارة القدس الشريف «١١).


ويتم الوصول إليه عبر مدخل جميل الشكل يؤدّي إلى دركاه، وهي تؤدّي بدورها إلى ساحة مكشوفة كبيرة الحجم. ويقوم حولها عدد من الخلاوي. ويوجد مسجد في الجهة الجنوبية الغربية من الساحة، وهو مغطى بأقبية متقاطعة. وله محراب وهو عبارة عن حنية مجوفة في الجدار الجنوبي.

وفي العصر العثماني، استعمل هذا الرباط سجناً، ثم تحول إلى دار للسكن. وقد أضيف إليه عدد من الغرف في وسط الساحة المكشوفة.

ويقطن فيه الآن عدد من السودانيين الذين وفدوا إلى القدس، واستقروا فيها.

الوضع العام: سيء.

مسجد الأمير علاء الدين والجالية الأفريقية



الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ تنظيف الحجارة وتكحيلها.
 - _ صيانة حجارة العقد.
 - _ قصارة العقد من الداخل.
- _ صيانة حجارة المدخل وتنظيفها.
- _ صيانة اللوحتين الكتابيتين في أعلى المدخل.
 - _ صيانة العنصر الزخرفي في أعلى المدخل.
 - _ صيانة المكسلتين على جانبي المدخل.

الصحن:

- _ تنظيف حجارة الجدران وتكحيلها.
 - _ رفع الأنقاض.
 - _ تبليط الأرضية وتكحيلها.
- _ إزالة العناصر المضافة مثل الغرف والحواجز.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة للغرف الأصلية.

الغرف:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضيات وتكحيلها.
 - _ إنارة الغرف بالكهرباء.

المسجد:

- _ قصارته من الداخل.
 - _ صيانة المحراب.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - _ إنارة المسجد وفرشه.

(١) انظر : الأنس الجليل ٢٧٠، ٤٣/٠ . ٢٧١ ـ ٢٧١.

خطط الشام ١٤٩/٦٠.

المفصل في تاريخ القدس /١٩٩، ٢٤٢، ٢٤٢. المعاهد المصرية في بيت المقدس /٧.

تاريخ الحرم القدسي /٨٩. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٤. المدارس في بيت المقدس /٢٢٠، ٢٢١.

الأثر رقم (£\$)

(دار الحديث)

تنسب هذه الدار إلى واقفها الأمير شرف الدين عيسى بن محمد بن أبي القاسم الهكّاري، وقد أنشأها ووقفها في سنة ٦٦٦هـــ/١٢٦٧م. وتسمى دار الحديث الهكارية.

قامت هذه الدار بدور ملموس في الحركة الفكرية في بيت المقدس. وقد ركزت على الحديث وما يتصل به من العلوم. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من أشهر العلماء في الحديث. وقد استمرت تؤدّي دورها الفكري عدة قرون(١).

وتتكون هذه الدار من طابقين، وساحة مكشوفة فيها عدد من الغرف الكبيرة والصغيرة، وكانت تستعمل للتدريس والسكن.

وهي الآن دار سكن. وقد إستملكتها السلطات

الإسرائيلية في ١٩٦٨/٤/١٨م (٢). الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية :

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ قصارة العقد أمام الواجهة، وتكحيل حجارته.
- _ تركيب أبواب وشبابيك وحديد حماية ملائم للمكان.
- _ إزالة الأعشاب، والأنقاض، وحاجز الطوب. الـدار من الـداخل:
 - _ تبليط الأرضية وتكحيلها.
 - _ إنارة الدار بالكهرباء.

(١) (٢) انظر : النجوم الزاهرة ٢٣٣/٧.

الضوء اللامع ٥/٢٦١.

الأنس الجليل ٤٤/٢.

خطط الشام ٢/٢٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤١.

. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٥٠/١، ٢٦٠. المدارس في القدس ١٨٧/٢ _ ١٩٠. معاهد العلم في بيت المقدس /١٤٩، ١٥٠.


الأثر رقم (63) (زاوية الشيخ حيدر)

وتقع في حارة الشرف عند قنطرة تسمى قنطرة وتسمى مئذنة بابر دار غنيم. ذكر مجير الدين الحنبلي، وهو يتحدث عن شرف الدين عبد الرح الحارات المشهورة في القدس، حارة تسمى حارة الدين الخليلي، ناظر الحيادرة، وأضاف انها سميت كذلك «نسبة لزاوية ٢٧٧هـ/١٢٧٨م ٢٠٠٠. به لطائفة الحيادرة» المذكورين.

وقد جاء في نقش أن محمداً الحيدري هو الذي تولى عمارتها في النصف الثاني من القرن السابع الهجري. ولعل تاريخ بنائها يعود إلى سنة ٢٧٤هـ/ ٢٧٥_ ١٢٧٥.


وهي خراب اليوم. وقد أزيلت، ولم يبق منها أثر، وذلك في أثناء إعمار ما يسمى الحي اليهودي داخل السور في القدس.

وكانت هذه الزاوية تتألف من صحن مكشوف يحيط به عدد من الغرف ، ويوجد قبر الشيخ حيدر في إحدى تلك الغرف .



وتسمى مئذنة باب المغاربة. أنشأها القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي، ناظر الحرمين الشريفين، في سنة ١٢٧٨هـ/١٢٧٨م

وتتكون هذه المئذنة من بناء مربع الشكل، يقوم على قاعدة مربعة عالية، ولها مدخل شمالي. ويتم المئذنة من الخارج



(١) انظر: الأنس الجليل ٥٢/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٧.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٧٨، ٧٩.

(۲) انظر : الأنس الجليل ۲٦/۲. تاريخ الحرم القدسي /۸۲.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٤.

المئذنة مع الدرج

الوصول إليه بوساطة سلم حجري يقع في الزاوية الجنوبية الغربية عند التقاء مبنى جامع المغاربة بجامع النساء. ويقوم الطابق الأول فوق القاعدة، وهو مربع الشكل أيضاً. ويقوم فوقه طابق ثان، وله شرفة حجرية مربعة في أعلاه، وهي محمولة على حطتين من المقرنصات. وفي وسطها بناء مربع صغير يُشكِّل انتهاء بناء المئذنة.

وفي أعلى البناء، يوجد نص كتابي يشير إلى تجديد البناء من قبل المجلس الاسلامي الأعلى، في سنة ١٣٤١هـ/١٩٢٦م. وقد أُقيمت طاقية حجرية جميلة الشكل، فوق هذا المربع الصغير، في أعلى المئذنة.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة وتنظيفها.
- _ صيانة المقرنصات في أعلى الشبابيك، وفي أسفل الدرابزين الرخامي.
 - _ صيانة الشريط الكتابي حول المئذنة.
- _ صيانة الرفراف ، وصفائح القبة ، وتنظيف الهلال وصيانته .
 - _ تنظيم خطوط مكبرات الصوت.
 - _ صيانة الدرج المؤدّي إلى المئذنة.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

الأثر رقم (٤٧)

(الرباط المنصوري)

ينسب هذا الرباط إلى المنصور قلاوون الصالحي. وقد وقفه على الفقراء وزوار القدس، في سنة ١٨٦هـ/١٨٨ – ١٢٨٢م، كما يتبين من نقش كتابي فوق باب الرباط. وقد أشرف علاء الدين البصير على عمارته. وهو من المؤسسات السلطانية القليلة التي بنيت خارج الحرم الشريف. وقد تولى الإشراف عليه عدد من الشيوخ(١).

ويتكون هذا الرباط من ساحة مكشوفة يحيط بها عدد من الغرف والخلاوي. وقد ألحق به مسجد. ويتم الوصول إليه عبر مدخل معقود يؤدّي إلى دركاه، وهي ذات سقف قبو متقاطع. وتؤدّي الدركاه بدورها إلى الساحة المكشوفة، والغرف، والخلاوي، والمسجد.

وفي العصر العثاني، حُوِّل هذا الرباط إلى سجن، فسمي حبس الرباط. ثم استخدم في العصر العثاني المتأخر داراً للسكن، وما يزال كذلك إلى الآن. وتسكن فيه عدة عائلات من التكارته السودانيين، شأنه في ذلك شأن رباط البصير. وقد أضيف إليه حديثاً عدد من الغرف داخل الساحة المكشوفة.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة: الواجهة :

الواجهة الرئيسية : __ صيانة النوافذ، وتركيب شبابيك ملائمة .

(۱) انظر: مسالك الأبصار ١٦١/١. الأنس الجليل ٢٤٣/، ٨٩، خطط الشام ١٤٩/٦. المفصل في تاريخ القدس ٢٤١٠. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦١/١، ٢٦٢. بلدانية فلسطين العربية/٢٧٨.

- _ تنظيف الحجارة وتكحيلها.
- _ صيانة الزفور وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ إكمال الإطار الذي يعلو الزفور.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.
- _ العناية بزخرفة القوس الزخرفي في الباب العلوي.
 - _ صيانة النجمة التي تعلو الباب العلوي.
 - _ إزالة الأعشاب.


المدخل:

- _ قصارة السقف.
- _ تركيب باب ملائم.
- _ صيانة اللوحة الكتابية وتنظيفها.
 - _ صيانة المصاطب والأرضية.

الدركاه:

_ صيانة حجارة الجدران.

الرباط من الخارج



- _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إزالة الأنقاض.
- _ فك القصارة، وإعادة قصارتها.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.
 - _ صيانة الأرضية وتكحيلها.
 - الرباط من المداخل:
 - _ فك القصارة، وإعادتها ثانية.
- _ تنظيف الأعمدة وصيانتها (الأعمدة التي يرتكز _ إنارة الغرف بالكهرباء. عليها العقد) وتنظيف التيجان.
 - _ فك الأرضية وإعادة تبليطها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ فتح الشبابيك للإنارة والتهوية.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.
 - _ تركيب أبواب ونوافذ ملائمة.
 - _ إزالة الأنقاض.

الصحين:

- _ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ إزالة الغرف المضافة الدخيلة.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.
 - _ تنظم خطوط الماء والكهرباء.
 - _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري..

_ تركيب أبواب وشبابيك وحديد حماية، وصيانة الشبابيك الموجودة.

الغرف الأصلية:

- _ فك القصارة، وإعادتها ثانية.
- _ فك الأرضيات، وإعادة تبليطها، وتكحيلها.
- _ فتح الشبابيك المغلقة لتهوية المكان وإنارته. وتركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - - غرفة الضريح:
 - _ بناء الضريح وصيانته.
 - _ صيانة حجارة الجدران وقصارتها.
- _ فتح الشبابيك المغلقة، وتركيب شبابيك ملائمة، وباب ملائم.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.

السطح:

- _ صيانة السطح، وتركيب مزاريب لتصريف مياه الأمطار.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.

الرباط من الداخل



الأثر رقم (٤٨)

(المسجد المنصوري _ القلندري)

أنشأه السلطان سيف الدين قلاوون، ووقفه، في سنة ٦٨٦هـ/١٢٨٧ – ١٢٨٨م. كما يبدو في نقش كتابي تذكاري، كتب على الحائط المطل على الطريق العام المؤدّي إليه(١).

ويتم الوصول إليه عبر باب في جداره الشمالي، يؤدي إلى بيت الصلاة مباشرة. ويتكون بيت الصلاة من بناء مستطيل الشكل، ويغطيه قبو برميلي. وله محراب حجري يتكون من حنية متوجة بطاقية.

ويبدو أنه أهمل مما أدى إلى خرابه. وقد تم اصلاحه وترميمه قبل سنوات، ووضعت لوحة كتابية رخامية في أعلى مدخله، كتب عليها «المسجد المنصوري»؛

الوضع العام : متوسط. الترميمات المطلوبة :

الواجهة الرئيسية:


- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ صيانة خطوط الكهرباء، وتنظيمها.
 - _ تركيب باب وشباك ملائمين.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية وصيانتها.

المسجد:

_ صيانة المسجد من الداخل.

السطح:

_ يوجد بناء فوق سطح المسجد.



باب المسحد

⁽۱) انظر : المفصل في تاريخ القدس /۲۰۰. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲٦٢/١.

الأثر رقم (٤٩) (الزاوية الكبكية)


يسميها الناس القبقية ، وتقع في تربة ماملا. ذكر مجير الدين الحنبلي أن هذه الزاوية «قبة محكمة البناء» ، وتعرف بهذا الاسم نسبة إلى الأمير علاء الدين آيد غدي بن عبد الله الكبكي ، المتوفى في سنة ١٨٨هـ. وقد دفن فيها ، كما يبدو في نقش كتابي تذكاري كتب على بلاطة من رخام فوق مدخلها (۱). ولها قاعدة مكعبة ، وعليها «قبة تستند إلى رقبة مستديرة». ولها مدخل في حائطها الشمالي ، يؤدي الى غرفة الضريح . وهو ضريح حجري . وللغرفة أربع نوافذ ، ولها محراب .

وقدلقي هذا الأثر عناية من علماء الآثار الأجانب(٢). وتتكون هذه الزاوية من غرفة مربعة الشكل،

وتمتاز بمتانة البناء، وتغطيها قبة جميلة تقوم على رقبة دائرية الشكل، وذلك بعد تحويل أعلى أركان المربع إلى دائرة. ولها مدخل جميل الشكل والتكوين، وتحف به مكسلتان حجريتان، ويعلوه عقد ثلاثي الفتحات، وفوقه عقد آخر زخرفي مدبب الشكل. وينتهي كل من بتاج عمود، مما يشير إلى أنه كان يحف بالمدخل عمودان أيضاً.

ولكن فتحة المدخل مغلقة الآن بجدار من الاسمنت، مما سبب عدم الـوصول إلى الغرفـة لمشاهدة عناصرها المعمارية الداخلية، وقبر الأمير الكبكي المدفون فيها.

مسطح وثلاثة مقاطع في مبنى الزاوية



(۱) (۲) انظر: الأنس الجليل ۲٥/٢. المفصل في تاريخ القدس /۲۰۰. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /۱۲۸_. الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ تنظيف الحجارة وتكحيلها.

_ صيانة اللوحة الكتابية وتنظيفها.

_ تنظيف العقد الزخرفي، وصيانته.

_ تركيب لباب ملائم بعد فتح الباب.

_ إزالة الأعشاب.

الواجهات الأخرى:

_ تنظيف الحجارة وتكحيلها.

_ تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان، وتركيب _ صيانة المنطقة المحيطة بالزاوية. حديد حماية ملائم.

_ إزالة الأعشاب.

القبة:

_ تنظيف حجارة القبة وتكحيلها.

_ صيانة الإطار المحيط بالقبة.

_ تركيب هلال في أعلى القبة.

_ إزالة الأعشاب.

الزاوية من المداخل:

_ تكحيل الحجارة وإعادة الأجزاء التالفة منها .

_ تنظيف الركب، وإبراز العناصر المختفية في

الجهات الأربع.

_ صيانة المقام، وإعادة الأجزاء المتآكلة.

_ تبليط الأرضية وتكحيلها.

_ إنارة المقام، (وإتاحة الفرصة لزيارته).

المنطقة المحيطة بالزاوية :

_ رفع الانقاض من حولها.

منظر خارجي للزاوية



مدخل رباط الكرد

- _ تنظيف الحجارة، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
- _ إزالة العناصر المضافة القائمة على جانبي المدخل، وإبراز المكسلتين الأصليتين.
 - _ تنظيف الإطار القائم فوق الباب، وتكحيله.
 - _ تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.
 - _ تركيب حديد حماية ملائم لطبيعة المكان.
- _ إعادة العنصر الزخرفي فوق الشباك الدائري، وإعادة الجزء المفقود من المقرنصات، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ تنظيف الإطار الزخرفي حول الشباك الأيسر، وإكاله.
- _ تنظيف العناصر الزخرفية في الشباك الدائري

الأثر رقم (٥٠) (رباط الكرد)

وقفه المقر السيفي كرد، صاحب الديار المصرية، في سنة ٢٩٣هـ/١٢٩هـ ١٢٩٤م، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد وقفه لايواء الفقراء، والحجاج، والزوار الوافدين إلى بيت المقدس (١).

ويتكون هذا الرباط من طابق واحد. وأما الطابق الثاني الذي يعلوه، فهو تابع للمدرسة الجوهرية. وبني الطابق الثالث في العصر العثماني. ويتم الوصول إليه عبر مدخل صغير، تقوم على جانبيه مكسلتان حجريتان، ويؤدي إلى ممر ضيق، غُطي جزء منه، وهو الجزء القريب من المدخل، ثم يتسع الممر قليلاً. ويؤدي هذا الممر إلى عدّة أماكن مكشوفة توصل إلى مجموعة من الخلاوي والغرف. واستمر هذا الرباط يقوم بدوره الاجتماعي والفكري عدة قرون، فقد عُدّ مدرسة من مدارس بيت المقدس القديمة.

تهدمت بعض أجزائه، وتحول إلى دار للسكن، ويسكنه جماعة من آل الشهابي. وهو متصدع الآن، ومهدد بالسقوط، نتيجة لأعمال الحفر التي قامت بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، خلف سور الحرم الغربي (٢).

الوضع العام : سيء. الترميمات المطلوبية :

الواجهة الرئيسية:

(١)(١) انظر: الأنس الجليل ٣٧/٢.

خطط الشام ٦/٨٤١.

المعاهد المصرية في بيت المقدس /٨.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤١.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٥/١. المدارس في بيت المقدس ٢٢٤/٢. معاهد العلم في بيت المقدس ٣٢٠_٣٢٠. المغلق، وصيانة حجارته، وإكال التالف منها.

_ إزالة مزاريب المياه القديمة.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ صيانة الإطار العلوي، وإعادة الجزء المفقود منه.

_ إزالة الأعشـاب.

الدركاه:

_ صيانة الحجارة المتآكلة وتنظيفها.

_ قصارة السقف.

_ تبليط الأرضية وتكحيلها.

_ صيانة خطوط المياه وتنظيمها.

الصحن:

_ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها، وإعادة السطح: الأجزاء التالفة منها .

_ إزالة العناصر الدخيلة المضافة.

_ فتخ الأبواب المغلقة .

_ قصارة السقوف.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

_ تركيب شبكة للمجاري.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي، وإعادة الأجزاء التالفة، وتكحيلها.

_ إزالة الأنقاض والأعشاب.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ عمل أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.

_ تبليط الأرضيات وتكحيلها.

_ إنارة الغرف بالكهرباء.

_ إزالة الأنقاض.


_ تبليط القباب وصيانتها.

_ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

الرباط من الداخل





الجدران الحجرية المتآكلة

الأثر رقم (٥١) (الخانقاه الدوادارية)

أنشأها الأمير علم الدين سَنْجَر بن عبد الله الدوادار الصالحي النجمي، في سنة ١٩٥هـ/١٢٩م، في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب. ووقفها في السابع من ربيع الأول سنة ١٩٦هـ/١٩٦م، فنسبت إليه. وقد وقف عليها أوقافاً كثيرة، كما يبدو في النقش الكتابي التذكاري على بابها الخارجي.

وهي خانقاه ومدرسة ، وقد وقفت على ثلاثين من المتصوفة الوافدين إلى بيت المقدس. وقد قامت

بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وفيها دُرِّس المذهب الشافعي، وقُرىء القــرآن، وسُمــع الحديث، وأُنشد المديح النبوي.

وتعددت الوظائف فيها، فكان فيها شيخ في الحديث النبوي، وقارىء له، وعشرة طلاب يسمعون الحديث، وعشرة آخرون يقرأون القرآن، ومنشد للمديح النبوي(١).

(١) انظر : الأنس الجليل ٣٩/٢.

خطط الشام ١١٩/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٢.

بلادنا فلسطين ـ في بيت المقدس ٢٦٣/١.

المدارس في بيت المقدس ٧/٥ ـ ٩ .

وتتكون هذه الخانقاه من طابقين من البناء، الواجهة الرئيسية: يطلان على ساحة مكشوفة فيها عدد من الغرف _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها، وصيانة الأجزاء ومسجد، ويتم الوصول إليها عبر مدخل مملوكي جَميل تزينه مجموعة حطات من المقرنصات الجميلة _ صيانة المكسلتين، وإعادة الإطار المحيط بهما إلى الشكل والتكوين، من الأعلى.

ففيها اليـوم المدرسة البكريـة الابتدائيـة للذكـور. وكانت مدرسة لتعليم البنات في نحو سنة _ إعادة الجزء المفقود من المقرنصات وتنظيفها. 7391967

> الوضع العام: جيد: الترميمات المطلوبة:

- التالفة .
- وضعه الأصلي.
- وماتزال المدرسة الدوادارية مدرسة حتى اليوم، _ صيانة الشريطين الكتابيين في أعلى المدخل، وإعادة الأجزاء التالفة منهما .
- _ إعادة العنصر الزخرفي في الدائرتين المتقابلتين على جانبي المدخل.
 - _ صيانة الصنج المعشقة.



واجهة المدخل

(١) انظر : خطط الشام ١١٩/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٣. معاهد العلم في بيت المقدس /١٢٨.

المدارس في بيت المقدس ٢/٥ _ ٩ .

- _ تنظم خطوط الكهرباء.
- _ قصارة العقد (القنطرة) أمام المبنى.
- _ إزالة الركبة المضافة القائمة على يمين الدّاخل.

الصحن:

- _ تنظيف حجارة الجدران من الطراشة والدهان، الأدراج: وصيانتها، وتنظيفها.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
 - _ إعادة استعمال البئر.
 - _ تنظيف الصنج المعشقة، وإعادة الأجزاء التالفة منها، فوق مدخل الغرفة الوسطى، وفوق شباكيها.

الغرف السفلية والعلوية:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة لطبيعة المكان.

_ فتح الأبواب والشبابيك المغلقة .

_ إعادة استعمال الغرف المهجورة.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي والسطح .

_ صيانة حجارة الجدران، وتكحيلها.


السطح:

_ تبليط بعض الأجزاء، وتكحيلها، وصيانتها.

_ إزالة العناصر المضافة مثل جدران الطوب.

_ تركيب مزاريب للمياه.

_ إزالة الأعشاب.



101

الأثر رقم (٥٢) (محراب داود)

وهو واحد من المحاريب المشهورة في بيت المقدس. ويسدو أنه من الأبنية الإسلامية المبكرة، وذُكر أن بناءه قد جُدِّد في عهد السلطان حسام الدين لاشين، بين سنتي ٦٩٦ – ٦٩٨هـ/١٢٩٨ م. وهو «خارج المسجد الأقصى، في حصن عند


وهو "محارج المسجد الاقصى، في حصن عند باب المدينة، وهو القلعة". وكان هذا الباب يُعرف قديماً بباب المحراب(١).

ويتكون هذا المحراب من حنية حجرية داخل بناء مستطيل الشكل. ويتوج الحنية ربع قبة. ويرتفع البناء إلى ممر السور العلوي.

> الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة حجارة المحراب.
 - _ تبليط سطح المحراب.
- _ صيانة أرضية المحراب.
 - _ إزالة الأعشاب.

المحراب بارتفاع الجدار



(١) انظر : الفتح القدسي /١٤٥.

الأنس الجليل ٣٤٠/١، ٩١، ١٤/٢.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٠٦،٧٢/١،

. 775 , 777 , 377.

بلدانية فلسطين العربية.

الأثر رقم (٥٣) (التربة الأوحدية)

أنشأه الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الناصر داود، ناظر الحرمين الشريفين، في سنة ١٢٩٧هـ/١٢٩٨ م.

وكان هذا الأثر مدرسة، ورباطاً أيضاً، وقد قامت المدرسة بدورها الفكري، كما قام الرباط بدوره كذلك. وللمدرسة سجل في المحكمة الشرعية، يصف التربة من ناحية معمارية (١).

وتتكون هذه التربة من طابقين من البناء، وتوجد في الأول منهما غرفة الضريح، وأروقة

مجاورة، وصهريج للماء، وبيت للصلاة. وفي الطابق الثاني، عدد من الغرف المتباينة الحجم.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الغرف:

_ قصارتها .

_ تبليط الأرضيات.

_ إضاءة الغرف بصورة مناسبة.

جزء من البناء الداخلي



(۱) انظر : الأنس الجليل ۳۹/۲. المفصل في تاريخ القدس /٥١١. بلادنا فلسطين ــ في بيت المقدس ٢٥٤/١.

المدارس في بيت المقدس ٣٩٩/١. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٥١، ٢٥٢. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٢٨. _ صيانة الأرضية.

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ فتح الشبابيك المغلقة لإنارة المكان وتهويته.

_ فتح النافذة الواقعة على يسار المدخل، وعمل شباك ملائم وحديد حماية ملائم.

_ تنظيف العناصر الزخرفية، فوق الشباك، و صيانتها .

_ صيانة حجارة الشباك.

_ إكال الجزء المفقود من الإطار العلوي وصيانته.

_ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها.

_ قصارة العقد من الداخل.

_ تكحيل الأرضية والمصاطب.

الصحن:

_ صيانة الجدران المحيطة بالصحن، وتنظيفها، و تكحيلها .

_ صيانة العمودين الموجودين.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ إكال العناصر المفقودة في الإطـــار المحيـــط بالصحن .

_ تكحيل الأرضية.

_ إزالة الأنقاض.

_ تركيب شبكة للمجاري.

_ تركيب أبواب وشبابيك تناسب طبيعة المكان.

_ تنظم خطوط الكهرباء.

_ إزالة الأعشاب.

السطح:

_ صيانته، وتبليطه، وتكحيله.

_ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

_ إزالة الأعشاب.

الدرج المؤيّ إلى الطابق العلوي :

_ صيانة الدرج وتكحيله.

_ صيانة الجدران حول الدرج. وتكحيلها.

غرف الطابق العلوي:

_ فك القصارة، وإعادتها ثانية.

_ تكحيل الأرضيات.

_ عمل شبابيك ملائمة.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ إزالة الأنقاض.

الواجهة الرئيسية:


_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها. الدركاه:

_ تنظيف العنصر الزخرفي الذي يعلو الباب.

_ معالجة الكسور في القسم العلوي من الأعمدة الواقعة على جانبي المدخل.

_ إعادة المكسلة اليمنى إلى وضعها الأصلي، للتماثل مع المكسلة اليسرى.

محراب بيت الصلاة



الأثر رقم (٤٥)

(مئذنة باب الغوانمة)

بناها القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي، في سنة ٢٧٧هـ/١٢٥٨ م، ثم عمّر بناءها الأمير سيف الدين تنكز الناصري، نائب الشام، في سنة ٢٧٠هـ/١٣٢٩ م.

وقد قام المجلس الإسلامي الأعلى بتجديد شرفتها، وافريزها، وما يعلوه، في سنة 1٣٤٦هـ/١٩٢٧م(١).

وتتكون هذه المئذنة من بناء مربع الشكل، يقوم على قاعدة حجرية عالية تنتهي بمجموعة مقرنصات، ويقوم فوقها الطابق الأول. وتوجد فتحة مربعة الشكل في كل واجهة من واجهاتها الأربع.

ويقوم الطابق الثاني على غرار الطابق الأول، بآستثناء الفتحة، فهي مستطيلة الشكل، وأمامها عمود صغير من الرخام، في الطابق الثاني، وينتهي هذا الطابق بمجموعة من المقرنصات لإقامة شرفة حجرية مربعة الشكل فوقه. وفي وسطها بناء مربع، وهو أصغر حجماً من مربع المئذنة. ويقوم فوق بدن مثمن ينتهى بطاقة المئذنة (مبخرة).

الوضع العام: سيء.


الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.
- _ إعادة المقرنصات المفقودة في الحزام الأول،

والحزام العلوي، وتنظيفها، وصيانتها.

- _ صيانة الشريط الزخرفي .
- _ إعادة الأعمدة المفقودة بين الشبابيك.
 - _ فتح الشبابيك المغلقة.
- _ صيانة الرفراف الخشبي، والقبة، والهلال.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء والسماعات.
 - _ إزالة الأنقاض.
 - _ تنظيم المنطقة المحيطة بالمئذنة.

جزء مُكَبَّر من المئذنة



(١) انظر: مسالك الأبصار ١٦٠/١.

الأنس الجليل ٢٧/٢.


تاريخ الحرم القدسي /٨٣.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٥.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٢.

المدخل:

- _ تركيب باب يتناسب مع طبيعة المكان.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
 - _ إزالة الأعشاب.
- _ صيانة الدرج المؤدّي إلى المئذنة، وتكحيلها.



منظر عام للمئذنة

الأثر رقم (هه) (المدرسة السُّلامِيَّة)

أنشأها مجد الدين أبو الفداء إسماعيل السُّلَامي، ووقفها بعد سنة ٧٠٠هـ/١٣٠٠م، وهي غير دار القرآن السُّلاميَّة.

وكان مجد الدين السلامي تاجراً كبيراً في القاهرة، وكان لها أوقاف كثيرة، كما هو واضح من الوقفية، والسجلات الشرعية المحفوظة في محكمة القدس الشرعية.


العلماء. وقد استمرت تؤدّي دورها الفكري حتى نهاية العصر المملوكي(١). وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء،

في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من


قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، وصحن مكشوفة. ويحيط بالصحن عدد من الخلاوي. وفي غربيه إيوان كبير.

مدخلا المدرسة



أحد المدخلين



(١) انظر : الأنس الجليل ٤٢/٢. خطط الشام ١٢١/٦. المفصل في تاريخ القدس ٢٤٣/.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٥/١. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٤٣/. المدارس في بيت المقدس ١٣/٢ _ ١٧. الوصول إليها من الصحن المكشوف. وكانت تستعمل لسكني المدرسين وطالبي العلم.

وللمدرسة مدخل جميل التكوين، محلى بالزخارف المعمارية من صنج، ومقرنصات بديعة. وتطل واجهتها الرئيسية على باب العتم، وهي واجهة جميلة فخمة رائعة.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة حجـارة الشبابـيك المتآكلـة، على يسار المدخل، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - بالواجهة، وتنظيفها.
 - وإعادة العناصر الزخرفية الناقصة.

- ويضم الطابق الثاني عدداً من الغرف التي يتم

الوضع العام: سيء.

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إعادة المقرنصات المفقودة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إعادة المقرنصات المفقودة فوق الشبابيك، على _ قصارة العقود. يسار المدخل، وتنظيفها.
 - _ صيانة حديد الحماية على الشبابيك، على يسار المدخل.
 - _ إعادة الأجزاء التالفة من الصنج المعشقــة
 - _ تنظيف الصحون الكتابية على جانبي المدخل،
 - _ إعادة الشريط الكتابي المفقود إلى مكانه.



- _ صيانة المكسلتين، على جانبي الباب.
 - _ صيانة الباب الأصلي.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ صيانة الأرضية وتكحيلها.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - الدركاره:
 - _ صيانة الحجارة المتآكلة .

الصحن:

- _ صيانة حجارة الجدران المحيطة به، وتنظيفها، و تكحيلها .
 - _ فتح الشبابيك المغلقة.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - _ إزالة العناصر الدخيلة.


 - _ إزالة الأنقاض.
- _ تنظيف المقرنصات، فوق البئر، وإعادة العنصر المفقود من الزفر إلى مكانه.
 - _ إعادة استعمال البئر.

الغيرف:

- _ قصارة الغرف، وتبليطها، وتكحيلها.
 - _ إنارتها بالكهرباء.

السطح:

- _ تبليطه، وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب للمياه.



الأثر رقم (٥٦)

(أثر غير مسمى حالياً دار غنيم)

ويقع في طريق الواد، بين أول طريق باب الناظر، وطريق باب الحديد.


لم تحدد المصادر ، التي اطلعنا عليها ، من بنى هذا الأثر ، ولا التاريخ الذي بني فيه . ولعله يمكن القول ، من واقعه المعماري ، بأنه يرجع ، في بنائه ، إلى القرن الثامن الهجري/القرن الرابع عشر الميلادي ، حيث تسود فيه مميزات العمارة المملوكية ، في ذلك الوقت .

ويتكون هذا الأثر من طابقين من البناء، ويُشكّل الطابق الأول منهما الدور الأرضي، ويتكون الطابق الثاني من عدة غرف متباينة الحجم، وتطل على ساحة مكشوفة.

يتكون هذا البناء من ساحة مكشوفة ، ويحيط بها عدد من الغرف .

ويتم الوصول إليه عبر مدخل تحف به مكسلتان حجريتان، ويقوم بأعلاه عتب حجري من قطعة واحدة، ثم عدد من صفوف الحجارة، وتقوم فوقها مجموعة حطّات من المقرنصات، وقد غطيت الحطّات العليا منها بالقنطرة القائمة أو المقامة أمام المدخل، على الطريق العام، في هذا الجزء من طريق الواد. ويحيط بالمدخل جفت حجري، يدور عليه على غرار الأبنية المملوكية.

ويؤدي المدخل إل دركاه (قاعة مدخل). ويقوم، في جهتها الشرقية، سلم حجري يؤدي إلى ساحة مكشوفة شبه مربعة، صغيرة الحجم. ويحيط بها عدد من الغرف، أكبرها تلك القاعة القائمة في الجهة الشمالية منها. وهي قاعة مستطيلة الشكل. ويغطي قسماً منها قبو متقاطع، والقسم الآخر عبارة



وأجهة تبين تآكل الأحجار

عن قبو مروحي تتوسطه محارة مضلعة. ويُصعد إلى هذه القاعة بثلاث درجات، من الساحة المكشوفة. وأما بقية الغرف، فهي أصغر حجماً، وتغطي بعضها قبة ضحلة، وبعضها الآخر أقبية بسيطة. الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:


المدخل الرئيسي، والواجهة المطلة على شارع الواد: _ صيانة الحجارة المتآكلة.

- _ صيانة المقرنصات، في أعلى المدخل، وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ إكال الإطار حول المدخل.

الأثر رقم (٥٧) (التربة الجالقية)

تنسب هذه التربة إلى واقفها الأمير ركن الدين بيبرس الجالق الصالحي، في سنة ٧٠٧هـ/١٣٠٧ ـ بيبرس الجالق الصالحي ، في سنة ١٣٠٧م. وقد ذُكر أنه توفي في الرملة ، في السنة نفسها ، ونقل إلى تربته في القدس ، ودفن فيها (١) .

وتتكون هذه التربة من عدد من الغرف المتباينة الحجم والمساحة. ويوجد الضريح في وسط الغرفة التي تقع على يمين الداخل إلى التربة، من مدخلها الجنوبي. وهو ضريح مستطيل الشكل. وأما غرفة منظر خارجي



- _ تركيب باب ملائم للمدخل.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ تنظيف الصنج المعشقة، في أعلى المدخل، وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصر المضافة إلى الواجهة، لإبرازها. الـدركـاه:
 - _ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.
 - _ قصارة العقد.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء والماء.
- _ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلـوي، وتنظيفه.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

الصحين:

- _ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.
- _ صيانة الأرضية الأصلية، وتكحيلها.
 - _ إزالة حواجز الطوب المضافة.
- _ صيانة البئر الموجودة فيه، وإعادة استعمالها.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

الغرف:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

السطح:

- _ تبليط السطح، وتكحيله.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.

(١) انظر : الأنس الجليل ٤٤/٢.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٣.

معاهد العُلم في بيت المقدس /١٥٢، ١٥٣.

المدارس في بيت المقدس ١٨/٢.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٥٩.

الضريح هذه، فهي مربعة الشكل، وقد حُوِّل أعلاها إلى مثمن لإقامة القبة عليها، وذلك بملء أركان المربع العليا بمثلثات كروية. وتطل هذه الغرفة على طريق باب السلسلة بواجهة جنوبية تتوسطها نافذة، وتغطيها مصبعات حديدية. _ إزالة الأعشاب. وفوقها نقش كتابي حجري تذكاري، يبين اسم واقفها، وسنة بنائها.

> وهي الآن في حوزة آل الخالدي. وقد باعوا جانباً منها إلى جماعة من أهل الخليل. وتحتل القوات الاسرائيلية الجزء الذي اشتراه أهل الخليل (١).

> > الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية، في أعلى الشباك، و صيانتها .
- _ تركيب شبابيك تتلاءم مع طبيعة المكان ، وصيانة حديد الحماية الموجود.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.
 - _ إزالة العناصر الدخيلة.
 - _ إزالة الأعشـاب.

الواجهة الشرقية:

- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ فتح الباب المغلق.
- _ تركيب شبابيك تتلاءم مع طبيعة المكان، وصيأنة حديد الحماية الموجود.
 - _ صيانة القنطرة المجاورة، وقصارتها.
 - _ إزالة الأنقاض من حول المكان.

الدركاه:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ قصارة العقد من الداخل.

_ إزالة العناصر الدخيلة.

_ تنظم خطوط الماء والكهرباء.

_ تركيب شبابيك وأبواب تناسب طبيعة المكان.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ صيانة حجارة جدران الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي، وتكحيله.

الصحن العلوي:

_ صيانة حجارة الجدران المحيطة.

_ إزالة العناصر الدخيلة.

_ تكحيل الأرضية.

_ عمل مزاريب للمياه.

_ إزالة الأعشاب.

غرف الطابق العلوي:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تركيب أبواب وشبابيك تتلاءم مع طبيعة المكان.

السطح:

_ تبليط السطح، وتكحيله.

_ إزالة الأعشـاب، والأنقاض.

غرفة الضريح:

_ تنظيف واجهة الغرفة الخارجية وتكحيلها.


_ تركيب باب وشباك ملائمين لطبيعة المكان.

_ صيانة المقامات في داخل الغرفة.


_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ قصارة سقف الغرفة.


(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٢٤٣. معاهد العلم في بيت المقدس /١٥٣. المدارس في بيت المقدس ١٨/٢.




مسطح



مقطع طولي





الرواق المطلة على ساحة الحرم، لتستعمل أماكن لا يواء الفقراء المسلمين الوافدين إلى القدس.

وفي سنة ١٣٤١هـ/١٩٢٢م، قــام المجـلــس الإسلامي الأعلى في القدس، بإعادة فتحها، وإعادة الأروقة إلى ما كانت عليه (٢).

الوضع العام : جيد . الترميمات المطلوبة :

- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها.
- _ صيانة القناطر من الداخل.
- _ تنظيم خطوط الكهرباء والهاتف.
 - _ صيانة السطوح وتنظيفها.
- _ صيانة اللوحات الكتابية داخل الأروقــة، وتنظيفها.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.
 - _ صيانة مزاريب المياه.

الأثر رقم (٥٨) (الأروقة الغربية)

أنشىء هذا الرواق في العصر المملوكي، في سنوات متقاربة إلى حد ما، فقد أنشىء الجزء الممتد من باب الغوائمة إلى باب الناظر، على يد بلفاق بن جفان الخوارزمي، في سنة ٧٠٧هـ٧٩م، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، كما يبينه نقش كتابي تذكاري كتب على الحائط القبلي لباب الناظر.

وانشئت الأجزاء الممتدة من باب السلسلة إلى باب المغاربة، في سنة ٧١٣هـ/١٣١٩م، على يد الأمير شرف الدين موسى بن حسن الهدباني، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، كما يتبين من نقش كتابي تذكاري فوق النافذة الشمالية الشرقية من نوافذ المدرسة التنكزية.

وانشئت الأجزاء الممتدة من باب الناظر إلى باب القطانين، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٧م، وأنشئت في الوقت نفسه، الأجزاء الممتدة من باب القطانين إلى باب السلسلة. وكانت هذه الأروقة مراكز علمية(١).

وتتكون هذه الأروقة من دعامات حجرية ضخمة، تعلوها سقوف ترتكز على مجموعة عقود مدببة. وتظهر الأجزاء الممتدة بين العقود مسقوفة بطريق القبو المتقاطع، وأما الأرضية، فإنها مبلطة ببلاطات حجرية وترتفع عن أرضية ساحة الحرم الشريف قليلاً، ويصعد إليها بعدة درجات.


وفي أواخر العصر العثماني، سُدَّت فتحات

(١) انظر : الأنس الجليل ٢١/٢، ٢٢.

تاریخ الحرم القدسي /۸۵.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك / ٢٠٢ المفصل في تاريخ القدس / ٢٠٢ . الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى / ٧٢ .

(٢) انظر: قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٨، ٢٠٩. تاريخ الحرم القدسي /٨٦.



الأثر رقم (٥٩) (باب الغوانمة)

ويمسى بهذا الاسم لأنه «ينتهي إلى حارة بنسي غانم» كما يذكر مجير الذين الحنبلي. وكان يعرف قديماً بباب الخليل. وذُكر أنه كان يسمى باب الوليد في القرن الرابع الهجري.


وهو باب من أبواب الحرم الشريف في آخـر الجهة الغربية من جهة الشمال، بالقرب من منارة الغو انمة(١).

وذكر ابن فضل الله العمري أنه كان « يُصعد إليه من الحرم الشريف بعشر درج». وطوله أربعــــة أذرع، وعرضه ثلاثة أذرع، كما يذكر ابن فضل لله العمري أيضاً (٢).


وقد قام بتجديده وإصلاحه، وترميمه، الملك السلطان محمد بن قلاوون، في أثناء بنائه الرواق الغربي للحرم الشريف.

ويرجح أن تجديده كان في سنة ٧٠٧هـ/١٣٠٧_ ۸ ۱۲۱۶.

ويتكون هذا الباب من مدخل بسيط التكوين، متوسط الحجم، قليل العرض، بالمقارنة مع بعض أبواب الحرم الشريف الكبيرة الحجم والعرض. ويقوم خارج الباب قبو باب الغوانمة. وتشير بعض المصادر إلى أنه كانت توجد فيه مجموعة من القبور ولكنها غير موجودة الآن. ويؤدّي ممر القبو إلى مدخل باب الغوانمة الـذي يغطى فتحتـه باب خشبي.



الدخول إلى الحرم الشريف



(١) انظر: أحسن التقاسم /١٦٨.

الأنس الجليل ٣٠/٢.

تاریخ الحرم القدسی /۸۸، ۸۹.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٤/١.

(٢) انظر: مسالك الأبصار ١٦٠/١.

الأثر رقم (٦٠) (جامع القلعة)

ويؤدّي المدخل إلى رحبة مستطيلة الشكل، من الغرب إلى الشرق، ويغطيها قبو نصف برميلي، حيث تؤدّي بدورها إلى داخل الحرم الشريف.

الوضع العام : جيـد . الترميـمات المطلوبـة :

- _ صيانة الحجارة وتنظيفها.
 - _ صيانة القبة الداخلية.
 - _ صيانة الباب الخشبي.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
- صيانة الدرج المؤدّي إلى الحرم الشريف، وتكحيله.

أنشأه السلطان الناصر محمد بن قلاوون، في داخل القلعة، في سنة ٧١٠هـ/١٣١٠م. ويقع عند زاويتها القبلية الغربية.

ويدل على ذلك نقش كتابي تذكاري، يبين اسم الباني، وتاريخ البناء.

وجَدَّد السلطان محمود الأول بن مصطفى عمارته في سنة ١٥١١هـ/١٧٣٨م، بسبب خراب ِ لحق به.

اتخذه العثمانيون مخزناً للذخائر الحربية في أثناء الحرب العالمية الأولى(١).


ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة. ويتم الوصول إليه عبر مدخل شرقي، صغير الحجم

المنبر


الجزء العلوي من المنبر



(١) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٢٠٢، ٤٩٦.
 بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٦/١.



المحراب




_ إعادة استعمال المسجد.

نسبياً. وقد سقف بيت الصلاة بطريقة القبو الترميمات المطلوبة: البرميلي. وله محراب مزخرف، جميل الشكل، ويقع _ _ تنظيف الحجارة وإبرازها. في منتصف الجدار الجنوبي لبيت الصلاة. وهـو _ صيانة اللوحة الكتابية. عبارة عن حنية حجرية متوجة بطاقية يتقدمها عقد _ تبليط الأرضية وتكحيلها. ترتكز أرجله على عموديـن قائـمين على جانبـي _ صيانة المنبر والمحراب. المحراب .


الوضع العام: سيء.

المدخل



اللوحة التأسيسية فوق المدخل





الجدار الخارجي

التالف منه. وصيانة المقرنصات، في أعلى المدخل.

- _ إعادة المقرنصات المفقودة، في أعلى المدخل.
- _ إعادة وضع اللوحة الكتابية على واجهة غرفة الضريح.
 - _ تركيب باب ملائم للمدخل.
 - _ إزالة الأعشاب.

غرفة الضريح (وضعها العام : سيء)

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ صيانة الحجارة.
- _ إعادة العناصر المفقودة، وإعادة تركيب الشاهد

الأثر رقم (٦١) (التربة السعدية)

وقفها الأمير سعد الدين مسعود بن الأمير بدر الدين سنقر بن عبد الله الجاشنكير الرومي، الحاجب في بلاد الشام، في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون، في سنة ٧١١هـ/١٣١١م. وكان تاريخ الوقف في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر، من السنة ذاتها(١).

وتتكون هذه التربة من غرفة شبه مربعة، ويقع القبر في وسطها. ويبدو أنه كانت تغطيها قبة، ثم حل سقف بسيط محلها.

ومن أهم مايميز مبناها مدخلها المملوكي الجميل وقد بُني من حجارة بيضاء، وحجارة سوداء. وتحف به مكسلتان حجريتان. ويعلو عتبته العليا شريطان من الزخارف الهندسية، وفوقهما ثلاث حطات من المقرنصات الجميلة، يعلوها ربع قبة. الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- ــ صيانة القنطرة القائمة أمام التربة، وقصارتها.
- وضع شبابيك تتلاءم مع طبيعة المكان، وصيانة حديد الحماية الموجود.
 - ـ فتح الشبابيك لإتاحة الفرصة للزيارة.
 - ـ تنظيم خطوط الكهرباء.
- ــ صيانة العنصر الزخـرفي، فوق البـاب وإعـادة

(١) انظر : الأنسى الجليل ٢/٤٤.

المفصَّلِ في تاريخ القدس /١١٥.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٥٤.

الرابع للقبر .

_ تبليط الأرضية وتكحيلها. ـ صيانة الجدران المحيطة به.

_ إزالة الأنقاض.

ـ فتح النافذة المغلقة المطلة على الـدركاه للإنـارة . و التهوية .

_ إضاء الغرفة بالكهرباء.

- تركيب درفات للخبايا الموجودة في الغرفة.

_ تركيب باب مناسب لطبيعة المكان.

الدركاه:

_ إزالة العناصر المضافة.

_ صيانة الجدران، وحل مشكلة الرطوبة.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ عمل شبابيك تتناسب مع المكان.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ إزالة الأنقاض.

الصحن:

ـ صيانة حجارة الجدران المطلة على الصحن، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة.


_ إزالة الأنقاض.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

الجزء العلوي من المدخل



صحن الطابق العلوي:

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

غرف الطابق العلوي:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تنظم خطوط الكهرباء.

_ صيانة الأبواب، وتركيب أبواب مناسبة لطبيعة المكان.

_ تنظيم خطوط المياه.

السطح:

_ صيانة مواقع التلف، بل صيانته عامة.

_ تركيب مزاريب للمياه.

المدخل



الأثر رقم (٦٢)

(باب المغاربة)

ويسمى بهذا الاسم لأنه يجاور جامع المغاربة، وينتهي إلى حارة المغاربة أيضاً، ويسمى باب النبي، وباب البراق أيضاً.

وهو في أواخر الجهة الغربية من المسجد. جُدِّد هذا الباب، أو أعيد بناؤه، في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون، في الفترة التي أُقيمت فيها الأروقة الغربية من الحرم الشريف(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل وعقد حجري مدبب. وهو مدخل صغير بالمقارنة مع أبواب الحرم الأخرى. ويغطي فتحة المدخل مصراعان من الخشب القوي.

الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ صيانة الباب الخشبي .
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ صيانة النافذة الحجرية، على يسار المدخل، وتنظيف الزفورة.
- _ صيانة المبنى القائم على يمين المدخل. وتكحيل الحجارة وتنظيفها، وتبليط الأرضية. ورفع الأنقاض منه. (هذا المبنى هو مسجد البراق).



⁽١) انظر: مسالك الأبصار ١٦٣/١.

الأنس الجليل ٣١/٢.

تاريخ الحرم القدسي /٩٠.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٨.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١٢.

الأثر رقم (٦٣)

(المدرسة الجاولية)

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير علم الدين سننجر بن عبد الله الجاولي، نائب القدس، وناظر الحرمين الشريفين، بين سنتي ٧١٧هـ/١٣١٨م و ٠٧٧هـ/١٣١٠م في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون. وكان علم الدين من مجبي العلم. وقد أنشأ منشآت عمرانية كثيرة في القدس وغيرها.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية، في القدس، حتى بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ثم حُوِّلت إلى دار للنيابة. وكان الأمير شاهين الذَّباح، نائب السلطنة في القدس، أول من اتخذها داراً للنيابة. ثم جددها الأمير شاهين الشجاعي، نائب القدس، وناظر الحرمين الشريفين، كا ورد في نقش كتابي فوق عتبة الباب العليا. ثم حُوِّلت هذه المدرسة إلى سكن لنواب القدس (۱).

وفي العصر العثماني، حُوِّلت هذه المدرسة إلى قشلاق، ودار للحكم.

وبعد الاحتلال البريطاني، اقام المجلس الإسلامي الأعلى كلية روضة المعارف الوطنية فيها، ثم أصبحت داراً للشرطة. وفيها الآن المدرسة العمرية للبنين (١٠)


وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، يطلان على ساحة مكشوفة، كما يطلان على الحرم الشريف بواجهة جنوبية عالية الارتفاع. وتقوم في

الطابق الأول مجموعة غرف، وإيوان جنوبي متوسط الحجم. ويضم الطابق الثاني عدداً من الغرف المتوسطة الحجم.

وقد أضيف إليها طابق بناء آخر، بعد قرن من الزمان. ويضم عدداً من الغرف، يطل بعضها على ساحة الحرم، بعضها الآخر على الساحة المكشوفة.

وهي الآن مدرسة ابتدائية، تسمى المدرسة العمرية (٣).

منظر من داخل المدرسة



(١) انظر: الدرر الكامنة ٢٦٨/٢.

الخطط المقريزية ٣٩٨/٢.

مسالك الأبصار ١٥٩/١.

الأنس الجليل ٣٨/٢، ٣٣٨، ٢٧٢.

خطط الشام ١١٩/٦.

المفصل في تاريخ القدس ٢٤٣/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٠/١. المدارس في بيت المقدس ١٩/٢ _ ٢١٠. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٢١/ _ ٢٢٤. انظر (٢)، (٣) على صفحة ١٨٠.

الوضع العام : جيد . الترميمات المطلوبة :

المدخل:

- _ إبراز حجارته بعد فك القصارة.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
- _ صيانة حجارة المشربية، والزخرفة.
 - _ إزالة العمود الخشبي.
 - _ صيانة الباب الموجود.
 - _ تبليط الدرج المؤدّي إلى المدرسة.
 - _ صيانة الدرابزين.

الدركاه:

- _ قصارة العقد.
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

الصحين:


- _ تنظيف الجدران، وصيانتها.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- _ صيانة النافورة، واللوحة الكتابية، وتنظيفها، وإعادة المياه إليها.
 - _ إزالة العناصر الدخيلة مثل أحواض الزراعة.
 - _ إزالة الأعشاب.

المسجد:

- _ صيانة المحراب.
- _ قصارة المسجد، وإعادة استعماله.

غرف الصحن:

- _ صيانتها، وتبليط الأرضيات.
 - المبنى الأصلي :
 - _ قصارة العقد.



منظر خارجي للمدرسة

(٢) (٣) الأنس الجليل ١٣٨/٢. المفصل في تاريخ القدس ٢٤٣/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٠/١. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٢٤/.

المدارس في بيت المقدس ٢١/٢.

_ إزالة الغرفة المضافة الواقعة على اليســـار .

_ تبليط الأرضية والساحة.

_ قصارة الغرف، وتبليط الأرضيات.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة .

غرف الطابق العلوي:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها، وإعادة استعمال _ إزالة غرف الطوب المضافة. الغرف .

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

_ إزالة الأنقاض من الغرف.

الأدراج:

_ صيانة الأدراج والدرابزينات المؤدّية إلى الطوابق العليا .

السطح:


_ تبليطه وتكحيله.

_ تركيب مزاريب للمياه.

المبنى كله :

_ صيانة عامة ومنتظمة

منظر خارجي للمدرسة



الأثر رقم (٦٤)

(المدرسة الكريمية)

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس، في سنة ٧١٨هـ/ ١٣١٨م. ولها كتاب وقف ذكره مجير الدين العليمي الحنبلي.

وكان كريم الدين محباً للعلم والعلماء، مهتماً بهما.

وقد قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من كبار العلماء. واستمر التدريس فها حتى القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي(١). وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف المتباينة الحجم والمساحة، وكانت تستعمل للتدريس، وسكنى المدرسين، وطالبي العلم.

تهدم كثير من أجزاء هذه المدرسة، وخاصة الجزء المطل على الساحة المكشوفة المعروفة الآن بكراج الأوقاف.

وهي الآن دار سكن بيد فريق من آل جار الله، وهم الذين يتولون أوقافها<٢).

الوضع العام : سيء . الترميمات المطلوبة :

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.

_ فتح الباب الرئيسي الأصلي للمبنى، وتركيب باب ملائم لطبيعة المكان.

الصحن:

_ صيانة حجارة الجدران المحيطة بالصحن.

_ تركيب أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

غرف الطابق الأرضى:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الأرضيات.

غرف الطابق العلوي:

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي.

_ عمل أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الجدران الخارجية للمنى بأكمله، لأن وضعه سيء جداً.

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

_ إزالة الأنقاض والأعشاب.

_ عمل شبكة للمجاري.

السطح:

_ عمل أرضيات مسلحة، وتبليطها، وتكحيلها.

_ تركيب مزاريب للمياه.

_ العناية بالمنطقة المحيطة بالمبنى.

_ إزالة الأنقاض.

(٢) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٢٤٤.

خطط الشام ٦/١٢٠.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٥٧. المدارس في بيت المقدس ٣٠/٢. (۱) انظر: مسالك الأبصار ۱۵۷/۱. الأنس الجليل ۳۹/۲. الفصل في تاريخ القدس /۲۶۶. خطط الشام ۲۲۰/۱. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس /۲۷۱/. معاهد العلم في بيت المقدس /۲۵۷_ ۲۵۷. المدارس في بيت المقدس /۲۵۷_ ۳۰.

الأثر رقم (٦٥)

(السائكة الشمالية)


أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون، في سنة ١٣٣١هـ/١٣٣١م، كما يبدو في نقش كتابي حجري تذكاري، على واجهتها الجنوبية، فوق العمودين، في الوسط(١).

وتتكون من دعامتين حجريتين، وبينهما عمودان جميلا الشكل، تعلوهما عقود حجرية مدبية.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ إعادة الأجزاء التالفة من حجارة القاعدة اليسرى.
 - _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ صيانة اللوحات الكتابية .
 - _ صيانة الأعمدة والتيجان.
 - _ إعادة اللوحة الزخرفية الكتابية التالفة.



(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس /۲۰۶، ۲۰۶. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٩/١.

الأثر رقم (٦٦)


(البائكة الشمالية الشرقية)

أنشئت في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون، في سنة ٧٢٦هـ/١٣٢٥ – ١٣٢١م، كما يبدو في الترميمات المطلوبة: نقش كتابي حجري تذكاري، ثُبت فوق العمود الأوسط من البائكة(١).

وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين، وبينهما عمودان لطيفًا الشكل، تعلوهما عقود _ صيانة الأعمدة والتيجان. مدببة .

الوضع العام: متوسط.

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ صيانة اللوحات الكتابية.
- _ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، وصيانتها.



(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٢٠٤، ٢٠٤. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٩/١.


الأثر رقم (٦٧)

(المدرسة التَنْكِزيَّة)

أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين تَنْكِز بن عبد الله الناصري، ووقفها في سنة ٢٧٩هـ/ عبد الله الناصري، ووقفها في سنة ٢٩٩هـ/ ١٣٢٨ على واجهتها الخارجية، فوق الباب الشمالي. وأنشأ الأمير سيف الدين مسجداً للمدرسة، كما جاء في نقش كتابي كتب على حائط بهو المدرسة القبلي. وقد عمر الأمير سيف الدين منشآت عمرانية أخرى. وكان من المهتمين بالعلم ومحبي أهله.

القدس. وكان فيها خانقاه، ودار للأيتام، ودار حديث. وذُكر أنها صارت مدرسة في العصر المملوكي.

وقد قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. واستمرت تؤدّي دورها حتى أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ثم اتخذت هذه المدرسة مركزاً للقضاة والنواب. وديواناً للقضاة ، ودار سكن لهم ، في عهد السلطان



الجزء العلوي من المدخل الرئيسي

قايتباي، ثم عادت لتقوم بدورها الفكري في أواخر القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، وفي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. ثم حُوِّلت إلى محكمة شرعية في العصر العثماني. وبقيت كذلك في أوائل الاحتلال البريطاني. ثم اتخذت داراً لسكن رئيس المجلس الاسلامي الأعلى الحاج أمين الحسيني. ومن ثم اتخذت مدرسة لتعليم الفقه الاسلامي.

وفي سنة ١٩٦٩م، قامت السلطات الاسرائيلية بالمرابطة فيها(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء. ويتم الوصول إليهما عبر مدخل جميل الشكل. وتقوم المدحل الرئيسي للمدرسة



مكسلة حجرية على كل جانب من جانبيه ، وتعلو فتحة المدخل مجموعة صنح حجرية معشقة ، وفوقها شريط كتابي يبين اسم الباني ، وسنة البناء . وتوجد فوقه مجموعة صنح حجرية معشقة أخرى ، لتقوم فوقه اثلاث حطات من المقرنصات الجميلة التكوين ، وترتكز فوقها محارة حجرية تمثل أشعة الشمس منذ شروقها .


ويؤدّي المدخل إلى دركاه، ويتوصل منها إلى الطابق الأول. وفي هذا الطابق صحن مكشوف، وفسقية في وسطه، وتتعامد عليه أربعة إيوانات. وفي الإيوان الجنوبي منها محراب. وبجانبه قاعة كانت تستعمل مكتبة للمدرسة. وأما الطابق الثاني، فيتم الوصول إليه عبر سلم حجري شرقي الدركاه، ويضم عدداً من الغرف لسكنى المدرسين، وطالبي العلم.

الوضع العام : جيد . الترميمات المطلوبة :

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - ـ تنظيف الزخارف والمقرنصات، وصيانتها.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية.
 - _ إزالة الرف الدخيل، على يسار المدخل.
 - _ إزالة العناصر المضافة فوق الطابق العلوي.
- _ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل، وتنظيفهما.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

المفصل في تاريخ القدس /٢٢٤، ٢٤٥. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧١/١، ٢٧٢. معاهد العلم في بيت المقدس /١١٩ _ ١٢٨. المدارس في بيت المقدس /٣١/٣ _٣٤. (۱) انظر: مسالك الأبصار ۱۹۲/۱، ۱۹۳. الدرر الكامنة ۷/۲، ۵۹. الأنس الجليل ۳۵/۲. خطط الشام ۱۱۷/۱.



منظر عام للمئذنة

ثانية.

_ صيانة الغلاف المعدني لقبة المئذنة، وتنظيفها، وصيانتها.

_ إزالة الأعشاب.

الدرج الداخلي:

_ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ تركيب باب علوي.

_ صيانة الدرابزين الخشبي، والأرضية الخشبية.

_ صيانة مكبرات الصوت، وتنظيم أماكنها.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ إزالة الأتربة والأنقاض.

الأثر رقم (٦٨) (مئذنة باب السلسلة)

وتسمى منارة المحكمة، وذلك لاتخاذها محكمة في العصر العثماني.

أنشأها الأمير سيف الدين تَنْكِز بن عبد الله الناصري، في سنة ٧٣٠هـ/١٣٢٩ ـ ١٣٣٠م، في عهد الناصر محمد بن قلاوون. وهي في غربي الحرم، على بعد بضعة أمتار من باب السلسلة.

وقد قام المجلس الإسلامي الأعلى بتجديد بناء قبتها وزخارفها، في سنة ١٣٤١هـ/١٩٢٢م(١).

وتتكون هذه المئذنة من بناء حجري مربع الشكل على غرار معظم المآذن المملوكية. وتقوم على قاعدة مربعة مرتفعة، وفوقها الطابق الأول من بناء المئذنة، وهو مربع أيضاً. وفي كل جهة من جهاته الأربع فتحة لإدخال الضوء والهواء.

وتزين كل جهة من جهات الطابق الثاني، فتحة تعلوها مقرنصات. وتقوم فوق هذا الطابق، شرفة حجرية مربعة الشكل، وترتكز على كوابل حجرية، وفي وسطها جوسق المئذنة (المبخرة).

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبـة:

الواجهــة الخارجية :

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

_ فتح الشبابيك والطلاقات المغلقة، وصيانتها.

_ صيانة الافريز الخشبي.

_ فك القصارة الداخلية لقبة المئذنة، وقصارتها

(١) انظر: مسالك الأبصار ١٦٣/١.

الأنس الجليل ٢٦/٢، ٢٧.

تاریخ الحرم القدسی /۸۲، ۸۳.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٤.

الأثر رقم (٦٩) (المدرسة الأمينية)

أنشأ هذه المدرسة أمين الدين عبد الله ووقفها في سنة ٧٣٠هـ/١٣٢٩ – ١٣٣٠م، في عهد الناصر محمد بن قلاوون.

قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية ، وكانت مشيختها من الوظائف المهمة . وقد تولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء . وعُقدت فيها المجالس . واستمرت تقوم بدورها الفكري حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري(١) .

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، وفيهما عدد من الغرف الكبيرة والصغيرة، وكانت تستعمل للتدريس والسكنى. وكان التدريس يتم في الطابق الأول. وهو يضم الآن مجموعة من قبور الصالحين والعلماء، ومنهم جماعة من آل الامام.

ويتم الوصول إليها عبر مدخل شرقي، يقع إلى يين الداخل إلى الحرم، من هذا الباب.

وهو مدخل بسيط تحف به مكسلتان حجريتان. ويــؤدّي إلى دركاه، وهــي تؤدّي بدورها، في جهتها الغربية، إلى قاعة كبيرة مستطيلة الشكل، من الجنوب إلى الشمال. ولها نافذة تطل على الرواق الشمال للحرم.

ويتقدم هذه القاعة ، في جهتها الشمالية مباشرة ، غرفة شبه مربعة تشبه غرف الأضرحة التي كانت تُنشأ في العصر المملوكي ، حيث يوجد في أعلاها ، بعض التكوينات المعمارية التي تدل على أنه كان

يقوم فوقها قبة.

وفي الجهة الغربية من هذه الغرفة، يوجد سلم حجري يلتف جهة اليسار، ويؤدي إلى الطابق الثاني من المدرسة، إي إلى الغرفة العلوية، وذلك بعد الوصول إلى ساحة مكشوفة تعد تابعة للمدرسة الفارسية، المجاورة للمدرسة الأمينية، حيث ان كلا المدرستين متداخلتان في البناء.

ويسكن الشيخ اسعد الامام اليوم فيها، ويتولى آل الامام وقفها منذ زمن.

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إعادة الشبابيك إلى وضعها الأصلي، وصيانتها، وإعادة أعمدة الدعم المفقودة.
 - _ إزالة العناصر المضافة .
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء والهاتف.
- _ إعادة الجزء التالف من المقرنصات، وتنظيفها، وصيانتها، للتماثل مع الشباك المقابل.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ صيانة المصاطب، وتكحيلها.

الغرفة الواقعة على يمين الدركاه:

(١) انظر: الأنس الجليل ٣٩/٢.

خطط الشام ١١٩/٦.


المفصل في تاريخ القدس /٢٤٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٢/١.


المدارس في بيت المقدس ٤٤/٢ ـ ٤٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٣٥ ـ ٢٣٧. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣٠.

- الغرف الخلفية:
- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- تركيب شبابيك ملائمة ، وصيانة الشبابيك الموجودة .
 - _ تركيب باب ملائم.
 - _ تبليط الأرضية وتكحيلها.
 - _ تنظيم أسلاك الكهرباء.
 - _ تنظيم خطوط المياه .
 - الطابق السفلي:
- _ صيانة حجارة الجدران القائمة حول الدرج المؤدّي إلى الطابق السفلي، وتنظيفها.
 - _ فك قصارة الغرف، وقصارتها ثانية.
 - _ تركيب أبواب ملائمة للمكان.
 - _ تركيب شبابيك ملائمة للمكان.
 - _ فتح الشبابيك المغلقة للتهوية والإنارة.
 - _ إضاءة الغرف بالكهرباء.
- _ فتح الباب الرئيسي الأصلي المؤدّي إلى المدرسة.
 - _ إزالة العناصر المضافة.

- _ فك القصارة، وإظهار المقرنصات.
 - _ تركيب شبابيك ملائمة.
 - _ صيانة حديد الحماية الموجود.
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها، وإعادة الجزء الموجودة. التالف منها.
 - _ تنظيم أسلاك الكهرباء.
 - الصحن الخلفي:
 - _ صيانة حجارة الجدران المتآكلة، وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصر الدخيلة.
 - _ إزالة الأنقاض.
 - الغرف الخلفية:
 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - تركيب شبابيك ملائمة، وصيانة الشبابيك الموجودة.
 - الصحن الخلفي:
 - _ صيانة حجارة الجدران المتآكلة، وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصم الدخيلة.
 - _ إزالة الأنقاض.



- _ إزالة الأنقاض.
- الســطح : _ تبليطه ، وتكحيله .
- _ وضع مزاريب لتصريف المياه. _ إزالة الأنقاض والأعشاب.



العقود الداخلية المهددة بالخطر



الأثر رقم (٧٠) (الخانقاه الفخرية)

أنشأ هذه الخانقاه القاضي فخر الدين محمد بن فضل الله، في سنة ٧٣٠هـ/١٣٢٩ ـ ١٣٣٠م. وكان هذا القاضي معتنياً بالعلم وأهله. وقد بنى عدداً من المدارس في القدس، ونابلس، ودمشق. وهي مدرسة أيضاً. وقد قامت بدورها في الحركة الفكرية في القدس، وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. واستمر التدريس فيها عدد من العلماء. واستمر التدريس فيها عدد من العلماء.

وذُكر أن هذه الخانقاه قد وقفت لتكون مدرسة دينية ، ثم حُوِّلت لتكون زاوية للصوفية(١).

تُشكِّل هذه الخانقاه مجمعاً معمارياً ، وتضم اليوم مسجداً للصلاة ، وأماكن لإقامة الذِّكر ، وأخرى خاصة بتهجد الصوفيين ، وإقامتهم ، وأماكن للسكن ، وتسكن فيها عائلة أبي السعود .

وقد هدم المحتل الاسرائيلي جزءاً كبيراً منها. وبقي منها المسجد، وثلاث غرف. وقد اتخذ المسجد مقراً لقسم الآثار التابع لإدارة الأوقاف الإسلامية في القدس. وهو الآن مقر لموظفي المتحف الاسلامي الذي يجاور الخانقاه ويلاصقها من الشرق(٢).

ويتكون المسجد من بيت للصلاة وهو بيت مستطيل الشكل، يمتد من الشمال إلى الجنوب. وتقوم، في منتصفه، من الشمال إلى الجنوب، ثلاثة أعمدة ترتكز عليها مجموعة قباب ضخمة. ويشير



الباب وقد وضعت عليه السلطات المحتلة كتابة عبرية

خطط الشام ١٤٨/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٦.

بلادنا فلسطين_في بيت المقدس ٢٧٣/١. المدارس في بيت المقدس ٢٠٢، ١٩٨/٢. معاهد العلم في بيت المقدس/١١٣/ ٢٠١٥، ٣٣٩.


⁽۱) و (۲) انظر : الدرر الكامنة ۲۵۵/ ۲۵۹_. الأنس الجليل ۳٤/۲.

طراز تجديدها إلى العصر العثاني. وله محراب جميل يتكون من حنية حجرية مزينة بالأحجار الحمراء. وتوجد في أعلاها طاقية يتقدمها عقد حجري ترتكز أرجله على عمودين رخاميين، على جانبي المحراب.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف المحراب ، وتكحيله .
- _ إعادة الكتابة على الحلقة التي تعلو المحراب.
- _ إعادة تاج العمود القائم على يسار المدخل، للتماثل مع التاج المقابل.
 - _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
 - _ صيانة السطح، وتنظيفه.
 - _ تنظيف حجارة جدران الساحة، وتكحيلها.
- _ إعادة اللوحة الكتابية على الجدار القبلي للساحة.

الأرضية الرخامية



الأثر رقم (٧١) (باب القطانين)

ذكر مجير الدين العليمي الحنبلي أن هذا الباب قد سمي بهذا الأسم « لأنه ينتهي إلى سوق القطانين » .

وهو باب قديم، جدده الأمير سيف الدين تَنْكِز الناصري، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦م، في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون. كما يبدو في نقش كتابي تذكاري كتب على الباب. وهو باب عظيم، وبناؤه في غاية الإتقان(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل يغطيه مصراعان من الخشب، وهما مصفحان بالنحاس. وفوقه شريط كتابي يبين اسم مجدده، وتاريخ تجديده. ويقوم فوق الشريط الكتابي عقد ثلاثي الفتحات، يتكون من أحجار سوداء، وأحجار بيضاء. وتوجد فوقه مجموعة من المقرنصات الجميلة الشكل والتكوين، وفوقها ربع قبة جميلة الشكل، يتقدمها عقد حجري مدبب، كبير الحجم. ويتكون من الأحجار الحمراء والبيضاء.


ويعد هذا الباب من الأبواب الضخمة المؤدية إلى الحرم، ويتصف بكبر حجمه، وارتفاعه، وغناه بالعناصر المعمارية والزخرفية.

الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إعادة العناصر الزخرفية، والمقرنصات المفقودة أو



منظر عام للباب

المفصل في تاريخ القدس/٢٠٤. بلادنا فلسطين_في بيت المقدس ٢٧٠/١. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى/١٢. (١) انظر: الأنس الجليل ٣٠/٢، ٣١. تاريخ الحرم القدسي/٨٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٧. التالفة.

_ إعادة الأجزاء المفقودة من الشريط الكتابي.

_ تنظيم خطوط الكهرباء والهاتف.

_ إزالة المصابيح الكهربائية، وتركيب مصابيح ملائمة لطبيعة المكان.

_ صيانة الباب الخشبي، وصيانة الشريط الكتابي النحاسي المثبت عليه.

_ صيانة المكسلتين، وتكحيلهما.


_ صيانة الأرضية وتكحيلها.

_ إزالة الأعشاب.

الواجهة الداخلية :

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.



الجزء الداخلي من الباب

الجزء العلوي من الباب



الأثر رقم (٧٧)

(سوق القطانين)

بناه الأمير سيف الدين تنكز الناصري، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦م، أي في السنة التي بُني فيها باب القطانين، وهو «في غاية الارتفاع والإتقان، لم يوجد مثله في كثير من البلاد»(١).

ويمتد هذا السوق من الغرب إلى الشرق، وله مدخلان، الأول من طريق الواد، جهة الغرب. والثاني يؤدي إلى الحرم، جهة الشرق. ويتكون من عدد كبير من الحوانيت، وهي دكاكين متشابهة البناء والحجم، وتقع في صفين. وتحصر بينها ممراً مغطى بطريقة القبو نصف البرميلي المحمول على عقود مدببة، وتتخلله فتحات لإدخال الضوء والهواء، باستثناء الجزء الملاصق للباب، والمؤدي إلى الحرم الشريف مباشرة، وهو مسقوف بطريقة المقبية المتقاطعة.

الوضع العام: متوسط الترميمات المطلوبة:

السوق:

- _ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إزالة الرفوف التي لا تتلاءم مع طبيعة السوق.
- _ صيانة النوافذ، وفتح المغلق منها، لتهوية الغرف العليا، وإنارة السوق، وتهويته.
- _ صيانة المقرنصات الموجودة بفتحة المنــور الأوسط.
- _ صيانة فتحات السقف، وإزالة الأعشاب منها.

- _ إزالة المصابيح الحالية، وتركيب مصابيح تتلاءم مع وضع السوق العام.
- _ فتح الشبابيك الواقعة فوق الدكانين لتهوية المكان.
 - _ صيانة أبواب الدكاكين.

المدخل الغربي :

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ إتمام الإطار العلوي الناقص، وتنظيف، وتخميله.
 - _ إزالة الأعشاب.

السطح:

- _ صيانة السطح، وصيانة الفتحات، وشبابيك المناور.
 - _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

سوق القطانين



(۱) انظر: الأنس الجليل ۳۰/۲، ٥٠. تاريخ الحرم القدسي/٩٠.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٨. المفصل في تاريخ القدس/٢٠٤.


الأثر رقم (٧٣)

(خان تنكز _ خان أوطوزبير)


بناه الأمير سيف الدين تنكز الناصر، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦ ـ ١٣٣٧م.

ويماثل بناء هذا الخان تخطيط الخانات المملوكية وتصميمها إلى حد كبير. وقد روعي في تخطيطه وهندسته، توفير المرافق المتوخاة للاستعمال: حجرات للمبيت والإقامة، وأماكن لتخزين البضائع، وأخرى للدواب والعلف (١).

ويقع هذا الحان في سوق القطالية ويتم الوصول إليه عبر باب يقع في الجهة الشمالية من الحان، ويؤدي إلى ممر مستطيل الشكل، وتقوم في أحد جانبيه غرف ذات سقف برميلي، وفي الجانب الآخر قاعة واسعة للدواب (اسطبل) يغطيها قبو برميلي أيضاً. ثم يؤدي الممر المستطيل إلى ساحة برميلي أيضاً. ثم يؤدي الممر المستطيل إلى ساحة مكشوفة. وفي الجهة الشرقية منها عدد من الغرف مستعمل أماكن لعلف الدواب. وأما الغرف في الطابق الثاني، فقد كانت تستعمل للمبيت والإقامة. وقد تهدم بعض هذه الغرف، وخرب بعضها الآخر الآن.



- _ إزالة المنشآت المضافة في المدخل الرئيسي.
 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.



خان تنكِزْ

(١) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٢٠٤.

تاریخ الحرم القدسی /۹۰.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٠/١.

الأثر رقم (٧٤) (حمام الشفا)

- _ فك الأرضية، وإعادة تبليطها، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
- _ فتح النوافذ، وتركيب شبابيك وحديد حماية.
 - _ تركيب باب مناسب لطبيعة المكان.
- _ صيانة اللوحة الكتابية المثبتة في أعلى المدخل، وتنظيفها.

الصحن:

- _ صيانة حجارة الجدران المحيطة، وتنظيفها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إعادة فتح الأبواب المغلقة.
- _ صيانة الأبواب، وتركيب أبواب ملائمة.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.

السطح:

- _ صيانته جذرياً .
- _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

الغـرف:

- _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
 - _ قصارة الغرف.
 - _ إزالة الأنقاض والأعشاب.

أنشأه الأمير سيف الدين تنكز الناصري، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦ – ١٣٣٧م، في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون. وهو في داخل سوق القطانين من الجهة الشرقية (١).

ويتم الوصول إليه عبر مدخل خارجي يؤدي إلى غرفة المشلح، وهي غرفة مربعة الشكل تقريباً. وفي وسطها حوض رخامي، ثماني الشكل. وتوجد مصاطب حجرية لجلوس المستحمين، على جوانبها الشرقية، والغربية، والجنوبية. ويغطى سقفها قبو مروحي، وفي أعلاه فتحة دائرية الشكل. ثم يتوصل من غرفة المشلح، عبر ممر ضيق مغطى، إلى غرفة دافئة، تقوم عليها قبة ضحلة، وتتخللها فتحات فخارية مغطاة بالزجاج، تسمح بإدخال الضوء، ولاتسمح بإخراج الحرارة. وتوجد مصاطب حجرية يجلس عليها المستحمون، على جوانب الغرفة. وذلك لكى تتكيف أجسامهم مع الحرارة قبل الدخول إلى بيت الحرارة. ثم يتوصل إلى القسم الثالث من الحمام، وهو بيت الحرارة، عبر بقية الممر الضيق المغطى. وفيه عدد من الأحواض لتجميع الماء الساخن.

وقد قسمت المساحة الجنوبية منه إلى ثلاث غرف، أقيمت عليها قبتان ضحلتان لهما فتحات فخارية مغطاة بالزجاج. وأما المساحة الغربية منها، ففيها مغطس، وفوقها قبة كبيرة ضحلة. ويقع بيت

⁽١) انظر : تاريخ الحرم القدسي /٩٠. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٧.

المرتجلة .

_ صيانة الكأس، وتزويده بالمياه بعد تنظيفه.

_ تنظم شبكة للمجاري.

_ تنظم خطوط الماء والكهرباء.

_ صيانة الأبواب الموجودة، وتركيب أبواب تلائم طبيعة المكان.

السطح:

_ صيانة السطح وتكحيله.

_ صيانة المدخنة وتنظيفها.

_ تركيب مزاريب لتصريف مياه الأمطار.

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

النار خلف بيت الحرارة، في الجهة الغربية.

وكان يعمل في هذا الحمام صاحبه، والمُدَلِّك، والمسؤول عن تسخين الماء، والمكلف بجمع مواد الحريق والتسخين.

وهو غير مستعمل الآن.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الخارجية:


_ صيانة الحجارة وتنظيفها.


_ إنارة منطقة المدخل بمصباح ملائم لطبيعة المكان.


الغرف:

_ إبراز العناصر الزخرفية المفقودة بسبب القصارة _ إزالة الأعشاب والأنقاض.

الحمام من الداخل








بركة داخلية

سقف الحمام والمَنْوَر



الأثر رقم (٧٥) (حمام العين)


أنشأه الأمير سيف الدين تنكز الناصري، في سنة ٧٣٧هـ/١٣٣٦ – ١٣٣٧م، في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون.

وهو في داخل سوق القطانين من الجهة الغربية (١). ويتم الوصول إليه عبر مدخل صغير يؤدي إلى عدد من المدرجات التي تنخفض عن مستوى أرض الشارع العام. وهي تؤدي بدورها إلى غرفة المشلح، وفيها مصاطب لجلوس المستحمين، وفي وسطها حوض ماء. وقد ألحقت به غرفة لصاحب الحمام. يتوصل منها إلى ممر مقبي، لكي يتكيف الجسم مع الحرارة قبل الدخول إلى بيت الحرارة. وفي بيت الحرارة، أحواض رخامية لتجميع الماء الحار الآتي من الفرن الذي يتم فيه التسخين. وفيه خلوات صغيرة.

ويغطي بيت الحرارة وغرفة المشلح عدد من القباب ذات الفتحات الفخارية الزجاجية، وهي فتحات تسمح بإدخال الضوء، وتمنع خروج الحرارة.

وكان يعمل في هذا الحمام صاحبه، والمدلك، ومُسخِّن الماء، وجامع المواد اللازمة للحريق والتسخين.

وللحمام مخزن تجمع فيه المواد اللازمة.



مدخل الحمّام

(١) انظر: تاريخ الحرم القدسي /٩٠٠. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٧. بالماء.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ تركيب أبواب ملائمة.

غرف الحمام:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.

_ تنظيم خطوط الماء والبخار، وصيانتها.

_ صيانة المجاري الداخلية.

السطح:

_ صيانة القباب، والمدخنة، والجدران.

_ تبليطه، وتكحيله.

_ إزالة الأنقاض والأعشاب.

الوضع العام: سيء الترميمات المطلوبة:

المدخل

_ صيانة القصارة.

_ صيانة خطوط الكهرباء.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ صيانة السقف، والأرضية، والجدران.

_ إعادة تركيب أبواب ملائمة.

الصحن:


_ صيانة الجدران وقصارتها.

_ صيانة المنور الموجود بسقف الصحن.

_ إعادة العناصر الزخرفية المفقودة، وإكمال الإفريز على رقبة القبة.

_ صيانة الفسقية _ النافورة _ ، وإعادة تزويدها _ تركيب مزاريب لتصريف المياه .

قِباب سطح الحمّام



الأثر رقم (٧٦)


(البائكة الغربية الشمالية)

أنشأها الملك الأشرف شعبان، في سنة ٧٧٨هـ/ ۲۷۳۱م.

ثم جُدِّدت في عهد السلطان سليمان القانوني. ويعتقد أن ذلك تم بين سنتـى ٩٢٦هـــ/١٥١٩م و ٩٧٤هـــ/١٥٦٦م، كما يتبين في نقش كتــــابي تذكاري كتب على هذه البائكة(١).

«إن هذه القناطر، وإن كانت كثيرة الشبه بمداخل المعابد الرومانية، إلا أنه لاصحة للقول القائل بانها من صنع الرومان، أو أنها من صنع هيرودس الملك(٢)». وأكد ناصر خسرو أنها من صنع الأمير أنوشتكين الغوري، أمير الجيوش وحاكم سوريا (٣)، ثم انشئت البائكة (القنطرة) التي

البائكة الغربية الشمالية وخلفها الصخرة المشرفة



(٢) انظر : تاریخ الحرم القدسي /٧٢.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/ ١٤٠ _ ١٤١.

(١) انظر: تاريخ الحرم القدسي /٧٣.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/١٤٢. (٣) انظر: سفر نامة / ٦٨، ٦٩.

الأثر رقم (٧٧) (المدرسة الملكية)

نتحدث عنها في العصر المملوكي ، كما أنشئت بوائك أخرى في هذا العصر المشار إليه.

وتتكون هذه البائكة من دعامتين حجريتين، وبينهما ثلاثة أعمدة رخامية تحمل أربعة عقود حجرية مدببة.

الوضع العام: جيد.


الترميمات المطلوبة:

_ صيانة الحجارة، والأعمدة، والتيجان، واللوحات الكتابية.

أنشأ هذه المدرسة ملك الجوكندار الملكي الناصري، في سنة ٧٤١هـ/١٣٤٠م، في عهد الناصر محمد بن قلاوون. كما يبين نقش كتابي على حائطها القبلي. وتسمى مدرسة الجوكندار، والمدرسة المالكية.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى التدريس فيها عدد من العلماء. واستمر التدريس فيها حتى القرن الثاني عشر الهجري(١).

الجدار الخارجي والمدخل



(۱) انظر: النجوم الزاهرة ١٧٥/١-١٧٧. الأنس الجليل ٢١٤، ٢١٤. خطط الشام ١١٩/٦. المفصل في تاريخ القدس /٢٤٦. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس /٢٧٢/. وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويتم البوصول إليها عبر مدخل جميل الشكل يتسم بسمات العمارة المملوكية. ويتكون من الأحجار البيضاء والحمراء. ويؤدي المدخل إلى الدركاه، ثم إلى ممر ضيق، ثم إلى الصحن المربع المكشوف. وتطل غرف طابقي المدرسة وقاعاتها على الصحن. وفي الطابق الأول، توجد أكبر غرفة من غرف هذه المدرسة، وتقع في جنوبي الصحن وتطل على الحرم الشريف. وهي مسقوفة بطريقة القبو الحرم الشريف. وهي مسقوفة بطريقة القبو عدد من النوافذ المطلة على الحرم. ويوجد ضريح في الجهة الجنوبية الغربية من الصحن.

ويتكون الطابق الثاني من عدد من الغرف

الصغيرة والكبيرة. ويتم الوصول إليه بوساطة درج حجري مقام في الجهة الشرقية من الصحن.


وكانت الغرف والقاعات في طابقي المدرسة، تستعمل للتدريس والسكني. خربت هذه المدرسة، وتحولت إلى دار للسكن (١).

الوضع العمام: سيء الترميمات المطلوبية:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.


_ إعادة المقرنصات المفقودة ، وذلك من أجل التماثل بالواجهة . وتنظيف المقرنصات الموجودة . _ تركيب شبابيك ملائمة ، وصيانة حديد الحماية . _ حدار داخلي



المدارس في بيت المقدس ٤٨/٢ _٥٥. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٣١، ٢٣٢. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣١.

(١) نظر : خطط الشام ١١٩/٦. المفصل في تاريخ القدس ٢٤٦/.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٢/١. المدارس في بيت المقدس ٤/٢٥.



أرضية رخامية تحتاج إلى ترميم

المدخل العلوي:

_ صيانة الحجارة، وتكحيلها.

_ صيانة الصنج المعشقة، وإعادة المفقود منها.

_ تنظيف المقرنصات الموجودة، وإعادة الأجزاء المفقودة أو التالفة منها.

_ تركيب باب ملائم.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تنظيف المقرنصات، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

_ فتح شباك القبة للتهوية والإنارة.

_ صيانة الأرضيات.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

الصحن :

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.

_ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، ومن الاطار العلوي المحيط.

_ إعادة الأجزاء التالفة من الزفور، وتنظيفها.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ فتح النوافذ المحيطة بالصحن.

_ تركيب أبواب ونوافذ ملائمة.

_ فك الأرضية ، وتبليطها ، وتكحيلها .


غرفة الضريح:

_ صيانة القبر، وإعادة العناصر المفقودة منه.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ فتح النوافذ المغلقة لتهوية المكان وإنارته.

فناء داخلي



الأثر رقم (۷۸)

(الزاوية المهمازية)

تنسب هذه الزاوية إلى الشيخ كال الدين المهمازي، وقد وقف الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن قلاوون على المشايخ المقيمين بها قرية بيت لقيا من أعمال القدس، في سنة ٧٤٥هـ/ ١٣٤٥م.

وقد أعيد بناء هذه الزاوية في العصر العثماني. ولهذه الزاوية وقفية في سجلات المحكمة الشرعية في القدس. ويبدو أنها استمرت في القيام بوظيفتها، في الفترة المتأخرة من العصر العثماني(١).

ويتم الوصول إليها عبر مدخل جنوبي له عقد ثلاثي الفصوص. وتقوم مكسلتان حجريتان على جانبي المدخل. وهو مدخل بسيط التكوين، ويؤدي إلى دركاه مستطيلة الشكل، وهي تؤدي بدورها إلى ساحة مكشوفة عن طريق درجات في جهتها الشمالية. وفي الساحة عدد من الغرف، والحلاوي، والملحقات الأخرى.

الوضع العام: سيء الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ صيانة المكسلتين، وإعادة الأجزاء التالفة.
 - _ إعادة اللوحة الكتابية إلى مكانها.
 - إعادة بناء الجزء المتهدم من الواجهة.
 - ـ تنظيم خطوط الكهرباء.

- _ تركيب باب ملائم.
- _ إنارة المكان بالكهرباء.
- _ فك الأرضية، وإعادة تبليطها، وتكحيلها. الدرج:
 - _ صيانة الجدران المحيطة به، وتكحيله.
 - الطابق العلوي:
 - _ تنظيف الجدران المحيطة.
 - _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - _ قصارة الغرف من الداخل.
 - _ فتح النوافذ المغلقة.
 - السطح:
 - _ صيانته، وتكحيله.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تنظيم خطوط الماء.
 - _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

(١) انظر : الأنس الجليل ٤٢/٢.
 خطط الشام ١٤٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١٤/١.

- _ فتح الشبابيك، وإعادة حديد الحماية، وتركيب شبابيك ملائمة.
 - _ إزالة جدار الطوب.
 - ـ قصارة القنطرة، على يسار المدخل.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:

- _ صيانة حجارة الجدران المتآكلة.
 - _ قصارة العقود.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- _ صيانة الدرج المؤدي إلى الصحن.

الصحن:


- _ تنظیف حجارة الجدران، وتكحیلها.
 - _ إعادة الأجزاء التالفة من الحجارة.
 - _ إزالة الغرف المضافة .
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

الغرف:

- _ فك القصارة، وإعادتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضيات.
 - _ إنارة الغرف بالكهرباء.
- _ صيانة الدرج المؤدي إلى السطح.

السطح:

- _ تبليطه وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب للمياه.
- _ إزالة حواجز الطوب المضافة.
 - _ إزالة الأنقاض.



الباب الخارجي

الحركة الفكرية في بيت المقدس /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٠، ٣٥١. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣٣.

المدخل الرئيسي من الخارج

الباب الرئيسي من الداخل



الأثر رقم (٧٩) (التربة الكيلانية)

تنسب هذه التربة إلى منشئها الحاج جمال الدين بهلوان بن الأمير قراد شاه بن شمس الدين محمد الكيلاني، المعروف بآبن صاحب كيلان، في سنة ٧٥٣هـ/١٣٥٢م(١).

وتتكون هذه التربة من طابقين من البناء، وفيها تربة ومدرسة.

ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي جميل. وتقوم مكسلة حجرية على كلا جانبيه. ويغطيه مصراعان من الخشب المصفح بالبرونز، وتمتد فوق فتحته عتبة حجرية مكونة من كتلة واحدة، وفوقها ثلاثة مداميك حجرية تقوم فوقها مجموعة مقرنصات تتكون من ثلاث حطات، وتتوجها طاقية المدخل، وهي مكونة من خمسة أضلاع منبثقة من مركز واحد في أعلى منتصف الطاقية.

ويودي المدخل إلى در كاه مستطيله الشكل المخطأة بقبو متقاطع.

ويتم الوصول منها إلى الصحن المكشوف، وقاعة الضريح. وهي قاعة مربعة الشكل، ويقع الضريح في وسطها. وقد أقيمت قبة تستند على أربعة عقود مدببة، بعد ملء أركان أعلى المربع بالمثلثات الكروية، لتحويل المربع إلى مثمن، والانتقال من المساحة المربعة إلى المساحة المستديرة لإقامة القبة.

⁽۱) انظر: الأنس الجليل ٢/٥٥. المفصل في تاريخ القدس /١١٥. التربة الكيلانية /١٣. معاهد العلم في بيت المقدس /٧٥. المدارس في بيت المقدس ٧٤/٢_٧٥. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣٢.



الجزء العلوي من أحد الجدران

وأما الجزء الثاني من التربة الكيلانية، فيتم الوصول إليه من الصحن المكشوف. ويتكون من عدد من الغرف ، يغطيها قبو مروحي ، وتتوسطه قبة

وقامت المدرسة الكيلانية بدورها في الحركة الفكرية في القدس، فقد ذُكر في سجلها عدد من _ _ إعادة الأجزاء المفقودة من المقرنصات فوق مقرئي هذه المدرسة.

> أهملت هذه المدرسة منذ نهاية القرن الثاني عشر الهجري.

> أصابها حريق في سنة ١٩٣٨م. وهبي دار الدنف الأنصاري اليوم، وهي موقوفة بأيديهم. وكان جماعة من آل الأنصاري يقيمــون فيها. ويسكن فيها اليوم عدد من العائلات(١).


الوضع العام: سيء الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها، و إُعادة الأجزَّاء المفقودة وَّالتالفة منها .

المدخل، وتنظيفها.


الجزء العلوي من المدخل



(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /١١٥. التربة الكيلانية /١٣، ١٤. معاهد العلم في بيت المقدس /٧٥، ٧٦. المدارس في بيت المقدس ٧٥/٢.

- ـ صيانة الباب المعدني الأصلى الموجود.
 - _ إعادة الشريط الكتابي المفقود.
- _ إعادة المكسلتين على جانبي المدخل.
- فتح الشبابيك المغلقة الواقعة في يمين المدخل. وتركيب شبابيك ملائمة. وتركيب حديد حماية ملائم.
 - _ إكمال الأطر المحيطة بالشبابيك، وصيانتها.
- صيانة المقرنصات على الشباكين في الطابق
 العلوي، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
- _ إكال الإطار العلوي، وإعادة الجزء المفقود منه.
 - _ معالجة المشربيات الموجودة، وصيانتها.
 - ـ تنظيم خطوط المياه والكهرباء.
 - _ تنظيم خطوط المجاري.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:



الجدران الحجرية المتآكلة





الأثر رقم (٨٠)

(تربة تركان خانوت)

وقفتها الأميرة تركان خاتون بنت الأمير طقتاي بن سلجوقاي الأزبكي ، في سنة ٢٥٣هـ/١٣٥٢ ـ ١٣٥٣م. وهي السنة التي توفيت فيها ، ودفنت في تربتها هذه في بيت المقدس (١).

وتتكون هذه التربة من غرفتين. ويتم الوصول إليها عبر مدخل غربي يبدو أنه أُغلق في مرحلة لاحقة حين أُصاب الإهمال البناء. ثم فُتح مدخل جنوبي عوضاً عنه، وهو أحد الشباكين المطلين على طريق باب السلسلة من الغرفة الجنوبية للتربة. وأما الغرفة الجنوبية بالشكل، الغرفة الجنوبية، فهي ذات بناء مربع الشكل، وتغطيها قبة لطيفة، تقوم على قاعدة مثمنة، بعد تحويل أعلى أركان المربع إلى مثمن.

ويتم الوصول إلى الغرفة الشمالية الثانية عبر الغرفة الأولى. وهي أصغر حجماً من الأولى وذات سقف قليل الارتفاع. وفيها الضريح، وهو ضريح مستطيل الشكل، يمتد من الغرب إلى الشرق.

وتعد واجهتها الرئيسية الجنوبية المطلة على طريق باب السلسلة، من أهم ما يميز هذه التربة. ويظهر فيها طراز الأبنية المملوكية في القدس، وهو التركيز على واجهة رئيسية للبناء. وتتكون هذه الواجهة من بناء مستطيل الشكل، ولها نافذتان مستطيلتا الشكل، وتغطيهما مصبعات حديدية.

وفوق النافذتين لوح من الرحمام المزحرف بالزخارف الهندسية. وبينهما نقش كتابي تذكاري _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ قصارة العقد.

_ تبليط الأرضية وتكحيلها.

_ فتح الأبواب المغلقة .

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

غرفة الضريح :

_ صيانة المقام.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ تنظیف الجدران، وصیانتها، وتکحیلها.

_ صيانة الأعمدة وتيجانها.

الصحن:

ـ تنظيف حجارة الجدران المحيطة به، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر الدخيلة المضافة.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

غرف الطابق السفلي:

_ قصارة الغرف.

_ صيانة الأرضيات.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

غرف الطابق العلوي:

ــ قصارة الغرف.

_ صيانة الأرضيات.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

السطح:

_ صيانة القباب، وتكحيلها.

_ تبليط السطح.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تركيب مزاريب للمياه.


_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٥١٢. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٥٦ ـ ٥٩. يين اسم الواقف، وسنة البناء. الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة ، وتنظيفها .
- إكال العناصر المفقودة من الإطار المحيط بالواجهة.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
- صيانة العناصر الزخرفية الجميلة بالواجهة، وتنظيفها.
- _ إعادة الشباك والحديد إلى وضعه الأصلي بحيث يتماثل مع الشباك الأيمن الحالي .
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

غرفة الضريح :

_ صيانة المقام.



جدار داخلي







العقود الداخلية




- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ إكال اللوحات الزخرفية، وتنظيفها، وصيانتها.
 - _ صيانة حجارة الجدران المتآكلة، وتكحيلها.
 - _ فتح نوافذ القبة المغلقة لتهوية المكان وإنارته.
 - _ فك قصارة القبة، وقصارتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ فتح المدخل الجانبي الأصلي.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - _ إنارة المقام بالكهرباء.
 - السطح:
 - _ صيانة السطح والقبة.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.




السقف الحجري المتآكل



الضريح





مسطح في تربة تركان خاتون والتربة السعدية رقم (٦١)

الأثر رقم (٨١)

(المدرسة الفارسية)

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير فارس البكي بن الأمير قطلو ملك بن عبدالله، نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية، نائب غزة. وقفها في سنة ٧٥٥هـ/١٣٥٣م ووقف عليها أوقافاً.

وذكر مجير الدين الحنبلي مدرسة أخرى تسمى المدرسة الفارسية أيضاً ، وذكر أنها « بداخل المسجد الأقصى عند المكان الذي يجلس فيه النساء بالقرب من بئر الورقة». وهي «منسوبة لوقف المدرسة الفارسية» التي تقع شمالي المسجد، وهي المدرسة الفارسية التي أشرنا إليها آنفاً.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس، وكانت فيها دار كتب المسجد الأقصى. وقد تولى مشيختها عدد من العلماء، ودرَّسوا فيها. واستمرت هذه المدرسة تقوم بدورها في الحركة الفكرية، في القدس، حتى القرن الحادي عشر الهجري وربما بعده (١).

وتقوم هذه المدرسة فوق الرواق الشمالي من أروقة الحرم الشريف. وتطل واجهتها الرئيسية عليه. ولها مدخل في واجهتها الرئيسية هذه، ويتم الوصول إليه من داخل الحرم بخمس وثلاثين درجة. وتحف به مكسلتان حجريتان. ويعلوه عقد حجري مدبب. وفوق المدخل، نافذتان متجاورتان، وبينهما فاصل حجري بسيط. وفوق كل نافذة

قمرة حجرية، ثم تعلوها حطتان من المقرنصات. وهاتان النافذتان هما نافذتان للقاعة الجنوبية من المدرسة.

ولها ساحة مكشوفة شبه مربعة، وتقوم في جنوبها قاعة، وتجاورها غرفة من جهة الشرق. ويقوم عدد من الغرف الصغيرة، وبعض الممرات المقباة التي تشبه الدهاليز، في الجهتين الشمالية والشرقية، وتوجد، في جهتها الغربية، غرف صغيرة، ودرج ينزل إلى الطابق الأول من المدرسة الأمينية المجاورة لها. ويتوصل إليه من مدخل بالباب العتم إلى يمين الداخل منه. والمدرسة الأمينية، والمدرسة الأمينية، والمدرسة الفارسية متداخلتان في البناء، والتخطيط المعماري، ولكن المدرسة الفارسية تعلو المدرسة الأمينية في المستوى.

وهي دار سكن كان يقطنها الشيخ ابراهيم العوري وفيها الآن جماعة من آل الدجاني.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة عامة للحجارة.

_ صيانة حديد الحماية.

_ تركيب شبابيك ملائمة.

_ فتح الشبابيك والطاقات المغلقة.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

المفصل في تاريخ القدس ٢٤٧/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٥/١. المدارس في بيت المقدس ٢٥٥ _ ٥٩. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٣٣٧. (۱) انظر: طبقات الشافعية اللبدي ١٢٤/١٠. الأنس الجليل ٣٨/٢، ٢٦١. خلاصة الأثر ٢٦١/٢. خطط الشام ١١٩/٦.

المدخل:

ـ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ صيانة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها. _ صيانة عامة.

ـ قصارة العقد .

ــ صيانة الباب الموجود.

_ إزالة حاجز الطوب القائم على يسار المدخل. __ تنظيف المزاريب.


ـ صيانة الدرج المؤدي إلى المدخل، وتكحيله.

الغرف من الداخل:

السطح:

_ تكحيله .

منظر خارجي للمدرسة



الأثر رقم (۸۲) (باب الحديد)

غربي الحرم، بين باب الناظر وباب القطانين. وهو باب قديم. رممه وجدده الأمير أرغون الكاملي، نائب الملك في الشام، في عهد الملك الكامل شعبان. ويسمى باب أرغون نسبة إليه. وأرغون كلمة تركية معناها الحديد. توفي أرغون في سنة كلمة تركية معناها الحديد. توفي أرغون في سنة كلمة مركبة معناها الحديد.

ويتكون هذا الباب من مدخل وعقد حجري مدبب، وتقوم على جانبيه مكسلتان حجريتان ويكاد هذا الباب يخلو من العناصر المعمارية. وهو باب متوسط الحجم، إذا ما قورن بأبواب الحرم الشريف الأخرى.

الوضع العام: جيد.


الترميـمات المطلوبــة:

الواجهة المطلة على الحرم :

- _ تنظيف الحجارة، وصيانتها.
 - _ صيانة الباب الخشبي.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
- _ صيانة المكسلتين ، على جانبي الباب من الخارج .
- تنظيف حجارة الواجهة الخارجية، وإزالة الأعشاب عنها.

الواجهة المطلة على باب الحديد:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- فتح الشباك العلوي المغلق، وصيانة حديده الموجود.



الممر المؤدي إلى الباب


- ـ تنظيف عقد الشباك المتموج، وصيانته.
- إعادة الجزء التالف من الاطار، وتنظيف، وتكحيله.
 - _ إكال الاطار العلوى.
 - _ إزالة الأعشاب عن الواجهة.

(١) انظر: مسالك الأبصار ١٦١/١، ١٦٢.


الأنس الجليل ٢٠/٢، ٣٦، ٣٧.

تاریخ الحرم القدسی /۸۹.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢١٧.



باب الحديد



الأثر رقم (٨٣) (المدرسة القَشْتَمُريَّة)

تنسب هذه المدرسة إلى الأمير قَشْتَمُر السيفي، من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون. وقفها في أواخر سنة ٥٩هـ/١٣٥٧ ـ ١٣٥٨م.


ورد اسم هذه المدرسة في الأنس الجليل، وخطط الشام. والمفصل في تاريخ القدس أنها الطشتمرية نسبة إلى تشتمر السيفي، والصحيح أنه قَشْتَمُر فلم نجد ذكراً لتشتمر في الدرر الكامنة، أو الضوء اللامع، أو غيرهما من المصادر.

قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى التدريس فيها عدد من العلماء(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء. ويتم الوصول إليهما عبر مدخل متوسط الحجم في الطابق الأول، وتقوم في أعلاه عتبة حجرية مستقيمة، وهي من قطعة واحدة منقوش على وجهها الخارجي كتابة تذكارية، ومعظمها مغطى الآن بالبناء المضاف في فترة متأخرة.

ويؤدي المدخل إلى دركاه صغيرة مربعة الشكل، ويقع في الجهة الشرقية منها سلم حجري يؤدي إلى الطابق الثاني.

ويتكون الطابق الثاني من صحن مكشوف، ويحيط به عدد من الغرف، ومسجد للصلاة. وتكاد تتشابه هذه الغرف من حيث الحجم والمساحة. ويبدو أنه قد حدثت بعض الإضافات



باب المدرسة

والتغييرات في الفترات اللاحقة من بناء المدرسة، وخاصة عند تحويلها إلى دار سكن.

وأما المسجد الذي يقع في الجهة الجنوبية من الصحن المكشوف، فهو عبارة عن بيت للصلاة، مستطيل الشكل، ويمتد من الشرق إلى الغرب. وله محراب رخامي جميل الشكل والتكوين، مزخرف بزخارف هندسية، وزخارف معمارية متمثلة

(١) انظر: الدرر الكامنة ٣٣٣/٣، ٣٣٤.

الأنس الجليل ٤٣/٢ .

خطط الشام ١٢١/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٨.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٥/١. معاهد العلم في بيت المقدس ٢١٧/ . المدارس في بيت المقدس ٢٧/٢ _ ٦٨.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

الصحن :

_ تنظيف حجارة الجدران.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تكحيل الأرضية.

_ تركيب أبواب تلائم طبيعة المكان.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.

_ صيانة المحراب داخل الغرفة المطلة على طريق باب الناظر .

السطح:

_ صيانته، وتبليطه، وتكحيله.

_ العناية بمزاريب المياه.

_ إعادة بناء الغرفتين الموجودتين على السطح،

والمهدمتين منذ فترة طويلة.

بالصنج المعشقة. وتتناوب فيه الألوان السوداء الدركاه العلوية: والحمراء.

> وهي الآن دار سكن لجماعة من آل علاء الدين. الوضع العام: جيد.

> > الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إزالة عقد الباب المضاف، لإبراز اللوحة الكتابية المختفية .

_ إكمال اللوحة الكتابية وصيانتها .

_ فتح الشبابيك المغلقة، وتركيب حديد حماية ملائم لها، وتركيب شبابيك ملائمة.

_ تنظيم خطوط الماء، والكهرباء، والهاتف.

بيت الدرج :


_ صيانته، وتكحيله.

_ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.

ـ فك القصارة، وإعادة قصارة السقف.

_ إزالة العناصر الدخيلة.

الجزء العلوي من المحراب



الأثر رقم (٨٤) (المدرسة الأَرْغُونِيَّة)

أنشأها الأمير أرغون الكاملي في سنة ٧٥٨هـ/ ١٣٥٦م. وقد توفي في أواخر العام نفسه، فأتمها بعده ركن الدين بيبرس في سنة ٥٩هـ/١٣٥٧ _ ١٣٥٨م، كما يبدو في نقش كتابي تذكاري كتب على بلاطة في جدار المدرسة.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية

في القدس، ويبدو ذلك الدور جلياً فيما قام به العلماء الذين درَّسوا فيها. وقد استمرت تقوم بدورها حتى أواخر القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ثم تحولت إلى دار لنائب القدس (۱). وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، وبعضها راكب على الرواق للحرم الشريف، في الجزء الواقع بين باب القطانين وباب الحديد. ويتم الوصول إليها عبر مدخل بارتفاع طابقي البناء، ويتكون من أحجار حمراء وبسيضاء. وتقوم

مكسلتان حجريتان على جانبيه. وهناك شريط

كتابي فوق فتحة المدخل، يبين اسم الباني، وسنة

البناء. وتقوم فوقه مجموعة صنح معشقة. وينتهي المدخل بعقد مدبب. ويؤدي المدخل إلى دركاه. وهناك غرفة تقع على شمال الداخل، وفي وسطها ضريح مؤسس المدرسة، ويُنزل إليه بعدة درجات. ويوجد ضريح الملك حسين بن علي، في الإيوان الشرقي من الطابق الأول. ويتم الوصول إلى الطابق الثاني عبر ممر غير منتظم يؤدي إلى سلم



المدخل الرئيسي للمدرسة

(١) انظر: الأنس الجليل ٣٦/٢. خطط الشام ١١٨/٦. المفصل في تاريخ القدس ٢٤٧/.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٥/١. المدارس في بيت المقدس ٦٢/٢ _ ٦٦. معاهد العلم في بيت المقدس /١٨٨ _ ١٩١. وكاه. ويضم غرفة الضريح:

_ إعادة بناء الضريحين، ووضع الشواهد.

_ قصارة السقف.

_ إنارة المكان.

- عمل حديد حماية للشباك المطل على الحرم، وفتحه لإنارة المكان وتهويته.

_ صيانة الباب الموجود.

الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي:

_ صيانة الحجارة، وتكحيلها.

_ قصارة الجدران.

الغرف في الطابق العلوي :

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تركيب أبواب ملائمة لطبيعة المكان.

المر المؤدي إلى الصحن:

_ إعادة شريط المقرنصات في أعلى الدهليز.

_ صيانة العقد، وقصارته.

_ تنظيف الحجارة.

السبطح:

_ صَيانة شريط المقرنصات العلوي، وتكحيله.

_ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

_ تبليطه، وتكحيله.

حجري، ويقع إلى يمين الداخل من الدركاه. ويضم هذا الطابق عدداً من الغرف الكبيرة والصغيرة، لسكنى المدرسين وطالبي العلم.

وهي الآن دار سكن تعرف بدار العفيفي(١).

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة ، وتنظيفها ، وتكحيلها .

_ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.

_ إعادة الأجزاء التالفة من الصنج المعشقة، وتنظيفها.

_ إعادة الشباك الأيمن إلى وضعه الأصلى.

- صيانة الأطر المحيطة بالشباكين، وإعادة الصنجة فوق الشباك إلى مكانها للتماثل.

ـ صيانة حديد الحماية الموجود.

- تركيب شبابيك تناسب طبيعة المكان.

_ تركيب باب يناسب طبيعة المكان.

صيانة الإطار الموجود حول الباب، وتنظيفه،
 وإعادة الجزء التالف منه.

_ إزالة العناصر المضافة، مثل الفخار.

_ إزالة الأعشاب .

ـ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

ـ صيانة المصاطب، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

الدركاه:

_ قصارة الجدران.

_ تنظيف السقف وصيانته.

_ تكحيل الأرضية.

(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٢٤٧. المدارس في بيت المقدس ٦٦/٢. معاهد العلم في بيت المقدس /١٩١.

772



واجهة خارجية

و تكحيلها .

_ صيانة الدرج المؤدي إلى السطح.

_ فتح الأبواب والشبابيك المغلقة.

_ تكحيل الأرضية .

الغرف :

_ فك قصارة بعضها، وإعادة قصارتها.

- تبليط أرضيات بعضها، وتكحيلها، وصيانة الأرضيات صيانة عامة.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة للغرف.

السطح:

_ تكحيله.

_ صيانة مزاريب المياه.

الأثر رقم (٨٥) (دار القرآن السُّلَّاميَّة)

تنسب هذه الدار إلى واقفها أبي القاسم سراج الدين عمر بن أبي بكر السلامي، في سنة ٢٦٧هـ/ ١٣٥٩ ـ ١٣٦٠ م.

وقامت هذه الدار بدورها في الحركة الفكرية في القدس، فدرَّست علم القراءات وما يتصل به من علوم أخرى. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من أشهر القراء في القدس.

وفي العصر العثماني ، تولى مشيختها آل الإمام ، ثم أصبحت من أوقاف آل الخالدي .

وهي موجودة في أيامنا هذه، وقد استملكها المحتلون الاسرائيليون في ١٩٦٨/٤/١٨م(١).

وتتكون هذه الدار من ثلاث غرف، وساحة مكشوفة، وصهريج للماء.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة والمدخل الرئيسي:

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تركيب باب ملائم للمدخل.

_ تركيب شبابيك ملائمة للغرف العليا.

_ صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

الصحن:

_ تنظيف حجارة الجدران المطلة على الصحن،

(١) انظر: الأنس الجليل ٥٤/٢. خطط الشام ١٢٢/٦. المفصل في تاريخ القدس /٢٤٨.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدُس ٢٧٥/١. المدارس في بيت المقدس ١٨٠/٢ _ ١٨٣. معاهد العلم في بيت المقدس /١٣٤.

الأثر رقم (٨٦) (الزاوية الأدهمية)

عمَّر هذه الزاوية الأمير سيف الدين مَنْجَك اليوسفي الناصري، نائب الشام، في سنة ٧٦٢هـ/ ١٣٦١م تقريباً، خارج السور بين باب العمود وباب الساهرة.

ولها أوقاف كثيرة في صفد، والرملة، وغزة، والقدس، وبيت صفافا، وغيرها.

وهي زاوية لفقراء الأدهمية، من أتباع الزاهد إبراهيم بن أدهم.


وقيها قبور لجماعة من الصالحين، فقد دفن فيها عدد ممن تولوا مشيختها من آل الأدهمي، من أمثال الشيخ داود بن بدر الأدهمي المتوفى في سنة ٧٧٧هـ/ ١٣٧٥م، والشيخ صامت الأدهمي المتوفى في سنة ٧٠٧٨م. ٧٠٨هـ/٢٠١م.

وهي عبارة عن كهف كبير جداً، ويقع أسفل مقبرة باب الساهرة. وهو كهف مرتفع، غير منتظم الشكل. وقد أقيم بقربه مسجد حديث مستطيل الشكل، يعرف بمسجد الأدهمية(١).

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة منتظمة للمقام من الداخل.
 - تكحيل أرضية المقام.
 - ـ رفع الأنقاض، وإزالة الأعشاب.
- _ تنظّيف حجارة الجدران، وتكحيلها.
 - ـ إنارة المقام بالكهرباء.
 - _ تبليط السطح وتكحيله.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.




المفصل في تاريخ القدس /٩٩٩.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١٢/١، ٣٤٩، ٥٥٠. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٦، ٣٥٥. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٤٤، ١٤٥.



فضر يح

محراب





حديقة داخلية

الأثر رقم (۸۷)

(المدرسة المحدثية)

وقفها المحدث عز الدين عبد العزيز العجمي الأردبيلي، في سنة ٧٦٧هـ/١٣٦٠ – ١٣٦١م، ونسبت إلى كونه محدثاً. وقد اشتغل هو نفسه بالحديث وغيره من العلوم في مدرسته هذه. وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وهي تابعة للأوقاف اليوم. وقد ألحق قسم منها بالمدرسة العمرية (كلية المعارف الوطنية). وأجر القسم الآخر، ويقطنه جماعة من آل الشهابي. ويستعمل الطابق الأرضي الآن حانوتاً لبيع التحف والأثريات، وهو في حالة جيدة (١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويطلان على الصحن المكشوف. وتضم هذه المدرسة غرفاً وقاعات كانت تستعمل للتدريس، وسكنى المدرسين وطالبي العلم.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهات:

- تبديل بعض الحجارة في الواجهات، وتنظيفها، وتكحيلها.

الدرر الكامنة ٢/٥٧٦. الأنس الجليل ٤٣/٢. شذرات الذهب ٢٧٦٦.

خطط الشام ١٢١/٦.

المدارس في بيت المقدس ٧١/٢. معاهد العلم في بيت المقدس /٢١٩.


بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٧/١.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٩.

⁽١) انظر: أنباء الغمر ١٨٥/١.

- _ صيانة عامة.
- ـ تبليط الأرضيات.
- _ فتح البئر ، وإعادة استعمالها .
 - السطح:
- _ تبليط السطح والقبة، وتكحيلهما.
 - _ إزالة حواجز الطوب المضافة.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - تنظیف مزاریب المیاه.

- _ صيانة حديد الحماية والشبابيك.
 - ـ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - الصحن:
- ـ صيانة جدران الصحن، وتكحيلها.
 - ـ تكحيل الأرضية .
 - _ صيانة المجاري.
 - _ صيانة الأبواب والشبابيك.
 - الغرف :



الأثر رقم (۸۸) (المدرسة المَنْجَكِيَّة)

أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين مَنْجَك اليوسفي الناصري، في سنة ٧٦٢هـ/١٣٦٠م، فنسبت إليه. وقد وقفها، ووقف عليها أوقافاً، ورتب لها فقهاء، وأرباب وظائف، مثل الناظر، والجابي. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. وقد استمرت تقوم بدورها الفكري حتى العصم العثاني.


وفي العصر العثماني، أضيف إليها عدد من الغرف. وفي أوائل الاحتلال البريطاني، صارت مدرسة ابتدائية، ثم تحولت إلى دار للسكن. وفي العشرينات من هذا القرن، عمرها المجلس الإسلامي الأعلى، واتخذها مقراً له. وضم إليها المدرسة الحسنية (۱).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، يحصران ممراً واسعاً مغطى. وتضم عدداً كبيراً من الغرف والقاعات المختلفة الحجم. وهي من المدارس المعلقة، ويُصعد إليها بعدة درجات.

وهي اليوم دائرة الأوقاف العامة في القدس. الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:


المدرسة بحاجة إلى صيانة دائمة.




المدخل الرئيسي

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٨، ٢٤٩. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٧/١. المدارس في بيت المقدس ٧٦/٢ _ ٨٢. معاهد العلم في بيت المقدس /٢١٢ _ ٢١٢.

⁽۱) انظر: الدرر الكامنة ١٣٠/٥ ـ ١٣١. الذيل على رفع الإصر ١٢٩/. الدارس ١٠١/١ ـ ٢٠٢. الأنس الجليل ٣٧/٢. خطط الشام ١١٨/٢.






العقود الداخلية

الجزء المقابل للقبة (مكبَّر)

منظر خارجي





الطابق الثاني

الأثر رقم (٨٩)

(التربة والمدرسة الطازيَّة)

· تنسب المدرسة والتربة إلى واقفهما الأمير طاز بن قُطغاج، في سنة ٧٦٣هـ/١٣٦١ ـ ١٣٦١م، في العصر المملوكي، كما يبدو في نقش كتابي تذكاري كتب على بلاطة فوق نافذتها.

وقامت المدرسة الطازية بدورها الفكري، وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من كبار العلماء في القدس. وذكر أنه كان «يُنتدب للتدريس فيها فطاحل العلماء بالقدس». وقد استمرت تقوم بدورها الفكري عدة قرون. وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن، حُوّل الطابق الثاني إلى دار للسكن. وحُوّل الطابق الأول إلى معرض لبيع التحف الأثرية (۱).

وتتكون التربة والمدرسة من طابقين من البناء، وتضمان عدداً من الغرف والقاعات، وتربة منشئها التي عبثت الأيدي بها في الفترة الأخيرة.

الوضع العام: سيء

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- إعادة الأجزاء المفقودة من الإطار حول الشباك، وتنظيفه.
- صيانة اللوحة الكتابية، في أعلى الشباك، وتنظيفها.
- _ إعادة الأجزاء المفقودة من الصنج المعشقة،



واجهة خارجية

(١) انظر : الدرر الكامنة ٣١٤/٢ ٣١٠ ـ ٣١٥. النجوم الزاهرة ١٩/٤

من ذيول العبر ١٣٨٦٪.

الخطط المقريزية ٧٣/٢ ــ ٧٤.

الأنس الجليل ٢٥/٢. خطط الشام ١٢٢/٦.

المفصل في تاريخ القدس ٢٤٩/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٦/١. المدارس في بيت المقدس ٨٣/٢_٨٠. معاهد العلم في بيت المقدس /١٤٦_١٤٨. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٦٢، ٦٣.

الأثر رقم (٩٠) (مئذنة باب الأسباط)

وتنظيفها.

- ـ إعادة الأجزاء المفقودة من الإطار العلوي.
 - _ تركيب شبابيك مناسبة لطبيعة المكان.
 - تركيب باب مناسب لطبيعة المكان.
- _ صيانة حديد الحماية الموجود على الشباك.
- _ صيانة المشربية الخشبية، وإعادتها إلى وضعها الأصلى.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.
 - _ إزالة الأعشاب.

الطابق العلوي :

(متهدم تماماً)

غرف الطابق السفلي:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ صيانة الأرضية.

وتعرف هذه المئذنة بالمئذنة الصلاحية، وبمئذنة بني إسرائيل. ولعلها عُرفت بهذا الاسم الأول لقربها من المدرسة الصلاحية، ولعلها عُرفت بالاسم الثاني لقربها من بركة بني إسرائيل(١).

وتتكون هذه المئذنة من بدن أسطواني حجري مقام على قاعدة مربعة. ولها مدخل جنوبي يُصعد إليه بعدة درجات. وتزين أعلاه مجموعة من المقرنصات الجميلة.

وطراز بنائها أقرب إلى طراز المآذن التركية منه إلى طراز المآذن المملوكية. وفي سنة إلى طراز المآذن المملوكية. وفي سنة المجاه ١٩٤٧هم، تهدمت على أثر زلزال، فقام المجلس الإسلامي الأعلى بتجديدها، كما يبدو في نقش كتابي، يبين اسم المجلس الإسلامي الأعلى، وسنة تجديد بنائها (٢).

الترميمات المطلوبة:


- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - ــ تنظيف المقرنصات.
- _ تركيب باب يتناسب مع طبيعة المكان.
- _ صيانة الدرابزين والرفراف الخشبي، في أعلى المئذنة.

^{. (}١) و (٢) انظر : سفر نامة /٥٩.

مسالك الأبصار ١٥٧/١.


الأنس الجليل ٢٧/٢. تاريخ الحرم القدسي /٨٤. قـبـة الصـخـرة المشـرفـة والمسـجـد الأقصى المبارك /٢٠٥، ٢٠٠٠.

- ـ فك القبة الخارجية، وإعادة تصفيحها.
 - _ قصارة القبة من الداخل.
 - _ صيانة الدرج المؤدي إلى المئذنة.
- _ صيانة العنصر الزخرفي، في أسفل الحلقة الأولى للمئذنة.
 - _ تنظيم خطوط مكبرات الصوت.
 - _ تنظيم خطوط الهاتف.
 - _ إزالة الأعشاب.



المئذنة

الجزء السفلي من المئذنة يبين اللوحة التذكارية



الأثر رقم (٩١) (الزاوية البسطامية)

وقفها الشيخ عبدالله بن خليل بن علي الأسد ابادي البسطامي، وتقع في حارة المشارقة (الحارة السعدية اليوم). وكانت هذه الزاوية موجودة قبل سنة ٧٧٠هـ/١٣٦٨م. توفي واقفها في القدس في سنة ٤٩٧هـ/١٣٩١م، ودفن في حوش البسطامية في مقبرة ماملا.

ولهذه الزاوية وقف، وقد وُقف عليها وعلى المقيمين بها من الفقراء في القدس.(١).

وتجدر الإشارة إلى وجود زاوية أخرى تسمى بهذا الاسم، وتقع في ساحة الحرم، شرقي صحن الصخرة المشرفة. وذكر مجير الدين الحنبلي أنه «كان يجتمع فيها الفقراء البسطامية لذكر الله تعالى». وأضاف مجير الدين: وقد سُدَّ بابها، في عصره (٢).

وتتكون هذه الزاوية من بناء، له مدخل شمالي بسيط التكوين، وينخفض عن أرض الشارع العام قليلاً، وتحيط به مكسلتان حجريتان مستطيلتا الشكل، من كلا جانبيه.

ويؤدي المدخل إلى ساحة مكشوفة، ويحيط بها عدد من الغرف، ومسجد، وغرفة الضريح.

والمسجد هو بيت للصلاة، ويقع في الجهة الشمالية من الساحة المكشوفة، وهو مسجد مستطيل الشكل، يمتد من الشمال إلى الجنوب. ويؤدي إليه مدخل بسيط، يغطيه قبو نصف برميلي. وقد فتح في منتصف الجدار الجنوبي، محراب بسيط



الزاوية البسطامية

التكوين، وهو عبارة عن حنية مجوفة في الجدار الجنوبي منه.

وأما غرفة الضريح، فهي واقعة في الزاوية الشرقية الجنوبية من الساحة المكشوفة، والجهة الشرقية من بيت الصلاة ، إذ يتوصل إليها من داخل بيت الصلاة بوساطة مدخل صغير. وهي غرفة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب. ويغطيها قبو نصف برميلي. وقد فتح لها محراب بسيط في جدارها الجنوبي. ويقوم في الزاوية الشرقية منها ضريح ذو بناء مستطيل الشكل، مرتفع البناء، ويغطيه نسيج قماش، شأنه شأن معظم الأضرحة الموجودة في القدس.

المختار من الحضرة الانسية /٥٢.

خطط الشام ١٥٤/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٥٠٠ .

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٦.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٧_ ٣٥٩. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٢٤. (٢) انظر : الأنس الجليل ٢٣/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٥، ٣٦٦.

⁽١) انظر: الأنس الجليل ٤٨/٢، ١٦١، ١٦٢.

الأثر رقم (٩٢) (المدرسة الأسعرديَّة)

وقف هذه المدرسة مجد الدين عبد الغني بن سيف الدين أبي بكر يوسف الأسعردي، وكان تاجراً، في سنة ٧٧٠هـ/١٣٦٨ ـ ١٣٦٨م. وكانت قد بنيت في سنة ٧٦٠هـ/١٣٥٨م. ووصفها ابن فضل الله العمري بالخانقاه (١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، يتوسطهما صحن مكشوف مربع الشكل. ويُصعد



(۱) انظر: مسالك الأبصار ۱۸٥/۱_۱٥٩. الأنس الجليل ٣٨/٢. خطط الشام ١١٩/٦. المفصل في تاريخ القدس /٢٤٨. الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية :

_ تنظيف الحجارة ، وتكحيلها .

_ فك القصارة، وإبراز الحجر، وتكحيله.

ـ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل.

ـ قصارة عقد المدخل.

- إكال إطار المقرنصات المفقود، وتكحيله.

_ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

الدركاه:

_ قصارة العقد والجدران.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

الصحن:

- تنظيف الجدران، وإبراز الحجر، وتكحيله.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

ـ إزالة غرف الطوب المضافة.

_ صيانة المقام، على يمين الصحن.

_ تركيب شبكة مياه.

_ إزالة الأعشاب.

الغرف :

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة المقام الداخلي.

- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

- فتح الجدار المغلق على الدرج المؤدي إلى السطح.

_ صيانة خطوط الكهرباء.

السطح:

_ تبليطه، وتكحيله.

- تركيب مزاريب لتصريف المياه.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

إليهما من داخل الحرم الشريف، بوساطة عدة درجات تؤدي إلى قاعة مفتوحة على الصحن. ويتم الوصول منها إلى الصحن المربع المكشوف. ويحيط بالصحن عدد من الخلاوي الصغيرة ذات المداخل المعقودة. ويوجد ضريح في الخلوة الشمالية الغربية من الصحن المكشوف.

ولعل القاعة الكبيرة المطلة على ساحة الحرم الشمالية، هي أجمل ما في هذه المدرسة. وتقع خلف القاعة الأولى المفتوحة على الصحن المكشوف، وهي عبارة عن بناء يتكون من قاعة مستطيلة الشكل. وقد أقيمت عليها ثلاثة أقبية مروحية، تنتهي من الخارج بثلاث قباب صغيرة الشكل. ذات حجم واحد. وفي هذه القاعة محراب جميل الشكل، في منتصف الواجهة الجنوبية منها. ويتكون من حنية تزين اعلاها مجموعة مقرنصات بديعة الشكل. ولهذه القاعة ثلاثة مقرنصات بديعة الشكل. ولهذه القاعة ثلاثة شبابيك تطل على الحرم الشريف.

رممها المجلس الإسلامي الأعلى في سنة ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٥م، ونقل إليها دار كتب المسجد الأقصى، قبل أن تتحول إلى دار للسكن (١).

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

(وهي من أجمل الواجهات، وأكثرهـا اكتمالاً في التماثل التماثل التماثل)

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ فتح القناطر السفلية المغلقة.

- إعادة المقرنصات المفقودة أو التالفة.

- تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.

_ تنظيم خطوط الهاتف.

قنطرة المدخل من الداخل:

_ إعادة عنصر المقرنصات المفقود.

_ إعادة العمود المنقول من مكانه إلى وضعه الأصلي للتماثل .


_ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

الصحن:

_ صيانة حجارة الجدران المحيطة بالصحين.

تفصيلة الشباكين تحت القبة



(١) انظر: خطط الشام ١١٩/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٨. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٦/١. المدارس في بيت المقدس ٧٠/٢. معاهد العلم في بيت المقدس /٢٢٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٦/١. المدارس في بيت المقدس ٦٩/٢ _ ٧٠. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٢٦ _ ٢٢٢.

وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ إعمادة عنصر المقرنصات المفقودة المحيطة بالصحن، وتنظيفها، وصيانتها.

تنظيف المقرنصات، في أعلى البئر، وصيانة البئر،
 وإعادة استعماله.

ــ العناية بالمقرنصات ، في أعلى المدخلين المطلين على الصحن .

_ فتح الشبابيك المغلقة.

_ تركيب أبواب ملائمة لطبيعة المكان.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تنظم خطوط الماء والكهرباء.

_ تركيب شبكة جديدة للمجاري.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ فتح الشبابيك المغلقة لتهوية المكان.

_ إنارتها بالكهرباء.

_ صيانة الأرضية.

غـرفة الضريح :

_ صيانة المقام.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.


_ صيانة العمودين الموجودين عند المدخل.


_ تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.

_ إنارة المقام بالكهرباء.

_ صيانة العقد، وصيانة الحجارة المتآكلة منه.









منظر خارجي للمدرسة الأسعردية

فناء داخل المدرسة





المدرسة الحنبلية من الداخل

بالمدخل (الإفريز).

الصحن:

- صيانة حجارة الجدران المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- إكمال العنـاصر الزخرفيـة المفقـودة في الإيـوان القبلي، وفي الإطار.
 - فتح الشبابيك المغلقة لإنارة الغرف وتهويتها.
 - تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
- صيانة المحراب، وصيانة حجارته، وإعادته إلى وضعه الأصلي، وإعادة العناصر الزخرفيـــة المفقودة منه.

الأثر رقم (٩٣) (المدرسة الحنبلية)

أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الحوارزمي، نائب الشام، ووقفها بعد إتمام بنائها في سنة ٧٨١هـ/١٣٨٠م.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. واستمرت تقوم به عدة قرون(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، وصحن مكشوف. ويتم الوصول إليها عبر مدخل تقوم على جانبيه مكسلتان حجريتان، وقد غطت أعلاه القنطرة المقامة أمامه. ويؤدي المدخل إلى دركاه، ثم إلى صحن مكشوف، ويحيط بالصحن عدد من الخلاوي ذات المداخل المعقودة. وفي جنوبه، إيوان كبير، وله محراب جميل.

وأما الطابق الثاني، فيتكون من مجموعة غرف لسكنى المدرسين وطالبي العلم.

ومازالت هذه المدرسة معمورة ، ويسكنها جماعة من آل قطينه(٢) .

الوضع العام: متوسط.

المدخل الرئيسى:

- _ صيانة الحجارة ، وتنظيفها ، وتكحيلها .
- وضع باب حديد يتلاءم مع الوضع التاريخي الأثري للمبنى.
 - _ إعادة المكسلتين المفقودتين.
- إكال الأجزاء التالفة والمفقودة من الاطار المحيط

(۱) و (۲) انظر : الدرر الكامنة ۲/۲٪ ـ ٤٧. من ذيول العبر /۳۲٪، ۳۰۱. الأنس الجليل ۲/۲٪. خطط الشام ۲۲/۲.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٠. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٨/١. المدارس في بيت المقدس ٢٨٩/١ _ ٩٠ _ معاهد العلم في بيت المقدس /٢٠٠ _ ٢٠١ ـ ٢٠٠

الأثر رقم (9٤)

(المدرسة اللؤلؤية)

- _ إزالة العناصر الدخيلة.
- _ صيانة بلاط الأرضية، وتكحيله.
 - _ تنظيم شبكة للمجاري للمبني.
- ـ تنظيم خطوط الكهرباء والمياه بصورة تحفظ للمكان رونقه وبهاءه.
 - _ إزالة الأنقاض.

الغرف:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ وضع حلول جذرية ضد تسرب الرطوبة.
 - _ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.
 - ــ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - الدركاه:
 - _ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تركيب أبواب ملائمة.
 - _ صيانة بلاط الأرضية، وتكحيله.

السطح:

- _ صيانة البلاط، وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.
 - _ إزالة الأعشاب.

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير بدر الدين لؤلؤ غازي، عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسين. ولم يُحدَّد تاريخ وقفها. وذكر أنها كانت موجودة في سنة ٧٨١هـ/١٣٧٩ ـ ١٣٧٩م، وكانت تقوم بدورها في الحركة الفكرية في القدس.

وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف الكبيرة والصغيرة، للتدريس، والسكنى. وقد أضيفت إليها غُرف أخرى في الفترة المتأخرة. وفي سنة ١٩٨٠م، تهدمت بعض غرفها الأصلية ١٠٠٠٠

ويتم الوصول إليها عبر مدخل تحف به مكسلة حجرية من كلا جانبيه. ويغطيه عقد حجري مدبب.

ويؤدي المدخل إلى ساحة مكشوفة، ويوجد في الجهة الشرقية منها بيت للصلاة، وهو بيت بسيط التكوين، مستطيل الشكل، ويمتد من الشرق إلى الغرب، ويغطيه قبو نصف برميلي. وقد فتح له محراب في الجدار الجنوبي، وهو عبارة عن حنية حجرية.

وهي الآن دار سكن يسكنها عدد من العائلات.

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها، وتنظيفها.

_ قصارة القنطرة.

(١) انظر : الأنس الجليل ٢/٦٤ ـ ٤٧.
 خطط الشام ٢/٢٢٠.
 المفصل في تاريخ القدس ٢٥٠/.

- _ إزالة الدكان الموجودة بها.
- _ إعادة الأجزاء المفقودة من الإطار العلوي.
 - _ صيانة حديد الشبابيك.
- ـ تركيب باب للمدخل، وشبابيك للواجهة.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - _ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:


- _ تبديل الحجارة، وتكحيلها.
 - _ تبليط الأرضية.
- صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، وإعادة الجزء المتآكل، وقصارة الدهليز.
 - _ تركيب أبواب ملائمة للغرف.

الغرف :

- ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - ـ تركيب أبواب لها .
 - _ إنارتها بالكهرباء.
- _ إزالة الغرف والحواجز المضافة.

السطح:

- _ تبليطه، وتكحيله.
- تركيب مزاريب للمياه.
 - ـــ إزالة الأنقاض.



المدخل الرئيسي

العقود الداخلية



بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٨/١. المدارس في بيت المقدس ٩١/٢. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٠٣_٢٠٤.

الأثر رقم (٩٥) (الزاوية اللؤلؤية)

تنسب هذه الزاوية إلى واقفها بدر الدين لؤلؤ غازي، عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسين. ولها وقف بتاريخ سنة ٧٧٥هـ/ وتقع في باب العمود.

وتعرف اليوم بجامع الشيخ لولو(١).

الوضع العام: جيد.


الترميـمات المطلوبــة:

المدخل:

- _ تنظيف العقد، وحجارة المدخل.
 - _ صيانة اللوحة الموجودة.
 - _ تركيب باب مناسب.
- _ صيانة المصاطب، وإعادة الأجزاء التالفة منها، وتبليط أرضية المدخل.
 - ـ إزالة الرف والطوب، على يسار المدخل.
 - _ إزالة الأنقاض.
 - _ صيانة السماعات وخطوطها.

الصحن :

- _ تنظيف الجدران المحيطة بالصحن.
 - _ إزالة الحواجز الفخارية.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تبليط الأرضية وتكحيلها.
 - ـ تنظيم أحواض الزراعة .
 - _ إزالة الأعشاب عن الجدران.




المدخل الرئيسي

(١) انظر الأنس الجليل ٤٧/٢ ـ ٤٨.
 المفصل في تاريخ القدس /٥٠٠.
 معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٩.

المسجد:

- ـ فك القصارة، وقصارته ثانية.
- تصحيح المحراب بآتجاه القبلة الحقيقي.
 - السطوح:
 - _ تبليطها .
 - تركيب مزاريب للمياه.
 - ـ إزالة الأعشاب والأنقاض.
 - المتوضــأ :
 - _ صيانته، وصيانة المراحيض.
 - غرفة الضريح :
 - ـ تنظیف الجدران، وإبراز الحجر.
 - _ إزالة الرف المعدني عن الباب.
 - ـ صيانة المقام من الداخل.
 - ــ إزالة الأنقاض.
- تركيب باب وشبابيك، وفتح الشبابيك المغلقة.
 - _ إزالة الأعشاب.





مسطح أفقي

الأثر رقم (٩٦)

(المدرسة والتربة البلدية)


أنشأ هذه المدرسة الأمير سيف الدين مَنْكَلي بُغَا الأحمدي، المعروف بالبلدي، في عهد الملك الأشرف شعبان، كما يبدو في نقش كتابي كتب على بلاطة. وقد دفن الأمير سيف الدين بتربته عند وفاته في سنة ٧٨٧هـ/١٣٨٠ ــ ١٣٨١م(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليها عن طريق باب السلسلة، عبر مدخل جنوبي صغير الحجم، معقود بعقد مدبب، ويؤدي إلى ممر مغطى ينعطف إلى جهة اليسار، ويؤدي بدوره إلى الساحة المكشوفة من الطابق الأول. وحولها مجموعة من الخلاوي، وإيوان كبير.

ويضم الطابق الثاني عدداً من الغرف الخاصة لسكنى المدرسين وطالبي العلم.


وفي سنة ١٤٧هـ/١٧٣٤م، دفن فيها الشيخ الخليلي، مفتي السادات الشافعية، ومن شيوخ الطريقة القادرية. وقد دفن في المنطقة المقابلة للمدخل، على بعد عدة أمتار من مدخل منكلي بغا، إلى الجنوب منه.

وقد آلت هذه المدرسة إلى ذرية الشيخ الخليلي، ثم انتقلت ملكيتها إلى آل الترجمان، ثم بيعت لدائرة الأوقاف الإسلامية. وتسكن فيها عدة عائلات الآن.



واجهة تبين العبث بالرسم على الجدران

واجهة من الداخل



(١) انظر: الدرر الكامنة ١٣٧/٥.

النجوم الزاهرة ٢٠٥/١١.

الأنس الجليل ٢٥/٢.

خطط الشام ١١٧/٦.


المفصل في تاريخ القدس /٢٥١.

المدارس في بيت المقدس ٩٢/٢. بلادنا فلسطين ـ في بيت المقدس ٢٧٨/١. معاهد العلم في بيت المقدس ١٥٤/ ـ ١٥٦. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٤٨، ٤٩.



مدخل

وأجهة من الداخل



الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- تنظيف الحجارة، وتكحيلها، وصيانة الأجزاء المتآكلة منها.

- صيانة اللوحتين الكتابيتين، وتنظيفهما.

_ تنظيم خطوط الماء.

- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

العناية بالقوصرات الخاصة بباب السكينة، وهي
 راكبة على واجهة المدرسة البلدية.

الدركاه:

- تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ تبليط أرضيتها، وتكحيلها.

_ قصارة عقدها.

الصحن :

_ إزالة الحواجز والغرف المضافة.

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

ـ صيانة أرضيته، وتكحيلها.

_ إزالة الأعشاب.

الغرف:

ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

ـ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

السطح:

ـ تبليطه، وتكحيله.

ـ تركيب مزاريب لتصريف المياه.

ـ إزالة الأعشاب والأنقاض من المبنى كله.

الأثر رقم (۹۷) (المدرسة الخاتونية)

تنسب هذه المدرسة إلى واقفتها أغل خاتون بنت شمس الدين بن سيف الدين القازانية البغدادية ، في سنة ٥٥٥هـ/١٣٥٤م ، ووقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل . ثم أُكملت عمارتها ، ووقفت أصفهان شاه بنت الأمير قازان شاه وقفاً عليها ، في سنة ٧٨٧هـ/١٣٨٠ – ١٣٨١م . وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية عدة قرون . وهي اليوم دار سكن ، يسكنها جماعة من آل الخطيب (١) .

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء ، وصحن مكشوف . ويتم الوصول إليهما عبر ممر شمالي ضيق طويل يؤدي إلى الصحن المكشوف . وفي الصحن إيوان شمالي ، وإيوان جنوبي ، ومجموعة من الحلاوي في جهتيه الشرقية والغربية . وتضم الخلوة الشرقية منهما ، وهي المطلة على الحرم ، خمسة قبور ، وهي قبور محمد علي الهندي ، وموسى كاظم الحسيني ، وعبد القادر الحسيني ، وأحمد حلمي عبد الباقي ،




(١) انظر: الأنس الجليل ٣٦/٢.
 خطط الشام ١١٨٨٠.
 المفصل في تاريخ القدس ٢٥٠١_٢٥٠.
 بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٥/١.

أعلام النساء ٧٢/١. المدارس في بيت المقدس ٢٠/٢ ـ ٦١. معاهد العلم في بيت المقدس/١٨٢، ١٨٤، ١٨٦٠. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٤٣ ـ ٤٦. وعبد الحميد شومان. ويتكون الطابق الثاني من عدد من الغرف. ويبدو أنها أُضيفت في مرحلة لاحقة من بناء المدرسة.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية المطلة على الصحن:

- _ إعادة الصحن إلى وضعه القديم، وإزالة الأتربة.
 - ـ صيانة الجدران المحيطة بالصحن.
 - _ إزالة العناصر المضافة مثل الغرف.
- فتح الشبابيك المغلقة ، ووضع حديد حماية ملائم
 لطبيعة المكان .
- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة لطبيعة المكان.
 - _ صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي.
 - غرف الطابقين:
 - تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
 - _ فتح الغرف المغلقة لاعادة استعمالها.
 - _ صيانة أضرحة الشهداء الموجودة في البناء.
 - _ صيانة البئر وإعادة استعماله.
 - _ تركيب شبكة مجاري في الصحن.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.
 - _ إنارتها بالكهرباء.
 - السطح:
 - _ صيانته، وتبليطه.
 - تركيب مزاريب للمياه.



أحد الأقواس

الأثر رقم (٩٨)


(سرايا الست طنشق المظفرية)

أنشأتها الست طنشق بنت عبد الله المظفرية، وهي عمارة عظيمة. ذكر مجير الدين الحنبلي، وهو يتحدث عن حارة باب الناظر، فقال: «ويقابلها من جهة الغرب عقبة السوق المعروفة الآن في عصره بعقبة الست، ونسبتها لعمارة عظيمة بها عمرتها الست طنشق المظفرية. وكانت الست طنشق موجودة في سنة ٤٩٧هـ/١٣٩٢م، وكانت تعرف بالدار الكبرى أيضاً، ودار الست، وتوفيت الست طنشق في القدس، في سنة ١٣٩٨هـ/١٣٩٨م، ودفنت بتربتها التي أنشأتها بعقبة الست تجاه الدار الكبرى».


ومن هذا يتبين أن هذه الدار قد بنيت بين سنتي ٧٩٤هـ و ٨٠٠هـ.

استعملت هذه الدار مقراً لتصرف القدس في العصر المعثماني. وسميت دار السرايا. وفي عهد الاحتلال البريطاني، اتخذها المجلس الإسلامي الأعلى داراً للأيتام. ومازالت كذلك حتى الآن(١).

وتُشكِّل هذه الدار مجمعاً معمارياً ضخماً، ويتكون من طابقين من البناء. ويتم الوصول إليهما عبر مدخل كبير الحجم والتكوين، معقود بعقد مدبب، ويؤدي إلى ساحة مكشوفة يتوصل من خلالها إلى مختلف الغرف والقاعات في طابقي البناء.



واجهة على الطريق والدرج الخارجي المدخل الرئيسي



(۱) انظر: الأنس الجليل ۲/٥٥، ٦٤، ٦٥. المفصل في تاريخ القدس /۲۰۷. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨١/١. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٩٢ _ ٩٤.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة ، وتنظيفها ، وتكحيلها .
- إعادة الأجزاء التالفة من الصنج المعشقة، وتنظيفها.
- إعادة العنصر الزخرفي، حول الشباك، وتنظيفه، وتكحيله.
- إعادة الجزء المفقود من الشريط الكتابي، وصيانته، وتنظيفه.
- صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل، وإعادة الأجزاء المتآكلة منهما.
- _ إعادة الجزء المفقود من الإطار حول المدخل.
- _ إعادة العنصر الزُخرفي حول الشباك الدائري، وتنظيفه.
- باب وعقد مذيب إعمادة الاطمار حول الزخمارف في الشبساك الدائري، وتنظيفه.

المدخل الأوسط :

- _ صيانة الصنج المعشقة فوق الباب، وإعادة الجزء التالف منها، وتنظيفها.
 - ـ تنظيف ركائز الباب، وصيانتها.
 - تبليط أرضية المدخل، وتكحيلها.


المدخل الثالث:

- _ إزالة العنصر المضاف.
 - _ فتح المدخل.
- صيانة شريط الصنج، وإعادة الجزء التالف منه، وتنظيفه.
- _ إعادة الجزء التالف من الزخرفـــة، في أعلى المدخل، وصيانتها، وتنظيفها.
- _ إعادة الجزء المفقود من المقرنصات، وتنظيفها.
- إعادة الأجزاء التالفة من الإطار المحيط بالمدخل، و تنظيفه.



احد الأبواب والعبث بالدهان عليه





باب وعقد دائري

_ تكحيل الحجارة، وتنظيفها.

_ إزالة الأنقاض.

ــ قصارة العقود التي تحتاج للقصارة.

صحن الطابق العلوي:

_ تنظيف حجارة الجدران، وإعادة الأجـزاء المتآكلة من الحجارة، وتكحيلها.

_ تركيب أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.

_ إعادة المكسلتين، على جانبي المدخل، للتماثل، _ فتح الأبواب المغلقة. وإكال الإطار المحيط بهما.

أعمال تتعلق بالواجهة:

_ تركيب أبواب وشبابيك تتناسب مع طبيعة _ إعادة فتح الطريق.


_ تركيب حديد حماية ملائم.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ تنظيم خطوط المجاري.

الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي (وهو مغلق حالياً _ تكحيل الأرضية.

من المدخل بالواجهة الرئيسية):



باب تعلوه مقرنصات

الغرف:

ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

ـ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

ـ تركيب شبكة للمجاري.

_ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.

_ إعـادة الجزء التالـف من الــــدرج المؤدي إلى السطح.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ إنارتها بالكهرباء.

السطح:

- _ تكحيل بلاطه، وصيانته.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - ـ تنظيم خطوط المياه .
- ـ تركيب مزاريب لتصريف المياه .

القاعة:

ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الأرضية (لأنها أصلية).

_ إنارة بالكهرباء.

صيانة المقرنصات في فتحة المنور المثمَّن وإعادة الأجزاء التالفة منها، وتنظيفها.

الأثر رقم (٩٩)

(المدرسة والتربة الطَشْتَمُرِيَّة)


أنشأهما الأمير سيف الدين طَشْتُمُر بن عبد الله العلائي، في سنة ٤٨٧هـ/١٣٨٤ ـ ١٣٨٥م، فنسبت إليه كما يبدو في نقش كتابي تذكاري كتب على حجر من المرمر فوق واجهتها الشمالية. وقد دفن الأمير سيف الدين في تربته عند وفاته في ٤٨٧هـ/ دفن الأمير سيف الدين في تربته عند وفاته في ٤٨٧هـ/ ١٣٨٢ ـ ١٣٨٨م، وقيل ٢٨٧هـ ١٣٨٨م، ودفن ولده فيها أيضاً لما توفي في سنة ١٣٨٨م.

وفيها مدرسة، وتربة، وكُتّاب لتعليم الأيتام، وسبيل. وقامت المدرسة بدورها الفكري، كما قام الكُتّاب بدوره أيضاً (١).


ويتكون هذا الأثر من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي جميل الشكل، وتحف به مكسلة حجرية في كلا جانبيه. وتوجد، فوق فتحة المدخل، مجموعة من صنج حجرية معشقة جميلة. وتقوم فوق ثلاث حطات من المقرنصات البديعة التكوين، ويرتكز عليها ربع قبة مضلعة.

ويؤدي المدخل إلى دركاه. وتقع غرفة الضريح إلى يمين الداخل من الدركاه. وهي غرفة مربعة الشكل، تعلوها قبة (بعد تحويل أركان المربع العليا إلى مثمن). ويقع الضريح في يوسطها. ولها محراب جميل التكوين.

ويتوصل من الدركاه إلى الطابق الأول من



واجهة خارجية مع احدى المشربيات



المدرسة الطشتمرية /٦.

عمائر قايتباي في بيت المقدس /٢٧.

المدارس في بيت المقدس ٩٣/٢ ــ ٩٤. معاهد العلم في بيت المقدس ١٣٦/ ــ ١٤٠.

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٦٥، ٧٠.

(١) انظر: الدرر الكامنة ٣٢١/٢.

النجوم الزاهراة ١١/٣٩، ٥٥، ١٦٢، ٢٠٤،

٣٠٤، ٢٠٨. `الأنس الجليل ٢/٥٥.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥١.

بلادنًا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٨/١ _ ٢٧٩ .

المدرسة . ويتكون من صحن مكشوف تتعامد عليه أربعة إيوانات .


وأما الطابق الثاني، فإنه يضم عدداً من الخلاوي والغرف لسكنى المدرسين والطلاب. ويبدو أنه أضيف إليه عدد من الغرف في العصر العثاني. وهي الجزء المستعمل للسكن الآن، وتسكنه عائلة الإمام. وفي ١٩٦٨/٤/١٨، تملكها المحتل الاسرائيلي.


وقد ذُكر أنه كانت فيها خمس قاعات تستعمل للمبيت، وقاعة للاجتاعات، ومطبخ، وحمام(١). الوضع العام: متوسط.


الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ تنظيف الصنج المعشقة فوق الشباكين، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
- إعادة الأجزاء التالفة من اللوحة الكتابية، وصيانتها.







(١) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٢٥١.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٩/١. المدرسة الطشتمرية /٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٠. المدرسة الطشتمرية _ جلال ناصر /٢٥، ٢٩. المدارس في بيت المقدس ٢٤/٢.

- _ إعادة العنصر المفقود من الإطار المحيط بالشباكين.
- ـ تنظيف الزفورة الحاملة للمشربية، وتكحيلها.
- صيانة الباب، وصيانة حديد الحماية للشبابيك، وتركيب شبابيك ملائمة.
- _ إعادة الجزء التالف من المقرنصات، في أعلى المدخل، وتنظيفها.
- _ إعادة الجزء التالف من الصنج المعشقة ، في أعلى الباب ، وتنظيفها .
- _ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل، وإعادة الجزء التالف منها.
 - _ صيانة الدرج.
 - _ صيانة السبيل، وتنظيفه، وإعادة استعماله.
 - الدركاه:
 - _ تنظيف الحجارة من الداخل، وتكحيلها.
 - _ قصارة عقدها.
 - _ تبليط أرضيتها، وتكحيلها.

غرفة الضريح:

- صيانة المقام، وإعادة الشاهدين إلى مكانهما.

- تكحيل الحجارة من الداخل، وإعادة الجزء التالف منها.

- إزالة السقف الخشبي المضاف إلى القبة، وقصارتها.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

- فتح الشبابيك لتهوية المكان وإنارته، وإتاحة الفرصة للمشاهدة والزيارة.

_ صيانة الدرج المؤدي إلى المشربية الحجرية.

صيانة البئر في غرفة الضريح، وإعادة استعمالها.
 الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي:


_ صيانة الجدران، وتكحيلها.

القبو:

ـ فتح الشبابيك والأبواب المغلقة.

- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة، وتركيب حديد حماية ملائم.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.



الضريح

_ صيانة المصطبة.

المدرسة:

الصحن :

_ صيانة العقود، وتكحيلها، وتنظيفها.

تبليط الأرضية، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

_ صيانة الفسقية وتزويدها بالماء.

_ تكخيل الجدران.

_ فتح الأبواب والشبابيك المغلقة.

_ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

غرف الطابق العلوي :

- صيانتها وصيانة أرضياتها خاصة (لأنها أصلية).


_ إزالة الغرف والحواجز المضافة.

السطح:

_ تبليط السطح، وتكحيله.


- تركيب مزاريب للمياه.


ــ إزالة الأنقاض.



الجدران الحجرية المتآكلة








ممر بسقف خشبي

جدار في حالة سيئة عقد حجري متآكل



الكتابة المنقوشة على الحجر



الأثر رقم (۱۰۰) (الزاوية القَرْميَّة)


تنسب هذه الزاوية إلى الشيخ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان التركاني، المعروف بالقرمي. وكان قد قدم إلى القدس، واستوطنها، وبنيت له زاوية هناك. وهي من جملة أوقاف ناصر الدين محمد بن علاء الدين شاه الجيلي. وقد وقف الأمير ناصر الدين ثلث جهاته على القرمي وذريته. وفي بيت المقدس، كثر أتباع القرمي ومريدوه، وكانت له خلوات، ومجاهدات، وكرامات.

وقامت هذه الزاوية بدورها، اشتغل شيخها بالحديث، واشتغل بالتصوّف سلوكاً وعلماً. وقد استمر كذلك إلى أن توفي في سنة ٧٨٨هـ/١٣٨٦_ ١٣٨٧م، ودفن في زاويته(١).

ويتم الوصول إليها عبر مدخل تسود فيه مميزات العمارة المملوكية، وهو مدخل جميل الشكل والتكوين مبني من الحجارة البيضاء والحمراء. وكذلك بنيت الصنج المعشقة. وفي أعلاه عقد حجري مدبب الشكل، وتحف به مكسلة حجرية من كلا جانبيه.

ويؤدي المدخل إلى الزاوية، وهي تتكون من بيت للصلاة، وغرفة الضريح، ويتكون بيت الصلاة من بناء مستطيل الشكل، بسيط التكوين، وتغطيه أقبية متقاطعة. وله محراب بسيط يتكون من حنية متوسطة العمق، في الجدار الجنوبي منه.

وتقع غرفة الضريح خلف بيت الصلاة، في



واجهة خارجية للزاوية القرمية

الجهة الشمالية منه، في يسار الداخل إلى الزاوية من مدخلها الغربي. وهي غرفة ذات بناء شبه مربع الشكل، يغطيها سقف تسود فيه طريقة الأقبية المتقاطعة. ويقوم الضريح نفسه بالقرب من الواجهة الجنوبية. ويتكون من بناء خشبي، كبير الحجم، مستطيل الشكل، يمتد من الغرب إلى الشرق. ويوجد أسفله، أي تحت أرض الغرفة، قبر الشيخ القرمي، داخل مساحة يُنزل إليها بدرجات حجرية قللة.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣٦٣/١. المدارس في بيت المقدس /٢١٧ _ ٢١٩، ٢٨٩. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٠، ٣٦١. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٨٠ _ ٨٢.

⁽١) انظر: الدرر الكامنة ٢٥/٣.

الأنس الجليل ١٦١/٢.

المختار من الحضرة الأنسية /٤٥.

المفصل في تاريخ القدس /١٢ . ٥ .

شذرات الذهب ٣٠٣/٦.

الأثر رقم (١٠١)

بآبن مثبت.

زاوية الشيخ أحمد المُثَبِّت (تربة الشيخ أحمد المثبت)

يقع هذا الأثر على بعد بضعة أمتار من تربة القرمي، على الطريق بين باب خان الزيت والحرم. ودفن في هذه التربة الشيخ بدر الدين أحمد بن على بن مثبت الأنصاري المقدسي المالكي، المعروف

وهو محدث فاضل. كان قد أخذ العلم عن شيوخه في بيت المقدس، وغيرها من بلدان العالم الإسلامي. ولد في القدس سنة ٧٣٠هـ وتوفي فيها في سنة ٨١٣هـ.

وتنسب هذه التربة إليه(١).

وتتكون هذه الزاوية من ساحة مكشوفة، ويحيط بها عدد من الغرف المختلقة الحجم والمساحة، ويقوم في إحداها ضريح الشيخ المثبت، وهي الغرفة الجنوبية الشرقية. وهي غرفة متوسطة الحجم، بسيطة البناء، ويغطيها سقف واطيء، وهو ذو قبو متقاطع. وقد فتح في الجدار الجنوبي منها، محراب بسيط، وهو عبارة عن حنية بالحائط.

وأما الضريح فإنه يقوم من أسفل أرض الغرفة، حيث يتم النزول إليه بوساطة درجات قليلة.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة.
- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:


الواجهة الرئيسية :

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ إعادة نهاية الإطار على الجهة اليمني.
 - _ إزالة الرف الخشبي.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - المسجد من الداخل:
 - _ صيانة منتظمة .

السطح:

- _ إزالة الغرف والحواجز المضافة.
 - _ تبليطه وتكحيله.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب.


جدار في حالة سيئة




(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٥١٢. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣٥١/١، ٣٥٢. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٨٢.

- _ صيانة المقام.
- ـ إزالة الحواجز المضافة.
 - ــ إنارة القبو .
- ـ صيانة المحراب في غرفة الضريح.
 - _ تبليط السطح.
- _ صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي.
- _ صيانة جدران المسجد من الخارج، وتنظيفها.
 - فك قصارة المسجد، وإعادة قصارته.
 - ـ فتح الشباك المغلق بالمسجد للإِنارة والتهوية.
 - ـ فرش المسجد، وإنارته بالكهرباء.
 - تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.
 - تركيب شباك ملائم لطبيعة المكان.
 - ـ صيانة الأرضيات.
 - _ إزالة الأنقاض من القبو.

أحد الجدران وفيه شباك صغير



الضريح



الأثر رقم (١٠٢) (خان السلطان)

أنشيء هذا الخان في عهد الملك الظاهر برقوق، في سنة ٧٨٨هـ/١٣٨٦م. ولعله جدد بناءه في هذا التاريخ. ويعرف هذا الخان بالوكالة.

ويتكون هذا الخان من طابقين من البناء، ويُشكِّل المدخل الرئيسي الجنوبي، والقسم الـذي يليه، الجزء الأصلى من البناء الذي يعود إلى العصر المملوكي. ويمتد طولاً من المدخل الشمالي المؤدي إلى الساحة المكشوفة ، إلى المدخل الجنوبي الرئيسي. ويرتفع المدخلان بآرتفاع طابقي البناء١١).

ويتم الوصول إليه عبر المدخل الجنوبي، ويؤدي هذا المدخل إلى ممر مغطى بسقف نصف برميلي، وتتخلله فتحات لإدخال الضوء والهواء. وهناك عدد من الغرف ذات المداخل المعقودة ، على جانبي الممر. وفي الجهة الغربية الجنوبية، إسطبل مغطى بسقف نصف برميلي.

ويتكون الطابق الثاني من صفين من الغرف المتشابهة الحجم والمداخل، صف غربي، وصف العقود في خان السلطان شرقي. وتطل الغرف على الممر. وهناك ممر علوي محمول على كوابل حجرية ويتم الوصول إليه عبر سلَّمين حجريين يقعان في الزاوية الجنوبية الغربية، والزاوية الجنوبية الشرقية، من الساحة المكشوفة. وأما الجزء الآخر من هذا الخان، فيشير طراز بنائه أو تجديده إلى العصر العثماني. ويتكون من ساحة مكشوفة. ويتم الوصول إليها عبر الممر المغطى



الآنف ذكره. وتحيط بها بقية أجزاء الخان المكونة من طابقين من البناء، في كل من الجهات الشمالية، والشرقية، والغربية. ويضمان عدداً كبيراً من الغرف الكبيرة والصغيرة.

وفي الزاوية الشمالية الغربية، من الطابق الثاني،

(١) انظر: السلوك ٣٤/٢.

المفصل في تاريخ القدس /٢٠٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨١/١.

_ فتح المناور لإنارة المكان.

_ تركيب أبواب وشبابيك تتناسب مع طبيعة المكان.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة .

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

غرف الدركاه:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

_ إنارة الغرف.

- صيانة حديد الحماية الأصلي (للشبابيك).

- صيانة حجارة الجدران المتآكلة، وتنظيفها،

_ صيانة اللوحة الكتابية بصدر الصحن.

في هذا الجزء من الخان، مسجد صغير، وهو بيت _ قصارة العقد.

للصلاة، بسيط التكوين.

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

المدخل:

_ صيانة الحجارة المتآكلة ، وتنظيفها ، وتكحيلها .

_ قصارة العقد.

_ تبليط أرضيته وتكحيلها.

ـ تركيب باب يتناسب مع طبيعة المكان، بعد فك الباب القديم لعدم صلاحيته.

الدركاه:


صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

 إعادة وضع الزفور إلى وضعها القديم، وصيانة الصحن : الأجزاء التالفة منها .

إكال الإطار فوق الزفور ، وصيانة الجزء الموجود

منظر عام لخان السلطان







مقطع طولي

- _ تركيب شبكة لمجاري المياه.
 - _ إزالة الأعشاب.

المسجد:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

 - _ تركيب باب ملائم.
 - _ صيانة الشبابيك الموجودة.
 - _ صيانة المتوضأ .
 - _ إنارة ملائمة.

السطح:

- _ تبليط القباب عامة، وقبة المسجد خاصة، و تكحيلها .
 - _ تبليطه .
 - تركيب مزاريب لتصريف المياه.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.

- _ إزالة المباني المضافة.
- _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
- _ تنظيف البئر وإعادة استعماله.
- _ صيانة الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، _ صيانة المحراب. وقصارة عقد الدرج الأيمن.
 - ـ تركيب أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.
 - _ إزالة الأعشاب عن الجدران.

الطابق العلوي_الغرف :

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
- _ فتح الشبابيك المغلقة للتهوية والإنارة.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

الأثر رقم (۱۰۳)

(منبر برهان الدين)

(ويسمى قبة الميزان)

أنشىء هذا المنبر في صحن الصخرة المشرفة بأمر نقش كتابي في أ من قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة ، في سنة ويتكون هذ ٩٠٧هـ/١٣٠٩م . وذُكر أنه كان منبراً خشبياً ، ثم يقوم في أعلاه ع حُوّل إلى منبر حجري ، في سنة ٩٠هـ/١٣٨٨م . الرخام . ويُصعا وقد جُدّد هذا المنبر في العصر العثماني ، على يد الأمير دكة حجرية مع محمد رشيد ، سنة ١٢٥٩هـ/١٨٤٣م ، في عهد قبة لطيفة صغير السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني ، كما يبدو في جميلة الشكل .

نقش كتابي في أعلى المدخل(١).

ويتكون هذا المنبر من بناء حجري، وله مدخل يقوم في أعلاه عقد يرتكز على عمودين صغيرين من الرخام. ويُصعد منه إلى درجات قليلة تؤدي إلى دكة حجرية معدة لجلوس الخطيب، وتقوم فوقها قبة لطيفة صغيرة، وقد أقيمت على أعمدة رخامية جميلة الشكل.

منظر عام للمنبر



(١) انظر: مسالك الأبصار ١٤٥/١.

الأنس الجليل ۱۹/۲، ۱۰۸، ۱۰۸. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /۲۲۲_۲۲٤.

الأثر رقم (۱۰۶) (مصطبة الظاهر)

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبية:

- _ صيانة حجارة المنبر، وتنظيفها.
 - _ تنظيف الأعمدة وتيجانها .
- _ صيانة اللوحة الكتابية وتنظيفها.
- ـ تنظيف العناصر الزخرفية في كافة أنحاء المنبر.
 - _ صيانة الأرضية حول المنبر، وتكحيلها.

وهي إحدى المصاطب الحجرية المنتشرة في ساحات الحرم. وكانت تلك المصاطب تستعمل للتدريس من ناحية، ولإضفاء طابع جمالي على ساحات الحرم الشريف من ناحية أُخرى.


جدد بناءها، وعمر محرابها، الأمير بلوي الظاهري، نائب القدس، وناظر الحرمين الشريفين، في سنة ٧٩٥هـ/١٣٩٢ ـ ١٣٩٣م، في عهد الملك الظاهر برقوق(١).

وتتكون هذه المصطبة من بناء حجري منبسط، مستطيل الشكل، ويمتد من الشمال إلى الجنوب. ويرتفع البناء قرابة سبعين سنتيمتراً عن أرض الحرم الشريف.

الوضع العام: حيد. الترميمات المطلوبة:

_ صيانة المصطبة.

_ تنظيف حجارة المحراب.



مصطبة الظاهر

(١) انظر: الأنس الجليل ٢٢/٢، ٢٧٣. تاريخ الحرم القدسي /٨١. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك/٢٠٣.

الأثر رقم (١٠٥)

(تربة الطُنْبُغَا المعلم السيفي)

أنشأها الأمير الطنبغا المعلم السيفي الملكي النشأها الأمير الطنبغا المعلم السيفي الملكي الظاهري، المتوفي سنة ٧٩٨هـ/١٣٩٦م. وقد دفن في تربته هذه. ويبدو ذلك جلياً من النقش الكتابي التذكاري. ويقع هذا النقش إلى يمين الداخل إلى هذه التربة(١).

وتتكون هذه التربة من بناء بسيط التكوين، وله مدخل ضيق، قليل الارتفاع، وينتهي بعقد حجري مدبب. ويغطيه سقف مختلف المستوى، فالجزء الغربي من القائم فوق القبر أكثر ارتفاعاً من الجزء الغربي من السقف. والبناء مستطيل الشكل تقريباً. ويمتد من الشرق إلى الغرب. وله محراب بسيط.

ويبدو أن مبنى هذه التربة كان أوسع مما هو عليه الآن، ولاتظهر فيه المميزات المعمارية المملوكية. ولعل ذلك يعود إلى عوامل طرأت عليه، فأصبح كما هو حاله الآن.


الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة المطلة على طريق الواد:


- صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.
- _ إعادة اللوحة الكتابية إلى مكانها الأصلي.
 - تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.
- تركيب حديد حماية ملائم لطبيعة المكان.
 - ـ تنظيم خطوط الكهرباء والمياه .

الضريح من الداخل:



منظر خارجي

- _ فك القصارة، وقصارته ثانية.
 - إكال المحراب، وصيانته.
 - _ صيانة المقام.
- تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.
 - _ صيانة الأرضية.
 - _ صيانة خط المجاري.
- _ إنارته بالكهرباء بصورة تلائم طبيعته.



المدخل

الأثر رقم (١٠٦)

(تربة الست طنشق المظفرية)

وتُسمى تربة الست، وهي واقعة في عقبة التكية إلى الشمال من دار الأيتام الإسلامية. وذُكر أنها تُسمى تربة خاصكي سلطان أيضاً، وهذه الأخيرة هي زوجة السلطان سليمان القانوني، وهذا غير صحيح، فقد دفنت خاصكي سلطان وزوجها سليمان القانوني في استانبول.

تقدم القول في الحديث عن سرايا الست طنشق المظفرية ، أنها توفيت في القدس ، في سنة ، ٨٠٠ ودفنت في تربتها تجاه السرايا المنسوبة إليها أو الدار الكبرى .

بنيت هذه التربة بين سنتي ٧٩٤هـ/١٣٩٢م و ٨٠٠هـ/١٣٩٨م، كما تقدم في الحديث عن السرايا المسماة بآسم الست طنشق المظفرية(١).

وتتكون هذه التربة من بناء مربع الشكل، ويتم الوصول إليه عبر مدخل مملوكي جميل الشكل والتكوين، معقود بعقد مدبب، ويتكون بناؤه من الأحجار الحمراء والبيضاء. وأما الضريح، فإنه يقوم وسط البناء المربع الذي تغطيه قبة جميلة الشكل، تقوم على رقبة مثمنة يوجد بها عدد من الطاقات النافذة والصماء. وفي الجدار الجنوبي من غرفة الضريح، فتح محراب حجري جميل الشكل الضريح، فتح محراب عني بعناصره المعمارية. والتكوين، وهو محراب غني بعناصره المعمارية.



منظر من الطريق

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٨٧.

⁽١) انظر : الأنس الجليل ٢/٥٤، ٦٤، ٦٥. المفصل في تاريخ القدس /٢٠٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨١/١.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:


- _ صيانة الحجارة المتآكلة ، وتكحيلها .
- _ صيانة الصنج المعشقة، في أعلى المدخل، وتنظيفها.
 - _ صيانة العنصر الزخرفي، في أعلى المدخل.
 - _ إعادة المكسلتين، على جانبي الباب.
- _ إعادة الجزء التالف من الصنج المعشقة، فوق الشبابيك، وتنظيفها.
 - _ إعادة الشريط الكتابي، أعلى الشبابيك.
 - _ صيانة حديد الحماية الموجود.
 - ـ تنظيف شريط المقرنصات العلوي.
 - _ إعادة الجزء التالف من الشرافات، وتنظيفها.
 - _ تركيب باب يلائم طبيعة المكان.
 - _ تركيب شبابيك، تلائم طبيعة المكان.
- _ صيانة الإطار، حول الباب، وحول الشبابيك، و إعادة الأجزاء التالفة منه.
 - _ إزالة الأعشاب.

الضريح من الداخل:

- _ صيانة حجارة الجدران.
- _ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات في الزوايا الأربعة، وتنظيفها.
 - _ قصارة القبة من الداخل.
 - _ صيانته، وإعادة الجزء التالف منه.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- فتح الشبابيك المغلقة، في رقبة القبة، لإنارة المكان وتهويته، وتركيب شبابيك ملائمة.


السطح:

- _ تبليط القبة، وتكحيله.
- _ إزالة العنصر المضاف.
- _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.



الضريح والمحراب

العقود الداخلية



الأثر رقم (۱۰۷) (دار الخطابة)

وهي المكان المعد لجلوس الخطيب قبل إلقاء الخطبة في يوم الجمعة. وكان خطباء المسجد الأقصى يعينون بأمر السلطان، ومنهم محب الدين بن جماعة، وغيرهما من الخطباء. وهي بجوار الزاوية الختنية (١).

وتتكون هذه الدار من غرفتين، ويتم الوصول اليهما من داخل المسجد الأقصى، من خلال باب متوسط الحجم، في الجدار الجنوبي من المسجد، إلى الغرب من منبر نور الدين زنكي.

ويؤدي هذا الباب إلى ممر ضيق، يمتد من الشمال إلى الجنوب. وهو مغطى بقبو نصف برميلي. وتقع غرفتا دار الخطابة في الجهة الغربية، في صف واحد:

الغرفة الأولى: تقع إلى يمين الداخل من الممر الضيق، وتتكون من بناء شبه مربع، يغطيه قبو مروحي.

الغرفة الثانية: وتقع جنوبي الغرفة الأولى، وهي أكبر حجماً منها. وهي مربعة الشكل تقريباً.



(١) انظر : الأنس الجليل ١٣/٢، ٤١.

بلدانية فلسطين العربية /٢٥٢.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١٠.

الأثر رقم (۱۰۸) (مصطبة البصيري)

ويغطيها قبو متقاطع.

وللغرفتين نوافذ متوسطة الحجم، معقودة من الداخل، وتطل على الساحة الموجودة في هذا الجزء، خلف سور المسجد الجنوبي.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

_ صيانة عامة.

وهي إحدى المصاطب في ساحة الحرم الشريف، شرقي باب الناظر. وكانت تستعمل للتدريس، ولإضفاء طابع جمالي.

تباینت الأقوال حول إنشاء هذه المصطبة، فقد قیل إنها أنشئت علی ید علاء الدین البصیری، ناظر الحرم الشریف، فی القرن السابع الهجری/الثالث عشر المیلادی. وقیل إنها أنشئت فی القرن الثامن الهجری/الرابع عشر المیلادی، وهو القسول المرجح، وذلك لوجود محراب حجری مقام فی منتصف ضلعها الجنوبی، وعلیه لوحة كتابیة تبین اسم بانی المحراب، وهو الأمیر جركس الناصری، وكان هذا الأمیر موجوداً فی سنة ، ۸۸ه/۲۹۸ وتسمی محراب جركس أیضاً (۱).

وتتكون هذه المصطبة من بناء حجري منبسط، مربع الشكل. وترتفع نصف متر تقريباً عن أرض ساحة الحرم. ويُصعد إليها بوساطة درجيين حجريتين في ضلعها الغربي. وأما المحراب، فهو ذو بناء حجري مستطيل الشكل، تتوسطه حنية حجرية تعلوها طاقية المحراب. ويتوج الطاقية عقد حجري مدبب، وترتكز أرجله على عمودين رخاميين صغيري الحجم، لطيفي الشكل، ويقوم كل منهما على جانبي الحنية. ويوجد لوح رخامي فوق عقد قمة المحراب، وقد كتب عليه اسم الباني وألقابه.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٣.

⁽١) انظر: الأنس الجليل ٢٢/٢.

تاريخ الحرم القدسي /٨١.




المصطبة والمحراب

المحراب

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة المصطبة، وتكحيلها.
 - _ تنظيف الأعمدة وتيجانها .
- _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.



الأثر رقم (١٠٩)

(بركة السلطان)

عمرها السلطان الظاهر برقوق، بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب، في سنة ٨٠١هـ/١٣٩٩م، كما يذكر مجير الدين الحنبلي. وأضاف مجير الدين أنها كانت في أيامه، خراباً لاينتفع بها.

وذُكر أن طول هذه البركة مائة وثمانون متراً، وأن عرضها ثمانون متراً، وأن عمقها قرابة عشرة أمتار(١).

وهي عبارة عن حوض للماء مستطيل الشكل،

عميق، وتستعمل لتجميع مياه الأمطار اللازمة للشرب والاستعمال، وخاصة أن مدينة القدس كانت تعتمد في مياهها على الأمطار.

ويبدو أنه قد أصابها الإهمال والخراب في نهاية العصر المملوكي، حيث امتدت إليها يد الإصلاح والتعمير في عهد السلطان. سليمان القانوني، وذلك في أثناء قيام الأتراك بإعادة بناء سور القدس (٩٤٣ - ١٥٣٦)، حيث نالت بركة السلطان



(١) انظر : الأنس الجليل ٩٤/٢.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٦٨/١، ٢٧٠،

٠ ۲۸٠

أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٢٤.

الأثر رقم (١١٠) (المدرسة الصبيبية)

البركة الاهتمام اللازم، وعادت تؤدّي وظيفتها، واستمرت كذلك إلى بداية القرن الحالي، حيث هجرت، وخربت، وهي على هذه الحالة إلى اليوم. وهي الآن معرض تستعمله السلطات الاسرائيلية.

علاء الدين قد ولي قلعة الصبيبية (بين بانياس وتبنين)، وتضم هذه المدرسة تربة دفن فيها الأمير علاء الدين. وكان قد توفي في دمشق، في سنة علاء الدين. وكان قد توفي لي دمشق، في سنة ٩ ٨٠٨هـ/٢ ١٤٠م، ثم نقل إلى القدس.

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير علاء الدين


على بن ناصر الدين محمد، نائب القدس. وكان

وكانت هذه المدرسة مشهورة في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. وقد قامت بدورها في الحركة الفكرية، في القدس، عدة قرون. وكانت لها أوقاف عديدة(١).

وتتكون هذه المدرسة من مجموعة من غرف وقاعات كانت تستعمل للتدريس، وسكني المدرسين، وطالبي العلم، وغيرهم من القائمين عليها.

وهي اليوم ملحقة بروضة المعارف الوطنية، المدرسة العمرية الآن.

وهي غير موجودة حالياً ، ولم يبق منها أثر سوى الشباكين المغلقين الموجودين في جدار الحرم على يسار المدرسة الأسعردية ، ويعلوهما رنك .



المدرسة الصبيبية

(١) انظر : العبر ١١٩/٥ .

الأنس الجليل ٣٨/٢، ٣٤٣، ٢٧٤. الدارس ٨٦/١.

خطط الشام ١١٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٣/١. المفصل في تاريخ القدس ٢٥٢. المدارس في بيت المقدس ١٠٩/٢. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٢٥/.

الأثر رقم (١١١)

(الزاوية الوفائية)

تنسب هذه الزاوية إلى تاج الدين أبي الوفا محمد. ذكر مجير الدين الحنبلي أنها «عرفت ببني الوفا لسكنهم بها». وكان لها وقف. وكان تاج الدين أبو الوفا قد اشتراها في سنة ٧٨٧هـ/١٣٨٠. ولعلها أنشئت في ذلك التاريخ أو في تاريخ قريب منه.

وتولى مشيختها عدد من العلماء. وقامت بدورها في التصوف علماً وسلوكاً، وفي الحركة الفكرية عامة.

كانت هذه الزاوية تعرف بدار معاوية ، حيث يعتقد أن معاوية بن أبي سفيان ، سكن في ذلك الموقع حين أقام في القدس . وكانت تعرف بدار ابن الهائم أيضاً . وهو عالم مشهور في الرياضيات ، وكان شيخاً من شيوخ المدرسة الصلاحية ، وكان يسكن فيها .

ويتم الوصول إليها عن طريق مدخل ملاصق لباب الناظر. وتتكون من طابقين من البناء. وفيها كثير من الغرف والقاعات.


وهي اليوم دار سكن، وتعرف بدار البديري. وفيها كتبهم ومخطوطاتهم. وفيها ضريح محمد البديري(١).

الوضع العيام: متوسيط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الأمامية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.



الجدار والباب الخارجي

خطط الشام ١٤٨/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣٥٣/١.

المدارس في بيت المقدس ٢٠٨-٢٠٨. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى ٧٦/. معاهد العلم في بيت المقدس ٣٤٥-٣٤٧. أجدادنا في ثرى بيت المقدس ٣٨/، ٤٠.

⁽١) انظر : الصوء اللامع ١١/٨٤، ٥٥.

نظم العقيان /٩٩.

الأنس الجليل ٣٧/٢، ٤١، ١٨٦.

- تركيب شبابيك وأبواب ملائمة للمكان.
- ـ إعادة اللوحة الكتابية، وصيانتها، ووضعها في مكانها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ صيانة المشربيات الخشبية.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

الدركاره:

- _ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ صيانة الدرج، وتنظيفه، وتكحيله.

الصحن:


- صيانة حجارة الجدران المحيطة به، وتنظيفها وتكحيلها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ صيانة الأرضية، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - تركيب أبواب وشبابيك ملائمة للمكان.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ صيانة أنابيب المياه وخطوط الكهرباء.
 - غرف الطابق السفلي:
 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.
 - _ فتح النوافذ المغلقة لإنارة المكان، وتهويته.
 - _ صيانة البئر، وإعادة استعمالها.
- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة، وتركيب حديد حماية ملائم.
 - _ إنارتها بالكهرباء.
 - صيانة أنابيب المياه، وخطوط المجاري.
 - _ إزالة الأنقــاض.

غرفة الضريح:

- ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - ـ تكحيل الأرضية.
 - _ صيانة القبر.
- ـ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

- _ إنارة المكان بالكهرباء.
 - السطح:
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إزالة الأعشاب.

الضريح



المدخل الرئيسي

- _ صيانة المشربيات الموجودة.
- _ صيانة خطوط الماء، والكهرباء، والمجاري.
 - _ إزالة الأعشاب.

الغرف الداخلية:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة لطبيعة المكان.

السبطح:

- _ تبليطه، وتكحيله.
- _ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.
- _ تركيب مزاريب لتصريف مياه الأمطار.
 - _ إزالة الأعشـاب والأنقاض.

الأثر رقم (١١٢) (المدرسة الكاملية)

أنشأ هذه المدرسة الحاج كامل الطرابلسي، قبل سنة ١٤١٣هـ/١٤١، في عهد الملك المؤيد شيخ المحمودي، ووقفها، فنسبت إليه، وكُتب محضر بوقفها في سنة ١٦٨هـ(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل معقود بعقد مدبب، تقوم على جانبيه مكسلتان حجريتان، ويؤدّي إلى دركاه، وبجوارها مسجد بسيط، وبئر للماء. وتؤدّي الدركاه بدورها إلى سلالم حجرية توصل إلى الطابق الثاني. ويتكون الطابق الثاني من صحن مربع مكشوف، يحيط به عدد من الغرف الصغيرة والكبيرة، وأكبرها الغرفة الموجودة في الجهة الجنوبية منه

وهي اليوم دار سكن يسكنها الحاج توفيق القباني . الوضع العام: متوسط .

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إعادة المدخل الرئيسي إلى وضعه الأصلي، وفك الحجارة المضافة.
 - _ إعادة اللوحة الكتابية إلى مكانها.
- صيانة الشبابيك، وتركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان، وصيانة حديد الحماية الموجود.
 - _ تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.

(١) انظر: الأنس الجليل ٢/٢. خطط الشام ١٢١/٦. المفصل في تاريخ القدس ٢٥٢/.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٣/١. المدارس في بيت المقدس ١١١/٢. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٥١/.

الأثر رقم (۱۱۳)


(المدرسة الباسطية)

كان شيخ الإسلام شمس الدين الهروي، ناظر الحرمين الشريفين، وشيخ المدرسة الصلاحية، أول من اختط أساسها، ولكن المنية أدركته قبل عمارتها، فعمرها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي، ثم القاهري، ووقفها في سنة خليل الدمشقي، ثم القاهري، ووقف زين الدين عليها قرية صور باهر من أعمال القدس. ولها سجل شرعي يتضمن وقفيتها. وتنص الوقفية على شروط

الدرس، والمصاريف، ومايتعلق بها.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء الأجلاء(١).

وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف والقاعات للتدريس، وسكنى المدرسين والطلاب. ويسكن جماعة من آل جار الله في جزء منها، ويُشكّل الجزء الآخر منها قسماً من المدرسة البكرية الواجهة الخارجية



(۱) انظر: الضوء اللامع ۲۶/۵، ۲۵، ۲۹، ۲۱، ۱۹/۱۰ میلاد.
 الخطط المقریزیة ۲۱/۲ میلاد.
 النجوم الزاهرة ۲۱/۱۵، ۵۵۶.

الدارس ۱٤۲/۲. البدر الطالع ۳۱۰/۳۱۷. الأنس الجليل ۳۹/۲، ۱۸۹، ۱۸۹. خطط الشام ۱۱۹/۲.

الأثر رقم (١١٤) (المدرسة الغادرية)

الابتدائية .

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ صيانة أعمدة الشباك، والشبابيك الصغيرة به.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء والهاتف.
 - _ إزالة الأعشاب.

الغرف الداخلية:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
- _ صيانة الدرج المؤدّي إلى السطح.

السطح:

- _ صيانته، وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب .

عمرت هذه المدرسة مصر خاتون زوجة الأمير ناصر الدين محمد بن دُلغادِر ، في سنة ١٤٣٦هـ/١٤٣٠ ما ١٤٣٣ م، في عهد الملك الأشرف برسباي، كا يبدو في نقش كتابي على واجهتها . ووقفها زوجها ناصر الدين ، وكتب محضراً من ماله بوقفها ، ونُسبت إليه .

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. واستمرت تؤدّي دورها حتى القرن العاشر الهجري، فقد ذُكر أنه في سنة ٩٧١هـ/٩٥٣م، كان لها إمام، وبواب، وفراش، وكاتب وقف(١). وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف، وهي خربة الآن. وتعلوها الأنقاض والأتربة.


ويتحون هذه المدرسة من عدد من العرف، وهي خربة الآن. وتعلوها الأنقاض والأتربة. وتميزها الآن واجهتها الرئيسية المطلة على الحرم. وفي هذه الواجهة مدخل مملوكي جميل. ويتكون هذا المدخل من مدخل، وعقد حجري مدبب. ويوجد نقش كتابي بين المدخل والعقد. وقد زالت معظم أجزائه. وتزين المدخل حجارة حمراء وبيضاء. وتحف به مكسلتان حجريتان جميلتا الشكل، على كلا جانبيه.

الوضع العام: ســـيء . الترميـمات المطلوبــة:

الواجهة المطلة على الحرم الشريف: _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.

المفصل في تاريخ القدس ٢٥٣/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٤/١. المدارس في بيت المقدس ١١٢/٢ ـــــــــ١١٥. معاهد العلم في بيت المقدس ٢٤٨/ ٢٥٠.

(۱) انظر: النجوم الزاهرة ٥ / / ٩٩ ، الضوء اللامع ٢٤١/٨. الأنس الجليل ٢ / ٠٤ ، الحضرة الأنسية / ٤٠ . خطط الشام ٢٠٠٦، المفصل في تاريخ القدس ٢٥٣/. المدارس بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٤/١ ، المدارس و المعاهد في بيت المقدس ١٦٩/٢،٢٦٤ . ١٢٣ . ١٢٩/٢.



الواجهة الخارجية والمدخل الرئيسي

العقود الحجرية المهددة بالانهيار




الأثر رقم (١١٥) (المدرسة الحسنية)

عمر هذه المدرسة الأمير حسام الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الشهير بالكشكلي، نائب القدس، وناظر الحرمين الشريفين، في سنة ١٤٣٧هـ/١٤٣٧ – ١٤٣٤ م، ووقفها، ووقف عليها أوقافاً، ورتب فيها وظائف من التصرف وغيره.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولّى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. واستمرت تقوم بدورها الفكري حتى القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي.

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي جميل الشكل،

المدخل الرئيسمي



_ صيانة الإطار المتآكل فوق الأروقة، على يسار المبنى.

_ إكال عنصر المقرنصات، على يسار المبنـــى، وإعادة الأجزاء التالفة، وصيانتها.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ قصارة الأروقة من الداخل.

_ فتح الشبابيك والأبواب المغلقة.

_ تركيب أبواب وشبابيك تناسب طبيعة المكان.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ تنظيم خطوط الهاتف.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

المدخل الرئيسي للمدرسة:

_ صيانة حجارة العقد المتآكلة، وتنظيفه__ وتكحيلها.

_ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل.

_ صيانة الإطار المحيط بالباب.

الغرف الداخلية:

_ تنظیف الجدران، وتكحیلها.

_ قصارتها .

_ تبليط الأرضيات.

_ إضاءتها بالكهرباء.

_ إزالة الأتربة والأنقاض.

السطح:

_ فك البلاط، وإعادة تبليطه، وتكحيله.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ تركيب مزاريب للمياه.

_ إزالة الأنقاض.

غنى بالمقرنصات التي تعلوه.

ويؤدّي المدخل إلى دركاه، ثم إلى صحن مكشوف. ويقوم إيوان كبير في الجهة الجنوبية من الصحن. وهناك عدد من الغرف والخلاوي في الجهة الأخرى.

وتحول جزء منها اليوم إلى دار سكن. وضُم الغرف: الجزء الآخر إلى المدرسة المنجكية ، واتخدت المدرسة وماضُم إليها مقراً للمجلس الإسلامي الأعلى. ثم مقرأ لدائرة الأوقاف في القدس الآن(١).

> وتجدر الإشارة إلى مدرسة أخرى تسمي المدرسة الحسنية أيضاً، وتقع بباب الأسباط، ووقفت في نحو سنة ٧٦٢هـ/٧٥٧ م(٢).

> > الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

المدخل:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها، وتنظيفها.
- صيانة المقرنصات، وتنظيفها، وإعادة الأجزاء المفقودة منها.
- وضع عمود مقابل العمود الموجود، للمحافظة على التماثل.
 - ـ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل.
 - تركيب باب وشباك ملائمين للمكان.
 - _ صيانة الأرضية ، وتنظيفها ، وتكحيلها .
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.
 - من الداخيل:
 - الدركساه:
 - _ صيانة الجدران، وتكحيلها.
- فتح الشبابيك ، وتركيب شبابيك خاصة بالشباك

(٢) انظر: الضوء اللامع ٢٩٤/٣.

الموجود بالسقف.

_ تركيب باب ملائم.

_ تركيب شبكة للمجارى.

_ إعادة تبليط الأرضية.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ صيانة الدرج، وتكحيله.

السطح:

_ تبليطه، وتكحيله.

_ إزالة الأنقاض.

- تركيب مزاريب للمياه.

الأنس الجليل ٢٠/٢، خطط الشام ٢٠٠٦. المفصل في تاريخ القدس /٢٤٩. المدارس في بيت المقدس ٧٢/٢ ٧٣٠.

معاهد العلم في بيت المقدس ٢٧١/٢.

(١) انظر: الضوء اللامع ١١/٨٤، ٨٥، ١٩٦/٧. الأنس الجليل ٤٣/٢، ٢٧٥، خطط الشام ١٢١/٦. المفصل في تاريخ القدس /٢٠٨، ٢٥٣، ٢٥٤. بلادنافلسطين في بيت المقدس ٢٨٤/١ ، المدارس ومعاهد العلم في بيت المقدس ١٢١/٢ _ ١٢٩، ٢١٣ _ ٢١٦.

الأثر رقم (۱۱۳)

(سبيل البصيري)

انشيء هذا السبيل قبل سنة ١٤٣٩هـ/١٤٣٥ وجدد ١٤٣٦، ولايعرف تاريخ إنشائه بالتحديد. وجدد بناءه الأمير حسن قبجا، نائب السلطان وناظر الحرمين، في سنة ١٤٣٩هـ/١٤٣٥ – ١٤٣٦م، في عهد الملك الأشرف برسباي. ثم جُدد بناؤه في سنة ١٨٨هـ/١٤٧٨م، في عهد السلطان الأشرف قايتباي، كا يبدو في نقشين كتابيين علقا على واجهة

السبيل الجنوبية .

ويسمى سبيل باب الحبس أيضاً ، وهو بالقرب من باب الناظر(١) .

ويتكون هذا السبيل من بئر للماء، أقيم فوقه مربع مغطى بقبة، وذلك بعد تحويل أركان المربع إلى دائرة بملء أعلى الأركان بمثلثات كروية. وله ثلاث نوافذ تغطيها مصبعات حديدية، في الجهات مبنى سبيل البصري



(١) انظر : تاريخ الحرم القدسي /٩٥، ٩٦.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٣ ، ٢١٣ .

المفصل في تاريخ بيت المقدس /٢٠٨.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ١٨٥/١.

الأثر رقم (١١٧)

(المدرسة العثمانية)

الجنوبية ، والغربية ، والشمالية . وفي أسفل كل منها ، صنبور للماء لتسبيله للواردين. وفي الجهة الشرقية مدخل يُصعد إليه بعدة درجات.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهات الخارجية:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ إعادة العناصر التالفة بالإطار المحيط بأعلى السبيل.
- صيانة السطح والقبة ، وتكحيل البلاط وتنظيفه .
 - تركيب مزراب للمياه.
 - تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.
 - تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.

السبيل من الداخل:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
- _ صيانة البئر، وإعادة استعمال السبيل.
 - _ إزالة الأنقاض.

المنطقة المحيطة بالسبيل:

- _ تبليطها .
- عمل درج ملائم يوصل إلى باب السبيل.

وقفتها أصفهان شاه خاتون بنت محمود العثانية ، في سنة ٨٤٠هـ، في عهد الأشرف برسباي. ووقفت عليها أوقافاً في هذه البلاد، وفي بلاد الروم، كما يبدو في نقش كتابي على بابها. ونسبت المدرسة إليها.

كانت هذه المدرسة ذات مكانة علمية كبيرة في القدس. وقامت بدورها في هذا المجال. وتنولي مشيختها والتدريس فيها عدد من كبار العلماء. واستمرت تقوم بدورها حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، ويستنبد جزء منها على الرواق الغربي للحسرم الشريف، في الجزء الواقع بين باب المطهرة، والمدرسة الأشرفية . ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي جميل يتكون من الحجارة البيضاء والحمراء، وعلوه طابقان من البناء. ويوجد شريط كتابي فوق فتحة المدخل ويبين اسم بانيها، وتاريخ

ويؤدّي المدخل إلى دركاه ذات سقف قبو مروحي. وتوجد غرفة تقع إلى يسار الداخـل، وتضم ضريح السيدة أصفهان شاه. ثم تؤدّي الدركاه إلى ممر واسع، غطى جزء منه، وبقي الجزء الآخر مكشوفاً. ويتم الوصول منه إلى الطابق الثاني، عبر سلم حجري. ويتكون الطابق الثاني من

الأنس الجليل ٣٦/٢، ٢٢٨، ٣٣٣.

خلاصة الأثر ٤٨١/١، ٢٣٣/٢.


٤١٤_٤١٢/٣ . نفحة الريحانة ٢٣٧/٢_٢٤٣. خطط الشام ١١٨/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٠٨، ٢٥٤. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٥/١. المدارس في بيت المقدس ١٣٠/٢_١٣٩. معاهد العلم في بيت المقدس /١٧٦_١٨١. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٤٦، ٤٨.

⁽١) انظر : الضوء اللامع ٣/٤٤/٣.



واجهة خارجية



الباب الرئيسي

عدد من الغرف، وساحة مكشوفة صغيرة. ويطل على الحرم بواجهة جميلة تتكون من الأحجار الحمراء والبيضاء.

وهمي الآن دار عامرة، فقمد تحولت إلى دار يسكنها جماعة من آل الفتياني، ثم عمرها المجلس الإسلامي الأعلى.

وقد قامت السلطات الاسرائيلية المحتلة بحفريات تحت هذه المدرسة ، مما أدى إلى تصدع في مبناها ومسجدها، ثم استولى المحتلون على المسجد(١).

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- ـ تنظيف الحجارة، وصيانة الجزء المتآكل منها.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانها.
 - _ صيانة الصنج المعشقة.
- ـ تنظيف المقرنصات الموجودة، في أعلى الشباك، إلى يسار المدخل.
- _ إعادة الأجزاء المفقودة من المقرنصات، في الشباك العلوي، وتنظيفها، وصيانتها.
- صيانة أرضية المصطبة، أمام المدرسة، و تكحيلها .
- تركيب أبواب وشبابيك تتناسب مع طبيعة
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إزالة الأعشاب.

الدركاه:


- ـ تنظيف الحجارة، وصيانتها.
- _ صيانة الأرضية ، وتكحيل حجارتها .


(١) انظر: خطط الشام ١١٨/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٤.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٥/١. المدارس في بيت المقدس ١٣٩/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /١٨١.





مقطع طولي للأثر ١٢٢، ١٢٢

الصحين:

- _ صيانة الجدران والسقوف.
 - ــ إزالة العناصر المضافة.
- صيانة الزخارف، والإطار، في أعلى البئر.
- إعادة استعمال البئر، وفتح خرزتها المغلقة.

الغرف:

- _ قصارتها .
- ــ معالجة الأرضيات.

السطح:

_ صيانته، وتبليطه، وتكحيله.

- _ تبليط القباب، وتكحيلها.
 - _ إزالة الأنقاض.

غرفة الضريح:

- _ تنظيف الجدران.
- _ تركيب باب ملائم.
- _ تركيب شبابيك ملائمة.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.



ألجزء العلوي من الواجهة الخارجية

الجزء السفلي من الواجهة الخارجية



الأثر رقم (١١٨) (المدرسة الجوهرية)


أنشأ هذه المدرسة صفى الدين جوهر القُنْقُبَائي الخازندار، ووقفها في سنة ١٤٤٨هـ/١٤٤٠م، في

عهد الملك الظاهر جُقْمُق، كما يبدو في نقش مكتوب على باب المدرسة.

كانت هذه المدرسة من المدارس المهمــة في القدس. وقد تولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء الأجلاء، وفي مجال القـراءات خاصة. واستمرت تقوم بدورها العلمي حتى أواخر القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، وصحن مكشوف مستطيل الشكل، وإيوان شمالي. ويتم الوصول إليها عبر مدخل جنوبي مملوكي جميل، ويتكون من الحجارة الحمراء والبيضاء، وعلوُّه بآرتفاع طابقي البناء. وتقوم مكسلتان حجريتان على جانبيه. ويوجد نقش كتابي تذكاري على بلاطة من الرخام، فوق عتبة المدخل العليا. ولايظهر من الكتابة شيء يذكر الآن.

ويؤدّي المدخل إلى دركاه يغطيها قبو متقاطع. وتؤدّي هذه الدركاه بدورها إلى الصحن المستطيل المكشوف. وفي صدر الصحن، من الجهة الشمالية ، إيوان كبير سُدت فتحته حديثاً . وتحيط به مجموعة من الخلاوي ذات المداخل الصغيرة المعقودة بعقود مدببة، من جهتي الشرق والغرب. وأما الطابق الثاني، فيتم الوصول إليه عبر درج



المدخل الرئيسي

حجري موجود في الجهة الجنوبية من الصحن وفيه عدد من الغرف كانت تستعمل لسكني المدرسين، وطالبي العلم.

آلت هذه المدرسة إلى دار للسكن يسكنها جماعة من آل الخطيب.

أدت الحفريات التي قامت بها السلطات الاسرائيلية في سنة ١٩٧٤م، إلى تصدع في

(١) انظر: الضوء اللامع ٨٢/٣ ٨٤.

النجوم الزاهرة ١٥/١٥، ٤٨٦.

الأنس الجليل ٣٧/٢.

خطط الشام ٦/١١٨.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٤. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٧/١. المدارس في بيت المقدس ١٤٠/٢ ١٤٩_. . معاهد العلم في بيت المقدس /١٩٦_١٩٩.

المدرسة(١).

وتقوم فيها الآن مكاتب قسم الآثار الإسلامية في القدس.

الوضع العام: ســـيء. الترميـمات المطلوبــة:

الواجهة الرئيسية:

- صيانة الحجارة المتآكلة، وإعادة الأجزاء التالفة منها، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ فك العقد الدائري حول الشباك الأيمن، وإعادته إلى وضعه الأصلي، متأثلاً مع الشباك الأيسر.

_ إعادة المقرنصات التالفة، فوق الشباك الأيسر،

وتركيب مقرنصات مماثلة فوق الشباك الأيمن.

_ إعادة الأجزاء التالفة أو المفقودة من المقرنصات، فوق الشباك الأوسط العلوي.

- تركيب حديد حماية للشباك الأيسر يماثل حديد الحماية للشباك الأيمن، وصيانة الحديد الموجود.

- تركيب شبابيك لنوافذ الواجهة الخمس تلائم طبيعة المكان.

_ إكمال الإطار التالف المحيط بالمدخل، وصيانة الأجزاء الموجودة، وصيانة الإطار العلوي.

_ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل، وعمل مصطبة جديدة لليسرى.

منظر داخلي



(١) انظر: خطط الشام ١١٨/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٧/١.

المدارس في بيت المقدس ١٤٩/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /١٩٧، ١٩٨.




منظر داخلي



- _ إعادة الشريط الكتابي المفقود، أعلى المدخل.
 - الدركاه:
- _ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ فك قصارة السقف، وقصارتها ثانية.
- إعادة حجر القمط المفقود، من أعلى الباب، وحجارة القمط الرأسية، وصيانة الإطار المحيط بها.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة لطبيعة المكان، وفتح الأبواب المغلقة.
- _ إزالة المصطبة المضافة، إلى يمين الــــدركاه، وتركيب درجة حجرية للباب الأيمن.
- _ صيانة المقرنصات في نهاية عقد المدخل الداخلي، وإعادة الأجزاء المفقودة والتالفة منها.
 - _ إزالة العناصر المضافة.

الصحين الداخيلي:

- _ إزالة العناصر المضافة مثل الدعامة تحت مدخل الصحن، والجدار الإسمنتي في صدر الصحن، والجدار الأسمنتي القائم ناحية اليمين من الأعلى، والأحواض.
- _ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ تركيب أبواب وشبابيك تلائم طبيعة المكان.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ تنظم خطوط الماء والكهرباء.
 - الطابق العلوي _ قسم الآثار الإسلامية:
 - _ صيانة عامة.
 - القسم الثاني من الطابق العلوي:
 - _ قصارة الغرف.
 - _ فتح الشبابيك المغلقة لتهوية المكان وإنارته.



باب داخلي

- _ صيانة سطوح القرميد، وصيانة مزاريب المياه. غرف الطابق السفلي :
 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضيات.
 - _ إزالة الأنقاض.
 - ــ إنارة الغرف بالكهرباء.

الأثر رقم (١١٩)

(مصطبة سبيل قايتباي)

أنشئت هذه المصطبة بين ٨٥٧هــ/١٤٥٣م، الدين إينال. ويقع السبيل في الزاوية الشمالية الغربية من المصطبة(١).

وتتكون هذه المصطبة من بناء حجري منبسط، مستطيل الشكل، ويُصعد إليها بدرجة من الجهتين الشرقية والغربية. وترتفع نصف متـر تقريبـاً عن


أرض الحرم. ولها محراب جميل، وهو بناء حجري و ١٤٦١هـ/١٤٦١م، في عهد الملك الأشرف سيف مستطيل الشكل، وفي وسطه حنية حجرية تنتهي بأربع حطات من المقرنصات البسيطة.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

_ تنظيف مقرنصات المحراب.

_ صيانة المصطبة، وتكحيلها، وتنظيفها.



(١) انظر : تاريخ الحرم القدسي /٩٧. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١١. المفصل في تاريخ القدس /٢١٣.

الأثر رقم (۱۲۰)

(السائكة الجنوبية الغربية)

أنشئت هذه البائكة بإشراف الأمير ناصر الدين محمد النشاشيبي، ناظر الحرمين الشريفين، في سنة ١٤٧٨هـ/١٤٧٣ م، في عهد السلطان قايتباي، كما يبدو في نقش كتابي حجري فوق هذه البائكة(١).

وتتكون هذه البائكة من دعامتين، وبينهما

عمودان رخاميان، وفوقهما ثلاثة عقود مدببة. الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

_ صيانة منتظمة .

_ صيانة المزولة الموجودة بأعلاها .

البائكة مع الدرج



(١) انظر: سفر نامة /٦٩.

الأنس الجليل ٢٩٢/٢.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /١٤٢.

تاريخ الحرم القدسي /٧٤.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٩/١.

الأثر رقم (۱۲۱)

(الجامع الكبير - سيدنا عمر) (الجامع العمري الكبير)

أنشىء هذا الجامع في فترة إسلامية، قبل العصر المملوكي. وتاريخ بنائه مشهور عند عهد الخليفة عمر بن الخطاب.


ويقع «قبلي كنيسة القيامة على بعد بضعة أمتـار من ساحتها الكبرى».

ذُكر هذا الجامع في حوادث وقعت بين المسلمين واليهود، حول ملكية إحدى الدور الملاصقة للجامع، في سنة ٨٧٨هـ/١٤٧٣م. ورممه العثانيون في عهد السلطان عبد المجيد، كما يبدو في نقش كتابي على بلاطة فوق بابه الخارجي (١).

ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة ، يتقدمه ممر مكشوف . وله محراب يتكون من حنية في جداره الجنوبي . وله مئذنة جميلة ، يوحي طراز بنائها بأنها أقدم أجزاء الجامع ، وتتكون هذه المئذنة من بناء مربع الشكل ، وتشبه طراز المآذن المملوكية في الشام .


الوضع العام: متوسط.


- الترميمات المطلوبة: ــ قصارة عقد المدخل.
 - _ تبليط الأرضية.
- _ صيانة المسجد من الداخل.
- _ إعادة الزفور المفقودة والتالفة، بأعلى المئذنة.
 - _ تنظيف القبة والهلال.
 - _ صيانة سطح المسجد.
 - ــ إزالة الأنقاض.



منظر خارجي

(۱) انظر : الأنس الجليل ۳۰۱/۲ ۳۰۳. المفصل في تاريخ القدس /۲۱۲، ۳۰۸، ٤٩٦. تاريخ مدينة القدس /۱۷۸.





الأثر رقم (۱۲۲) (الربساط الزَمِني)

أنشأ هذا الرباط شمس الدين محمد بن عمر بن محمد بن الزَمِن، في سنة محمد بن الزَمِن، في سنة ١٨٨هـ/١٤٧٦م، في عهد الأشرف قايتباي، كا يبدو في نقش كتابي تذكاري، كتب على باب المدرسة.


ووصف هذا الرباط بأنه المدرسة الزَمينيّة(١).

ويتكون هذا الرباط من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي يعلو بآرتفاع طابقي البناء. وتتجلى فيه مميزات المداخل المملوكية، من حيث الضخامة، والارتفاع، وتكونه من الأحجار البيضاء والحمراء، وزخرفته بشريط كتابي بالخط النسخي، والمقرنصات الجميلة الشكل والتكوين.

ويؤدي المدخل إلى دركاه ذات سقف قبو متداخل. ويُصعد منها بوساطة عدة درجات، إلى ساحة مكشوفة. ويحيط بالساحة عدد من الغرف. وأكبر تلك الغرف الغرفة الجنوبية الشرقية.

ويتم الوصول من الساحة المكشوفة إلى الطابق الثاني. وفيه ساحة مكشوفة أيضاً، وحولها عدد من الخلاوي.

واستمر هذا الرباط يؤدّي وظيفته الاجتماعية المتمثلة في إيواء الغرباء، والفقراء الوافدين إلى بيت المقدس.



(١) انظر : الضوء اللامع ٢٦٠/٨–٢٦١. الأنس الجليل ٣٦/٢. المفصل في تاريخ القدس /٢٥٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٩٢/١. المدارس في بيت المقدس ١٥٣/٢_١٥٥. معاهد العلم في بيت المقدس ٣٢٣_٣٢٢٢.



المدخل الرئيسي

الشباك المجاور للمدخل الرئيسي



وهـو اليـوم تابـع للأوقـاف. وقـد اتخذ داراً للسكن، ويسكنه جماعة من آل العفيفي(١).

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة الشريط الكتابي، وتنظيفه.

_ إعادة الصنج المعشقة المفقودة، وصيانة الصنج الموجودة.

_ صيانة العنصر الزخرفي، وإكمال المفقود منه، بأعلى الشباك.

_ إعادة المقرنصات المفقودة، من أعلى الشباك وتنظيفها.

_ فتح النافذة ، وعمل شباك يتلاءم مع المكان ، وصيانة المصبعات الحديدية .

_ تركيب باب يتلاءم مع طبيعة المكان.

_ تركيب شبابيك وحديد حماية.

_ صيانة المكسلتين، على جانبي المدخل.

_ تنظيم خطوط الماء، وخط المجاري.

_ إزالة الأعشـاب.

الدركاه:

_ إزالة العناصر المضافة.

_ فك الأرضية، وإعادة تبليطها.

_ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إعادة قصارة السقف.

الغرف السفلية :

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ إعادة تبليط الأرضيات.

(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس /۲۰۵. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۹۲/۱. المدارس في بيت المقدس /۱۰۶. معاهد العلم في بيت المقدس /۳۲٤.

الأثر رقم (۱۲۳)

(زاوية الشيخ يعقوب العجمي)

وتقع بالقرب من قلعة القدس. ويبدو أن هذا المكان كان كنيسة في الأصل، حُوِّلت الى زاوية في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي.

وتسمى زاوية الشيخ شمس الدين البغدادي. ولحق خراب بزاوية الشيخ شمس الدين بعد وفاته. ثم جُددت في العصر العثماني، وسميت زاوية الشيخ يعقوب(١).

_ صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة.

- صيانة البئر الموجودة وإعادة استعمالها.

الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي:

_ صيانته، وتكحيله.

الصحن العلوي:

صيانة الجدران المحيطية، وتنظيفها، وتكحيلها.

ـ صيانة الاطار العلوي وإكاله.

_ إزالة العناصر المضافة.

صيانة الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة الأعشاب.

الغرف العلوية (في الطابق العلوي):

ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

- تركيب أبواب مناسبة لطبيعة المكان.

- صيانة الأرضيات، وتكحيلها.


_ تنظيم خطوط الكهرباء.

السطح:


ن صيانته .

- تركيب مزاريب للمياه.






(۱) انظر: الأنس الجليل ۲۷/۲، ۱۹۹، ۲۰۰. معاهد العلم في بيت المقدس /۳٦٤. المدارس في بيت المقدس /۲۱۱، ۲۲۳.



مسطح أفقي





وهي الآن مسجد تقام فيه الصلاة. ويعرف _ صيانة المسجد من الداخل. بالجامع اليعقوبي .

ويتكون هذا المسجد من بيت للصلاة ، مستطيل – صيانة المتوضأ . الشكل، ويمتد من الشرق إلى الغرب. وقد فُتح له _ تكحيل السطح. محراب في جداره الجنوبي. وتوجد ساحة مكشوفة _ تركيب مزاريب للمياه. في الجهة الغربية منه.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:


_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.


_ صيانة المصاطب.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ تنظيم خطوط مكبرات الصوت.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.





والمشت المالم الماية والذار

قطاع طولي

الأثر رقم (۱۲٤)

(المدرسة المُزْهِرِيَّة)


أنشأها زين الدين أبو بكر محمد بن محمد بن أخمد بن عبد الخالق بن عثان بن مُزْهِر الأنصاري الدمشقي الأصل، القاهري. ووقفها في سنة ٥٨٨هـ/ ١٤٨٠ – ١٤٨١ م. ولعل ابن مزهر قرر مدرِّسين، وطلاباً، وصوفية، لمدرسته هذه، كما فعل لمدرسته في القاهرة. وكان ابن مزهر من أهل العلم، وحصل على الإجازات العلمية.

وقد قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس، عدة قرون(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين من البناء، يتوسطهما صحن مكشوف. ويتم الوصول إليهما عبر مدخل مملوكي جميل الشكل، ويرتفع بآرتفاع طابقي البناء. وتزين المدخل حجارة بيضاء وحمراء، ومجموعة مقرنصات جميلة الشكل. وينتهي المدخل بعقد ثلاثي الفتحات. ويؤدي المدخل إلى دركاه، ثم إلى صحن مكشوف. ويوجد إيوان كبير في جنوبي الصحن. ويحيط به عدد من الغرف والخلاوي.

وأما الطابق الثاني، فيتم الوصول إليه بسلم حجري يقع في الجهة الشمالية من الصحن المكشوف. ويضم مجموعة من الغرف والخلاوي. وكانت الغرف والخلاوي في الطابقين، تستعمل لسكنى المدرسين، والطلاب. والقائمين على خدمة المدرسة.

الواجهة الرئيسية مع المدخل



(۱) انظر: الضوء اللامع ۸۸/۱۱_۸۹. نظم العقيان /۹۷_۹۸. الأنس الجليل ۳۷/۲. خطط الشام ۱۱۸/۲.

المفصل في تاريخ القدس ٢٥٤/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٧/١. المدارس في بيت المقدس ١٥٠/٢ _ ١٥٤. معاهد العلم في بيت المقدس ١٩٣/، ١٩٤. وهي اليوم دار سكن تعرف بدار الشعباني. وكانوا يسكنوها حتى سنة ١٩٣٣م. وقد اشترتها الأوقاف منهم في هذه السنة(١).

الوضع العام: سيء .

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ صيانة الأجزاء التالفة.

- صيانة المقرنصات أعلى المدخل، وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة والمفقودة.

- معالجة العنصر الزخرفي في الطاقية، وإعادة الأجزاء التالفة منه.

_ إعادة الأجزاء التالفة من المصاطب القائمة على جانبي المدخل.

_ صيانة الشباكين القائمين على يسار المدخل.

_ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات في أعلى الشباكين.

_ صيانة العناصر الزخرفية فوق الشباكين، على يسار المدخل، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

- إزالة العناصر المضافة إلى الشباكين، وفتحهما بصورة تامة.

ـ صيانة حديد الحماية الموجود.

- تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.

- تركيب باب للمدخل ملائم لطبيعة المكان.

_ إزالة الأعشاب.

_ إعادة الشريط الكتابي المفقود، أعلى المدخل.

_ صيانة أرضية المدخل، وتكحيلها.

الصحن:

- تنظیف حجارة الجدران، وتكحیلها، وصیانة الحجارة المتآكلة.

- صيانة المحراب الموجود في إيوان القبلة، وإعادة الأجزاء التالفة مثل تيجان الأعمدة.

_ تنظيف العناصر الزخرفية.

_ قصارة العقد.

_ تنظيف المقرنصات، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

_ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.

- تنظیف العقد أعلى خرزة البئر، وإعادة استعمال البئر بعد تركیب باب لـهـا.

_ إزالة العناصر المضافة الدخيلة.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي.

- فتح الأبواب والشبابيك المغلقة، لإنارة المكان وتهويته.

غرف الطابق الأرضى:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تبليط الأرضيات.

_ عمل أبواب وشبابيك مناسبة لطبيعة المكان.

غرف الطابق العلوي:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

_ تنظيف حجارة الجدران الخارجية وتكحيلها.

_ تبليط الأرضيات.

_ تركيب أبواب وشبابيك مناسبة لطبيعة المكان.

فتح الأبواب والشبابيك المغلقة.

السطح:

_ تبليط السطح وتكحيله.

_ تركيب مزاريب للمياه .

(١) انظر: خطط الشام ١١٨/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٩٢/١.

المدارس في بيت المقدس ١٥٢/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /١٩٤.


الأثر رقم (١٢٥)

(مسجد الحريري)

أنشىء هذا المسجد في العصر الأيوبي. رممه شمس الدين محمد بن إبراهيم الحريري، المتوفى في سنة ٨٨٦هـ/١٤٨٢م، في العصر المملوكي. وكان هذا المسجد مسجداً عامراً تقام فيه الصلوات الخمس. ولكنه أصيب بالخراب في الفترات المتأخرة.

وتعمل الآن دائرة أوقاف القدس على إعادة بنائه.

ويتكون هذا المسجد من بيت للصلاة ، مستطيل





مقطع أفقى للمسجد


الشكل. ولم يبق من بنائه الأصلي سوى جدران متهدمة، وبعض العناصر الزخرفية المعماريسة المتآكلة.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:


- إعادة بناء المسجد والتأكيد على طرازه الاسلامي القديم بعد إزالة الأنقاض والأعشاب، وفتح الأبواب والنوافذ المغلقة.








الجدران المتبقية وفي حالة سيئة



۳۰٤



الجدران المتبقية وفي حالة سيئة



الأثىر رقم (۱۲۲)

(المدرسة الأشرفية)

تنسب هذه المدرسة إلى السلطان الأشرف قايتباي.

وكانت تسمى المدرسة السلطانية، أو المدرسة الأشرفية السلطانية.

كان الأمير حسن بن ططر الظاهري، ناظر الحرمين الشريفين، قد عمر مدرسة للملك الظاهر خشقوم، على ظهر الرواق المجاور لمنارة باب السلسلة، من جهة الشمال. وتوفي الظاهر خشقوم قبل إتمام عمارتها. ثم سأل الأمير حسن الظاهري السلطان قايتباي أن يقبلها منه، وكان قد عمرها من ماله، وان تنسب إليه، فقبلها، وكتب اسمه على ماله، وكان ذلك في سنة ٢٧٨هـ/١٤٢٩م. وفي بابها. وكان ذلك في سنة ٢٧٨هـ/١٤٦٩م. وفي السنة التالية، اهتم برديك التاجي، ناظر الحرمين، بإكال عمارتها، وعمل لها الأبواب، وفرشها بالبسط. وعقدت فيها حلقات الدروس.

وفي سنة ١٤٧٧هـ/١٥ م. رتب الأشرف قايتباي لها «صوفية ، وفقهاء ، وعين لها أوقافاً بمدينة غزة . وجعل عدة الصوفية ستين نفراً ، لكل نفر في كل شهر خمسة عشر درهماً شامية ، وجعل للطلبة لكل نفر في كل شهر خمسة وأربعين درهماً ، وجعل لكل نفر في كل شهر خمسة وأربعين درهماً ، وجعل لها أرباب وظائف من الفراش والبواب ، ونحو ذلك . وجعل للشيخ في كل شهر خمسمائة درهم » . وقامت هذه المدرسة بدور كبير في الحركة الفكرية في القدس . وتولى مشيختها والتدريس فيها الفكرية في القدس . وتولى مشيختها والتدريس فيها

عدد من العلماء الأجلاء.

ذكر مجير الدين الحنبلي أن الأشرف قايتباي قدم الله القدس في سنة ١٨٨٠هـ/١٥٥٩م، ونزل بمدرسته، ولم تعجبه، فأمر بهدمها، وبناء مدرسته مكانها. وفي سنة ١٤٨٥هـ/١٤٨٠م، شرع المهندسون في العمل، وبني المجمع السفلي الملاصق لرواق المسجد من جهة الشرق. وفي السنة التالية اجتهد المهندسون، والصناع، والحجارون، لعمارة المدرسة، وانتهى بناء المدرسة، وتكاملت عمارتها في سنة ١٨٨٥هـ، كا يبدو جلياً في نقش كتب على أحد جدرانها. وهناك نقش آخر على الجدار ذاته، يبين أن قايتباي كان قد أمر بإنشاء المدرسة في سنة ١٨٧٥هـ/١٤٠م. وعُدَّت هذه المدرسة جوهرة ثالثة في بيت المقدس، إلى جانب الصخرة، والأقصى.

وصفها مجير الدين الحنبلي، وعبد الغنيي النابلسي، وغيرهما.

وكانت لها خزانة كتب.

وفي سنة ٩٠٣هـ/١٤٩٦م، تعرضت هذه المدرسة لزلزال، فهدم القسم الأكبر منها. ثم أُعيد بناء المدرسة، وعادت إلى سابق عهدها.

قامت دائرة الأوقاف في القدس بترميم الطابق السفلي منها، ونقلت إليه مكتبة المسجد الأقصى(١).

وتتكون هذه المدرسة من طابقين علـــوي وسفلي، ويتم الوصول إليهما بوساطة مدخل جميل

(١) انظر : الضوء اللامع ٢٠١/، ٢٠٥.

الخطط المقريزية ٢٤٤/٢.

الكواكب السائرة ٢٩٧/١.

شذرات الذهب ۲۰/۸.

البدر الطالع ٢/٥٥.

الأنس الجليل ۲/۰۳، ۹۹، ۲۸۰، ۱۸۲، ۳۸۳، ۱۸۲، ۱۸۲۰ ۲۸۲، ۱۹۲۶ ۱۳۱۰، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰ ۲۲۷، ۲۲۷.

الحضرة الأنسية /١٥ ـ ١٨. خطط الشام ١١٧/٦.

الشكل والتكوين، ويمتاز بزخارفه الهندسية، وكتاباته الأثرية، وغناه بالعناصر المعمارية.

ويؤدّي المدخل إلى دركاه، حيث الطابق الأول، ويوجد في جنوبها سلم حجري، يدور إلى جهة اليسار، ويؤدي إلى الطابق العلوي. ويوجد في شمالها مسجد كان يستعمل مسجداً للحنابلة. وله محراب، وهو عبارة عن حنية مجوفة في الجدار الجنوبي.

ويقوم حالياً، في الجهة الجنوبية من هذا المسجد، قبران يعتقد أن أحدهما هو قبر الشيخ الخليلي. وأما بقية أجزاء المسجد، فتشغله مكتبة

المسجد الأقصى المبارك بأقسامها المختلفة.

وأما الطابق العلوي، فيشغل القسم الجنوبي الشرقي منه مدرسة شرعية للبنات. وهو عبارة عن مجموعة غرف.

وأما الجزء الأوسط من هذا الطابق، فقد كان يوجد فيه الصحن المكشوف، والأواوين الأربعة، ولم يبق منها شيء بآستثناء بعض المداخل، والواجهات المتهدمة، وبعض الكتابات الأثرية، والعناصر الفنية.

وأما بقية هذا الطابق، وهو القسم الشمالي منه، فتشغله دار للسكن.

منظر خارجى



المعاهد المصرية في بيت المقدس /١١.

المفصل في تاريخ القدس /١٢٣، ٢٥٥، ٢٥٦. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٧/١، ٢٨٨،


397, 797.

حجة وقف عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدس

.190_117/

عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدس /٥٢، ٧٩، ٩٧، ٨٤_٨٢ .

معاهد العلم في بيت المقدس /١٥٨ ــ ١٦٤. المدارس في بيت المقدس ١٥٦/٢ ــ ١٧٣.





المدخل

احد الشبابيك داخل العقد



الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.
- ـ تنظيف العناصر الزخرفية، والصنج المعشقة.
- _ تنظيف المقرنصات، على جانبي المدخــل، وصيانتها، وإعادة الأجزاء التالفة إلى مكانها.
- _ إعادة العنصر الزخرفي، فوق المدخل إلى مكانه.
 - _ تنظيف الشريط الكتابي، وصيانته.
 - _ صيانة المكسلتين، على جانبي الباب.
- _ صيانة الصنج الموجودة بأسف_ل المصاطب (المكسلتان).
- _ صيانة الحجارة، على يسار المدخل، وتنظيفها وتكحيلها.

الشباك (على يمين المدخل)

- _ صيانة الصنج الصالحة، وتنظيفها.
 - _ صيانة الصنج المتآكلة.
- _ إعادة العنصر الزخرفي المفقود على جانبي الصنج.
- ـ تنظيف المقرنصات، بأعلى الشباك، وصيانتها.
- صيانة اللوحات الكتابية الدائرية (خاتم السلطان) بجانبي الشباك، وبأعلاه وإعادة الأجزاء التالفة.
- _ تنظيف الزخارف المحيطة باللوحات الكتابية، وصيانتها.

سقف الرواق:


- تنظيف العناصر الزخرفية، وصيانتها، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ تنظیف حجارة سقف الرواق، وصیانتها. الدركـاه:
- _ تنظيف حجارة الجدران، والسقف، وتكحيلهما.
- _ تنظيف العناصر الزخرفية بالسقف، وصيانتها،

- وإعادة الأجزاء التالفة منها .
- ـ تكحيل أرضيتها، وصيانتها.
- الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي:
- تنظيف الجدران، على جانبي الدرج، غرف الطابق العلوي: و تكحيلها .
 - صيانة الدرج والمصاطب، وإعادة الأجزاء صيانة الأرضيات. التالفة .
 - صيانة العناصر الزخرفية بالسقف.
 - صحن الطابق العلوي:
 - _ صيانة الجدران المحيطة به.
 - _ صيانة الأشرطة الكتابية.
 - ـ صيانة العناصر الزخرفية بالجدران.
 - _ إزالة العناصر المضافة .
 - تبليط الأرضية، وتكحيلها.

- تركيب أبواب تناسب طبيعة المكان.
 - تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب.

 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ فتح الأبواب والنوافذ المغلقة لتهوية الغرف، وإنارتها .
 - السطح:
 - _ تبليطه، وتكحيله.
 - ـ إزالة العناصر المضافة .
 - تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.

ملتقى العقود مع السقف



الأثر رقم (۱۲۷) (سبيل قايتباي)

بناه السلطان سيف الدين إينال. ثم أعاد بناءه السلطان قايتباي، عندما بنى مدرسته في القدس. ولم يتبق من سبيل إينال سوى البئر الذي أقام قايتباي سبيله عليها. وقد بناه من الحجر المشهر الملون، وفرش أرضيته بالرخام، وزحرف قبته وأركانه بالعناصر الزخرفية والمعمارية الإسلامية، من زخارف نباتية، وصنج معشقة، عوضاً عن الزخارف الهندسية.

وفي سنة ١٣٠٠هـ/١٨٨٧ ــ ١٨٨٣م، جدده السلطان عبد الحميد خان بن عبد المجيد خان، في العثماني(١).

وتقوم لجنة إعمار المسجد الأقصى حالياً بترميمه، وإصلاحه.

ويتكون هذا السبيل من طابقين من البناء، يضم أولهما بئراً تعلوها خرزة، وهو محفور في الأرض لتخزين مياه الأمطار، ويختلف عن آبار غيره من الأسبلة. ويرتفع ثانيهما متراً عن سطح الأرض، وفيه المزملة لتفريق الماء. وقد فرشت أرضيته بالبلاط المصنوع من الحجر الصلب. ويتكون من الحجارة الحمراء والبيضاء. وله أربع نوافذ في جهاته الأربع. وقد حُول أعلى مربع الطابق الثاني إلى مثمن لايجاد قاعدة مثمنة تقوم عليها القبة الجميلة المزخرفة بزخارف نباتية وهندسية.

الوضع العام: متوسط.



السبيل وحوله سقالات الترميم

. 111

⁽١) انظر: المفصل في تاريخ القدس ٢١٣.

تاریخ الحرم القدسي /۹۷.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١١،

الأثر رقم (۱۲۸)

(بركة عنغج/الغاغنج) (وتسمى بركة الررنج)

جُددت هذه البركة ورممت في سنة ۸۸۷هـ/ ۱٤۸۳م، فقد جددها الأشرف قايتباي عندما بنى مدرسته في القدس.

ثم جُددت في العصر العثماني ، في أثناء بناء سبيل قاسم باشا المجاور لها ، في سنة ٩٣٣هـ/٥٣٦م(١).

وتتكون هذه البركة من بناء مربع الشكل، يرتفع نصف متر. ويحيط به سياج معدني، يبلغ ارتفاعه متراً. وقد فرشت أرضية البناء ببلاطات مربعة من الرخام، وفرشت حفافه بالرخام أيضاً. وأقيمت نافورة في وسط البركة، وهي نافورة رخامية، لطيفة الشكل والتكوين.

الترميمات المطلوبة:


السبيل من الخارج:

- صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- إعادة الأجزاء التالفة من الإطار، حول الشبابيك، وتنظيفها.
- _ إعادة الزخارف المفقودة، وخاصة فوق الزفورة، والمصطبة الجنوبية.
- إعادة الأجزاء التالفة من زخارف الأعمدة الأربعة المحيطة بالسبيل.
- _ صيانة الشريط الكتابي حول السبيل، من الأعلى.
- صيانة الصنج المعشقة، حول السبيل، وفوق الباب.
- _ صيانة القبة ، وإعادة الأجزاء التالفة من الزخرفة .
 - ـ صيانة الباب الخشبي.

السبيل من الداخل:

- _ تنظيف الزخارف، وصيانتها.
- تنظيف المقرنصات في الزوايا الأربع.
 - _ تكحيل القبة الداخلية.
- _ إعادة الأجزاء التالفة من جرون الماء.
 - _ إعادة المياه إلى السبيل لاستعماله.

منظر عام للبركة



(١) انظر : تاريخ الحرم القدسي /٩٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٣.

الأثر رقم (۱۲۹)

(الزاوية الظاهرية)

أنشئت هذه الزاوية في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، لإيواء الفقراء، والمتعبدين، والزهاد.

تعرضت هذه الزاوية للخراب، وتهدمت بعض غرفها إثر زلزال حدث في سنة ١٩٢٧م(١).

وتتكون هذه الزاوية من عدد من الغرف، وساحة مكشوفة. ولها مدخل ينتهي إلى عقد ذي ثلاث فتحات، وتحف به مكسلة حجرية من كلا جانبيه. وهو الجزء الباقي من البناء الأصلي. وتشير الأساليب المعمارية السائدة فيه إلى العصر المملوكي، أو بداية العصر العثماني.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

المدخل:

_ صيانة عامة.

الساحة المكشوفة:

_ صيانة حجارة الجدران، وتكحيلها.

- فتح الباب المغلق، وهو من أجمل المداخل، من حيث التناسق. وصيانته وتكحيل حجارته.


_ صيانة العناصر الزخرفية الموجودة بالباب.

_ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة، أعلى الباب.

الصحين:

_ صيانة الجدران.

_ صيانة الأعمدة المزخرفة الموجودة بالصحن.




مدخل الزاوية

(١) انظر : الأنس الجليل ٥٤/٢ . معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٨ .

- '_ تكحيل الأرضية.
- _ إزالة الحواجز والعناصر المضافة مثل الغرف.
 - _ صيانة مجاري المياه .
 - الغرف:
 - _ صيانة الغرف الأصلية.

 - الســـطح : ــ تبليطه ، وتكحيله .
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - ــ إزالة الأعشــاب والأنقاض.



جدار داخلي مع الأعمدة الاسطوانية

الأثر رقم (۱۳۰)

(أثر غير مسمى) (حالياً دار اليمن)

يقع هذا البناء في طريق باب الحديد، مقابل المدرسة الحنبلية.


لم تتحدث المصادر التي أمكن الاطلاع عليها، عن هذا البناء، من حيث المؤسس، ومن حيث سنة البناء.

ومن الممكن القول بأن هذا البناء هو أحد الأبنية التي أُقيمت في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، أي في الفترة المملوكية المتأخرة، وذلك من الواقع المعماري الذي يتسم به، والعناصر المعمارية التي يحملها.

ويتم الوصول إلى هذا البناء عبر مدخل تحف به مكسلتان حجريتان، وتعلوه عتبة حجرية مستقيمة من قطعة واحدة، وتعلوها مجموعة صنج معشقة، ثم عدد من المداميك الحجرية، ويقوم فوق ذلك عقد ثلاثي الفتحات. ويؤدي المدخل إلى ممر مغطى بأقبية متقاطعة ويقوم في منتصف الواجهة الشرقية منه، سبيل للماء.

ثم يؤدّي المر إلى ساحة مكشوفة، ويحيط بها عدد من الغرف الصغيرة، في الجهتين الشرقية والغربية، وفي الجهة الجنوبية، أقيم إيوان كبير الحجم. ويبدو من واقع هذا التخطيط المعماري أن البناء، في الأغلب، كان إحدى المدارس المملوكية المتأخرة. وقد طرأت عوامل عديدة، أدت إلى المتأخرة. وضياع المعلومات الخاصة بإنشائه، حيث تحول إلى دار سكن. وقد أضيف إليه عدد من الغرف ليتلاءم مع استعماله داراً للسكن.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:



المدخل

الواجهة الرئيسية والمدخل:

- _ تنظيف حجارة المدخل، وتكحيلها.
- _ إعادة المكسلتين، إلى جانبي المدخل.
- ـ تنظيف الصنج المعشقة بأعلى المدخل، وصيانتها.
 - _ إكمال الإطار المحيط بالمدخل.
 - _ تركيب باب ملائم للمدخل.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

الدركاه:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة.
- _ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.
 - _ إزالة الحاجز المبني من الطوب.

الأثر رقم (۱۳۱)

(ضريح مجير الدين الحنبلي)

كان يقع هذا الضريح شرق مقبرة باب الرحمة على بعد بضعة أمتار من كنيسة سبتنا مَريم، والكنيسة الجسمانية، ثم نقل إلى مكان قريب، بسبب أعمال الحفر لتوسيع الطريق. وقد بنيت قبة صغيرة على القبر، وترتكز القبة على أربعة أعمدة. وحول القبر «حوش صغير له جدران أربعة، وتعلوها قضبان حديدية». وعلى الجدار الشمالي نقش يبين اسم المتوفى، وسنة وفاته. وكانت وفاته سنة ٩٢٧هـ/ ١٥٢٠ في الأغلب(١).

ومجير الدين هذا، هو مؤرّخ القدس المشهور، وهو قاضي القضاة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، أبو اليمن، مجير الدين.

وكان مجير الدين قد دفن في مقبرة باب الرحمة وقد تلاشى قبره واندثر، نتيجة لعوادي الزمن، وحدرس، وكاد لايعرف مكانه في المقبرة التي جرت عليها عدة تقلبات أنقصت من مساحتها الأصلية، حيث كانت تمتد إلى أسفل الوادي عند كنيستي الجسمانية، وستنا مريم. وقد اكتشف، بالقرب منها، قبر مجير الدين الحنبلي. وكان عمال البلدية هم الذين اكتشفوه، عندما كانوا يوسعون الطريق التي قر أمام هاتين الكنيستين، في أواسط القرن الحالي. ونقلت رفات مجير الدين إلى مكان آخر قريب، وأقيم له قبر جديد، وقبة، وذلك في سنة ١٩٤٢م.

الصحن:

- _ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.
- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة للغرف.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.


الغرف:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
- إزالة الحواجز المبنية من الطوب، وإزالة العناصر المضافة.

السطح:

- _ تبليطه، وتكحيله.
- تركيب مزاريب للمياه.
- ـ إزالة الأعشاب والأنقاض من المبنى كله.

⁽١) انظر: الأنس الجليل (المقدمة) /الجزء الأول. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /١٣٩، ١٤٠.



الضريح والقبة فوقه

ويتكون الضريح من بناء مستطيل الشكل، غير مرتفع. وتقوم فوقه قبة مفتوحة الجهات الأربع. وتتكون من أربعة أعمدة رخامية، وفوقها أربعة عقود مقصوصة، وتقوم فوق ذلك، رقبة مثمنة لإقامة القبة المفصصة من الخارج، عليها.

وقد أُحيط القبر والقبة بسيّاج معدني. وفي الجهة الشمالية نجد نقشاً كتابياً يحمل اسم صاحب القبر، وسنة وفاته.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ صيانة من الداخل.
 - _ صيانة الضريح.
 - ــ صيانة الأرضية .
- _ تنظيم المنطقة المحيطة بالضريح.
 - _ إزالة الأعشاب.


الأثر رقم (۱۳۲) (المسجد القيمري)

يعود هذا المسجد إلى العصر العثماني، حسب ما يشير طراز بنائه.

ولعل تسميته ذات علاقة بأصحاب القبة القيمرية المقامة خارج سور القدس(١).

ويتم الوصول إليه عبر مدخل بسيط يؤدّي إلى ساحة مكشوفة، تقع شرقي بيت الصلاة. وتوجد غرفة في الجزء الجنوبي منها. وفيها قبر يحتمل أنه قبر باني هذا المسجد.


وأما بيت الصلاة ، فهو بناء مربع الشكل تقريباً . وتقوم عليه قبة ضحلة ، ترتكز على قاعدة مثمنة ، بعد تحويل أعلى أركان بيت الصلاة المربع إلى مثمن ، بوساطة أربعة عقود أقيم كل منها على جدار المسجد ، وملىء مابينها ، وذلك لتكوين قاعدة مثمنة تصلح لإقامة القبة الضحلة عليها . وله محراب ، وهو عبارة عن حنية مجوفة في الجدار الجنوبي .



الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ إزالة العناصر المضافة مثل الرف المعدني.
 - _ تركيب باب ملائم.
 - _ تركيب شبابيك ملائمة.
 - ـ قصارة المتوضأ، وتبليط سطحه.
 - _ إزالة حاووز الماء.



مدخل المسجد

- _ تركيب مزاريب للمياه.
- _ إزالة الأعشاب والأنقاض.


المستجد من الداخل:

- _ قصارته من الداخل.
 - _ إنارته بالكهرباء.
- _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

القبة والسطح:

- _ تبليطهما، وتكحيلهما.
 - _ تركيب هلال ملائم.
 - _ إزالة الأعشاب.
- _ إزالة الأنقاض المتراكمة حول المسجد.

قبة المسجد من الخارج



الأثر رقم (١٣٣) (قبة الأرواح)

لعلها عُرفت بهذا الاسم لقربها من المغارة المعروفة بآسم مغارة الأرواح.


ويشير طراز بنائها إلى أنها من بناء القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي().

وتتكون هذه القبة من بناء قوامة ثمانية أعمدة رخامية، لطيفة الشكل. ويقوم عليها ثمانية عقود مدببة. وتُشكّل القاعدة المثمنة للقبة الضحلة المقامة عليها.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وصيانتها، وتكحيلها.
 - _ تنظيف تيجان الأعمدة.
 - ـ صيانة القبة من الداخل والخارج.
 - _ صيانة الأرضية.



منظر عام لقبة الأرواح

الأثر رقم (١٣٤) (قبة الخضر)

لم تحدد المصادر التي اطلعنا عليها، من بناها، أو تاريخ بنائها. ويشير طراز بنائها إلى العصر العثماني. ويرجح أنها تعود في بنائها إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي(١).

وهي قبة لطيفة تتكون من ستة أعمدة رخامية


جميلة، تقوم فوقها ستة عقود حجرية مدببة،

تُشكِّل قاعدة دائرية من الداخل، وشكلها مسدس من الخارج وفوق ذلك كله، تقوم القبة الضحلة. وتجدر الإشارة إلى أنه توجد ، بأسفل بناء القبة ، وأسفل صحن الصخرة المشرفة، غرفة كانت تستعمل مخزناً لحاصلات الحرم، وهيي موجودة حتى الآن. وتستعمل مخزناً لمستودعات الحرم.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وصيانتها، وتكحيلها.
 - _ تنظيف تيجان الأعمدة.
 - ـ تكحيل الأرضية، وصيانتها.
 - _ صيانة القبة.
 - _ تنظيف الإطار الزخرفي.
 - _ إعادة العناصر المفقودة.



منظر عام لقبة الخضر

(١) انظر: الأنس الجليل ٢٠/٢، ٢١.

تاريخ الحرم القدسي /٧٩.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٢.

الأثر رقم (۱۳۵)

(المئذنة الحمراء)

يوحي طراز بناء هذه المئذنة، وتخطيطها المعماري، إلى أنها من منشآت القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، حيث يسود في طراز بنائها بعض العناصر المعمارية المملوكية المتأخرة. ولعل مبناها كان يمثل إحدى الزوايا في القدس .

وتعد هذه المئذنة من الأبنية المعلقة، ويُصعد إليها من الشارع العام بدرجات قليلة تؤدّي إلى ساحة مكشوفة. وفي الساحة بيت للصلاة، ويقع في الجهة الجنوبية الغربية منها. ويتكون من بناء مستطيل الشكل، صغير الحجم، ويمتد من الشرق إلى الغرب. وله مدخل شمالي، يغطيه سقف تسود فيه طريقة القبو المروحي البسيط. وله محراب جميل، يتكون من حنية عميقة في منتصف الجدار الجنوبي. وتوجد مئذنة المسجد في الجهة الشمالية الغربية من الساحة المكشوفة. وتتكون من قاعدة مربعة، حول أعلاها إلى مثمن، بوساطة مثلثات هرمية،

لإقامة الطابق الأول المثمن. ثم يقوم فوقه الطابق

الثاني. ويتصف هذا الطابق بأنه مستدير، ومرتفع.

وتوجد في أعلاه شرفة حجرية مقامة على مجموعة

مقرنصات جميلة التكوين. وقد أقم وسط هذه

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

المدخل:

_ إزالة الجدار المتهدم، وبناء جدار ملائم.

الشرفة بناء صغير، ينتهي بطاقة المئذنة.

- تركيب باب ملائم للمدخل.
- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

الصحن:

- صيانة حجارة الجدران، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

المئذنية:

- _ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، وصيانتها.
 - _ صيانة الرفراف.
- ـ تنظيف العنصر الزخرفي، بأعلى الباب، وتنظيف الهلال.
 - _ تنظيم خطوط مكبرات الصوت.

المسجد من الداخل:

_ صيانة عامة .

السطح:

- _ صيانته .
- _ تركيب مزاريب للمياه.

المتوضا:


- _ صيانته، وصيانة المراحيض.
- _ تركيب أبواب للمراحيض.

أعمال تتعلق بالمسجد:

- _ إزالة العناصر المضافة.
- صيانة البئر ، وإعادة استعمالها ، بعد تركيب باب ملائم .
 - _ إزالة الأنقاض.



منظر خارجي للمئذنة



الأثر رقم (۱۳۲)

حمام السلطان

ويقع في طريق الواد ، عند مفترق طريق درب الآلام، في المرحلة الثالثة منه، مقابل مستشفى المسلمين، لسبب أو لآخر. (الهوسبيس).

> تعد الحمامات أحد مظاهر الحضارة الاسلامية. وكان في مدينة القدس عدد من الحمامات ، أصاب الخراب بعضها الآن، وتهدم بعضها وأزيل. ولم يبق منها الآن سوى ثلاثة حمامات، واحد منها مازال مستعملاً

ومن بين الحمامات التي تهدمت وأزيلت في

القدس، حمام السلطان الذي تسربت ملكيته لغير

ومن الممكن القول بأن تاريخ بنائه يعود إلى القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي، في العصر العثماني، ولم تشر الكتب التي تحدثت عن بيت المقدس، قبل العصر العثماني، إليه، ولم تذكره. وأشارت إليه الكتب التي تتحدث عن بيت المقدس في العصر العثماني(١). ولكنها أشارت إليه بآقتضاب، واقتصرت على ذكر اسمه وموقعه.



(١) انظر : وقفية تكية خاصكي سلطان. المختار من الحضرة الأنسية /٤٦. المفصل في تاريخ القدس /٣٠٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢، ٢٠،

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦١، ٣٦٢.

الأثر رقم (۱۳۷)

(مستجد النبي داوود، وقبره)


يجمع هذا الأثر بين مقدسات الديانات السماوية الثلاث.

وهو في نظر المسلمين «من الأمكنة الدينية التي (كانوا) يقيمون فيها صلواتهم الخمس يومياً، ويحيون فيه شعائرهم الدينية».

وهو «من الأمكنة الأثرية العامة في فلسطين، لاسيما المسجد العلوي منه، وما يشتمل عليه من أقواس فخمة، وأعمدة ضخمة»، كما يقول العارف.

واختلف العلماء في تعيين المكان الذي دفن فيه داود عليه السلام. ومن المرجح أن النبي داود مدفون في هذا المكان.

مدخل المسجد



وورد في وقفية تكية خاصكي سلطان، أن حمام يجمع هذا الأؤ السلطان هذا، كان من بين الممتلكات والعقارات السماوية الثلاث. التي وُقفت على التكية، مما قد يرجِّح أن هذا الحمام وهو في نظر الم قد يكون من بناء خاصكي سلطان، زوجة (كانوا) يقيمون السلطان سليمان القانوني، وذلك في سنة ٩٥٩هـ/ ويحيون فيه شعائره وهو «من الأمر

ومهما يكن من أمر، فإن هذا الحمام قد درس، وبنيت مكانه، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي بطريركية الأرمن الكاثوليك القائمة إلى اليوم. وجل ما يشاهد من بقايا الحمام في بناء البطريركية الحالية بقايا بعض العقود، وأحواض المياه. وهو جزء من دير الأرمن، قرب المرحلة الثالثة في طريق الآلام، حالياً.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة السطح والقباب.
- _ صيانة المقرنصات بأسفل العقود.
 - _ صيانة الحمام من الداخل.
 - _ صيانة الأبواب والشبابيك.

المسجد من الداخل

ومنـذ القـرن التـاسع الهجـري/الخامس عشر الميكلادي، دار نزاع بين اليهود والرهبان الفرنسيسكان حول حق كل من الطرفين في تملك القبو الذي توجد فيه رفات النبيي داود. وكان هؤلاء الرهبان قد بنوا كنيسة دير صهيون في سنة ٧٣٦هـ/ ١٣٣٥م. واستمر النزاع بين الطرفين إلى أن حسم الأمر السلطان جُقمق، وجعل المحافظة على المكان في أيدي المسلمين، وحُوِّل إلى مسجد كما كان من قبل. وذكر مجير الدين الحنبلي أن القبو الذي قيل بأن فيه قبر النبي داود، حصل نزاع حوله ، « ورفع أمره إلى الملوك السالفة ، منهم : الملك المؤيّد شيخ، والأشرف برسباي، وغيرهما... وكثر النزاع في الزمن السالف بين المسلمين والنصاري بسببه» ، واستمر الأمر كذلك إلى أن حسمه الملك جقمق كما تقدم. وقد «ولى النظر عليه الشيخ يعقوب الرومي الحنفى عالم الحنفية بالقدس الشريف ...، واستمر بأيدي المسلمين إلى عصرنا من غير منازع، وتحرر أمر ذلك على الصفــة المذكورة، ولم يتبين للنصاري ما يقتضي استحقاقهم له، ولا مايسوغ انتزاعه من المسلمين». كما يقول مجير الدين.

وفي عهد السلطان العثماني سليمان، أمر بتحويل الأثر كله إلى مسجد، على أثر العديد من الخلافات، وعُهد برعاية هذا لمكان، وغيره من الأماكن المتعلقة بالأنبياء والرسل، إلى السادة الأشراف في القدس، في سنة ٩٣٠هـ/١٥٢م، ومنذ ذلك الوقت، أصبح هذا المكان يُعرف بمسجد النبي داود(١).

⁽١) انظر: الأنس الجليل ٣٤٩/٢_٣٥٣.

المفصل في تاريخ القدس /٢٠٥_٥٠٤.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣٣/١، ٣٢٩،

 $[\]Gamma\Lambda\Upsilon$ _ $V\Lambda\Upsilon$.


بلادنا فلسطين ج ١ ق ٨/١.

وهو عبارة عن مجمع معماري كبير. ويتكون من عدة قاعات وساحات.

ويشتمل المسجد على قاعتين مستطيلتين، الأولى كبيرة، تقسم إلى نصفين بوساطة رواقين، يتكون كل منهما من ثلاثة أساكيب. وقد فتح محراب في الأسكوب الأول من الرواق الجنوبي. وأما القاعة الثانية، فإنها أصغر حجماً، وتقسم إلى قسمين أيضاً. ويُشكّل القسم الجنوبي منها مسجداً صغيراً، فتح له محراب مغطى بالبلاط القاشاني التركي الطراز، وفي القسم الشمالي منها، المقام أو القبر، وهو مقام مستطيل الشكل.

ولهذا المسجد مئذنة جميلة ، ترى من فوقها مدينة القدس .


حُوِّل مسجد النبي داود إلى كنيس يهودي منذ سنة ١٩٤٨م. وقد أزال الاسرائيليون المحتلون جميع



مئذنة المسجد



الفناء الداخلي



محراب خارجي من الخارج


الآيات القرآنية الكريمة، والكتابات العربية التي كانت منقوشة على الضريح والجدران، وكتب مكانها كتابات يهودية(١).

وهو تحت سيطرة السلطات الاسرائيلية الآن. الوضع العام: متوسط . الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الواجهة الأمامية.
- ـ قصارة العقود من الداخل.
- تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
 - _ تنظیف الجدران.





(١) انظر: بلادنا فلسطين ج١ ق ٩/١٥٥.




الزخرفة الرخامية

كتابة بالنقش على الحجر









المحراب



العقود الداخلية



الأثر رقم (۱۳۸)

(سبيل قاسم باشا)


ويسمى سبيل باب المحكمة. ويقع إلى الغرب من ساحة الحرم الشريف، على بعد بضعة أمتار من باب السلسلة.

أنشأه قاسم باشا، والي القدس، في سنة ٩٣٢هـ/ ١٥٢٦–١٥٢٧م، في عهد السلطان سليمان القانوني، كما يبدو في النقش الكتابي الحجري، في الضلع الغربي(١).

ويتكون هذا السبيل من بناء ذي ثمانية أضلاع

حجرية. وبأسفل كل منها صنبور للماء. ويُنزل إليه، من أرض الحرم، بدرجات قليلة تدور حول بناء السبيل. وأمام كل صنبور مقعد حجري لجلوس المتوضئين. وتوجد قناة ماء بأرض بناء السبيل، لتصريف مياه الوضوء. وتغطي السبيل ظلة خشبية دائرية الشكل، تقي المتوضئين حرارة الشمس، ومطر الشتاء.

السبيا



(١) انظر : تاريخ الحرم القدسي /٩٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٣، ٢١٢.

الأثر رقم (١٣٩) (مئذنة مسجد القلعة)


أقيمت هذه المئذنة داخل القلعـة، وكان العثمانيون قد جددو ابناء القلعة في سنة ٩٣٨ هـ/ ١٥٣٢ م، وأقاموا المئذنة . ثم جُدّدت هذه المئذنة في سنة ١٠٦٥هـ/ ١٥٥ م، في عهد السلطان محمد الرابع .

وتتكون هذه المئذنة من ثلاثة طوابق حجرية، يُشكل أولها قاعدة المئذنة المربعة، ويقوم فوقه الطابق الثاني، وهو أسطواني الشكل. ويقوم الطابق الثالث فوقه، وهو أسطواني الشكل أيضاً. وهـو أصغر حجماً من الطابق الثاني. وفي منتصفه بناء صغير، يُشكِّل طاقية المئذنة.

> الوضع العام: مهجورة. الترميمات المطلوبة:

_ تنظيف الحجارة وصيانتها.

_ إعادة استعمال المئذنة.



الترميمات المطلوبة:

الوضع العام: جيد.

_ تنظيف حجارة السبيل، وتكحيلها.

ـ تنظيف الزخارف حول العقود .

ـ تنظيف الزخارف العلوية وإبرازها.

_ صيانة الرفراف الخشبي المحيط بالسبيل.

_ إعادة تصفيح القبة.

_ صيانة الهلال، وتنظيفه.

_ صيانة أنابيب المياه والصنابير.

_ صيانة مجاري المياه العادمة.

_ صيانة الحديد الموجود حول النافورة.

_ إعادة تشغيل النافورة.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى السبيل.

_ صيانة اللوحة الكتابية وتنظيفها .

الأثر رقم (١٤٠)

(سبيل بركة السلطان)


أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٦ ـ ١٥٣٧م(١).

وقد أنشىء هذا السبيل، وغيره، لسقايـــة الواردين إليه.

ويتكون هذا السبيل من واجهة حجرية، مستطيلة الشكل. وفي أسفلها، صنبور للماء، ثم مدماك حجري، يعلوه نقش كتابي تذكاري حجري، ويحمل اسم السلطان، وألقابه، وسنة البناء. ثم يقوم فوقه مجموعة من المقرنصات الحجرية المكونة من أربع حطات، ويتوجها عقد متموج.

الوضع العام: سيء . الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها.
 - _ صيانة الإطار.
- _ إعادة الأجزاء التالفة من الزخارف والمقرنصات، وصيانتها، وتنظيفها.
 - _ إعادة الأجزاء التالفة من اللوحة الكتابية.
 - _ تبليط سطح السبيل.
 - _ صيانة جرن المياه.
 - تزويد السبيل بالماء، وإعادة استعماله.




منظر عام للسبيل

المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥.

⁽۱) انظر : بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢. تاريخ الحرم القدسي /٩٩.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤.



واجهة السبيل

لوحة كتابية منقوشة على السبيل



الأثر رقم (۱٤۱) (سبيل طريق الواد)

أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٥ ا-١٥٣٧ مناء مستطيل الشكل، ويتكون هذا السبيل من بناء مستطيل الشكل، وبأسفله حوض حجري للماء، وهو حوض مستطيل الشكل أيضاً، ويمتد طولاً بعرض بناء السبيل. وهناك صنبور للماء فوق منتصف هذا السبيل. وهناك صنبور نقش كتابي تذكاري كتب الحوض ويعلو الصنبور نقش كتابي تذكاري كتب على لوح من الرخام، ويبين اسم السلطان وألقابه، وسنة البناء. وفوق هذا النقش الكتابي، مجموعة مقرنصات تتكون من أربع حطات جميلة الشكل. ويقوم عقد مدبب فوق ذلك كله. وهو عقد ثنائي الأقواس، ويضفي جمالاً على بناء السبيل ومكوناته. الوضع العام: متوسط.

الوضع العمام؛ متوسط الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
- _ إعادة العناصر الزخرفية المفقودة، والمقرنصات الناقصة.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
 - _ صيانة جرن الماء.
 - _ تزويد السبيل بالماء، وإعادة استعماله.
 - ـ تنظيم مجرى تصريف المياه العادمة.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.



السبيل

(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢.

تاریخ الحرم القدسی /۹۹.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤.

الأثر رقم (١٤٢)

(سبيل السلسلة)


أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٦ ص

ويتكون هذا السبيل من بناء مستطيل الشكل. وبأسفله حوض حجري للماء، وهو مستطيل الشكل أيضاً. ويمتد طولاً بعرض بناء السبيل. ويوجد صنبور للماء فوق منتصف هذا الحوض. وفوقه مجموعة زخارف نباتية وهندسية. ويقوم فوق ذلك كله، عقد مدبب، متموج الشكل، يغطي واجهة بناء السبيل من الأعلى. وترتكز كل من أرجله على حطتين من المقرنصات.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ إعادة الزخارف المفقودة من الإطار.
 - _ تنظيف العناصر الزخرفية.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية، وإعادة كتابة العناصر المفقودة منها، وصيانتها.
- _ إعادة وضع النجمة الزخرفية، وسط السبيل.
- ـ تنظيف الجرن وصيانته ، وإعادة المياه إلى السبيل .
 - _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
 - _ صيانة السطح، وتكحيله.
 - _ عمل مجرى للمياه العادمة.
 - _ إزالة العناصر المضافة بجانب السبيل.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.



السبيل

(١) انظر : بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢. تاريخ الحرم القدسي /٩٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤. المفصل في تاريخ القدس /٢٦٦.


الأثر رقم (١٤٣) (سبيل باب العتم)

أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٦ ـ ١٥٣٧،

ويتكون هذا السبيل من بناء مستطيل الشكل. وبأسفله حوض حجري للماء، وهو مستطيل الشكل أيضاً. ويمتد طولاً بعرض بناء السبيل. ويوجد صنبور للماء فوق منتصف واجهته. وفوقه نقش كتابي تذكاري كتب باللغة العربية على لوح من الرخام. يبين اسم السلطان وألقابه، وسنة البناء. وهناك نقش آخر باللغة التركية، فوق النقش المشار إليه، وقد كتب ماكتب في النقش المكتوب بالعربية. وتقوم مجموعة مقرنصات فوق ذلك كله. وتتكون هذه المقرنصات من أربع حطات جميلة الشكل. وفوق ذلك كله، يقوم عقد مدبب، متموج الشكل.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
- إكال الإطار حول اللوحة الكتابية.
- تنظیف المقرنصات، وإعادة عنصر المقرنصات المفقود.
 - تزويد السبيل بالمياه، وإعادة استعماله.
 - تنظيم المنطقة المحيطة بالسبيل.



السبيل

(١) انظر : بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢. تاريخ الحرم القدسي /٩٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤.

المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥.

الأثر رقم (١٤٤)

(مصطبة سبيل سليمان)

تقع في الجهة الشمالية، من الحرم الشريف، خلف سبيل سليمان، بالقرب من الباب العتم.

ويبدو أن هذه المصطبة قد بنيت، في أثناء بناء سبيل السلطان سليمان القانوني. وذلك في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٧ م. ويلاصق السبيل الضلع الجنوبي للمصطبة.

وهذه المصطبة، هي إحدى المصاطب الكثيرة المنتشرة في ساحات الحرم الشريف، حيث تضفي عليها طابعاً جمالياً. وكان بعضها يستعمل مكاناً يجلس عليه الطلاب لتلقي العلم.

وتتكون هذه المصطبة من بناء حجري منبسط، وشكله أقرب إلى التربيع.

ويرتفع عن أرض الحرم، نحو نصف متر تقريباً. وفي منتصف الضلع الجنوبي منها، يلتصق بها سبيل سليمان. وقد فتح محراب، في منتصف واجهته الخلفية المطلة على المصطبة، وهو عبارة عن حنية حجرية، وفوقها نقش كتابي حجري يشير إلى بناء هذا المحراب من قبل السلطان سليمان القانوني.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة، وتكحيلها.
- _ تنظيف حجارة المحراب، وتكحيلها.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.



المصطبة والمحراب


الأثر رقم (١٤٥) (سبيل باب الناظر)

أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٧ –١٥٣٧م(١).

ويتكون هذا السبيل من بناء مستطيل الشكل، وبأسفله حوض حجري للماء. وفوق الحوض صنبور للماء. ويوجد نقش كتابي حجري، على بعد عدة مداميك حجرية من الصنبور. ويبين اسم السلطان وألقابه، وتاريخ البناء. ويوجد لوح حجري مزخرف فوق النقش. ويغطي ذلك كله، عقد حجري جميل الشكل، متعدد الأقواس، مزين بالصور الوردية اللون.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.
 - _ إعادة الحجارة المفقودة في نهاية قوس العقد.
- _ تنظيف العناصر الزخرفية فوق اللوحة الكتابية.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
- _ إعادة تزويد السبيل بالماء، ووضع جرن ماء له، وإعادة استعماله.
 - _ عمل مجرى للمياه على السطح.
 - _ إزالة الأعشاب.



السبيل

(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢.

تاریخ الحرم القدسی /۹۹.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤.

الأثر رقم (١٤٦)

(سبيل باب الأسباط) سبيل ستى مريم

أنشىء هذا السبيل في عهد السلطان سليمان القانوني، في سنة ٩٤٣هـ/١٥٣٧ ـ ١٥٣٧م.


وتطل واجهته الجنوبية على الشارع العام. وهو على بعد بضعة أمتار من باب الأسباط، إلى الغرب(١).

كانت توجد كتابة تأسيسية بأعلاه، ولكن تلك الكتابة أزيلت. وهي موثقة في بعض الكتب. وتماثل ما كتب على الأسبلة الأخرى.

الوضع العام: سيء. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها.
- _ إعادة اللوحة الكتابية الأصلية إلى مكانها، وصيانة اللوحة الموجودة.
- _ إعادة الأجزاء المفقودة من الإطار المحيط بالسبيل، وصيانة الأجزاء الموجودة.
- _ تزويد السبيل بالماء، وإعادة الجرن إلى مكانه، وإعادة استعمال السبيل.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.



السسا

⁽١) انظر: بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢. تاريخ الحرم القدسي /٩٩. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٤. المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥.

الأثر رقم (١٤٧)


(الأسوار والأبواب التي بناها العثمانيون)

سور القدس قديم، منذ عهد اليبوسيين الكنعانيين. وقد رُمّم وجُدد مرات عديدة. وتعود معظم أجزائه بشكله الحالي إلى العصر الأيوبي. ثم قام المماليك بتدعيمه وتقويته. وكان آخر تجديد له قد تم في عهد السلطان سليمان القانوني، بين سنة قد تم في عهد السلطان سليمان القانوني، بين سنة آسمه منقوشاً في أماكن عديدة من السور، وفوق الأبواب.

ويظهر فيه فن العمارة العسكرية، من حيث طريقة الحراسة والمراقبة. وتوجد فيه طاقات يصب منها الزيت المغلي لدفع الأعداء، وفيه مزاغل لرمي السهام. وله أربعة وثلاثون برجاً (١).


الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة عامة.
- تنظيف اللوحات الكتابية، وإعادة لوحات كتابية إلى أوضاعها الأصلية.
- تنظیف عناصر زخرفیة، وإعادة عناصر زخرفیة أخرى إلى أوضاعها الأصلية.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تبليط ممرات المشاة، وتكحيلها.
- _ صيانة طلاقات، وإعادة طلاقات أخرى إلى



جزء من السور

جزء من السور مع باب الساهرة



أوضاعها الأصلية. - إزالة الأعشاب، والأنقاض.

(١) انظر : عيون الأنباء /٦٨٨.

الأنس الجليل ۳۸۳، ۳۸۳، ۳۸۲، ۳۹۰. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۸، ۲۰۹.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٧/٢، ٨٠. المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥، ٤٣٢_ ٤٣٥. تاريخ الحرم القدسي /٦٣_ ٦٦.



جزء من السور مع باب الأسباط

جزء من السور مع الباب الجديد



454

الأثر رقم (١٤٨)

(بساب العامسود)

ويسميه الافرنج باب استيفن، وباب النصر أيضاً، ويسميه الافرنج باب استيفن، وهو باب رئيسي ملام مشهور من أبواب القدس وهو المنفذ الرئيسي لها. وقد أُعيد بناؤه في سنة ٩٤٤هـ/١٥٣٧ –١٥٣٨، في عهد السلطان سليمان القانوني، في العصر العثماني(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل، وعقد يقوم فوقه برج حجري صغير محمول على كابلين حجرين. ويوجد نقش تذكاري بين العقد والمدخل، يبين اسم السلطان وألقابه، وسنة تجديد الباب. ويغطي فتحة المدخل مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس. ويؤدي هذا المدخل إلى دركاه، يغطيها قبو مروحي. وهي تؤدي بدورها إلى ممر ينعطف إلى جهة اليمين، ينعطف إلى جهة اليمين، وهو مغطى بقبو متقاطع يؤدي إلى داخل السور. وهي مراز بنائه إلى أثر العمارة العسركية في ويشير طراز بنائه إلى أثر العمارة العسركية في تصميمه.

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

- إعادة الأجزاء التالفة من اللوحة الكتابية، والإطار حولها، وتنظيفهما.

- تنظيف أعمدة الشباك، بأعلى المدخل، وتنظيف تيجان الأعمدة.

- اعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، بأعلى الشباك.

_ تنظيف زخرفة العقد، والزخارف النجمية الدائرية.

_ صيانة الباب المعدني الموجود.

_ صيانة الأرضية .

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

داخل الباب:

_ قصارة العقود.

_ تنظيف حجارة الجدران.

_ إزالة الدكاكين لإبراز الحجر.

_ صيانة الأرضية.

السطح:

_ صيانة أرضيته، وتكحيلها.

_ تركيب مزاريب للمياه.

البـاب الداخلي ــ داخل الســور :

ــ تنظيف الحجارة .

_ إعادة اللوحة الكتابية.

_ تنظيف المقرنصات بأسفل العقد.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

_ إزالة الأعشاب.

(١) انظر : احسن التقاسيم /١٦٨ .


المختار من الحضرة الأنسية /٣٥.

المفصل في تاريخ القدس /٤٣٢، ٤٣٣.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ١٦٣١، ١٦٢،


1173 7/13 PO3 3Y3 113 1113 PA13 191.

حضارة العرب _ لوبون .




باب العمود ويظهر الباب القديم في الأسفل على الشمال


سقف المدخل



720



واجهة تبين باب العمود والباب القديم في الأسفل



الأثر رقم (۱٤۹) (باب الساهرة)

ذكره المقدسي بآسم باب جب أرميا. ويسميه الفرنج باب هيرودوس، وباب مدلين.

أعيد بناء هذا الباب في سنة ٩٤٤هـ/١٥٣٧ _ أعيد بناء هذا الباب في سنة ١٥٣٧ م، في عهد السلطان سليمان القانوني، في العصر العثماني(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل، وعقد مدبب. وبينهما نقش حجري كتابي تذكاري، يبين اسم السلطان وألقابه، وتاريج تجديد الباب. ويغطي فتحة المدخل مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس. ويؤدي المدخل إلى دركاه، فيها غرفة صغيرة. ويغطيها قبو مروحي. وتؤدي الدركاه بدورها إلى ممر ينعطف إلى جهة اليسار.

الترميمات المطلوبة:

الباب من داخل السور:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.
- _ تنظيف العناصر الزخرفية ، وإعادة الأجزاء التالفة منها .
 - _ صيانة العقد، وقصارته، وتنظيف حجارته.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.
 - _ صيانة مزاريب المياه.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - الباب من الخارج:
 - _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.



باب الساهرة مع جزء من السور

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ١٣٣/١، ١٦٢، ٢٠٧، ٢٠٧، ١٩٣١، ٢١٤، ٢١٤، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٨٩، ٣٣٩. ٢٢٨.

(١) انظر: احسن التقاسيم /١٦٨. المختار من الحضرة الأنسية /٣٦. المفصل في تاريخ القدس /٤٣٢.

الأثر رقم (١٥٠) (برج اللقلق)

- ـ تنظيف العناصر الزخرفية .
 - _ صيانة الباب الموجود.
- _ إزالة الدكاكين بالباب لإبراز الحجارة.
- _ إزالة المقهى القائم على يمين الباب من الداخل الباب من الشرق:
 - ـ فتح الباب المغلق.
 - _ إعادة اللوحة الكتابية.
 - _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ إعادة المشربية الحجرية المفقودة.
 - _ إزالة الأعشاب.

السطح:

- _ صيانة بلاط السطح، وتكحيله.
 - ـ إزالة الأعشــاب والأنقــاض.

واجهة مرسومة طبق الأصل

يقع في الزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس، مقابل المتحف الفلسطيني (روكفلر).

ويعود هذا البرج في بنائه الحالي، إلى سنة ٥٤٥هـ/ المحمر ١٣٥٨ ١٣٥٩م، كما يتبين من النقش الكتابي الحجري المعلق في سور القدس، أسفل البرج، حيث يشير إلى أن بناء هذا القسم من السور قد تم في هذه السنة. ومن المعروف أن العثمانيين قاموا، في عهد السلطان سليمان القانوني، بإعادة بناء سور القدس، وتجديد القسم العلوي منه. وقد استمرت أعمال العمارة تلك خمس سنوات تقريباً، بين سنتي أعمال العمارة تلك خمس سنوات تقريباً، بين سنتي


وأما من حيث تأسيس هذا البرج، فإنه قد يرجع إلى فترة أقدم من العصر العثاني، خاصة إذا علمنا أنه كان لسور القدس الكثير من الأبراج التي تدعمه وتقويه، وأن معظم هذه الأبراج غير موجود الآن، بآستثناء القليل منها. ومن المعروف أن الأيوبيين، بعد فتح القدس في سنة ٥٨٣هـ/١٨٧م، قاموا بإعادة بناء سور القدس، وتقويته، وتدعيمه، وحفروا خندقاً حوله، وعملوا على تقوية الأبراج القائمة، وأضافوا أبراجاً أخرى(١).

ومهما يكن من أمر ، فإن الطابع المعماري الذي يسود بناء هذا البرج الآن ، هو الطابع المعماري الذي كان سائداً في العصر العثماني .

ويتكون هذا البرج من طابقين من البناء، ويتم

تاریخ الحرم القدسی /۲۳_٦٣ .

⁽۱) انظر: الأنس الجليل ۳۸۳۱، ۳۸۵، ۳۹۰، ۲۰۶. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ۱٦٤/۱، ٢٠٤، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱٦، ۲/۷، ۸۰. المفصل في تاريخ القدس /٢٦٥، ٢٣٤، ٣٥٥.



البرج من الخارج

- _ تكحيل السطح.
- تبليط المصاطب، وتكحيلها.
- تنظيف الغرفة السفلى الداخلية، وقصارة سقفها، ورفع الأنقاض منها.
- ـ صيانة الطلاقات، وإعادة الحجارة المفقودة منها.
 - ـ تنظيف الصحون الدائرية المطلة على الخارج.
 - ـ إزالة الأعشاب عن الجدران والسطح.

الوصول إليهما عبر مدخل غربي صغير، بسيط التكوين، ويؤدي إلى ممر ينعطف إلى جهة اليسار، وهو ممر مستطيل الشكل. يغطيه شبه قبو نصف برميلي. ثم ينعطف هذا الممر إلى جهة اليمين، حيث الطابق الأول من البرج، وهو عبارة عن غرفة شبه مربعة، تتصف جدرانها بالضخامة، وتشكل الجدران الشمالية والشرقية والجنوبية منها أقساماً من سور القدس، حيث أن البرج يلاصق السور.


وتشاهد في هذه الجدران الثلاثة ، المزاغل اللازمة لرمي السهام ، على غرار ما هو موجود في السور . وهي فتحات طولية الشكل ، تتيح للفارس أن يدافع عن المدينة ، وهو محمي من سهام الأعداء . وأما الجدار الغربي من الغرفة ، فتقوم هناك قاعة صغيرة تشبه الأيوان ، إضافة إلى المدخل .

ويغطي هذا القسم من البرج قبو متقاطع.

وأما الطابق الثاني، فهو عبارة عن ساحة مكشوفة، ويتم الوصول إليها عن طريق السلم الحجري المقابل لمدخل البرج الغربي الآنف الذكر. ويؤدّي إلى ساحة مكشوفة، تحيط بها نهايات ارتفاع السور من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية، وجدار في الناحية الغربية. ويبلغ ارتفاع هذه النهايات والجدار، فوق أرضية الساحة المكشوفة، قرابة قامة الرجل. وهي عبارة عن استحكامات تتيح للجنود الوقوف، ومراقبة تحركات العدو المحيط بالمدينة. وتتصل الساحة المكشوفة بالممر العلوي القائم في سور القدس، ويدور الممر مع دوران السور، وذلك عن طريق المدخل البسيط القائم في الجهة الغربية الشمالية منها.


الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ صيانة الدرج المؤدّي إلى البرج.



العقود الداخلية في برج اللقلق

البرج من الداخل وتظهر نافذة الحراسة



الأثر رقم (۱۰۱) (قبة النبي)

غربي الصخرة المشرفة إلى الشمال. بينها وبين قبة المعراج. وقد أنشىء هذا الأثر في العصر العثماني. ويمثل بناء المحراب المرحلة الأولى من البناء، وقد بني في سنة ٤٥ هـ/١٥٣٨ – ١٥٣٩م(١). وهو محراب جميل الشكل والتكوين، وهو مستطيل الشكل، وينحصر داخل أعمدة القبة. ويوجد نقش كتابي تذكاري وضع خلف الحنية، ويبين اسم المنشىء (محمد بك، صاحب لواء غزة والقدس الشريف)، وتاريخ الإنشاء.

ويسمى هذا الأثر محراب النبي أيضاً. ويقع

وتمثل القبة المرحلة الثانية من البناء، وقد بنيت في سنة ١٢٦١هـ/١٨٥٥، في عهد السلطان عبد المجيد بن محمود الثاني (٢). وتتكون من ثمانية أعمدة رحامية لطيفة الشكل، تعلوها ثمانية عقود مدببة، تُشكِّل (بعد ملء الفراغات الموجودة عند التقاء أرجلها) رقبة مثمنة لإقامة القبة عليها. وقد وُضع نقشان كتابيان حجريان، واحد؛ بالعربية، وآخر بالتركية، فوق العقدين، في الجهة الجنوبية، داخل القبة. ويبين النقشان اسم المنشىء (محمد شاكر)، القبة . ويبين النقشان اسم المنشىء (محمد شاكر)،


الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

_ تنظيف الحجارة.

_ فك القبة ، وإعادة تصفيحها .

_ تنظيف اللوحات الكتابية.



قبة النبي

تاریخ الحرم القدسي /۷۷، ۷۸.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٠٠٠.

⁽١) انظر: الأنس الجليل ٢٠/٢.

الأثر رقم (۱۵۲) (باب الأسساط)

ويعرف هذا الباب بآسم باب ستي مريم أيضاً ، وبباب القديس استيفانوس. ويقع شمالي الحرم إلى الشرق. وهو باب قديم العهد. وقد رُمم وأصلح مرات عديدة ، وكان آخرها في عهد السلطان سليمان القانوني ، في سنة ٩٤٥هـ/١٥٣٨_١٥٣٩م(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل عال كبير، وعقد حجري مدبب. وبينهما نقش كتابي كتب بالعربية، ويبين اسم السلطان، وتاريخ الترميم. وهناك نقش آخر بالتركية، ويبين اسم السلطان، وتاريخ الترميم، واسم من أشرف على البناء، وهو المرحوم الحاج حسن آغا.

ويغطي فتحة المدخل مصراعان من الخشب المصفح بالبرونز. ويقوم فوق العقد، برج حجري صغير، على أربعة كوابل حجرية. وله سقاطة لصب الزيت المغلي على الأعداء، ومزغل لرمي السهام.

وتسود في هذا الباب مميزات معمارية إسلامية حربية ، مما كان سائداً في العصور الوسطى ، العصر العثماني .

الوضع العام: متوسط. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
- _ تنظيف تماثيل الأسود، على جانبي الباب،

,وإعادة العناصر الزخرفية بين الأسود، على يسار الباب.


- _ صيانة الطلاقات، وصيانة حجارتها المتآكلة.
- _ صيانة الباب المعدني ، وإعادة الأجزاء التالفة منه .
 - _ قصارة العقد من الداخل.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية الموجـودة فوق البـاب داخل السور، وصيانتها.
- ــ العناية بالعناصر الزخرفية بأعلى الباب، داخـل السور، والعناية بالمقرنصات على جانبيه.
 - _ تكحيل السطح.
 - _ عمل مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

تاريخ الحرم القدسي /٨٧. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٥. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١١/١. المفصل في تاريخ القدس /٣٣٢.

(١) انظر: أحسن التقاسيم /١٦٨. سفر نامة /٥٥. مسالك الأبصار ١٥٧/١. الأنس الجليل ٢٨/٢.



باب الأسباط



الأثر رقم (۱۵۳) (باب الخليل)

ذكره المقدسي بآسم «باب محراب داود». ويسمى باب يافا أيضاً.

جُدّد هذا الباب في سنة ٩٤٥هـ/١٣٥٨_

١٣٥٩م، في عهد السلطان سليمان القانوني(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل، وعقد حجري كبير مدبب، وبينهما نقش كتابي حجري تذكاري، يبين اسم السلطان وألقابه، وسنة البناء. ويغطي فتحة المدخل مصراعان كبيران من الخشب المصفح بالنحاس. ويؤدي المدخل إلى دكاره يغطيها قبو مروحي. ثم يؤدي إلى ممر ينعطف إلى جهة اليسار، ثم ينعطف إلى جهة اليمين، حيث ينفذ إلى داخل القدس.

الوضع العام: جيد.

الترميـمات المطلوبـة :

الباب من خارج السور:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- ــ تنظيف العنصر الزخرفي، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
- _ إعادة الأجزاء التالفة من المقرنصات، في يسار الباب، وتنظيفها.
 - صيانة الباب الموجود، وتنظيفه.
 الباب في يسار المدخل:

- _ إعادة الأجزاء التالفة من الزخمارف، بجانبي المدخل.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية.

الباب من الداخل:


- _ قصارة العقد.
- تنظيف الحجارة من الداخل، وتكحيلها.
- تنظيف اللوحة الكتابية، والزخمارف، حول اللوحة.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

الباب من داخل السور:

- تنظيف اللوحة الكتابية ، وصيانتها .
- تنظيف المقرنصات، وإعادة الأجزاء التالفة من الزخرفة، على يسار المدخل.
 - ـ تنظيف الشرافات، والنجمة بأعلى الباب.

بلادنا فلسطین _ فی بیت المقدس ۱۳۳/۱، ۱۶۳، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۱، ۲۲۷، ۲۹۱، ۲۲۷، ۲۹۱، ۱۹۹، ۲۸۹، ۱۹۹، ۱۹۹، ۱۸۹


(١) انظر : أحسن التقاسيم /١٦٨. المختار من الحضرة الأنسية /٣٦. المفصل في تاريخ القدس /٣٣٢.



واجهة رسمت طبق الأصل



باب الخليل



مسطح أفقي

باب النبي داود جزء من السور يبين الأحجار المتآكلة.

الأجزاء التالفة منها.

_ إعادة الزخارف الدائرية، على جانبي المدخل.

 صيانة فتحات الشبابيك، والعقد المفصص بأعلاها.

_ إزالة الأعشاب.

داخل الباب:

_ تنظيف الحجارة، وإعادة الأجزاء التالف_ة وتكحيلها.

_ تنظيف تيجان الأعمدة المزخرفة.

_ تنظيف اللوحة الكتابية.

الأثر رقم (۱۹۶) (باب النبي داوود)

ويسمى هذا الباب باب صهيون أيضاً. وقد جُدِّد في سنة ٩٤٧هـ/١٥٤٠ – ١٥٤١م، في عهد السلطان سليمان القانوني، في العصر العثاني(١).

ويتكون هذا الباب من مدخل كبير، وعقد حجري مدبب. وفوقه، على بعد قليل منه، برج حجري صغير محمول على كابلين حجريين. ويوجد نقش كتابي حجري تذكاري بين المدخل والعقد، ويبين اسم السلطان وألقابه، وسنه البناء. ويغطي فتحة المدخل مصراعان من الخشب المصفح بالنحاس. ويؤدي هذا المدخل إلى دركاه شبه مربعة، ويغطيها قبو متداخل. وتؤدي بدورها إلى ممر ينعطف إلى جهة اليمين، حيث يتم الوصول إلى داخل السور.

وتظهر مميزات العمارة العسكرية في هذا الباب، من حيث الضخامة، والارتفاع، والبرج الحجري الدي كان يستعمل للمراقبة، ورمي السهام، وصب الزيت المغلي على الأعداء المهاجمين.

الوضع العمام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إعادة الجزء التالف من الإطار المحيط بالمدخل.

- إعادة الجزء التالف من اللوحة الكتابية، وصيانتها، وتنظيفها.

- تنظيف تيجان الأعمدة الموجودة، وإعادة

(١) انظر: أحسن التقاسيم /١٦٨.


المختار من الحضرة الأنسية /٣٦.

المفصل في تاريخ القدس /٤٣٢.


بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢/٢٧، ٣١١،


. 191 (10 (11 (09/4

- _ تركيب باب ملائم للمدخل.
 - _ تبليط السطح، وتكحيله.
 - _ صيانة مزاريب المياه. _ إزالة الأعشاب.



باب النبي داود





الأثر رقم (١٥٥)

(برج کبریت)

يقع في الجدار الجنوبي لسور القدس، في المنطقة المحصورة بين باب المغاربة، وباب الواد.

وهو من المنشآت المعمارية العسكرية. ومهمتها تقوية وتحصين سور المدينة، للدفاع عنها. وهي ذات أشكال معمارية مختلفة، فمنها المستطيل، والمربع، والاسطواني.

ويعود تاريخ بناء هذا البرج إلى سنة ٩٤٧هـ/ ١٥٤٠م، كما يتبين من النقش الكتمابي الحجري الذي يتوسط واجهته الجنوبية من الخارج. ويشير النص إلى أن بناء هذا القسم من السور قد تم في هذه السنة.

ويتكون هذا البرج من بناء مستطيل الشكل، وهو بناء ذو ثلاثة طوابق. ويتصف بضخامة الجدران. ويقوم في كل جدار من جدرانه الجنوبية والغربية والشرقية، عدد من المزاغل لرمي السهام على غرار ماهو موجود في السور، وذلك في الطابقين الأول والثاني.

ويتم الوصول إلى هذين الطابقين عبر مدخـل شمالي صغير، من داخل السور.

وأما الطابق الثالث، فهو عبارة عن ساحة مشكوفة، مستطيلة الشكل، وتحدها من الجهات الجنوبية والغربية والشرقية، نهايات ارتفاع السور، ويبلغ ارتفاع تلك النهايات، فوق الساحة المكشوفة، قرابة ارتفاع قامة الرجل. وهي بمثابة الاستحكامات اللازمة لوقوف الجنود، للمراقبة،

والدفاع عن المدينة.

الوضع العام: جيد.

الترميـمات المطلوبـــة :

ـ تنظيف الحجارة.


_ إعادة اللوحة الكتابية المفقودة.

_ تكحيل السطح .

_ صيانة مزاريب المياه.

_ تنظيف الغرفة الداخلية، وقصارة سقفها.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.



الأثر رقم (١٥٦)

(باب المغاربة)

ويسمى باب سلوان، وباب الدباغة. ويسميه الافرنج باب المغارة أو باب القمامة.

جُدد هذا الباب في سنة ٩٤٧هه/ ٠٤٥م، في عهد السلطان سليمان القانوني، في العصر العثاني(١).

ويختلف هذا الباب عن بقية أبواب سور القدس الأخرى، من حيث الضخامة، والحجم، والمميزات المعمارية. وهو متوسط الضخامة والحجم، بسيط في تكوينه المعماري.

ويتكون من مدخل مستطيل الشكل، وعمقه بعمق السور. وتقوم عتبتان حجريتان بأعلاه. وفوق العتبة الأولى، التي نراها من خارج السور، عقد مقصوص، متوسط الحجم. وترتكز أرجله على حجرين مربعين فوق العتبة. وبين العتبة والعقد المقصوص، نقش كتابي تذكاري حجري، يبين اسم الباني وألقابه، وسنه البناء. وأما العتبة العليا الأحرى، التي نراها داخل السور، فهي مثل الأولى طولاً وحجماً. ويقوم فوقها مباشرة ممر السور العلوى.

الوضع العام : سيء. الترميمات المطلوبة :

المدخل الخارجي:

_ صيانة الحجارة المتآكلة، وتنظيفها، وتكحيلها.

_ إزالة العناصر المضافة.

- صيانة العقد المقصوص بأعلى الباب، وصيانة الإطار المحيط به.
 - _ صيانة الباب، وإعادة الأجزاء التالفة منه.
- صيانة اللوحة الكتابية، بأعلى المدخل، وإعادة الأجزاء التالفة.
 - _ صيانة الصحن الزخرفي بأعلى المدخل.
 - _ تركيب باب ملائم للمكان.
 - _ إزالة الأعشاب.

باب المغاربة



(١) انظر: أحسن التقاسيم. مسالك الأبصار ١٦٣/١. المختار من الحضرة الأنسية /٣٦.

المفصل في تاريخ القدس ٢٣٢/. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ١٣٣/، ٣١١، ٢/٩٥، ٨١، ٥٥، ١٨٩.

الأثر رقم (١٥٧)

(رباط بايرام جاويش) (المدرسة الرصاصية)

ينسب هذا الأثر إلى الأمير بايرام جاويش بن مصطفى، فقد أنشأه، ووقفه للسكن، وايواء الأيتام، في سنة ٩٤٧هـ/١٥٥ – ١٥٤١م، في عهد السلطان سليمان القانوني، كما يبدو في نقش كتابي وضع بأعلى مدخل الرباط.


توفي الأمير بايرام جاويش في القدس، ودفن فيها.

ويقع هذا الأثر عند ملتقى طريق الواد بطريق باب الناظر ، وعقبة التكية(١).

ويتكون هذا الأثر من طابقين من البناء، ويتم الوصول إليهما عبر مدخل شمالي، جميل الشكل، ويعلو بارتفاع طابقي البناء. وهو مزخرف بالأحجار الملونة: صنج معشقة، وعتب، ومقرنصات، ومحارة حجرية مركزية تنبثق من وسطها عدة إشعاعات مضلعة، توحي وكأنها الشمس عند شروقها. وهو من أبدع المداخل التركية.

ويؤدّي المدخل إلى دركاه، تفتح على الصحن المكشوف في الطابق الأول من الجهة الشرقية.

وفي الجهة الغربية درج يسير بآتجاه الجنوب، ثم ينعطف غرباً للوصول إلى مختلف أجزاء الطابق الثاني وملحقاته. ويضم الطابق الثاني عدداً من الساحات المكشوفة، وأكبرها الساحة المركزية، كا يضم مسجداً جميل الشكل والتكوين، وغرفاً، وقاعات عديدة.



مدخل الرباط

ويتداخل مبنى هذا الأثر بمبنى تكية خاصكي سلطان، مما يصعب تحديد أجزائه.

ويعد هذا الأثر مجمعاً معمارياً صخماً، لامثيل له في القدس، مساحة، وإبداعاً.

ورُمم هذا الأثر مرات عديدة. وأُطلق عليه في العصر العثماني المتأخر اسم المدرسة الرصاصية، ولعل هذه التسمية جاءت من استعمال الرصاص في

(١) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٣٠٧، ٣٠٨.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٧. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٨٣، ٨٤، ٨٦.

_ إزالة الأعشاب. ربط مداميك الحجارة بعضها ببعض، نظراً لقلة الجير عند إقامة البناء(١).

وهو اليوم مدرسة دار الايتام الاسلامية.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ صيانة الحجارة المتآكلة وتنظيفها، وإعادة الأجزاء التالفة منها .

_ صيانة الصنج المعشقة، فوق الباب، وتنظيفها.

_ صيانة المقرنصات، بجانبي المدخل، وتنظيفها.

_ صيانة المصاطب، بجانبي المدخل، وإعدادة الأجزاء التالفة منها .

_ صيانة الإطار، حول المدخل، وإعادة الأجزاء التالفة منه.

_ صيانة الصنج المعشقة، فوق الشباكين، وإعادة الأجزاء التالفة منها .

_ صيانة المقرنصات، بأعلى الشباكين، وإعادة الأجزاء التالفة منها .

_ صيانة العنصر الزخرفي بأسفل المقرنصات.

_ صيانة العقد المتموج بأعلى الباب، وصيانة الطاقية بأعلى المدخل، وإعادة الجزء التالف منها

_ إعادة الجزء التالف من الإطار ، بأسفل الطاقية ، و تنظيفه .

_ إعادة الأجزاء التالفة من الإطار العلوي، و تنظيفه .

_ إزالة العناصر المضافة.

_ قصارة القناطر، والعناية بها.

_ تبليط الأرضية، أمام المدخل، وتكحيلها.

المدخل الأيسر:

_ تنظيف الحجارة، وإعادة الأجزاء التالفة.

_ صيانة اللوحة الكتابية ، وتنظيفها .

_ صيانة المصاطب.

_ تركيب باب ملائم.

_ صيانة حديد الحماية الموجود.

_ صيانة العناصر الزخرفية بأعلى الباب.

_ إزالة العناصر المضافة، فوق المدخل.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة الأعشاب والأنقاض.

الدركساه:

ـ تنظيف حجارة الجدران والسقف، وتكحيلها.

ــ فتح الأبواب المغلقة .

_ تبليط الأرضية ، وتكحيلها .

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي، وتكحيله، وإعادة الأجزاء التالفة منه.

المسجد: المدخل الرئيسي:

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

_ تنظيف الصنج المعشقة بأعلى الباب، وصيانتها.

_ صيانة الإطار المحيط بالباب.

_ تنظيف العمودين القائمين في جانبي المدخل. و صيانتهما .

_ تركيب باب يتلاءم مع المكان.

المسجد من الداخل:

_ صيانة الحجارة، وتنظيفها، وتكحيلها، وإعادة الأجزاء التالفة منها .

_ صيانة الصنج المعشقة، وتنظيفها، وإعادة

(١) انظر: المفصل في تاريخ القدس /٣٠٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٢٧.

- الأجزاء التالفة منها.
- ــ تنظيف المقرنصات ، وإعادة الأجزاء التالفة منها .
 - _ قصارة القباب.
- فتح الشبابيك المغلقة ، وتركيب شبابيك تتناسب
 مع طبيعة المكان ، وصيانة حديد الحماية .
 - ـ صيانة المحراب، وتنظيفه.
- تنظیف مصطبة الشباك، وتبلیطها، وتكحیلها.
 - _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
 - ـ فتح الأبواب المغلفة .
 - _ إنارة المكان.
 - الصحن في الطابق العلوي:
 - ـ صيانة الجدران المحيطة به.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - فتح الباب المغلق في الجهة الشرقية.
 - صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
- صيانة الإطار المحيط باللوحة، وإعادة الجزء التالف منه.
 - _ صيانة الصنج، فوق العقد، وإبرازها.
 - تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - تركيب مجاري للمياه.
- صيانة حجارة السبيل، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ إعادة استعمال السبيل.
 - تنظيم خطوط الكهرباء وإزالة الأعشاب.
 - غرف الطابق العلوي:
 - فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - صيانة الأرضيات، وتكحيلها.
- . تركيب شبابيك وأبواب ملائمة ، وصيانة حديد الحماية .
 - السطح:
 - صیانة القباب، وتکحیلها.
 - تركيب مزاريب للمياه.

- _ إزالة الأعشاب والأنقاض.
 - الطابق السفلي:
- صيانة الدرج، وتكحيله، وإعادة الدرابزين الحجري.
 - _ صيانة حجارة الجدران.
- _ إزالة العناصر المضافة: الحمامات وجدار الطوب.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ قصارة العقود.
 - _ فتح الأبواب المغلقة .
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
 - _ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.



المدخل والجدار الخارجي

- تركيب شبابيك تتناسب مع طبيعة المكان، وصيانة حديد الحماية الموجود.

المكتب من الـداخــل:

_ صيانة حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ صيانة السقف، وتكحيله.

_ صيانة المقام، وإعادة الأجزاء التالفة منه.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ إزالة الدكان القائمة عند الواجهة الجنوبية.

_ إنارة المكان بالكهرباء.

_ إزالة الأنقاض.

الأثر رقم (۱۵۸) (مكتب بايرام جاويش)

أنشأه الأمير بايرام جاويش بن مصطفى ، في سنة الشاه الأمير بايرام جاويش بن مصطفى ، في عهد السلطان القانوني .

وقد دفن الأمير بايرام في مكتبه هذا، في القدس.

وهو من الملحقات المنشأة للرباط. وقد أنشىء لتعليم الأولاد القراءة والكتابة مجاناً(١).

ويتكون هذا المكتب من بناء مربع تقريباً، وتغطيه أقبية متقاطعة. وفي وسطه قبر منشئه بايرام. وله مدخل شرقي من طريق الواد، وتعلوه كتابة على الحجر، تبين اسم الباني، وسنة البناء.

ويعتقد أن هذا البناء الذي يضم الضريح، هو التربة الملحقة بالمكتب. وأما الأجزاء الأخرى، فمن المحتمل أنها أزيلت، أو طرأت عليها تغييرات، ودمجت مع الأبنية المجاورة.

الوضع العام: متوسط.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

_ صيانة الصنج المعشقة، فوق الباب، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

_ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.

_ صيانة المصاطب، وإعادة الأجزاء التالفة منها.

_ تركيب باب يتناسب مع طبيعة المكان.

(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس /۳۰۷، ۳۰۸. معاهد العلم في بيت المقدس /۳۲۰. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /۸۳.

الأثر رقم (١٥٩)

(تكية خاصكي سلطان)

أنشأتها خاصكي سلطان زوجة السلطان واسمها سليمان القانوني، (وهي روسية الأصل، واسمها روكسيلانة)، في سنة ٩٥٩هـ/١٥٥١ – ١٥٥١م، لإطعام الفقراء والطلبة. ووقفت عليها عقارات كثيرة في أنحاء فلسطين. وهي من أهم المنشآت التي أقامها العثمانيون في القدس(١).

وتتكون هذه التكية من فرنين، ومطبخ، ومتوضأ، وغرفة ضريح. ويتداخل بناؤها في أقسام عديدة من مبنى سرايا الست طنشق المظفرية (دار الأيتام الإسلامية).

ويقوم الفرنان المتقابلان بالتكية في الجهة الشرقية من السرايا . ويتم الوصول إليهما عبر مدخل السرايا الشمالي الكائن في طريق عقبة المفتي . ويؤدّي إلى ساحة مكشوفة ، تؤدّي بدورها إلى درجات حجرية ، يُنزل من عليها إلى ساحة مكشوفة أخرى . ويقوم في جانبيها الشمالي والجنوبي الفرنان الحجريان ، وهما فرنان كبيرا الحجم مربعا الشكل تقريباً . ويقوم المتوضأ في الجانب الشرقي منها ، وهو خزان حجري . وبأعلاه واجهة حجرية شبه مربعة . وهناك عدد من صنابير الماء فوق الجهة الغربية من تلك الواجهة .

ويقع المطبخ خلف الفرن الجنوبي. ويُصعد إليه بعدة درجات. ويتم الوصول إليه من داخل السرايا. ويتداخل مع مبنى السرايا تلك. وهو قاعة واسعة.



المدخل

⁽١) انظر : المختار من الحضرة الأنسية /٤٦. المفصل في تاريخ القدس /٣٠٧.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٨/٢، ٣٦، ٥٠١ معاهد العلم في بيت المقدس ٣٦٢، ٣٦١.

ويستعمل قسم منه مختبراً لمدرسة دار الأيتام.

وتقع غرفة الضريح جنوبي المطبخ، وهي ذات بناء حجري، مربع الشكل. وقد حُوِّل أعلاه إلى مثمن بوساطة أربعة عقود أقيمت على كل من الواجهات الأربع، وملئت الأركان المحصورة بين التقاء رجلي كل عقدين في زاوية المربع، بحشوات. وذلك لايجاد قاعدة مثمنة تقوم عليها قبة جميلة الشكل. وفي رقبتها نافذة، في كل جهة من الجهات الأربع.

ويقوم الضريح في وسط الغرفة، وهو بناء مستطيل الشكل، ويمتد من الغرب إلى الشرق. ويعتقد بأنه ضريح المجاهد الشيخ سعد الدين الرصافي(١).

الوضع العام : سيء . الترميمات المطلوبة :

الواجهة الرئيسية:

_ تنظیف الحجارة، وصیانتها، وتکحیلها.

_ إزالة العناصر المضافة.

_ فتح الباب المغلق المؤدّي إلى غرفة الضريح.

_ تكحيل الأرضية ، أمام المدخل .


_ تنظيم خطوط الكهرباء. الـدركـاه :

_ تنظيف حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ قصارة السقف.

_ فتح الشبابيك السفلية المغلقة لإنارة المكان، وتهويته.

منظر خارجي



(۱) انظر : المختار من الحضرة الأنسية /٤٦. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٨٦.

- تبليط الأرضية، وتكحيلها.

غرفة الضريح:

_ صيانة حجارة الجدران، وتكحيلها.

_ قصارة القبة من الداخل.

فتح الشبابيك العلوية في رقبة القبة المثمنة لإنارة
 المكان، وتهويته.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

- صيانة المقام، وإعادة الأجزاء التالفة منه.

_ إنارتها بالكهرباء.

_ إزالة الأنقاض.

القبة من الخارج:

- تبليط الجزء التالف من القبة، وتكحيله.

- تركيب شبابيك ملائمة بالرقبة الثانية.

_ إزالة الأعشاب.

الغرف بجانب الضريح:

ـ فك القصارة، وقصارتها ثانية.

- فتح الشبابيك المغلقة لتهوية المكان، وإنارته. واستئصال مشكلة الرطوبة.

_ صيانة الأرضيات.

- تركيب أبواب ملائمة.

_ إنارتها بالكهرباء.

السطح:

_ تبليطه، وتكحيله.

- عمل مزاريب لتصريف المياه.

_ إزالة الجدار المضاف.

_ إزالة الأنقاض.

الأثر رقم (١٦٠)

(جامع المولوية)

أنشأ هذا الجامع خداوندكار بك، قومندار لواء القدس، حاكم القدس العثاني، في سنة ٩٩هـ/ القدس، وقد كان خانقاه. أنشئت لأتباع الطريقة المولوية(١)، كما يبدو في نقش كتابي تذكاري على غرفة في الطابق العلوي.

ويتكون هذا الجامع من طابقين من البناء، كان أولهما كنيسة للصليبيين تُدعى كنيسة القديسة (أغنس)، ثم حُوِّل إلى مسجد.

وبنى العثمانيون الطابق الثاني لسكنى الصوفيين. وبنوا المئذنة الجميلة، وبعض الغرف الموجودة شرقي الساحة المكشوفة، وفي إحداها بعض القبور.

ويقتصر استعمال الخانقاه الآن على جامع المولوية. وتستعمل الغرف الأخرى دور سكن لعدد من العائلات.

الوضع العام: جيد.


الترميمات المطلوبة:

المدخل الرئيسي :

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ قصارة القنطرة القائمة أمام المدخل.
- _ تركيب باب يتناسب مع طبيعة المكان.
 - _ صيانة الدرج، والمصطبة.

الصحن:

- _ تنظيف حجارة الجدران.
 - _ صيانة القبر.



الجامع مع المئذنة

- _ إزالة حواجز الطوب المضافة.
 - _ تبليطه، وتكحيله.
 - _ إزالة الأحواض.
- _ تركيب شبكة للمجاري، وصيانة المرحاض.

المسجد:


_ قصارته من الداخل.

(١) انظر : المختار من الحضرة الأنسية /٥٣. المفصل في تاريخ القدس /٥٠٠، ٥٠١. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٣٩. ٣٤١.

- ـ تنظيف الأعمدة لإبراز الحجر.
 - ـ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- _ صيانة المحراب، وتنظيف الأعمدة، والتيجان.
 - _ تبليط المصاطب، وتكحيلها.
 - تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.
 - _ تركيب شبابيك ملائمة لطبيعة المكان.
 - _ صيانة الحديد والشابيك.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.
 - غرفة الأضرحة:
- صيانة الأضرحة، وقصارة العقد، وتبليط الأرضية.
 - _ تركيب باب ملائم.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.
 - الطابق العلوي:
 - _ صيانة الدرج المؤدّي إليه.
 - _ إزالة الغرف المضافة.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، على يمين مدخل المئذنة.
 - _ تركيب باب ملائم للمئذنة.
- تنظيم خطوط الماء، والكهرباء، ومكبرات الصوت.

الغرف:

- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.
 - _ تبليط الأرضيات، وتكحيلها.
 - _ تبليط السطح، وتكحيله.
 - _ إزالة الحائط المضاف.
 - تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إزالة الأعشاب.



الجامع من الداخل مع المحراب

الأثر رقم (١٦١)

(خلوة محمد آغا)


أنشأ هذه الخلوة السيد محمد آغا التركي ، للتعبد في سنة ٩٩٦هـ/١٥٨٧ ــ ١٥٨٨م(١).

وتتكون هذه الخلوة من غرفة شبه مربعة. ولها قبة ضحلة تماثل القباب في العصر العثاني. وتتقدم هذه الغرفة مظلة حجرية، من الجهة الجنوبية. وتطل المظلة على صحن الصخرة المشرفة بعقدين مدببين يستندان على عمودي الوسط، ودعامتين، في كل من الجهتين الشرقية والغربية. وتغطي المظلة قبتان ضحلتان متجاورتان تقومان على العقود، والدعامات الآنفة الذكر، وعلى جدار الخلوة الجنوبي. وللخلوة مدخل تتقدمه غرفة مفتوحة من الجهة الجنوبية، ويُدخل منها إلى الخلوة.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
- _ إعادة العنصر الزخرفي، فوق الشباك الأيسر.
 - _ فك قصارة عقد المصطبة، وقصارتها ثانية.
 - _ صيانة القباب من الخارج.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة ، وصيانة حديد الحماية .
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ إنارة المكان بالكهرباء.
 - _ صيانة شبكة المجاري.
 - _ تنظم خطوط الكهرباء.



مبنى الخلوة من الخارج

الأثر رقم (۱۹۲)

(الزاوية النقشبندية)

وتسمى الزاوية الأزبكية، أو الزاوية البخارية. وهي في حارة الواد، بالقرب من باب الغوانمة.

ويبدو أنها بنيت في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. ومن الممكن أن يكون بانيها هو الشيخ محمد بهاء الدين نقشبند البخاري، مؤسس الطريقة النقشبندية، ومن الممكن أن يكون أحد أتباعه ومريديه قد قام ببنائها، لايواء الغرباء، وإطعام الفقراء من مسلمي بخارى، وجاوا، وتركستان (۱).

ثم أعاد عثمان البخاري، المعروف بالصوفي، بناءها، في سنة ١٦١٥هـ/١٦١٦م، وأضاف إليها عدداً من الغرف.

وفي سنة ١١٤٤هـ/١٧٣١م، تولى الشيخ حسن بن محمد الأزبكي الإشراف عليها، فنسبت إليه. وقد أضاف إليها عدداً آخر من الغرف، كا يبدو في نقش كتب على واجهة الزاوية ودفن فيها عدد من شيوخها.

وتتكون هذه الزاوية من ممر ضيق مكشوف، يمتد من الشمال إلى الجنوب. وتطل عليه الغرف من كلا الجانبين: الشرقي والغربي. ويطل عليه بيت الصلاة الواقع إلى يمين الداخل من المدخل الشمالي. وهو بيت بسيط التكوين وله محراب عبارة عن حنية في منتصف الجدار الجنوبي.

الوضع العمام: متوسط.



المدخل

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الشمالية:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ تنظيف العقد المتموج، بأعلى المدخل.
- ـ صيانة اللوحة الكتابية، فوق السبيـل، وفـوق المدخل.

(۱) انظر: المفصل في تاريخ القدس /۶۹۹. معاهد العلم في بيت المقدس /۳۵۱، ۳۵۳. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /۳۲.

- _ تزويد السبيل بالمياه، وإعادة استعماله.
 - ـ إزالة العناصر المضافة مثل الرفراف.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

واجهة المسجد:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وإعادة الأجزاء التالفة منها.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

المسجد من الداخل:

_ صيانة منتظمة.

الممر/الدركاه:

- _ تنظيف الحجارة المتآكلة من الجدران، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك، وصيانة حديد الحماية.
 - _ تنظيم خطوط المجاري.
 - _ إزالة الأعشاب.

غرف الصحن:


- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ تركيب أبواب ملائمة .
- _ فتح الغرف المغلقة، وإعادة استعمالها، بعد إنارتها بالكهرباء.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ إزالة الأنقاض.

الدرج والطابق العلوي:

- ــ تنظيف الدرج، وصيانته، وإعادة استعماله.
 - _ إزالة الغرف المضافة.

القاعة:

- _ قصارة العقود.
- _ إزالة الحواجز المضافة.
- _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.



الفناء الداخلي

_ تنظيم خطوط الماء والكهرباء.

السطح:

- _ تبليطه، وتكحيله.
- _ تركيب مزاريب للمياه.

المراحيض والمتوضـــأ :

- _ إعادة استعمال المراحيض الداخلية.
 - _ استحداث متوضأ للزاوية هناك.

الأثر رقم (١٦٣)

(الزاوية الأفغانية)

وتسمى الزاوية القادرية لأن أتباعها كانوا على الطريقة القادرية. وهي على بعد بضعة أمتار من الزاوية النقشبندية في حارة الواد.

لقد أنشئت هذه الزاوية للأفغانيين من أتباع الطريقة القادرية، في سنة ١٠٤٣هـ ١٩٣٧م، كا يبدو في نقش كتابي تذكاري، بأعلى مدخلها. ولعل بانيها هو أحد أتباع الطريقة القادرية الموسرين(١).

ويتم الوصول إلى هذه الزاوية عبر مدخل وعقدة وبينهما النقش الكتابي الذي يبين سنة البناء، واسم شيخ الطريقة القادرية. وبجانبي المدخل، مكسلتان حجريتان. ويؤدي هذا المدخل إلى ساحة مكشوفة غير منتظمة الأضلاع، وحولها عدد من الغرف، لإيواء الصوفيين والزهاد. وفيها مسجد بسيط التكوين. ويتكون من بيت للصلاة، وله محراب في واجهته الجنوبية. ويقع المسجد إلى يمين الداخل.

الوضع العام : متوسط . الترميمات المطلوبة :

الواجهة الخارجية:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
 - _ صيانة اللوحات الكتابية.
- _ صيانة حجارة قمط الشباكين.
- _ صيانة حديد حماية الشبابيك.
- ـ صيانة الباب الخشبي الموجود.
 - _ تنظيم خطوط الكهرباء.

الصحن:

- _ تنظیف الجدران.
- _ إزالة العناصر المضافة.
- تركيب أبواب وشبابيك مناسبة لطبيعة المكان، وصيانة حديد الحماية الموجود.

الغرف من الداخل:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ تبليط الأرضيات.
 - _ تركيب مجاري المياه.
 - _ إنارة الغرف بالكهرباء.

الآبار والمتوضاً:

- إعادة المتوضأ القديم تحت المسجد إلى وضعه الأصلى، وإعادة استعماله.
- ـ صيانة البئر المستعملة ، وفحص البئر الأخرى غير المستعملة .

الغرف الأرضية المقابلة للمسجد:


- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- _ إزالة حاجز الطوب المضاف.
- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة لطبيعة المكان.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ إنارتها بالكهرباء.
 - _ إزالة الأنقاض.

(١) انظر : المفصل في تاريخ القدس /٥٠٠. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٣، ٣٦٣.




الزاوية من الداخل


مسجد الزاوية





المسجد ومحراب الزاوية





مسطح افقي

الأثر رقم (١٦٤)

(محراب على باشـــا)

أنشأ هذا المحراب علي باشا، في سنة ١٠٤٧هـ/ ١٦٣٧ – ١٦٣٨م، ويقوم فوق منتصف الضلع الجنوبي لمصطبة حجرية تقع في الجهة الغربية من ساحة الحرم، بين باب الحديد وباب القطانين. وهذه المصطبة مستطيلة الشكل، متوسطة المساحة. وترتفع ثلاثة مداميك حجرية.

بني هذا المحراب من الحجارة الحمراء والبيضاء، وهو محراب مستطيل الشكل، تتوسطه حنية حجرية، تنتهي بطاقية كُتب فوقها نقش على لوح من الرخام، ويبين اسم الباني، وسنة البناء.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة المحراب، وتنظيفه.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
 - _ صيانة المصطبة، وتنظيفها.

الساحة الخلفية شرقي المسجد:


- _ تركيب باب ملائم للساحة.
 - _ تنظيم الأحواض وزراعتها.
 - _ إزالة الأنقاض.

المسجد:

- _ صيانته من الداخل.
- _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

السطح:

- _ تبليطه .
- _ تبليط القباب.
- _ تركيب مزاريب لتصريف المياه.



محراب على باشــا

الأثر رقم (١٦٥)

(قبة يوسف آغا)


أنشأ هذه القبة يوسف آغا، الوالي التركي، في سنة ۱۰۹۲هـ/۱۸۲۱م(۱).

ويتكون بناؤها من قبة ضحلة، أقيمت على طراز القباب العثانية. وقد فتحت ثلاثة من جوانبها الوضع العام: جيد. الأربعة. وتستند تلك الجوانب على عقود مدببة الترميمات المطلوبة: كبيرة. وقد أُغلق الجانب الرابع بجدار، وأنشىء _ صيانة القبة. محراب في منتصفه. وتعلو المحراب لوحة كتابية _ إعادة استعمالها.

زالت معظم حروفها. ولعلها تشير إلى اسم الباني، وسنة البناء.

وهي الأن مكتب لبيع التذاكر .

قبة يوسف آغا



(١) انظر: قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠١.

الأثر رقم (١٦٦)

(مسجد الشوربجي وسبيله)

أنشأ هذا الأثر الحاج عبد الكريم بن مصطفى الشوربجي، في سنة ١٠٩٧هـ/١٦٨٥م، وجعله سبيلاً، وله حوض، وطاسات نحاسية. ووقف عليه أوقافاً، وعين له عدداً من الموظفين مثل المسبلاتي، والمنظف، كما يُتبين من وقفيته المسجلة لدى المحكمة الشرعية في القدس(١).

ثم حُوِّل هذا السبيل إلى مسجد. وهو الآن عبارة عن بيت صغير للصلاة، وهو بيت مربع الشكل تقريباً. وله مدخل صغير في واجهته الشرقية، يتناسب وحجمه. وتغطي بيت الصلاة قبة صغيرة. وله محراب في منتصف واجهته الجنوبية. ويتكون هذا المحراب من حنية مجوفة مغطاة بالبلاط الصيني الحديث.

الوضع العمام: متوسط.


الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف حجارة الجدران الخارجية، وتكحيلها.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
 - _ قصارة قبة المسجد الداخلية ، وصيانتها .
 - _ قصارة الجدران، وصيانتها.
 - _ تركيب باب يتلاءم مع طبيعة المكان.
- _ تركيب شبابيك تلائم طبيعة المكان، وصيانة حديد الحماية الموجود.
 - _ تبليط السطح وتكحيله.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.




منظر خارجي للمسجد


- _ إنارة المسجد بالكهرباء.
 - _ إزالة الأعشاب.



محراب المسجد



قسم الاشاراللم المنية المتدم مستجد الشسود بيعيدالندم قطراع في 1.1 تهانع من بليعة بتاريخ



مسقط أفقي

للستطالانتي

الأثر رقم (١٦٧)

(مســجد النبي)

ويسمى مصلى الخضر، وقبة بخبخ أيضاً. ويقع في طرف صحن الصخرة المشرفة من الشمال الغربي. أنشأه حاكم القدس في سنة ١١١٢هـ/١٧٠٠ – ١٧٠٠م، في العصر العثماني(١).


ويتكون هذا الأثر من بيت صغير للصلاة، وهو بيت مربع الشكل تقريباً. ويمتد من الشمال إلى الجنوب. وله مدخل في واجهته الشرقية. وهو مدخل بسيط يعلوه نقش كتابي حجري يبين اسم الباني، وتاريخ البناء. وتغطي بيت الصلاة قبة ضحلة مقامة على أربعة عقود مدببة. وله نافذتان مستطيلتان في كل واجهة من واجهاته الأربع. وله

محراب يتكون من حنية حجرية قليلة الغور. وبأسفل بيت الصلاة كهف صغير يُنزل إليه بدرجات قليلة، من الجهة الشرقية الجنوبية في بيت الصلاة.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وصيانتها.
- _ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
 - _ صيانة القبة والسطح.
 - _ صيانة الأبواب والشبابيك.

مسجد النبي



(١) انظر : الأنس الجليل ٢٠/٢، ٢١.

تاريخ الحرم القدسي /٧٩.

قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢٠٢.

المفصل في تاريخ القدس /٤٩٧.


الأثر رقم (۱۹۸) (سبيل الشيخ بدير)

عمر هذا السبيل الحاج مصطفى آغا براونه، والي القدس، في عهد السلطان محمود بن السلطان مصطفى الثاني. وكان السبيل قد بني قبل هذا التاريخ(١).

ويتكون هذا السبيل من بناء صغير الحجم، وهو مبني من الحجارة الحمراء والبيضاء. مفتوح الجهات الثلاث: الجنوبية، والشمالية، والغربية. وتقوم فوقه قبة صغيرة ترتكز على أربعة أعمدة صغيرة لطيفة. وتعلوها عقود مدببة في كل الجهات المفتوحة. وأما الجهة الشرقية، فقد سُدّت بجدار حجري يصل بين العمودين في هذه الجهة. وفي وسط البناء بئر للماء.

الوضع العام : جيد . الترميمات المطلوبة :

- ـ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
- ـ قصارة القبة من الخارج والداخل.
 - ـ تنظيف الزخارف، وصيانتها .
- تزويد السبيل بالمياه، وإعادة استعماله.



لسسا

⁽١) انظر: تاريخ الحرم القدسي /٩٧، ٩٨. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٣.

الأثر رقم (۱۲۹)

(مصطبة الطين)

أنشئت هذه المصطبة، في سنة ١١٧٤هـ/١٧٦٠م، في العصر العثماني، كما يبدو في نقش كتابي مثبت بأعلى المحراب(١).


وهي ذات بناء حجري منبسط، ويرتفع قرابة أربعين سنتميترا عن أرض الحرم الشريف، وهو بناء مربع الشكل تقريباً، وله محراب حجري مستطيل الشكل، في منتصف الضلع الجنوبي. ويتكون من

حنية تتوجها طاقية. وفوق الطاقية لوح حجري كتابي كتب باللغة التركية.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة المحراب.
- _ صيانة اللوحة الكتابية، وتنظيفها.
 - _ تنظيف المصطبة.

منظر عام للمصطبة



(١) انظر : مسالك الأبصار _ الجزء الأول.

الأنس الجليل ٢٢/٢ .

تاريخ الحرم القدسي /٨١.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١١.

الأثر رقم (۱۷۰) (**دار العز**)

لم نجد ما يؤكد تاريخ هذا الأثر في المراجع المتوفرة .

الوضع العام: سيء.

الترميمات المطلوبة:

المدخل الرئيسي :

_ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.

_ تنظيف اللوحة الكتابية.

_ تركيب باب ملائم.

_ تنظيم خطوط الكهرباء.

الدركاه:

_ صيانة الجدران، وتكحيلها.

_ قصارة العقد.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ صيانة الدرج.

الساحة العليا:

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

_ صيانة الدرج المؤدّي إلى البستان.

_ إزالة العناصر المضافة مثل حواجز الطوب.

_ تنظيف حجارة الجدران المطلة، وتكحيلها.

_ إزالة الأنقاض.

الغرف:

_ فك القصارة، وقصارتها ثانية.


_ صيانة الأرضيات، وتكحيلها.

- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة.

السطح:

_ تبليطه، وتكحيله.

- تركيب مزاريب للمياه.



الباب والجدار الخارجي

الأثر رقم (۱۷۱)

(إيوان السلطان محمود الثاني) (قبة العشاق)

يقع هذا الايوان داخل الحرم الشريف، في الجهة الشمالية منه، بالقرب من باب شرف الأنبياء.

وقد بني في عهد السلطان العثماني محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول (١٢٢٣_١٢٥٥هـ/١٨٠٨_ ١٨٠٩ المرم الشريف. وكان ذلك في سنة ١٢٢٣هـ/١٨٠٨م(١).

ويتكون هذا الايوان من قبة مفتوحة الجهات الأربع، وتقوم تلك القبة على مصطبة حجرية مربعة، وترتفع نحو نصف متر عن أرض ساحة الحرم.

ويُصعد إليها بوساطة درجات قليلة من جهاتها الشرقية والغربية والشمالية. ويقوم في كل ركن من أركانها أربع دعامات حجرية، مربعة الشكل. ويستند عليها أربعة عقود مدببة، وقد مُليء مابين التقاء أرجلها بمثلثات كروية لتكوين رقبة دائرية


تقوم عليها قبة ضحلة.

وقد أقيم محراب حجري، فوق منتصف الضلع الجنوبي لمصطبة القبة، ومابين الدعامتين الشرقية والغربية. وهو محراب مستطيل الشكل، تتوسطه حنية يحف بها عمودان لطيفا الشكل.

الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الحجارة، وتكحيلها.
- ـ تنظيف اللوحة الكتابية، وصيانتها.
 - ــ صيانة القبة من الخارج.
 - _ قصارة القبة من الداخل.
 - _ تكحيل الأرضية.
- _ صيانة المحراب، وتنظيف الحجارة.
 - _ إزالة الأعشاب.



منظر عام

الأثر رقم (۱۷۲) (باب الأسباط _ باب الحرم)

وهو باب من أبواب الحرم الشريف، وهو غير باب الأسباط الـذي هو واحـد من أبـواب سور القدس، وهناك فرق تاريخي ومعماري بينهما.

وهو باب قديم قِدم الرواق الشمالي للحرم. ولعله أنشىء قبل ذلك. ولعل إنشاءه تم مع تجديد الجزء الشمالي الشرقي من الرواق الشمالي للحرم، في العصرين الأيوبي والمملوكي.

ثم جُدد هذا الباب في سنة ١٢٣٢هـ/١٨١٦ _ ١٨١٧ م(١).

وله مدخل كبير، ويغطي فتحته مصراعان من الحشب صمما حديثاً. ونظراً لقربه من السور، فقد اتخد سطحه معبراً للحرم.

وهو بحالة معمارية جيدة الآن.


الوضع العام: جيد.

الترميمات المطلوبة:

- _ تنظيف الحجارة، وتكحيلها.
- _ العناية بالمصاطب، بجانبي المدخل.
 - _ صيانة السقف من الداخل.
 - _ صيانة الباب الخشبي.

(۱) انظر : أحسن التقاسيم /۱٦٨. سفر نامة /٥٥. مسالك الأبصار ١٥٧/١. الأنس الجليل ٢٨/٢.

المختار من الحضرة الأنسية /٣٦. تاريخ الحرم القدسي /٨٧. قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك /٢١٥. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١١/١.



(باب الأسباط) _ باب الحرم وجزء من السور الحجري المتآكل

باب الأسباط _ باب الحرم



الأثر رقم (۱۷۳)

﴿ زَاوِيةً وَلِي اللهِ أَبِي مَدِينَ ﴾

أنشئت هذه الزاوية في العصر الأيوبي، وسميت زاوية المغاربة. وقد أقيمت أبنية في حارة المغاربة، في عهد الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي. وتنسب هذه الزاوية إلى أبي مدين شعيب بن الحسين الصوفي. وكانت لها أوقاف عديدة.

ثم أُعيد بناء هذه الزاوية، في سنة ١٢٦٩هـ/ ١٨٥٢م، في العصر العثماني(١).

وتسود مميزات العمارة، في العصر العثماني، في بناء هذه الزاوية.

ومن المحتمل أن أحد أتباع طريقة أبي مدين، قام ببنائها، أو بإعادة بنائها.

وتتكون هذه الزاوية من طابقين من البناء، يضم أولهما عدداً من الغرف. ويضم ثانيهما عدداً آخر من الغرف للسكنى، كما يضم ساحة مكشوفة، وفي الغرفة الغربية، من الساحة المكشوفة، قبر أحد الأولياء الصالحين.

الترميمات المطلوبة:

الواجهة الرئيسية:

- _ صيانة الحجارة المتآكلة، وتكحيلها، وتنظيفها.
- _ صيانة اللوحة الكتابية ، فوق المدخل ، وتنظيفها .
 - _ تركيب باب ملائم لطبيعة المكان.

الدركاه:

- _ صيانة الجدران، وتكحيلها.
 - _ قصارة العقد.

_ تبليط الأرضية، وتكحيلها.

الصحن:

- _ إزالة العناصر المضافة.
- _ صيانة الأرضية، وتكحيلها.
- _ تركيب أبواب تتناسب مع طبيعة المكان.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.

غرف الطابق الأرضى:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
- ـ فتح الشبابيك المغلقة لإنارة الغرف، وتهويتها.
 - صيانة الدرج المؤدّي إلى الطابق العلوي.
 - _ صيانة الأرضية.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ تنظيم خطوط المياه.
 - _ إزالة الأنقاض.
 - غرفة الطابق العلوي:
 - تركيب أبواب مناسبة لطبيعة المكان.
 - _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ إنارة الغرف بالكهرباء.

المسحد:

- _ فك القصارة، وقصارتها ثانية.
 - _ عمل محراب.
 - _ تبليط الأرضية، وتكحيلها.
- تركيب أبواب وشبابيك ملائمة ، وصيانة حديد الحماية الموجود .

(١) انظر: الأنس الجليل ٢٥/٢.

خطط الشام ١٤٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨/٢.


الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٥، ٧٦.

المدارس في بيت المقدس ٢٠٩/٢. ٢١٢. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٤٨. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٧١.

- _ تأثيث المسجد.
- _ إنارة المكان بالكهرباء.
- الضريح داخل المسجد:
- _ صيانة المقام، وقصارته وإنارته.
 - _ صيانة الأرضية.
- _ فتح الشبابيك لتهوية المقام، وإتاحة الفرصة لزيارته.

السطح:

- _ فك السطح، وعمل شبكة مسلحة، وتبليطه، وتكحيله.
 - _ إزالة العناصر المضافة.
 - _ صيانة الأرضية حول المدخل.
 - _ تركيب مزاريب للمياه.
 - _ تركيب شبكة للمجاري.
 - _ إزالة الأعشاب والأنقاض.



مدخل الزاوية وتظهر فيه التشققات بالحجر

الأثر رقم (١٧٤)

(جامع المغاربة)

ذكر مجير الدين الحنبلي أنه يبدو أن هذا الجامع «من بناء عمر بن الخطاب» ، ومن المحتمل أنه من أثر البناء الأموي . ويجاور باب المغاربة .

ويشير طراز بنائه إلى أبه جُدِّد في العصر العثماني، كما يبدو في نقش كتابي كتب على الرخام بأعلى مدخله الشرقي. وكان ذلك في عهد السلطان عبد العزيز خان بن السلطان محمود خان، في سنة العزيز خان بن السلطان محمود خان، في سنة الاسلامي الآن(١).


ويتكون هذا الجامع من بيت للصلاة، وهو بيت مستطيل الشكل، ويمتد من الشمال إلى الجنوب. وله مدخل شمالي، ومدخل شرقي. وقد غُطِّي بطريقة الأقبية المتقاطعة بآستثناء المنطقة التي تلي المدخل الشرقي مباشرة. وتقوم عليها قبة ضحلة كبيرة، تمثل القباب في العصر العثماني. وله محراب جميل في منتصف واجهته الجنوبية، وقد فتحت حنيته الآن، وحولت إلى ممر يؤدي إلى القاعة الجنوبية من المتحف الإسلامي. وبقيت معظم عناصره المعمارية، حيث نشاهد طاقية المحراب، عناصره المعمارية، حيث نشاهد طاقية المحراب، وعمودين من الرخام، يحفان بجانبيه.

الوضع العام: جيد. الترميمات المطلوبة:

- _ صيانة الجدران الداخلية.
 - _ صيانة الأرضية.


- _ صيانة السطح.
- صيانة المحراب المستعمل حالياً مدخلاً للقاعة الثانية للمتحف الإسلامي.
- إعادة تاج العمود الأيسر للتماثل مع التاج المقابل
 له .
 - _ صيانة المدخل من الخارج.
 - _ صيانة اللوحة الكتابية.
 - _ صيانة الباب الخشبي.

المفصل في تاريخ القدس /٤٩٦. بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢/١ . ٣٩٧ . الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١٠. (۱) انظر : مسالك الأبصار ۱۵۳/۱. الأنس الجليل ۱۵/۲، ۳۰، ۳۰. تاريخ الحرم القدسي /۸۰، ۹۰.



منظر عام خارجي


الباب الرئيسي



الأثر رقم (1۷۵) (حائط البراق)

يشكل الجزء الجنوبي من جدار الحرم الشريف ويبلغ طوله حوالي ٥٠ متراً وارتفاعه حوالي ٢٠ متراً ويعد من الاملاك الاسلامية لأنه يشكل جزءاً من الحرم الشريف وله علاقة وطيدة باسراء النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

أن ملكية هذا الجدار الاسلامية قد أيدها تقرير هيئة عالمية شكلت في زمن الانتداب البريطاني على فلسطين، وقدمت تقريراً بذلك سنة ١٩٣٠م وأعيد نشر هذا التقرير بتاريخ ٢٣ شباط ١٩٦٨م بعد الاحتلال الاسرائيلي للقدس(١)، ورغم أن اليهود لايملكون أي حق قانوني بهذا الحائط الا ان سماحة المسلمين أذنت لليهود بزيارة هذا الحائط والبكاء خلفه، ومن هنا اطلقوا عليه «حائط المبكى» بينا اسمه الحقيقي هو «حائط البراق». يدعي اليهود بأن هذا الجدار هو الجدار الخارجي لهيكل سليمان هذا الجدار هو الجدار الخارجي لهيكل سليمان ولكن نسوا أن طيطس قد هدمه سنة ٧٠م وجاء بعده هدريان وأزال آثاره بالكامل وأصبح مكانه قاعاً مستوياً.



حائط البراق

⁽١) نشر التقرير من قبل هيئة الأمم المتحدة تحت رقم S 18427 .


الأثر رقم (۱۷۲) (الأبواب المغلقة)

يوجد في سور الحرم الشريف أربعة أبواب مغلقة ، علاوة على العشرة المفتوحة حالياً ، منها ثلاثة في السور الجنوبي ، وهي: الباب المفرد، والباب المزدوج، والباب الثلاثي. أما الباب الرابع وأهمها فيقع في السور الشرقي، وهو الباب الذهبي (أو باب التوبة أو باب الرحمة).


لا يوجد أية شوارع أو طرق تربط هذه الأبواب بالمنطقة المحيطة في الوقت الحالي ، ولذلك فهي مغلقة ، ويمكن مشاهدتها من داخل السور ومن خارجه .


الأثر رقم (۱۷۷) الآبـــار

يوجد داخل الحرم الشريف ما ينوف على عشرين بئراً للماء الصالح للشرب، كلها أثرية.



صورة لأحدى الآبار في الحرم الشريف





مقطع طولي

الأثر رقم (۱۷۸) مستجد الحيات

لم يتأكد لنا الأصل التاريخي للمسجد من المراجع المتوفرة.



الأثر رقم (1۷۹) **الاسطبل**

يقع الاسطبل شرقي المسجد الأقصى المبارك وتحت مستوى الساحة الخارجية، وهو كبير المساحة وبني بالعقود الحجرية والركائز الحجرية، ولا تزال ارضيته ترابية.




الأسطبل


الاثر رقم (۱۸۰) مقام غباین






الأثر رقم (۱۸۲) المســجد العمري الصغير







الأثر رقم (۱۸۴) مسـجد خان السلطان



الاثر رقم (١٨٥) مستجد أبي بكر الصديق







٤.,


تم إدمى منه الحبيري شر شياد، ١٩٨٨ بالشخف المغذوب حسب أبوش لمبعث


الأثر رقم (۱۸۹) مستجد عثمان بن عفان






الأثر رقم (۱۸۷) مستجد سويقة عَلون






الأثر رقم (۱۸۸) مستجد البراق




الأثر رقم (۱۸۹) مستجد الشيخ ريحان






الأثر رقم (۱۹۰) ضر يح الشيخ مكي




الأثر رقم (۱۹۱) ضر يح الشيخ حسن



الأثر رقم (۱۹۲) مقام ومسجد سيدنا سليمان





الأثر رقم (۱۹۳) قبور باب الخليل



الأثر رقم (190) سبيل خان الزيت


الأثر رقم (١٩٤) سبيل سوق العطارين






الأثر رقم (۱۹۷) دار شــرف

الأثر رقم (۱۹۲) سبيل درج الواد





الأثر رقم (199) **الأســو اق**

يوجد في القدس كثير من القناطر الحجرية التي تشتهر مدينة القدس بأسواقها التجارية الأثرية تغطي الطرقات، كما أن بعض هذه القناطر تحمل والتي لاتزال تعمل إلى وقتنا الحاضر وتراها دائما تعج بالمواطنين. وأهم هذه الأسواق: سوق باب


الأثر رقم (١٩٨)


القنساطر

تشتهر مدينة القدس بأسواقها التجارية الأثرية والتي لاتزال تعمل إلى وقتنا الحاضر وتراها دائما تعج بالمواطنين. وأهم هذه الأسواق: سوق باب خان الزيت، سوق العطارين، سوق اللحامين، سوق البازار، سوق الباشورا، سوق القطانين، وكل هذه الأسواق مغطاة بالعقود الحجرية الجميلة.

سوق القطانين

قنطرة ذات عقد وتظهر بعض المشربيات الخشبية للمساكن العلوية.







الآثار الإسلامية الدارسة

الأثر رقم (١/د)

(موقع قبري عبادة بن الصامت وشداد بن أوس)

كان الصحابي الجليل عُبادة بن الصامت قد قدم إلى بيت المقدس، وأقام هناك، وولي القضاء في فلسطين. واشتغل بالتدريس، وأخذ عنه طالبوا العلم، وقصدوه للرواية عنه. واستمر في بيت المقدس إلى أن توفي في سنة ٤٣هـ/٤٥٢م، وموقع قبره في مقبرة باب الرحمة، خلف سور الحرم الشرقي، على بعد بضعة أمتار، جنوبي باب الرحمة. ذكر مجير الدين الحنبلي أن قبر عبادة بن الصامت لا يعرف في القدس، وقد درس، لاستيلاء الفرنج على تلك الناحية.

وكان الصحابي الجليل شداد بن أوس، قد قدم إلى بيت المقدس أيضاً، وأقام فيه، واستمر هناك إلى أن توفي في سنة ٥٨هـ/٢٧٧م، وكان قبره في مقبرة باب الرحمة، خلف سور الحرم الشرقي، على بعد بضعة أمتار جنوبي باب الرحمة، وكان مشهوراً يزار(١).

الأثر رقم (۲/د) (المدرسة النصرية)

وتقع على برج باب الرحمة. وتنسب هذه المدرسة إلى الشيخ نصر بن إبراهيم المقدسي، المتوفي سنة ٤٩٠هــ/١٩٦٦م، وقد عرفت هذه المدرسة بالمدرسة الغزالية نسبة إلى الإمام الغزالي، عندما أقام فيها، في القدس، سنة ٤٨٩هـ. وتعرف هذه المدرسة بالزاوية النصرية أيضاً.

قامت هذه المدرسة بدور كبير في الحركة الفكرية في القدس، ودرَّس فيها العديد من العلماء، من أمثال أبي نصر المقدسي، والغزالي، وغيرهما.

وجُددت هذه المدرسة في عهد الملك المعظم عيسى، «وجعلها زاوية لقراءة القرآن، والاشتغال بالنحو، ووقف عليها كتباً من جملتها: إصلاح المنطق الأدبي لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت». وقد وقفها في سنة ١٦٨هـ/١٢١٣م، وذكر مجير الدين الحنبلي أنه وقف على كراسة من وذكر مجير الدين الحنبلي أنه وقف على كراسة من كتاب «إصلاح المنطق». وعلى ظهرها الوقف وتاريخه.

وكانت هذه المدرسة قد درست قبل عهد مجير الدين العليمي الجنبلي(١).

(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٥٥٣/٥.

المنقذ من الضلال /١٧٧.

وفيات الأعيان ٢١٧/٤.

الوافي بالوفيات ٢٧٥/١.

تتمة المختصر ٢٥٦/٢.

الأنس الجليل ٢٩٨/١، ٢٩٩. ٢٩٩٠.

خطط الشام ١١٧/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٠.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /١٥ ١ ـ ٢١. المدارس في بيت المقدس ٣٥٦/١ ٣٥٨.

معاهد العلم في بيت المقدس /٩٦ .

(۱) انظر: الأنس الجليل ۲۱۱/۱، ۲۲۳، ۲۸۷، ۲۸۸. بلادنا فلسطين في بيت المقدس ۱۱٥/۱. أجدادنا في ثرى بيت المقدس ۱۳۳/.

الأثر رقم (٣/د) (مدرسة أبي عقبة)

وهي مركز من المراكز الفكرية التي كانت تقوم بدورها في القدس، قبيل الاحتلال الصليبي، في أواخر القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي. ذكر أبو بكر بن العربي هذه المدرسة في رحلته إلى المشرق، وذكر أنها كانت مدرسة من مدارس الحنفية في القدس. وأضاف أبو بكر بن العربي أنه كان «يدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية المشار إليها في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف».

تولى مشيخة هذه المدرسة القاضي الريحاني. وكان يعقد الحلقات فيها. وكان يشارك فيها عدد من العلماء. وقد عقدت فيها المناظرات بين العلماء. وهي دارسة اليوم، ولا أثر لها(١).

الأثر رقم (٤/د) (المدرسة الأفضلية)

تنسب هذه المدرسة إلى منشئها الملك الأفضل على بن السلطان صلاح الدين الأيوبي. وقد وقفها على فقهاء المالكية الذين قدموا إلى بيت المقدس، وكان ذلك في سنة ٥٨٩هـ/١٩٣٩م. وكان الملك الأفضل قد وقف حارة المغاربة على طائفة المغاربة الذين قدموا إلى بيت المقدس من مختلف أقطار افريقيا الشمالية. وهي واقعة في حي المغاربة.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. وقد استمرت تقوم بدورها الفكري حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري.

وذُكر أنه كان فيها قبر للولي الشيخ عيد، كا يذكر الشيخ عبد الغني النابلسي وتحولت هذه المدرسة إلى دار للسكن كان يسكنها جماعة من فقراء المغاربة.

وقد أزالتها السلطات الاسرائيلية المحتلة في سنة ١٩٦٧م(١).

(۱) انظر : وفيات الأعيان ۱۹/۳ ٤١ـ ٤٢١. الذيل على الروضتين /١٤٥. شذرات الذهب ١٠١/٥.

متدرات الدهب ۱۰۰۲ . الحضرة الأنسية

الأنس الجليل ٢/٢٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٨، ٢٤٨، ٢٤٩،

خطط الشام ٢/٢٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٣٨.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢١١/١.

المدارس في بيت المقدس ٣٣٦/١ ٣٣٩.

معاهد العلم في بيت المقدس /١١٦.

أجدادنا في ترى بيت المقدس ٧٣/.

طبقات الشافعية ٧٧٧/٧_٢٨٤. وفيات الأعيان ١٥٤/٤.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٢١، ٢٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٨٦، ٢٨٧.

الأثر رقم (٥/د) (المدرسة الأمجدية)

تنسب هذه المدرسة إلى الملك الأمجد حسن، شقيق الملك المعظم عيسى. وهي مدرسة من المدارس الحنفية.

تقع هذه المدرسة بباب الحرم الشريف. وكان الملك الأمجد قد توفي، ودفن بالقدس الشريف، في مدرسة بنيت له، كما يذكر ابن تغري بردي.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس، وخاصة في مجال الفقه الحنفي، ويتضح ذلك من وصفها بالمدرسة الحنفية، كما يذكر ابن واصل الحموي(١).

الأثر رقم (٦/د) (زاوية الدركاه)

أنشأ هذه الزاوية الأمير غازي بن الملك العادل، ووقفها في سنة ٦١٣هـ/١٢١٦، في العصر الأيوبي، كا يبدو في نقش كتابي تذكاري.

ووصفت هذه الزاوية بالمدرسة أيضاً، فقيل مدرسة الدركاه.

وتقع هذه الزاوية بجوار البيمارستان الصلاحي وقد درس موقعها.

وذكر مجير الدين الحنبلي أنها كانت في زمن الافرنج دار (الاسبيتار)، وهي من بناء هيلانة أم قسطنطين.

وذُكر أنه كان نواب القدس الشريف ينزلون نيها.

وهي اليوم خراب، بآستثناء قسم منها أُدخل في الكنيسة الألمانية بالدبَّاغة في القدس(١).

(١) انظر : مرآة الزمان ٧٦٨/٨_٧٠٠.

النجوم الزاهرة ٦/٥٥٦، ٢٥٧.

شذرات الذهب ٢٣٣/٢.

الأنس الجليل ٤٧/٢ .

خطط الشام ٦/١٥١.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١٤/١. المدارس في بيت المقدس ٣٩٧/١_٣٩٨.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٤٣، ٣٤٤.

(۱) انظر : مفرج الكروب ۲۷۲، ۲۷۶، ۲۷۶. النجوم الزاهرة ۲/۷۲.

شفاء القلوب /٢٢٦.

المدارس في بيت المقدس ٣٩٤/١، ٣٩٥. معاهد العلم في بيت المقدس /١٩١، ١٩١.

الأثر رقم (٧/د)

(المدرسة الوجيهية)

أنشأ هذه المدرسة الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجّا التنوخي الدمشقي، المتوفى في سنة ٧٠١هـ/١٣٠١م. وهي مدرسة حنيفية. وتقع عند باب الغوانمة، بجوار المدرسة المحدثية.

وصف صلاح الدين الصفدي، وابن حجر العسقلاني هذا الأثر بالرباط، ووصفه مجير الدين الحنبلي بالمدرسة.

وقام هذا المعهد العلمي بدوره الفكري في القدس، وتولى المشيخة والتدريس فيه عدد من العلماء. وقد استمر يقوم بدوره في الحركة الفكرية في القرن الثامن الهجري، وربما بعد ذلك(١).

الأثر رقم (۱/م) (الزاوية المحمدية)

وقف هذه الزاوية محمد زكريا الناصري، في سنة ٧٥١هـ/١٢٥م، فنسبت إليه.

وتقع بباب الناظر ، بجوار المدرسة البارودية ، من جهة الغرب .

وهي خراب في أيامنا هذه(١).

(١) انظر : الوافي بالوفيات ٩١/٤.

الدرر الكامنة ٤/٧٥١.

شذرات الذهب ٣/٢.

الأنس الجليل ٢/٢، ٢٥٩، ٢٦٠.

الدارس ١/٧١، ١٨، ١١٨.

خطط الشام ١٢١/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٣.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٤٣/١.

المدارس في بيت المقدس ١٠/٢_١٠.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٢٠.

(١) انظر: الأنس الجليل ٤٤/٢.

خطط الشام ١٤٩/٦.

مدينة القدس في العصر الوسيط /٢٠٧. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٣.

الأثىر رقم (٩/د)

(الزاوية الطواشية)

وقف هذه الزاوية الشيخ شمس الدين محمد بن جلال الدين عرب بن فخر الدين أحمد، وكان مجاوراً في بيت المقدس، وكان ذلك في سنة ٧٥٣هـ/١٣٥٢م.

وتقع هذه الزاوية في حارة الأكراد، المعروفة بحارة الشرف(١)، والتي أنشأت مكانها السلطات الاسرائيلية مساكن حديثة بعد عام ١٩٦٧م.

الأثر رقم (١٠/د) (المدرسة الحسنية)

تنسب هذه المدرسة إلى شاهين الحسني الطواشي، المتوفي في سنة ١٤١٨هـ/١٤١٩م، كا يذكر السخاوي وذكر مجير الدين العليمي الحنبلي أن واقفها توفي قبل إتمامها. والصحيح ماذكره السخاوي.

لقـــد بنـــيت هذه المدرسة قبـــل سنــــة ٧٦٢هـ/١٣٦٠م، وكان تاريخ وقفها في نحو سنة ٧٦٢هـ/١٣٦٠م، أيضاً.

ذكر مجير الدين العليمي الحنبلي أنه « لم يكن لها حكم المدارس في النظام والشعائر ، وإنما صارت منزلاً تتخذ للسكن».

وفي أغلب الظن أن هذه المدرسة كانت تقوم بدورها في الحركة الفكرية في القدس، قبل عهد مجير الدين الحنبلي.

ذُكر أنها انتقلت في وقت ما إلى جماعة من النصارى.

وهي دارسة اليوم(١).

(١) انظر : الأنس الجليل ٢/٤٥، ٧٩.

خطط الشام ١٤٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١٤/١.

مدينة القدس في العصر الوسيط /٢٠٧.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٣.

(١) انظر : الضوء اللامع ٢٩٤/٣.

الأنس الجليل ٢/٤٠، ٤١.

خطط الشام ٢/٠/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٧٣.

المدارس في بيت المقدس ٧٢/٢_٧٣. معاهد العلم في بيت المقدس /٧٧١.

الأثر رقم (۱۱/د) (الزاوية الشيخونية)

تنسب هذه الزاوية إلى شيخون ابن واقفها الأمير سيف الدين قطيشا بن على بن محمد، وهو من رجال حلقة دمشق. وكان مجاوراً في القدس. وقد أشرف واقفها عليها بنفسه، ثم أشرف ابنه شيخون عليها من بعده.

وكان الأمير سيف الدين قد وقفها في سنة ١٣٥٩هـ/١٣٥٩م.

وكانت تقع هذه الزاوية بجوار باب حطة، بالقرب من المدرسة الصلاحية(١).

الأثر رقم (١٦/د) (المدرسة البارودية)

أنشأت هذه المدرسة الحاجّة سفري خاتون بنت شرف الدين أبي بكر بن محمود البارودي، ويعرف والدها بالبارودي، فنسبت المدرسة إليه. وقد وقفتها الحاجة سفري خاتون في سنة ٧٦٨هـ/.

وكانت تقع هذه المدرسة بالقرب من المدرسة الطشتمرية، بجوار الحرم الشريف من جهة الغرب(١).

(١) انظر : الأنس الجليل ٤١/٢.

خطط الشام ١٤٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٣١٤/١، ٣٤٥، ٣٤٦.

مدينة القدس في العصر الوسيط /٢٠٧. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٧.

(١) انظر : الأنس الجليل ٤٣/٢، ٤٤.

خطط الشام ١٢٢/٦.

أعلام النساء ١٩٧/٢.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٠.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٧/١.

المدارس في بيت المقدس ٨٨/٢.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢١٨.

الأثر رقم (١٣/د) (الزاوية اليونسية)

تنسب هذه الزاوية إلى الفقراء اليونسية وينسب هؤلاء إلى الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني الخارقي، وهو شيخ الفقراء اليونسية، «وهم منسوبون إليه، ومعروفون به». وكان «صاحب حال وكشف»، وله كرامات. توفي في سنة ٦١٩هـ/٢٢٢م.

واقف هذه الزاوية في القدس مجهول، ولعلمه أحد أتباع شيخ الطائفة اليونسية هو الذي أنشأها، و وقفها .

وكانت تقع هذه الزاوية بباب الناظر، مقابل المدرسة البارودية(١).

الأثر رقم (١٤/د) (المدرسة الجهاركسية)

تنسب هذه المدرسة إلى الأمير جهـــاركس الحنبلي، المتوفى في سنة ٧٩١هـ/١٣٨٨م، ولا شك أنه قد أنشأها قبل هذا التاريخ ووقفها، ولكن لم يُذكر لها كتاب وقف.

وكانت تقع هذه المدرسة بجوار الزاويسة اليونسية. وقيل إنها كانت نصف كنيسة من بناء

قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس، وتولى التدريس فيها عدد من أشهر العلماء. وقد استمرت تقوم بدورها الفكري حتى أواخر العصر المملوكي(١).

(١) انظر: وفيات الأعيان ٢٥٦/٧_٢٥٧.

شذرات الذهب ٥/٨٧.

الدارس ۲۱۳/۲ ۲۱۷۰.

الأنس الجليل ٤٤/٢ .

خطط الشام ١٤٩/٦.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٠/١.

مدينة بيت المقدس في العصر الوسيط /٢٠٥٠.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧.

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦١.

(١) انظر: الدرر الكامنة ٧٠/٢.

الخطط المقريزية ٧/٢.

الدارس ١/٨٦ ـ ٤٩٨.

الأنس الجليل ٤٤/٢ .

خطط الشام ١٢٢/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥١.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٠/١.

المدارس في بيت المقدس ٩٨/٢ ــ ١٠٠٠

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٠٧.

الأثر رقم (10/د)

(المدرسة الطولونية)

أنشأ هذه المدرسة شهاب الدين أحمد بن محمد الطولوني الظاهري، في عهد السلطان الظاهر برقوق. وقد أنشأها قبل سنة ٨٠٠هــ/١٣٩٧م، ونسبت إليه. وذكر مجير الدين الحنبلي أنه لم يكتب لها كتاب وقف إلَّا في سنة ٢٧٨هـ/١٤٢٣م.

وتقع هذه المدرسة على الرواق الشمالي للمسجد الأقصى، ويصعد إليها من السلم الذي يتم الوصول منه إلى منارة باب الأسباط.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء. وقد استمرت تقوم بدورها الفكري حتى أواخر العصر المملوكي.

وهي اليوم دارسة، ولا أثر لها(١).

الأثر رقم (١٦/د) (المدرسة الفَنَريَّة)

وقيل: الفنارية .

أنشأ هذه المدرسة شهاب الدين أحمد بن محمد الطولوني، منشىء المدرسة الطولونية، في سنة ٠ . ١٣٩٧/ ١٠٠٠

ورتب لها الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق، « قرى، وأقام نظامها، وجعل لها معاليم تصرف عليها».

ولما توفي الناصر فرج في سنة ١٥٨هـ، اشتراها محمد شاه بن المولى الفنري الرومي، ووقفها، فنسبت إليه. وكان الفنري هذا عالماً فاضلاً.

كانت تقع هذه المدرسة مقابل المدرسة الطولونية، من جهة الشرق وكان يصعد إليها من السلم الذي يتم الوصول منه إلى منارة باب الأسباط.

وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. وتولى مشيختها والتدريس فيها ابن منشئها، وغيره من العلماء. وقد استمرت تقوم بدورها الفكري حتى القرن الحادي عشر الهجري(١).

(١) انظر : بغية الوعاة ٩٧/١.

الشقائق النعمانية /١٧.

الضوء اللامع ٢١٨/١١.

البدر الطالع ٢٦٦/٢.

الأنس الجليل ٤٠/٢ .

خطط الشام ٢٠/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٢.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٢/١. المدارس في بيت المقدس ١٠٦/٢ ــ ١٠٨.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٦٩، ٢٧٠.

(١) انظر: الضوء اللامع ٢٨٩/١، ٣١٨/٢، ١١٨، ٨١. الأنس الجليل ٤٠/٢.

البدر الطالع ١٢/١هـ١٣٥.

خطط الشام ٢٠/٦.

أعلام النبلاء ٥/٥٠٠.

المفصل في تاريخ القدس /٢٥١.

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٨٢/١.

المدارس في بيت المقدس ١٠١/٢_٥٠١.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٦٥_٢٦٨.

الأثر رقم (١٧/د)

(المدرسة القرقشندية)

لانعرف تاريخ انشاء هذه المدرسة ولم تتحدث المصادر العديدة التي عنيت بالحديث عن بيت المقدس عن هذه المدرسة، إلّا القليل منها، ولم نعثر على ذكر لها في المصادر التي أمكن الاطلاع عليها، بآستثناء الحضرة الأنسية، وهي الرحلة التي قام بها الشيخ عبد الغني النابلسي إلى بيت المقدس، فعندما تحدث عن المدارس التي زارها هناك، ذكر الصلاحية، وأضاف: «ثم مررنا بالمدرسة القرقشندية». وحدد النابلسي موقعها بقوله: «وهي قبالة بركة بني إسرائيل، لصيقة سور المسجد الشمالي». وفيها قبر الشيخ القرقشندي(۱).

الأثر رقم (۱۸ /د) (المدرسة الموصلية)

تضاربت الأقوال حول باني هذه المدرسة، فقد ذُكر أن شرف الدين يحيى أبا الفتح بن الشيخ الحسيني قضيب البان، المتوفى في سنة ٦١٥هـ/١٢١٨م، قد بناها، وذُكر أن الشيخ أبا بكر بن علي بن عبد الله بن محمد الشيباني الموصلي، المتوفى في سنة ١٧٩٧هـ/١٣٩٤م، هو الذي بناها. ونرجح أن هذه المدرسة قد بنيت في القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، فإن المصادر التي تحدثت عن العصر الأيوبي، لم تتحدث عن هذه المدرسة. وأن أبا بكر الشيباني الموصلي، قدم إلى بيت المقدس بعد أبا بكر الشيباني الموصلي، قدم إلى بيت المقدس بعد سنة ٩٥هه، في أو اخر القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي)، ولعل هذه المدرسة بنيت بين سنة ٩٥هه/١٣٩٤م، وسنة ١٣٩٧هه/١٣٩٥م.

كانت تقع هذه المدرسة بباب شرف الأنبياء، بجوار المسجد الأقصى، من جهة الشمال. وقامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس. ودرّس فيها أبو بكر الشيباني الموصلي نفسه. وقد استمرت تؤدّي دورها الفكري حتى القرن الثاني عشر الهجري/الثامن عشر الميلادي(١).

(١) انظر : الدرر الكامنة ١٨٠، ١٨٠، ٤٨٠ . د ١٨٠ . ٢٥٠ . تراجم الأعيان /٣٥.

الضوء اللامع ٥/٤٨.

الأنس الجليل ١٦٦/٢، ١٧٦.

خطط الشام ١٢٣/٦.

المفصل في تاريخ القدس /٢٤٣.

المدارس في بيت المقدس ٢/٩٥_٩٧.

(١) انظر : الحضرة الأنسية .

المفصل في تاريخ القدس /٢٥٥ .

بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ١/٦٠، ٦١.

معاهد العلم في بيت المقدس /٢٦٠.

مدارس القدس في العهد العثماني /٥.

الأثر رقم (١٩/د) (المدرسة العزية)

عهد الملك المعظم عيسى، في العصر الأيوبي. وهو أحد الصالحين. ووقف عز الدين المعظمي أوقافاً على مدرسته هذه. وكانت تقع بظاه ذكر النُعيمي أن عز الدين كان قد بنى مدرسة الجنوبية. وفيها قبر الش في دمشق، وبنى مدرسة أخرى في القدس يقصده الزوار، كا الشريف، وشرط في وقف المدرسة التي بناها في الحنبلي(۱). دمشق «أنه متى كان القدس بيد المسلمين، يكون الوقف على المكان المذكور «۱).

أنشأ هذه المدرسة عز الدين أيبك المعظمي، في

ولم يذكر مجير الدين العليمي الحنبلي هذه المدرسة.

الأثر رقم (۲۰/د) (زاوية البلاسي)

تنسب هذه الزاوية إلى الشيخ أحمد البلاسي، وهو أحد الصالحين.

وكانت تقع بظاهر القدس الشريف من الجهة الجنوبية. وفيها قبر الشيخ البلاسي، وكان مشهوراً، يقصده الزوار، كما ذكر مجير الدين العليميي الحنبلي(۱).

(١) انظر: الأنس الجليل ٤٦/٢.

خطط الشام ١٤٩/٦.

الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٦٤.

(١) انظر: الدارس ١/٠٥٥، ١٥٥١ ٥٥٥، ٥٥٨.

الأثر رقم (۲۱/د) (زاوية الأزرق)

كانت تقع هذه الزاوية بظاهر القدس الشريف، من الجهة الجنوبية، إلى الشرق من زاوية البلاسي. وتنسب إلى الشيخ إبراهيم الأزرق المتوفى في سنة ٧٨٠هـ/١٣٧٨م، وهو الذي وقفها.

وتعرف هذه الزاوية بآسم زاوية السرائي أيضاً. وكان فيها قبور جماعة، ومنهم ابن منشئها، إسحاق بن إبراهيم الأزرق(١).

الأثر رقم (۲۲/د) (زاوية الشيخ خضر)

كان السلطان الظاهر بيبرس يعتقد في الشيخ خضر بن أبي بكر بن موسى المِهْراني العدوي، فبنى له عدداً من الزوايا، واحدة في القدس نسبت إلى الشيخ خضر، وثانية في دمشق، وثالثة في القاهرة، ورابعة في بعلبك، وخامسة في حماة، وسادسة في حمص. ووقف السلطان الظاهر بيبرس أوقافاً على زاوية الشيخ خضر في القدس، وعلى الزوايا الأخرى المشار إليها، وكان ربعها يصرف على الفقراء.

بنیت هذه الزاویة فی سنة ٦٦٠هـ/٢٦١م، تقریباً ‹›› .

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الشيخ كان قد أخبر السلطان الظاهر بسلطنته قبل وقوعها، ولهذا «كان يعظمه، وينزل إلى زيارته، ويطلعه على غوامض اسراره». ولكن السلطان نقم عليه فيما بعد، كا يذكر الكتبى.

وقيل أن الشيخ خضر قدم إلى مدينة القدس في عهد السلطان بيبرس، فهدم كنيسة المصلبة، واتخذ بعضها زاوية له. توفي الشيخ خضر في سنة ٢٧٦هـ/١٢٧٧م.

(١) انظر : الأنس الجليل ٤٦/٢.

خطط الشام ١٤٩/٦.

مدينة القدس في العصر الوسيط /٢٠٨. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥١.

(١) انظر: فوات الوفيات ١/٤٠٤ـ٢٠٠.

العبر ٥/٩٠٣.

شذرات الذهب ٥١/٥ ٢٥١٣.

مدينة القدس في العصر الوسيط /٦٥، ١٣٢، ٢٠٥،

معاهد العلم في بيت المقدس /٣٤٧.

الأثر رقم (۲۳/د)

(الزاوية المهمازية)

أنشئت هذه الزاوية في عهد الملك الصالح إسماعيل بن محمد بن قلاوون. وتنسب إلى الشيخ كال الدين المهمازي. وقد وُقفت عليها قرية (بيت لقيا) من أعمال القددس، في سندة ولا القدام القدام القدام القائد المهمادي.

كان فيها قبر الشيخ خير الدين المهمازي، المتوفى في سنة ٧٤٧هـ/١٣٤٦م (١).

وكانت تقع هذه الزاوية بالقرب من المدرسة المعظمية، من جهة الغرب.

وقد أُقيم في مكانها مبنى خلال الفترة العثمانية أصبح فيما بعد وقفاً لآل الجاعوني، ويسكنه حالياً جماعة من آل الدويك.

الأثر رقم (۲۶/د) (النُحويسر)

كان هذا المركز الفكري يقع في موضع يقال له الغُوير، بين باب الأسباط، والمسجد الأقصى. وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، يقيم فيه. وكان طالبو العلم يأخذون عنه. وكان أبو بكر بن العربي ممن أخذوا عنه هناك. وذكر ابن العربي أن العلماء كانوا يتناظرون في هذا المكان()

(١) انظر : الأنس الجليل ٤٢/٢ .

خطط الشام ٦/٩٦.


بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس ٢٧٤/١، ٣١٤. الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى ٧٧٧. معاهد العلم في بيت المقدس /٣٥٠، ٣٥١. أجدادنا في ثرى بيت المقدس /٣٣.

(۱) انظر : رحلة ابن العربي إلى المشرق (مجلة أبحاث ۸۱،۸۰/۱۹۶۸). الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى /۲۲.


الفصلُالرَّائِع


الآثار والمواقع المسيحية في القدس الشريف

الأثر رقم (۲۰۰) (المرحــلــة الأُولى)




الأثر رقم (٢٠١) المرحلة الثانية (كنيسة وضع الشوك)







الأثر رقم (٢٠٢) المرحلة الثالثة




الأثر رقم (٢٠٣) المرحلة الرابعة



الأثر رقم (٢٠٤) المرحلة الخامسة



الأثر رقم (٢٠٥) المرحلة السادسة (كنيسة فيرونيكا)






الأثر رقم (٢٠٦) المرحلة السابعة




الأثر رقم (۲۰۸) المرحلة التاسعة


الأثر رقم (٢٠٧) المرحلة الثامنة (الدير الكبير)









الأثر رقم (۲۰۹) كنيسة القيامة (والمراحل من ۱۰ –۱۶)








الأثر رقم (۲۱۰) دير ابينا ابراهيم




الأثر رقم (٢١١) دير الروم الأرثوذكس






الأثر رقم (٢١٢) بطريركية الروم الأرثوذكس







الأثر رقم (٢١٣) كنيسة القديسة حنة




الأثر رقم (٢١٤) دير وكنيسة يوحنا المعمدان









الأثر رقم (۲۱۵) دير البنات




الأثر رقم (۲۱٦) دير مار يعقوب وكنيسة القديس جيمس








الأثر رقم (٢١٧) بطرير كية الأرمن (ومدرسة ومطبعة ومتحف)



الأثر رقم (۲۱۸) **دير الزيتونة**



الأثر رقم (٢١٩) كنيسة ميلاد القديسة ماري



الأثر رتم (٢٢٠) كنيسة القديسة ماري للفرسان الألمان





الأثر رقم (771) كنيسة الواد




الأثر رقم (٢٢٢) بطرير كية الأقباط وكنيسة الملكة هيلانة ودير مار انطونيوس






الأثر رقم (۲۲۳) دير الحبش



الأثر رقم (۲۲۵) **المولويّة**




الأثر رقم (۲۲۷) كنيسة دير اللاتين






الأثر رقم (۲۲۸) دير العدس (دير مار نيكو ديمس)





الأثر رقم (۲۲۹) المنزل النمساوي (الهوسبيس)



الأثر رقم (٢٣١) بطرير كية الروم الكاثوليك

الأثر رقم (٢٣٠) خان الأقباط وبركة البطرك







الأثر رقم (۲۳۲) كنيسة المسيح




الأثر رقم (٢٣٤) دير وكنيسة وبطريركية مار مرقس للسريان

الأثر رقم (۲۳۳) دير راهبات مار يوسف





الأثر رقم (٢٣٥) كنيسة حبس المسيح (راهبات صهيون)



الأثر رقم (٢٣٦) كنيسة وبطريركية اللاتين



الأثر رقم (٢٣٧) مدرسة وكنيسة الفرير



الأثر رقم (۲۳۸) الأثر رقم (۲۳۸) بطرير كية الحبش کنيسة و دير راهبات الوردية







الأثر رقم (٢٤٠) كنيسة أوجاع العذراء (بطريركية الأرمن الكاثوليك)



الأثر رقم (٢٤١) كنيسة المسكوبية






الأثر رقم (۲٤۲) كنيسة المخلص (الدباغة)






الأثر رقم (٢٤٢) الأثر رقم (٢٤٢) كنيسة حبس المسيح (روم أرثوذكس) دير وكنيسة الناصري (دير الموارنة)







الأثر رقم (٢٤٥) **الكاز انوف**ا


الأثر رقم (٢٤٦) **دير مار نقولا**





الأثر رقم (۲٤٧) الأث**در مار الآمبوس دي**










 الأثر رقم (۲٤٩)
 الأثر رقم (۲٠٩)

 دير مار أفتيموس
 دير مار گاترين







الأثر رقم (۲۵۱) دير مار تاندرس




الأثر رقم (۲۵۳) دير مار جرجس

الأثر رقم (۲۰۲) **دير مار ديمتري**






الأثر رقم (۲۵۶) الأثر رقم (۲۵۰) دير اسبيرودس دير مار ميخائيل






الأثر رقم (۲۵۷) كنيسة البلا الاسباطية


الأثر رقم (۲۵٦) ميتم راهبات مار يوسف






الأثر رقم (٢٥٩) دير السيدة العندراء للراهبات القبطيات

الأثر رقم (۲۵۸) **دير مار يعقوب**







الفصل الخامس

الآثار والمواقع اليهودية في القدس الشريف

الأثررقم (٢٦١) كنيس السفارديم الأربعة : يوحنا زكاي الياهانافي الاستنبولي مركازي




الأثر رقم (۲۹۲) كنيس رامبان




الأثر رقم (٢٦٣) لا توجد معلومات متوفرة عن هذا الأثر .

الأثر رقم (۲۲۶) بورات یوسـف



الأثر رقم (٢٦٦) حروقا (قدس الأقداس)




الأثر رقم (۲۲۷)


لاتوجد معلومات متوفرة عن هذا الأثر .

الأثر رقم (٢٦٥)


لا توجد معلومات متوفرة عن هذا الأثر .

الأثر رقم (۲۶۸) كنيس القرائين







الأثر رقم (۲۲۹) طبرت اسرائيل



الأثر رقم (۲۷۰) كنيس المغاربة




الأثر رقم (۲۷۱) كنيس ومدرسة التوراة



الأثر رقم (۲۷۲) كنيس تورات حاييم



الأثر رقم (۲۷۳) مدرسة المبكى



المصادر والمراجع

ثبت بالمصادر والمراجع العربية

- ١ _ القرآن الكريم.
- ٢ _ (من كتب) الحديث الشريف.
 - ٣ _ التوراة.

- ٤ _ أنباء الغمر بأنباء العمر _ ابن حجر العسقلاني _ تحقيق الدكتور حسن حبشي.
 - القاهرة: ج١/ ١٣٨٩هـ / ١٩٦٩م
 - ج٢/ ١٩٧١هـ / ١٩٧١م
 - ج٣/ ١٩٧٢هـ / ١٩٧٣م
- . _ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم _أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي_ ليدن ١٩٠٦م.
- ٦ أجدادنا في ثرى بيت المقدس _الدكتور كامل العسلي _ من منشورات مؤسسة آل البيت ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، جمعية عمال المطابع التعاونية _ عمان ١٤٠٢هـ/١٩٨١م .
- ٧ _ أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام _عمر رضا كحالة_ مؤسسة الرسالة _ ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.
 - ٨ _ الآثار الإسلامية في فلسطين والأردن _محمود العابدي_ عمان _ ١٩٧٣م.
 - ٩ _ الإشارات إلى معرفة الزيارات _الهروي_ دمشق _ ١٩٥٣م.
- ١٠ _ الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل _ مجير الدين العليمي الحنبلي _ مكتبة المحتسب _ عمان _
 ١٠ _ ١٩٧٣ م.
- ١١ _ البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع _ محمد علي الشوكاني _ الطبعة الأولى _ مطبعة السعادة
 ٢٠ _ ١٩٦٤ هـ / ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م
 - ج ٢ / ١٣٨٤هـ/٥٢٩١م.
- ١٢ _ بغية الوعاة في طبقات اللغويـين والنحاة _جلال الدين عبد الرحمن السيوطي_ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم _ الطبعة الأولى _ مطبعة عيسى البابي الحلبي.
- ١٣ _ بلادنا فلسطين _ في بيت المقدس _ مصطفى مراد الدباغ _ دار الطليعة للطباعة والنشر _ الطبعة الطبعة الطبعة والنشر _ الطبعة الأولى _ بيروت _ ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.
- ١٤ _ بلدانية فلسطن العربية _ جمع نصوصها وأبجدها أ. س. مرمرجي الدومنكي _ مطبعة جان دارك _
 بيروت _ ١٩٤٨م.
- ١٥ _ تاريخ الحرم القدسي _عارف العارف_ مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية _ القدس _ 177٦هـ/ ١٩٤٧م.
 - ١٦ _ تاريخ القدس _عارف العارف_ دار المعارف بمصر _ ١٩٥١م.
 - ١٧ _ التاريخ القديم _ برستد.

- ۱۸ _ تتمة المختصر في أخبار البشر _زين الدين عمر بن الوردي_ إشراف وتحقيق أحمد رفعت البدراوي _ _ ۱۳۸۹هـ/۱۹۷م. _ _ دار المعرفة للطباعة والنشر_ الطبعة الأولى _ بيروت _ ۱۳۸۹هـ/۱۹۷۰م.
- ١٩ ــ تراجم الأعيان من أنباء ابناء الشيباني الموصلي من أهل الزمان في القدس الشريف ودمشق والشام __
 دمشق __ ١٩٧٩م.
- ٢٠ _ تهويد مدينة القدس _ روحي الخطيب _ بحث ألقاه في الندوة العالمية للإسراء والمعراج _ عمان _ ١٩٧٩م.
- ٢١ _ التربة الكيلانية _ يوسف النتشة _ من منشورات دائرة الأوقاف الإسلامية _ القدس _ قسم الآثار
 الإسلامية _ مطبعة دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس _ القدس _ ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.
- ۲۲ _ الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصرين الأيوبي والمملوكي _الدكتور عبد الجليل عبد المهدي_ مكتبة الأقصى _ مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية_ عمان ١٩٨٠/هـ/١٤٠٠ .
- ٢٣ _ حضارة العرب _الدكتور غوستاف لوبون_ نقله إلى العربية عادل زعيتر _ مطبعة عيسى البابي الحلبى _ ١٩٦٩م.
 - ٢٤ _ خطط الشام _ محمد كرد على _ دار العلم للملايين _ بيروت.
- ٢٥ _ الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) _تقي الدين أحمد بن علي المقريزي_ دار صادر للطباعة والنشر _ بيروت.
- ٢٦ _ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر الهجري _ محمد أمين بن فضل الله المحبي_ مكتبة خياط _ بيروت .
- ٢٧ _ الدارس في تاريخ المدارس _عبد القادر بن محمد النعيمي _ عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسيني _ مطبعة الترقي بدمشق ج ١ /١٣٦٧هـ/١٩٤٨م
 ج ٢ / ١٣٧٠هـ/١٩٥١م.
- ٢٨ _ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة _ ابن حجر العسقلاني _ حققه وقدم له ووضع فهارسه سيد جاد
 الحق _ مطبعة المدني _ الطبعة الثانية _ مصر _ ١٣٨٥هـ/١٩٦٦م.
- ٢٩ _ الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع الهجريين) _ أبو شامة المقدسي، شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل _ عرّف الكتاب، وترجم للمؤلّف، وصححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري _ عني بنشره، وراجع أصله، ووقف على طبعه عزت العطار الحسيني _ دار الجيل _ بيروت _ الطبعة الثانية _ ١٩٧٤م.
- ٣٠ _ الذيل على رفع الإصر (بغية العلماء والرواة) _محمد بن عبد الرحمن السخاوي_ تحقيق الدكتور جودة هلال، ومحمد محمود صبيح _ مراجعة على البجاوي _ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر _ 1977م.
 - ٣١ _ رحلات في ديار الشام _ أحمد سامح الخالدي.
 - ٣٢ _ رحلة ابن جبير _دار صادر دار بيروت_ بيروت _ ١٣٨٤هـ/١٩٦٤م.
- ٣٣ _ رحلة ابن العربي إلى الشرق _ بقلم الدكتور إحسان عباس_ نشر بمجلة أبحاث _ الجامعة الأمريكية _ _ بيروت _ ١٩٦٨م.

- ٣٤ _ سفر نامة _ ناصر خسرو _ نقلها إلى العربية الدكتور يحيى الخشاب _ دار الكتاب الجديد _ بيروت _ _ . ١٩٧٠ م.
- ٣٥ _ السلوك لمعرفة دول الملوك _ أحمد بن علي المقريزي_ صححه ووضع حواشيه الدكتور مصطفى زيادة _ الطبعة الثانية _ مطبعة التأليف والترجمة والنشر _ القاهرة _ ١٩٥٦م.
 - ٣٦ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب _ابن العماد الحنبلي _ دار الآفاق _ بيروت.
 - ٣٧ _ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثانية _ أحمد بن مصطفى المعروف بطاشكبري زاده.
- ٣٨ _ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع _محمد بن عبد الرحمن السخاوي _ دار مكتبة الحياة _ بيروت.
- ٣٩ _ طبقات الشافعية الكبرى _ تاج الدين عبد الوهاب السبكي _ تحقيق محمود الطناحي، والدكتور عبد الفتاح الحلو _ الطبعة الأولى _ مطبعة عيسي البابي الحلبي _ القاهرة.
- . ٤ _ العبر في خبر من عبر _شمس الدين الذهبي _ تحقيق فؤاد سيد، والدكتور صلاح الدين المنجد _ الكويت (١٩٦١م، ١٩٦٣م، ١٩٦٦م).
- ١٤ _ عمائر السلطان قايتباي في بيت المقدس _ جلال أسعد ناصر _ رسالة ماجستير _ كلية الآثار _
 جامعة القاهرة _ ١٩٧٤م.
- ٤٢ _ عيون الأنباء في طبقات الأطباء _ موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم المعروف بآبن أصيبعة _ شرح وتحقيق الدكتور نزار رضا _ دار مكتبة الحياة _ بيروت _ ١٩٦٥م.
- ٤٣ _ الفتح القسي في الفتح القدسي _ العماد الأصفهاني _ تحقيق وشرح وتقديم محمد محمود صبيح _ الدار القومية للطباعة والنشر .
- ٤٤ _ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك ولمحة عن تاريخ القدس _ عارف العارف _ مطبعة دار
 الأيتام الإسلامية الصناعية _ القدس _ ٩٥٥ م .
 - ٥٤ _ الكامل في التاريخ _عز الدين بن الأثير _ دار صادر دار بيروت _ بيروت.
- 27 _ المختار من الحضرة الأنسية _عبد الغني النابلسي_ شرّح وفسّر غوامض الرحلة إحسان النمر _ ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م.
- ٤٧ _ المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي (دورها في الحركة الفكرية) _ الدكتور عبد الجليل عبد المهدي_ مكتبة الأقصى _ مطبعة جمعية عمال المطابع التعاونية _ عبد الجليل عبد المهدي.
 - ٤٨ _ المدرسة الطشتمرية _إدارة الأوقاف الإسلامية _ القدس _ ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.
 - ٤٩ _ المدرسة الطشتمرية _ جلال أسعد ناصر.
 - . ٥ _ مدينة القدس في العصر الوسيط _رشاد الإمام_ الجمهورية التونسية.
- ٥١ _ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان _شمس الدين بن الجوزي_ الطبيعة الأولى _مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية _حيدر آباد الدكن _ الهند _ ١٣٧٠هـ/١٩٥١م.
- ٢٥ _ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار _ ابن فضل الله العمري _ تحقيق أحمد زكي _ مطبعة دار الكتب المصرية _ القاهرة _ ١٣٤٢هـ/١٩٢٤م.

- ٥٣ _ معاهد العلم في بيت المقدس _الدكتور كامل العسلي _ مطبعة جمعية عمال المطابع التعاوية _ عمان __ ١٩٨١ _ .
 - ٥٤ _ معجم البلدان _ياقوت الحموي_ دار صادر دار بيروت _ بيروت _ ١٣٩٧هـ/١٩٧٧م.
- ٥٥ _ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب _ جمال الدين محمد بن واصل الحموي_ حققه، وعلق حواشيه، وقدم له الدكتور جمال الدين الشيال _ المطبعة الأميرية _ القاهرة _ ج ٢ مطابع دار القلم _ القاهرة _ ج ٣ وزارة الثقافة والإرشاد القومي _ ١٣٧٩هـ/١٩٦٠م. ج ٤ حققه ووضع حواشيه الدكتور حسنين محمد ربيع _ راجعه وقدم له الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور _ مطبعة دار الكتب المصرية _ ١٣٨٠هـ/١٩٦١م.
- ٥٦ _ المفصل في تاريخ القدس _عارف العارف_ مطبعة المعارف بالقدس _ الطبعة الأولى _ ١٣٨٠هـ/ ١٣٨٠ م.
- ٥٧ _ من ذيول العبر _الذهبي والحسيني_ تحقيق محمد رشاد عبد المطلب _ مراجعه الدكتور صلاح _ الدين المنجد، وعبد الستار أحمد فراج _ الكويت .
 - ٥٨ ــ المنقذ من الضلال ــ أبو حامد الغزالي ــ الطبعة الثالثة ــ الأنجلو المصرية ــ ١٩٦٢م.
 - ٥٩ _ النجوم الزاهر في ملوك مصر والقاهرة _جمال الدين يوسف بن تغري بردي_ القاهرة.
- .٦٠ ـ نظم العقيان في أعيان الأعيان _جلال الدين السيوطي_ حرره الدكتور فيليب حتي_ المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك _ ١٩٢٧م.
- ٦١ _ نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة _ محمد أمين بن فضل الله بن محي الدين بن محمد المحبي _ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو _ مطبعة عيسى البابي الحلبى _ القاهرة .
- ٦٢ _ الوافي بالوَّفيات _صلاح الدين الصفدي_ منشورات المعهد الألماني للابحاث الشرقية في بيروت.
- ٦٣ _ وفيات الأعيان _شمس الدين أحمد بن خلكان_ تحقيق الدكتور إحسان عباس _ دار صادر _ بيروت.
 - ٦٤ _ وقفية مسجد الشوربجي في القدس.

المراجع الأجنبية

	الرقم	المسرجع	المؤلف
1.	Bibleography of Muslim a	rt, Crafts and Architecture	K. A. C. Creswell
2.	Early Muslim Architecture		K. A. C. Creswell
3.	Jerusalem, Selected Plans Monumental Buildings	of Historical Sites and	Dan Bahat
4.	Publications of the British Jerusalem	School of Archeology on	British School of Archeology
5.	The Encyclopedia Internat	ional	Grolier - New York
6.	The Mountain of the Lord		Benjamin Mazar
7.	The New Jerusalem		Arthur Kutcher
3.	The Noble Sanctuary		Alistair Duncan

الفهارس الفنية

- (١) فهرس الآيات القرآنية ١٩، ٢٣
 - (٢) فهرس الأحاديث الشريفة ٢٣
- (٣) فهرس الكتب والمجموعات الواردة في الكتاب مرتبة وفق الحروف الهجائية ٤٨٩
 - (٤) فهرس المواضع ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤١، ٤١، ٤٢، ٣٤
- - (٧) فهرس المآذن ١٤٦، ١٦١، ١٨٧، ٢٣٣، ٢٢٢، ٣٣٣.
 - (٨) فهرس الخوانق ٩٦ ، ١٩١ ، ١٩١ .
- - (۱۰) فهرس الرباطات ۲۹۰، ۱۵۸، ۱۵۳، ۲۹۲، ۲۹۰.
- - (۱۲) فهرس دور القرآن ۲۲۰
 - (۱۳) فهرس دور الحديث ١٤٥
 - (1 ٤) فهرس البيمارستانات ٩٢
- (**۱۵**) فهرس القباب ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۹۹، ۱۱۲، ۱۱۷، ۱۲۲، ۱۳۹، ۱۶۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۰، ۳۲۱.

- (۱۲) فهرس الأبواب ۲۹، ۲۵، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۲۳، ۱۷۲، ۱۷۸، ۱۷۳، ۱۳۳ فهرس الأبواب ۲۹، ۲۶، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۹۳.
 - (١٧) فهرس الأسواق ١٩٥، ٤١١.
 - (۱۸) فهرس القناطر ۲۱۱
 - (٩٩) فهرس الأضرحة ١١٩، ٣١٦، ٣٢٥، ٣٩٥، ٤٠٥، ٤٠٨، ٤١٥:
- - (۲۱) فهرس المصاطب ۲۹۲، ۲۷۱، ۲۹۲، ۳۳۹، ۳۸۱.
 - (۲۲) فهرس الأسوار ۲۹، ۱۰۰، ۱۲۸، ۳٤۲، ۳۵۸، ۳۵۸.
 - (۲۳) فهرس الحمامات ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۳۲.
 - (۲٤) فهرس البائكات ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٠، ١٨٣، ١٨٤، ٢٠٢، ٢٩٣.

طبع في ايطاليا في مطابع (Milano) SAGDOS, Brugherio في نوفمبر ١٩٨٣

الصف : BOOKTYPE, Milano

فرز الألوان : (Milano) : فرز الألوان

المحرر الفني : Gualtiero Rossi